

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について（第2報）

2018年11月1日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119番）を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

荒浜側立坑（ケーブル洞道立坑入口から北側に約7.0m地点）

非管理区域 管理区域 屋外

○発生時間（当社確認時間） 6時 28分 頃

○状況 発火 発煙 確認中

○燃えたもの

ケーブルの溶融

○119番通報時間 6時 31分 頃 確認中

○消防署による判断有無 _____ 時 _____ 分 鎮火 火災でない 確認中

○当該プラントの運転状況 運転中（変化なし） 停止中（変化なし）
火災の影響により停止 対象外（屋外など）

○現時点における外部への放射能の影響 有り 無し 確認中

○負傷者の有無 有り（_____名） 無し 確認中

○自衛消防隊の出動 有り 無し 確認中

* 第2報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

9時00分、公設消防により火災と判断されました。これまでに炎は確認されておらず、現在、発煙もありません。なお、燃料プールの冷却及び外部電源のプラント設備への影響はありません。

また、外部への放射能の影響はありません。

以上

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

TEL (0257)45-3131

火災発生場所伝達図

火災発生場所

(立派入りから北側(=約70m)へ地図)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | A-1 | B-1 | C-1 | D-1 | E-1 | F-1 | G-1 | H-1 | I-1 | J-1 | K-1 | L-1 |
| 2 | B-2 | C-2 | D-2 | E-2 | F-2 | G-2 | H-2 | I-2 | J-2 | K-2 | L-2 | |
| 3 | B-3 | C-3 | D-3 | E-3 | F-3 | G-3 | H-3 | I-3 | J-3 | K-3 | L-3 | 3 |
| 4 | B-4 | C-4 | D-4 | E-4 | F-4 | G-4 | H-4 | I-4 | J-4 | K-4 | L-4 | 4 |
| 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 6 | | | | | | | | | | | | 6 |

柏崎刈羽原子力発電所 屋外