区分:Ⅲ

号機	7 号 機
件名	制御棒1本分の駆動用モーターの電源不具合について
不概会の	2024 年 4 月 17 日午前 7 時 13 分頃、燃料装荷作業中の 7 号機において、制御棒の挿入 準備のため、駆動用モーターのブレーカーを入れましたが、その後すぐに制御棒 1 本分のブレーカーが落ちていることを確認しました。 なお、当該の制御棒が挿入される箇所には、燃料は入っておらず、その他の燃料が 装荷されている箇所には、全て制御棒が挿入されていることから、安全上の問題は ありません。 「別のでは、全で制御棒が挿入されていることから、安全上の問題は ありません。 「別のでは、全で制御棒を駆動機構 電源制御艦 フレーカー 原子炉 圧力容器 周波数変換器 (インバーター)
安全上の重 要度/損傷 の程度	<安全上の重要度> <損傷の程度> 安全上重要な機器等 その他 □ 法令報告要 □ 法令報告不要 ■ 調査・検討中
対応状況	ブレーカーが落ちた原因を調査中のため、燃料装荷作業を一時中断しております。