




区分：Ⅲ

号機	1 号機	
件名	非常用ディーゼル発電機（A）潤滑油加熱器の不具合について	
不適合の概要	2025 年 5 月 10 日、午後 1 時 33 分頃、1 号機で地絡を示す警報が発生しました。調査の結果、原子炉建屋地下 1 階（非管理区域）にある非常用ディーゼル発電機（A）の潤滑油加熱器※において、絶縁抵抗の不良を確認したことから、当該潤滑油加熱器の電源を停止しました。 なお、今回の事象による外部への放射能の影響はありません。 ※ 非常用ディーゼル発電機の潤滑油の温度を一定の範囲内に保つため、潤滑油の温度が下がった際に温めるための設備。潤滑油タンクからディーゼル発電機へ潤滑油が送られる途中に設置しているもの。	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / その他	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	今後、原因の調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。	

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所 1 号機 原子炉建屋 地下 1 階

発生場所
(非常用ディーゼル発電機 (A) 室)