

福島第一原子力発電所の状況

平成 26 年 8 月 11 日
東京電力株式会社

<1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (8/11 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器 下部温度	原子炉格納容器 圧力	原子炉格納容器 水素濃度
1号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系：約 2.0 m³/h	29.7	3.9 kPa g	A系： 0.01 vol%
		給水系：約 2.4 m³/h			B系： 0.01 vol%
2号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系：約 2.5 m³/h	37.9	6.83 kPa g	A系： 0.02 Vol%
		給水系：約 2.0 m³/h			B系： 0.02 Vol%
3号機	淡水 注入中	炉心スプレイ系：約 2.4 m³/h	35.9	0.24 kPa g	A系： 0.05 Vol%
		給水系：約 1.9 m³/h			B系： 0.03 Vol%

<2. 使用済燃料プールの状況> (8/11 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	使用済燃料プール水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	29.5 °C
2号機	循環冷却システム	運転中	27.9 °C
3号機	循環冷却システム	運転中	27.2 °C
4号機	循環冷却システム	運転中	26.1 °C

※各号機使用済燃料プールおよび原子炉ウェルヘビドラジンの注入を適宜実施。

<3. タービン建屋地下等のたまり水の移送状況>

号機	排出元 → 移送先	移送状況
2号機	2号機 → 集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容 タービン建屋 处理建屋[高温焼却炉建屋])	8/7 10:22 ~ 移送実施中
3号機	3号機 → 集中廃棄物処理施設(雑固体廃棄物減容 タービン建屋 处理建屋[高温焼却炉建屋])	6/16 14:42 ~ 8/11 9:58 移送実施

<4. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (8/11 11:00 時点)

設備	セシウム 吸着装置	第二セシウム 吸着装置 (サリー)	除染装置	淡水化装置 (逆浸透膜)	淡水化装置 (蒸発濃縮)	多核種除去設備 (ALPS)
運転 状況	停止中 ^{*1}	運転中 ^{*1}	停止中	水バランスを みて断続運転	水バランスを みて断続運転	ホット試験中 ^{*2}

*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。

*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

<5. その他>

・H26/8/8 11:30 頃 入退域管理棟での汚染検査において、1号機原子炉建屋1階の不要ケーブルの片付けに従事していた協力企業作業員に、顔面及び鼻腔周りの放射性物質の付着が確認された。内部取込みの可能性があることから、ホールボディカウンターを受検した結果、内部取り込みがないことを確認。

・H26/1/29～ 2号機海水配管トレチ凍結止水工事における凍結管を設置するための削孔について、凍結管を設置するための削孔を実施中。削孔作業と並行して、3/27より挿入作業ができるようになった孔から順次、凍結管およびパッカー挿入の作業を開始。

4/2～ 挿入が完了した凍結管について凍結を開始。

4/28～ 4/26 に全 17 本の凍結管の挿入作業、そのうち 13 本のパッカー設置作業が終了したことから、凍結管全 17 本の凍結運転を開始。今後、凍結の壁を造成していく予定であり、凍結状況については、測温管にて確認していく。

7/28～ 2号機海水配管トレーニング立坑Aの止水壁造成に向けた追加対策として、滞留水の冷却を目的にトレーニング内へ氷・ドライアイスの投入をすることとしているが、7/24、25 に実施した試験投入の結果を踏まえ、7/28 より氷の本格投入を開始。

8/7～ ドライアイス約1トン／日を追加で投入を開始。

・H26/3/14 13:35～ 共用プール西側において、凍土遮水壁の実証試験(凍結試験)を開始。

・H26/6/2～ 凍土遮水壁工事を開始。

・H26/8/3 15:00 多核種除去設備A系において、鉄共沈処理を行っているCFFを改良型CFFへ交換するため、処理運転を停止。

8/10 10:07 改良型CFFへの交換作業が完了したことから、処理運転を再開。処理運転再開後、運転状態に異常がないことを確認。

【地下水バイパス揚水井の状況】

・地下水バイパス揚水井 No.1～12 のサンプリングを継続実施中。

・8/6 18:44 地下水バイパス揚水井 No.12 の分析結果(8/5 採取)において、トリチウム濃度が 1,900Bq/L であり、一時貯留タンクの運用目標値 1,500Bq/L を上回っていることを確認したことから、当該揚水井の汲み上げを停止。地下水バイパス揚水井 No.12 のトリチウム濃度が運用目標値を超えていていることから、今後、一時貯留タンク内の評価を行う。なお、地下水バイパス揚水井 No.12 の分析結果については、第三者機関による分析においても同等の結果であることを確認。

・1～4号機原子炉建屋等への地下水流入抑制対策として設置した地下水バイパス設備について、地下水バイパス一時貯留タンクグループ2の当社および第三者機関による分析結果[採取日 8/2]については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。

【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

< H4エリア周辺のサンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

< 福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

< H6エリア周辺のサンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【タービン建屋東側の地下水調査／対策工事の実施状況】

< 地下水観測孔サンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

< 地下貯水槽サンプリング実績 >

・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

以上