

## メガフロートNo.5VOID(北側)水位上昇に係る内部調査結果について

北西側の区画について、壁面および床面について水中カメラにて2箇所の割れらしきものを確認した（1箇所はお知らせ済み）。また、その他の区画について、異常のないことを確認した。割れらしきものが確認された箇所について、今後、補修方法を検討し、対応を図る。なお、2017年2月22日以降、メガフロート周辺の海水監視強化を行い、放射性物質濃度に有意な変動は確認されていない。

