

## 添付資料-2-1

配管支持装置（スナッバ）の評価基準値

## 配管支持装置（スナッバ）の評価基準値

### 1. はじめに

原子力発電施設が建設されはじめた当初は、配管系の防振装置として油圧防振器（オイルスナッバ）が多用されてきた。その後、機械式防振器（メカニカルスナッバ）が開発された。メカニカルスナッバは、オイルスナッバに比べてメンテナンス性が高く、防火対策上の利点があることなどから、現在では、配管の防振器として主流をなしているものである。

#### 1.1 スナッバの機能

スナッバ（メカニカルスナッバおよびオイルスナッバ）は、地震によって生じる振動等に対して拘束するとともに、熱膨張などによって生じる低速度移動に対しては拘束せず自由に伸縮する機能を有する支持装置である。

図 A2-1-1 にメカニカルスナッバの構造を示す。




図 A2-1-1. メカニカルスナッバの構造

## 1.2 既往の研究

### a. メカニカルスナッパの実用化の検討

メカニカルスナッパが開発されたころ、原子力発電施設への実用化の可否を判断するために、各電力会社と各プラントメーカーの共同研究で、メカニカルスナッパの試験が行われた（「メカニカルスナッパの実証に関する研究 昭和 55～56 年度」）。そのなかの一環として、メカニカルスナッパの負荷振動試験が行われた。

メカニカルスナッパには、その製造メーカーが定める定格容量（荷重値）が存在する。スナッパ製造メーカーは、定格容量の 1.5 倍までの配管反力であれば、メカニカルスナッパの性能を保証している。この当時の共同研究における負荷振動試験では、この  $1.5 \times$  定格容量の負荷による振動試験を行い、スナッパ製造メーカーの性能保証の妥当性を確認した。

### b. 耐震設計の高度化に伴う検討

前述したメカニカルスナッパの実用化の研究で、スナッパ製造メーカーの性能保証値の妥当性が確認された後においても、各電力会社と各プラントメーカーは、スナッパの知見拡充を図っていた（「耐震設計に関する新知見に対する機器耐震評価法の研究（Phase2）平成 12 年」）。その知見拡充の研究では、スナッパ製造メーカーの保証値である  $1.5 \times$  定格容量を超える範囲の負荷による負荷振動試験を行い、配管反力に対するメカニカルスナッパおよびオイルスナッパの設計上の適用範囲の明確化を図った。

知見拡充の研究では、スナッパの適用範囲について、1) 試験によりその機能が維持される負荷荷重の確認、2) 各部材の構造強度評価に基づく許容荷重の確認、の 2 つの手法を用いて確認を実施している。

前者の試験による確認は、定格容量を超える荷重を段階的に負荷し、その機能が維持される荷重を確認するものであり、後者は構造評価を行い許容される荷重を算出するものである。

### 1.3 設備健全性評価に用いる評価基準値

配管支持装置としてのスナッパの構造強度評価基準値については、次の3種類が存在する。

- ①スナッパ製造メーカーの性能保証値
- ②試験による評価基準値
- ③スナッパ構成部品の構造強度評価に基づく評価基準値

①および②はともに、スナッパの機能維持が試験により確認された荷重をもとに設定された評価基準値である。メカニカルスナッパの実用化の研究では、①の妥当性を確認した。スナッパの知見拡充の研究では、①の妥当性を確認した試験方法と同様の試験方法を用いて、①を超える条件でも、スナッパ製造メーカーが保証する範囲と同等の性能でスナッパを使用できることを確認した。③は、知見拡充の研究で得られたスナッパの機能が維持される荷重についての試験結果や規格基準で定められる評価式をもとに、スナッパの各構成部品毎に構造強度評価により算定した評価基準値である。

1号機の設備健全性評価では、「設計時と同等の評価」および「詳細評価」の評価基準値として、それぞれ①スナッパ製造メーカーの性能保証値、③スナッパ構成部品の構造強度評価に基づく評価基準値を用いた。

## 2. スナッバの機能確認試験と構造強度評価

### 2.1 機能確認試験

試験のフローを図 A2-1-2 に示す。試験は、加振試験と低速走行試験を一連として実施し、設定した変位量（負荷容量）での加振試験を実施したのち、低速走行試験を実施し、健全性が確認されていることを確認する。加振試験での負荷容量を段階的に増加させることにより、機能維持が保たれている負荷容量を確認している。




図 A2-1-2. 試験フロー

なお、スナッバのこれらの機能は、通常以下の試験により確認を行って  
いる。

#### 〈加振試験〉

スナッバに繰り返し荷重（振動荷重）を負荷し、振動に対して拘束して  
いることを確認。




図 A2-1-3. 加振試験装置概要

#### 〈低速走行試験〉

低速での引張り・圧縮試験により抵抗力を測定し、健全性が保たれて  
いることを確認。

## 2.2 各部材の構造強度評価

スナッバが機能維持されるためには、各部品の構造健全性が維持されることが必要である。この観点から、負荷される荷重に対して各部品の荷重伝達及び損傷形態を想定したうえで構造強度評価に基づく許容荷重を評価する。各部品毎の許容荷重のうち、最も小さい荷重を、スナッバの許容荷重として採用する。

スナッバ構成部品の評価法について、ベアリング押えを例として以下に示す。ベアリング押え及びボルト部拡大図を図 A2-1-4 に示す。当該部品の耐力算出式は下記のように与えられる。

$$F = \frac{0.7Su}{\beta} \times h^2 \times 0.9$$

F : ベアリング押えの許容荷重

h : ベアリング押えの厚さ

$\beta$  : 応力係数（機械工学便覧に基づく）

Su : 引張強さ




図 A2-1-4. ベアリング押え及びボルト部拡大図

同様の評価を各部品に対してそれぞれ実施し、全部品のうち最小値を評価基準値とするものである。メカニカルスナッバ型式「SMS-6（定格容量6t）」の評価例を表2.に示す。

表2. メカニカルスナッバ各部品の構造強度評価例

部品	評価	構造強度評価に基づく許容荷重 [kN]		
		...	SMS-6	...
イーヤ	引張		○○○	
ロードコラム	引張		×××	
ベアリングケース	せん断		△△△	
ベアリング押え	曲げ		170.6（最小値）	
六角ボルト	引張		※※※	
ベアリングナット	せん断		□□□	
球面軸受	—		☆☆☆	
座屈			◎◎◎	
最小値（許容荷重）		...	170.6	...

## 添付資料-2-2

1号機原子炉建屋床柔性の影響および  
原子炉建屋応答解析と観測記録との  
相違の影響について

1号機原子炉建屋床柔軟性の影響および  
原子炉建屋応答解析と観測記録との相違の影響について

### 1. 原子炉建屋の床柔軟性の考慮について

1号機原子炉建屋の水平方向の応答について床の柔軟性を考慮した多軸質点系モデル（図 A2-2-1 参照）にて解析を実施し、床の柔軟性を考慮しない建屋応答解析結果（本評価書で適用）との比較を行った。図 A2-3-2 に中間階（TMSL+12.8m）での床応答加速度スペクトルの比較を示すが、両者による結果はほぼ同等である。これより、設備評価においても両者の差異はほとんどないと考えられる。




図 A2-2-1. 1号機原子炉建屋多軸質点系モデル




図 A2-2-2. 1号機原子炉建屋床応答スペクトル

## 2. 観測記録との相違について

観測記録が取れている原子炉建屋の中間階 (TMSL+12.8m) にて、観測記録と建屋応答解析結果を比較した図を下記に示す (図 A2-2-3)。観測記録と建屋応答解析とは全体的に良く整合しているが、水平方向では、周期によっては建屋応答解析結果が観測記録を下回る場合がある。




図 A2-2-3. 1号機原子炉建屋床応答スペクトル (観測記録および建屋応答解析)

### 3. 1号機設備評価への影響

健全性評価の結果をもとに、評価基準値に対して算出値が比較的大きい配管を5系統選定した。(図 A2-3-4)

これらの設備は、評価基準値に対して算出値が比較的大きいことから、次頁以降に示す①～⑤の評価を行った。評価では、主要モードの固有周期における床応答スペクトルの比(観測記録／建屋応答解析)を求め、この比を建屋応答解析の床応答スペクトルで得られた算出値(報告値)に乗じて評価基準値と比較した。

いずれの設備も評価基準値を満足することを確認した。




図 A2-2-4. 1号設備評価結果と評価基準値との比較

①制御棒駆動系配管（設計時条件）（算出値：86MPa, 評価基準値：129MPa）




図 A2-2-5. 制御棒駆動系配管（設計時条件）主要モードと原子炉建屋床応答スペクトル（減衰 0.5%）

表 A2-2-1. 制御棒駆動系配管（設計時条件）の固有周期及び刺激係数

モード	固有周期(s)	刺激係数		
		NS 方向	EW 方向	上下方向
1 次	0.091	0.033	0.085	0.003
2 次	0.069	0.016	0.061	0.025
3 次	0.060	0.041	0.044	0.010
4 次	0.059	0.034	0.009	0.012
5 次	0.050	0.033	0.051	0.051

制御棒駆動系配管（設計時条件）については代表的振動モードである 1 次及び 5 次におけるスペクトルの比率（観測記録／建屋応答解析）が最大で 1.17 であるため、観測記録と建屋応答解析の相違を考慮した算出値は下記のように求められ、評価基準値を満足する。

$$\begin{aligned} & 56 \text{ MPa(地震による応力)} \times 1.17 + 30 \text{ MPa(地震以外による応力)} \\ & = 96 \text{ MPa} < 129 \text{ MPa} \text{ (評価基準値)} \end{aligned}$$

同様に、制御棒駆動系支持構造物（設計時条件）についても、評価基準値を満足する。

$$175 \text{ MPa(地震による応力)} \times 1.17 = 205 \text{ MPa} < 234 \text{ MPa} \text{ (評価基準値)}$$

②放射性ドレン移送系配管（設計時条件）（算出値：111MPa、評価基準値：150MPa）




図 A2-2-6. 放射性ドレン移送系（設計時条件）主要モードと原子炉建屋床応答スペクトル（減衰 0.5%）

表 A2-2-2. 放射性ドレン移送系配管（設計時条件）の固有周期及び刺激係数

モード	固有周期(s)	刺激係数		
		NS 方向	EW 方向	上下方向
1 次	0.099	0.006	0.143	0.030
2 次	0.095	0.085	0.041	0.000
3 次	0.084	0.003	0.002	0.052
4 次	0.072	0.000	0.012	0.195
5 次	0.064	0.005	0.010	0.004

放射性ドレン移送系配管（設計時条件）については代表的振動モードである 1 次及び 4 次におけるスペクトルの比率（観測記録／建屋応答解析）が最大で 1.36 であるため、観測記録と建屋応答解析の相違を考慮した算出値は下記のように求められ、評価基準値を満足する。

$$\begin{aligned} & 104 \text{ MPa(地震による応力)} \times 1.36 + 7 \text{ MPa(地震以外による応力)} \\ & = 149 \text{ MPa} < 150 \text{ MPa (評価基準値)} \end{aligned}$$

なお、観測記録と建屋応答解析の相違を考慮した算出値は、本地震時条件(常温)における評価基準値 205MPa を大きく下回る。

同様に、放射性ドレン移送系支持構造物（設計時条件）についても、評価基準値を満足する。

$$6 \text{ kN(スナッパ反力)} \times 1.36 = 8.16 \text{ kN} < 10 \text{ kN (評価基準値)}$$

③原子炉補機冷却中間ループ系配管（設計時条件）（算出値：139MPa, 評価基準値：185MPa）




図 A2-2-7. 原子炉補機冷却中間ループ系配管主要モードと原子炉建屋床応答スペクトル（減衰 2.0%）

表 A2-2-3. 原子炉補機冷却中間ループ系配管（設計時条件）の固有周期及び刺激係数

モード	固有周期(s)	刺激係数		
		NS 方向	EW 方向	上下方向
1 次	0.109	0.242	0.036	0.002
2 次	0.093	0.181	0.011	0.001
3 次	0.068	0.117	0.181	0.056
4 次	0.061	0.089	0.006	0.121
5 次	0.055	0.009	0.040	0.130

原子炉補機冷却中間ループ系配管（設計時条件）については代表的振動モードである1次及び5次におけるスペクトルの比率（観測記録／建屋応答解析）が最大で1.29であるため、観測記録と建屋応答解析の相違を考慮した算出値は下記のように求められ、評価基準値を満足する。

$$\begin{aligned} & 121 \text{ MPa}(\text{地震による応力}) \times 1.29 + 18 \text{ MPa}(\text{地震以外による応力}) \\ & = 174 \text{ MPa} < 185 \text{ MPa} \text{ (評価基準値)} \end{aligned}$$

同様に、原子炉補機冷却中間ループ系支持構造物（設計時条件）についても、評価基準値を満足する。

$$10 \text{ kN}(\text{スナッバ反力}) \times 1.29 = 12.9 \text{ kN} < 14 \text{ kN} \text{ (評価基準値)}$$

④ほう酸水注入系配管（設計時条件）（算出値：121MPa, 評価基準値：187MPa）




図 A2-2-8. ほう酸水注入系配管（設計時条件）主要モードと原子炉建屋床応答スペクトル（減衰 2.0%）

表 A2-2-4. ほう酸水注入系配管（設計時条件）の固有周期及び刺激係数

モード	固有周期(s)	刺激係数		
		NS 方向	EW 方向	上下方向
1 次	0.107	0.024	0.005	0.007
2 次	0.095	0.020	0.003	0.011
3 次	0.082	0.003	0.005	0.001
4 次	0.081	0.004	0.002	0.065
5 次	0.080	0.013	0.018	0.007

ほう酸水注入系配管（設計時条件）については代表的振動モードである1次及び4次におけるスペクトルの比率（観測記録／建屋応答解析）が最大で1.18であるため、観測記録と建屋応答解析の相違を考慮した算出値は下記のように求められ、評価基準値を満足する。

$$\begin{aligned} & 96\text{MPa}(\text{地震による応力}) \times 1.18 + 27\text{MPa}(\text{地震以外による応力}) \\ & = 141\text{MPa} < 187\text{MPa} \text{ (評価基準値)} \end{aligned}$$

同様に、ほう酸水注入系支持構造物（設計時条件）についても、評価基準値を満足する。

$$1\text{kN}(\text{スナッパ反力}) \times 1.18 = 1.18\text{kN} < 2\text{kN} \text{ (評価基準値)}$$

⑤ほう酸水注入系配管（本地震時条件）（算出値：174MPa, 評価基準値：265MPa）




図 A2-2-9. ほう酸水注入系配管(本地震時条件)主要モードと原子炉建屋床応答スペクトル(減衰 2.0%)

表 A2-2-5. ほう酸水注入系配管（本地震時条件）の固有周期及び刺激係数

モード	固有周期(s)	刺激係数		
		NS 方向	EW 方向	上下方向
1 次	0.124	0.003	0.004	0.042
2 次	0.114	0.029	0.034	0.006
3 次	0.098	0.002	0.004	0.003
4 次	0.088	0.044	0.078	0.026
5 次	0.086	0.011	0.020	0.107

ほう酸水注入系配管（本地震時条件）については代表的振動モードである 4 次及び 5 次におけるスペクトルの比率（観測記録／建屋応答解析）が最大で 1.27 であるため、観測記録と建屋応答解析の相違を考慮した算出値は下記のように求められ、評価基準値を満足する。

$$\begin{aligned} & 169 \text{ MPa(地震による応力)} \times 1.27 + 17 \text{ MPa(地震以外による応力)} \\ & = 232 \text{ MPa} < 265 \text{ MPa (評価基準値)} \end{aligned}$$

同様に、ほう酸水注入系支持構造物（本地震時条件）についても、評価基準値を満足する。

$$2 \text{ kN(スナッパ反力)} \times 1.27 = 2.54 \text{ kN} < 4 \text{ kN (評価基準値)}$$

#### 4. まとめ

健全性評価の結果をもとに、評価基準値に対する余裕が小さい5系統の配管を選定し、観測記録と建屋応答解析結果の相違による影響を評価した結果、いずれの設備も評価基準値を満足することを確認した。

添付資料-3-1

1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に  
係る総合評価

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

設備区分1)	設備区分2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地震応答分析						
							目標点検	作動試験	機械構造確認	基盤ボルト・潤滑油・潤滑脂	基本点検	追加点検	点検結果	評価部位	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果
<b>(1)立形ポンプ</b>														解析対象外(Bクラス)		良	良
原子炉冷却系設備	給水加熱器ドレン・ベント系	N22-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
高圧向心スプレイ系	高圧向心スプレイ系	E22-C001	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	△バッテリーバックアップ取付ボルト	良	良	
複留熱除去海水ポンプ系	複留熱除去海水ポンプ系	P45-C002	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	揚水管	良	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常あり※1	異常なし	異常なし	-	-	否	揚水管	良	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常あり※1	異常なし	異常なし	○	異常あり※2	否	揚水管	良	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常あり※1	異常なし	異常なし	-	-	否	揚水管	良	良	
(対策完了)														※クラウト内に埋め込まれている基礎ボルトは、目標点検が困難であるため、代替点検として、基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部の剥離・剥離・剥落を確認した。基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部に剥離・剥離・剥落を確認した。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。		良	良
(対策完了)														※クラウト内に埋め込まれている基礎ボルトは、目標点検が困難であるため、代替点検として、基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部の剥離・剥離・剥落を確認した。基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部に剥離・剥離・剥落を確認した。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。		良	良
(対策完了)														※クラウト内に埋め込まれている基礎ボルトは、目標点検が困難であるため、代替点検として、基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部の剥離・剥離・剥落を確認した。基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部に剥離・剥離・剥落を確認した。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。		良	良
(対策完了)														※クラウト内に埋め込まれている基礎ボルトは、目標点検が困難であるため、代替点検として、基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部の剥離・剥離・剥落を確認した。基礎ボルト近傍のモーターハウジングのハトロール部に剥離・剥離・剥落を確認した。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。当事象は経年的なものであると考えられた。		良	良

(注) ○：予め計画する追加占拠 △：解析結果ににより実施する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価			
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基本点検	追加点検	分解点検	構造強度評価	動的機能維持評価		
原子炉冷却系設備	廃留熱除去系 廃留熱除去系サブ系	E11-C001	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	点検結果 点検結果 目的(注)	判定結果	選定理由	良	
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	良	良		
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	良	良		
		E21-C001	-	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	否	デイスチャージ ヘッド取付ボルト	良	良	良 (対策完了)
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	否	デイスチャージ ヘッド取付ボルト	良	良	
			B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常あり	デイスチャージ ヘッド取付ボルト	良	良	
		G31-C001	A	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良 (対策完了)	
			B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	否	-	-		
			B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-		
原子炉冷却材淨化系	原子炉冷却材淨化系	G31-C001	A	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	
			B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-		

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				追加点検				構造強度評価				地震応答解析				
							視点検	動作試験 機能確認	漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検	分解点検 非破壊検査	直接点検 打診試験	目的(注)	点検結果	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	選定理由					
蒸気タービン 低圧復水ポンプ	復水器等	N21-0001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	異				
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	異				
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	異				
冷却水ポンプ/循環 水ポンプ	循環水ポンプ	N71-0001	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常あり※ 1※2	異常なし	異常なし	○	異常あり	否	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	異				
			B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常あり※ 1※2	異常なし	異常なし	○	異常あり※ 1※2	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	解析対象外(Cクラス)	異				
			C	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常あり※ 1※2	異常なし	異常なし	○	異常なし	否	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	異				

(注) ○: 予め計画する追加占拠 △: 解析結果に上り害施する追加占拠 □: 基本占拠の結果害施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	打診試験	点検結果	動的機能維持率	判定結果		
機器設備	液体廃棄物処理 液体廃棄物処理 放射性ビン移 送系	サニチス機器 サンプルポンプ	K11-C051	A	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	○	○	○	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		サービス機器 化学薬液ポンプ	K11-C105	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		補助遮断装置液体 サンプルポンプ	K11-C251	A	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		機械工作装置液体 サンプルポンプ	K11-C303	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		液体廃棄物処理 原子炉換金装置液体 サンプルポンプ	K11-C101	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				E	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				F	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		原子炉換金装置液体 サンプルポンプ	K11-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		タビン遮断装置液体 サンプルポンプ	K11-C104	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を更に追加する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地震応急分析				
							基本点検		追加点検		構造強度評価		動的機能維持評価		
							目視点検	動作試験	非破壊検査	基礎ボルト目視点検	打診試験	評価部位	判定結果	判定結果	遠定理由
液体系装置機器 床面設備	タービン遮断弁部 床面サンプル	K11-C-103	A クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			B クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	地震他のハトロールにおいてぐんぐん上げ下げ不規則及び液漏れ等の現象が発生した。長時間汲み上げにより半壊した。ボブの分解を行った際、ボルト等各部の隙間に詰合せられたものが詰まっていた。動作、漏水等の現象が発生した。  【対策】 ・機器の定期点検と保守を実施し、運転工事等が実施された。 ・異常が発生した場合は、直ちに運転停止して、機器の点検と保守を行なう。 ・機器の定期点検と保守を実施し、運転工事を実施した。 ・異常が発生した場合は、直ちに運転停止して、機器の点検と保守を行なう。
			C クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			D クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	地震他のハトロールにおいてぐんぐん上げ下げ不規則及び液漏れ等の現象が発生した。長時間汲み上げにより半壊した。ボブの分解を行った際、ボルト等各部の隙間に詰合せられたものが詰まっていた。動作、漏水等の現象が発生した。  【対策】 ・機器の定期点検と保守を実施し、運転工事を実施した。 ・異常が発生した場合は、直ちに運転停止して、機器の点検と保守を行なう。 ・機器の定期点検と保守を実施し、運転工事を実施した。 ・異常が発生した場合は、直ちに運転停止して、機器の点検と保守を行なう。
タービン遮断弁部 サンプル	K11-C-301	A クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			B クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			C クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			D クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
タービン遮断弁部 床面サンプル	K11-C-003	A クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			B クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			C クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
			D クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)

(注) ○: 予め計画する追加占拠 △: 解析結果による追加占拠 □: 基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価				
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置					
機器設備	機器設備	機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	K11-C2001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検 打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	K21-D2001	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	K12-D0003	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	-	
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	K11-C002	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	K11-C002	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	-	口	異常なし	否	-	解析対象外(Bクラス)	良 (対策完了)	
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	K11-C102	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	-	口	異常なし	否	-	解析対象外(Bクラス)	良 (対策完了)	
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	K11-C102	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	-	口	異常なし	否	-	解析対象外(Bクラス)	良 (対策完了)	
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	C	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	-	口	異常なし	否	-	-	解析対象外(Bクラス)	良 (対策完了)	
		機器設備 機械装置 液体系物質処理 放射性レシコン系	D	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	-	口	異常なし	否	-	-	解析対象外(Bクラス)	良 (対策完了)	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価			
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基本点検	追加点検	分解点検	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
機器名稱 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置	機器番号 K41-C002 A クラス3 B	種類 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置 液体放射性物質処理装置	安全重要度 重要度 重要度 重要度 重要度 重要度 重要度 重要度	耐震重要度 重要度 重要度 重要度 重要度 重要度 重要度 重要度	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良 (対策完了)
					B	クラス3	B									
					C	クラス3	B									
					D	クラス3	B									
					P46-C002	高圧炉心フレイ ディーゼル海水ポンプ	A	クラス1	A							

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価						
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	漏えい検	基礎ボルト	追加点検	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	選定理由	
<b>(2)機器点検</b>														地盤応答解析			総合評価		
計測制御系統設備	制御機器運動系 制御機器運動系	制御機器運動系 制御機器運動系	C12-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
原子炉冷却系統設備	海水系・給水系 海水系・給水系	タピオ運動制御子供給 海水ポンプ	N21-C008	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			N21-C009	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
海水系・給水系 海水系・給水系	電動機運動制御子供給 海水ポンプ	N21-C009	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
			N21-C009	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良
			N21-C009	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良
海水系・給水系 海水系・給水系	高圧海水ポンプ	N21-C002	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
			N21-C002	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良
			N21-C002	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良
海水系・給水系 海水系・給水系	海水脱塩装置海側環 海水ポンプ	N27-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
			N27-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良
			N27-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良
蒸気タービン 蒸気タービンに付 給水処理装置	給水処理装置 給水処理装置	Y41	No.1	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良	
			Y41	No.1	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良
蒸気タービン 蒸気タービンに付 給水移送ポンプ	給水移送ポンプ	P11-C001	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			P11-C001	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
蒸気タービン 蒸気タービンに付 給水移送ポンプ	給水移送ポンプ	P11-C001	B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			P11-C001	B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
海水器等	海水器等	N21-C006	-	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良	
			N21-C006	-	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検			地盤点検解説			総合評価		
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	漏水点検	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価		
燃料燃焼設備	油燃発電機、重油ポンプ、 重油ポンプ室及びバーナー	P82-C002 油燃発電機	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	良
			B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	解析対象外(Cクラス)	
			C	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	解析対象外(Cクラス)	
		P82-C001 燃料移送ポンプ	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	解析対象外(Cクラス)	良
			B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	解析対象外(Cクラス)	
		P37-C001 高圧炉心スプレイ イデーゼル冷却ポンプ系 中間ループ系	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	解析対象外(Cクラス)	良
非常用予備発電装置	非常用機械冷却 中間ループ系	P38-C001 非常用機械冷却中間 ループ系	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	解析対象外(Cクラス)	良
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果	評価部位	判定結果	解析対象外(Cクラス)	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視 点検	作動試験 機能確認	漏水点検 漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検	打診試験	分解点検 非燃焼装置	点検結果 点検結果 目的(注)	判定結果	判定結果	
原子炉冷却系設備	原子炉冷却系 冷却系	原子炉冷却系 冷却系	E51-C001	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	○	異常なし	異常なし	良	良
		原子炉冷却系 冷却系	P21-C001	△	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	異
		原子炉冷却系 冷却系	P31-C002	△	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	良
		原子炉冷却系 冷却系	P31-C002	△	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	良
		原子炉冷却系 冷却系	P31-C002	△	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	良
		原子炉冷却系 冷却系	P31-C002	△	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	良
		残留熱除去系 冷却系	E11-C002	-	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	良
		残留熱除去系 冷却系	E11-C002	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常あり	否	-	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価  
機第1号発電所原子力刈羽柏崎刈羽原発

□：基本点検の結果実施する追加点検  
△：解祈結果ににより実施する追加点検  
○：予め計画する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検			地盤点検解説			総合評価		
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
原子炉冷却系設備 水系	原子炉冷却水系 水系	原子炉冷却水系 水系	E21-C002	A	クラス3	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良
福井水系	福井水系	福井水系	P13-C001	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常あり	否	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良
			B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	否	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	否	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良
燃料設備	燃料	燃料ブール冷却淨化 系水系	G41-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常あり	否	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良
			P14-C001	A	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良
			B	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス3)	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	追加点検	分解点検	
機器設備	気体燃素物處理系 ガス真空ポンプ	気体燃素物處理系排 ガス真空ポンプ	N62-C001	A	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好
				B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好
	燃素物處理設備 液体燃素物處理系 電導率測定系	高電導度燃素系収集 ホーフ	K13-C001	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好
				B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好
				C	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好
				D	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検	基礎ボルト	分解点検	構造強度評価	動的機能維持評価	
機器設備	機器設備	高電導度液体系蒸留水ポンプ 液体系熱物質処理装置循環ポンプ	K13-C002	A	クラス3	B				目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	判定結果	選定理由	
機器設備	機器設備	高電導度液体系蒸留水ポンプ 液体系熱物質処理装置循環ポンプ	K13-C003	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	口 異常なし	否	-	地盤による地下5階海水に伴い、ポンプの水没が確認された。海水しづか分解床で腐食はなく、外部の汚れのみが確認された。運転確認を実施し異常のないことを確認した。
機器設備	機器設備	高電導度液体系蒸留水ポンプ フルボンブ	K13-C003	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口 異常なし	否	-	地盤による地下5階海水に伴い、ポンプの水没が確認された。海水しづか分解床で腐食はなく、外部の汚れのみが確認された。運転確認を実施し異常のないことを確認した。
機器設備	機器設備	高電導度液体系蒸留水ポンプ フルボンブ	K13-C004	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	口 異常なし	否	-	地盤による地下5階海水に伴い、ポンプの水没が確認された。海水しづか分解床で腐食はなく、外部の汚れのみが確認された。運転確認を実施し異常のないことを確認した。
機器設備	機器設備	高電導度液体系蒸留水ポンプ フルボンブ	K13-C004	B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口 異常なし	否	-	地盤による地下5階海水に伴い、ポンプの水没が確認された。海水しづか分解床で腐食はなく、外部の汚れのみが確認された。運転確認を実施し異常のないことを確認した。
機器設備	機器設備	高電導度液体系蒸留水ポンプ フルボンブ	K13-C004	B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	口 異常なし	否	-	地盤による地下5階海水に伴い、ポンプの水没が確認された。海水しづか分解床で腐食はなく、外部の汚れのみが確認された。運転確認を実施し異常のないことを確認した。

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	追加点検	分解点検	
機器設備	廃棄物処理	濃縮廃液ポンプ	K22-C001	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし (対策実7)
	固体廃棄物処理系 濃縮廃液系			B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし (対策実7)
				C	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし (対策実7)
				B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし (対策実7)
				A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし (対策実7)
廃棄物処理設備	クラフト移送ポンプ	固体廃棄物処理系 保証システム	K21-C004	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし (対策実7)
				B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし (対策実7)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 [ににより実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検]

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地震応答解析								
							目標点検	自動試験機能確認	漏水の有無	基盤がルート非破壊検査	追加点検	初期点検	点検結果	判定結果	判定結果	動的機能維持評価	動的機能維持評価	選定理由	総合評価
重要設備	液体供給機 固体燃焼物処理系 液体燃焼物処理系 スラッシュ系	液体供給機 液体燃焼物処理系 液体燃焼物処理系 スラッシュ系	K21-C-102	-	クラス3	B	異常あり	-	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)
			K21-C-202	-	クラス3	B	異常あり	-	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)
			K21-C-302	-	クラス3	B	異常あり	-	異常なし	○ 口	異常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)
			K21-C-2001	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)
			K21-D-2002	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)
			K16-O-0001	A	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)
			B	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)	
			K12-C-0001	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)
			B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)	
							異常あり	異常なし	異常なし	○ 口	黒常なし	否	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	地震による地下空間浸水に伴い、ポンプの水位が確認されず。選定理由はなく、本部の汚れのみが確認された。	自 (対策完了)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 開拓結果ににより実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				構造強度評価				動的機能維持評価				総合評価
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
機器設備	機器設備	低電圧度量衡機器 液体処理装置系分離水ポンプ	K12-C002	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		低電圧度量衡機器サン	K12-C003	A	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常なし	否	-	解析対象外(Bクラス)	良
		ブルボン		B	クラス3	B	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常なし	否	-	解析対象外(Bクラス)	良
		医薬物処理設備	K14-C001	A	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		法規保安液系吸収ポンプ		B	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		医薬物処理設備	K14-C101	A	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		法規保安液系吸収ポンプ		B	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		医薬物処理設備	K14-C102	A	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		法規保安液系吸収ポンプ		B	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		医薬物処理設備	K14-C103	A	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		法規保安液系吸収ポンプ		B	ソックラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		補助ボルト	P82-C101	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		補助ボルト		B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		補助ボルト		C	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機 柏崎刈羽原子力発電所

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果による追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価		
							基本点検	追加点検 漏えい検 目視点検	基礎ボルト 目視点検 打診試験	追加点検 分解点検 非燃焼装置	点検結果 点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
<b>(5)電動機</b>															
計測制御系統設備	計装用正立空気圧縮機電動機系	P52-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
原子炉冷却材ポンプ可変周波数電源装置	原子炉冷却部材循環ポンプM-G型電動機	C81-C001	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	電動機分解点検にて固定子側に織り込み、コイル部にコナラ放電箇所が複数ある。電動機の外観目視上は異常がないこと。過去に同様の現象を確認していることから、今年も同様である。地盤の影響でないことを判断し、ゴルフ球の修理等の施設を実施した。また、オーバーリングの交換修理を実施した。	電動機分解点検にて固定子側に織り込み、コイル部にコナラ放電箇所が複数ある。電動機の外観目視上は異常がないこと。過去に同様の現象を確認していることから、今年も同様である。地盤の影響でないことを判断し、ゴルフ球の修理等の施設を実施した。また、オーバーリングの交換修理を実施した。
						異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
制御導風機系	制御導風機	C12-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
ほう海水注入系	ほう海水注入系ポンプ	C41-C001	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地盤応答解析				総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検	基礎ボルト	追加点検	分解点検	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	
原子力冷却系統設備 給水加熱器・冷却水系	給水加熱器・冷却水系	原子炉冷却水ポンプ	N22-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
				C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
		原子炉冷却水ポンプ電動機 中間ケーブル系	P21-C001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
				C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
原子炉冷却水ポンプ電動機 中間ケーブル系	原子炉冷却水ポンプ電動機 中間ケーブル系	原子炉冷却水ポンプ電動機	P31-C002	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
				C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)	良
		原子炉冷却水ポンプ電動機 循環系	B31-C001	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	※取り扱い付用ボルトの直び(ネジ山) (付録完)	良
				B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	※取り扱い付用ボルトの直び(ネジ山) (付録完)	良
				C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	※再循環系解体の評価にて代替 品 * 良 *	良
高圧ポンプスイッチ 系	高圧ポンプスイッチ 系	高圧ポンプスイッチ系ポンプ電動機	E22-C001	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*ポンプ本体と共に構造強度評価を実施 良 *	良 *
															※フレキシブル電線管のすべり確認 された。レギュール電線管の取り付けが本格点検時 で行われたが、接続部が緩んでいたため地盤の影響に よるもしくは不適切な接続箇所によるものと想定され て、取扱い付用ボルトの直び(ネジ山)が確認された。 本機器は始動時に「うねうね」の音が聞こえた。 この原因は、機器の運搬時に機器本体が固定されてお らず、運搬時に機器本体が振動したことによるものと見 受けられる。また、同様の現象が他の機器にも見ら れ、過去に機器本体が運搬時に振動したことによる現象を行 った。過去に機器本体が運搬時に振動したことによ る現象は、地盤の影響によって機器本体が運搬時に 振動したことによる現象である。しかし、地盤の影響によ る現象は、機器本体が運搬時に振動したことによる現象を行 った。	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	
原子力冷却系設備	残留熱除去海水ポンプ電動機系	P45-C002	A	クラス1	As	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良*(対策完了)
		B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
		D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
残留熱除去系	残留熱除去海水ポンプ電動機	E11-C002	-	クラス3	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(クラス3)
		E11-C001	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
		B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
残留熱除去冷却中間	残留熱除去冷却機	P36-C001	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(クラス3)
		B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
		D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

(注) ○：予め計画する追加占拠へ、既存結果に上り実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○：予め計画する追加占拠 △：経済的結果に上り室施する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

機器名	機器番号	種類	安全重要度	前回重要度	設備点検				地震応答解析				
					目標点検	作動試験 機能確認	漏えい検	基礎ガルト 目視点検	追加点検 非破壊検査	点検結果 目的(注)	耐震強度評価 副面部位	判定結果	選定理由
液体冷却装置 タービン遮断弁付電動機 K11-C-0104	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	D	クラス3	B	異常あり※ 異常なし※ 異常なし※	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	否	-	-	※電動機が完全に水没し、維持使用 困難と考えられため、電動機取扱い文 書を元に過電流遮断して動作のないこ とを確認。[▲]
	E	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	F	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	G	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	H	クラス3	B	異常あり※ 異常なし※ 異常なし※	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	否	-	-	※電動機が完全に水没し、維持使用 困難と考えられため、電動機取扱い文 書を元に過電流遮断して動作のないこ とを確認。[▲]
	I	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	J	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
タービン遮断弁付電動機 K11-C-0103	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	E	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	F	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	G	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	H	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	I	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	J	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
タービン遮断弁付電動機 K11-C-0301	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	E	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	F	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	G	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	H	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	I	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	J	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
タービン遮断弁付電動機 K11-C-0003	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	E	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	F	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	G	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	H	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	I	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
	J	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 銃弾結果による実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	作動試験	機能確認	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	動的機能保持率		
液体貯蔵槽 液体処理系	原子炉建屋原子 子貯蔵槽 液体貯蔵槽サ ンプルポンプ動機	K11-C101	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			E	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			F	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
気体液体物 理系	原子炉建屋 内気体液体物 理系排気系 ポンプ動機	N12-C001	A	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			追加点検			構造強度評価			地震答応評価		
							視点検	作動試験	漏水確認	基礎ガルト	分岐点検	直接点検	点検結果	評価部位	判定結果	動的強度評価	構造強度評価	地震答応評価
高電導ホンブ電動機 液体流量系凍結水ポンプ 液体流量系凍結水ポンプ 液体流量系ポンプ 液体流量系ポンプ	K13-C003 K13-C001 K13-C002 K13-C004	高電導ホンブ電動機 液体流量系凍結水ポンプ 液体流量系ポンプ 液体流量系ポンプ 液体流量系ポンプ	A	ノンクラス	C	異常あり※	異常あり※	異常なし※	-	-	-	-	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			B	ノンクラス	C	異常あり※	異常あり※	異常なし※	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			A	ノンクラス	C	異常あり※	異常あり※	異常なし※	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			B	ノンクラス	C	異常あり※	異常なし※	異常なし※	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			C	ノンクラス	C	異常あり※	異常なし※	異常なし※	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			D	ノンクラス	C	異常あり※	異常なし※	異常なし※	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良(対策完了)	
			B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良(対策完了)	
高電導ホンブ電動機 液体流量系ポンプ	K13-C004	高電導ホンブ電動機 液体流量系ポンプ	A	ノンクラス	C	異常あり※	異常なし※	異常なし※	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	
			B	ノンクラス	C	異常あり※	異常なし※	異常なし※	-	-	-	-	口異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	異常(対策完了)	

(注) ○・予め計画する追加点検 □・解析結果により実施する追加点検 □・基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析	総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	追加点検	分解点検	評価部位	判定結果	判定結果		
機器設備	機器設備	高電場度処理装置 液体処理物質処理装置 電導液系	K13-C002	A	ノンクラス	C	異常なし	漏えい検査	基礎ボルト 目視点検	異常なし	異常なし	点検結果 目的(注)	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	ノンクラス	C				打診試験							解析対象外(Cクラス)	
機器設備	機器設備	高電場度処理装置 液体処理物質処理装置 電導液系	K13-C003	A	ノンクラス	C	異常なし	漏えい検査	基礎ボルト 目視点検	異常なし	異常なし	点検結果 目的(注)	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	ノンクラス	C				打診試験							解析対象外(Cクラス)	
機器設備	機器設備	高電場度処理装置 液体処理物質処理装置 電導液系	K16-C001	A	ノンクラス	C	異常なし	漏えい検査	基礎ボルト 目視点検	異常なし	異常なし	点検結果 目的(注)	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	ノンクラス	C				打診試験							解析対象外(Cクラス)	
機器設備	機器設備	高電場度処理装置 液体処理物質処理装置 電導液系	K16-C002	A	ノンクラス	C	異常なし	漏えい検査	基礎ボルト 目視点検	異常なし	異常なし	点検結果 目的(注)	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	ノンクラス	C				打診試験							解析対象外(Cクラス)	
機器設備	機器設備	高電場度処理装置 液体処理物質処理装置 電導液系	K14-C102	A	ノンクラス	C	異常なし	漏えい検査	基礎ボルト 目視点検	異常なし	異常なし	点検結果 目的(注)	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	ノンクラス	C				打診試験							解析対象外(Cクラス)	
機器設備	機器設備	高電場度処理装置 液体処理物質処理装置 電導液系	K14-C101	A	ノンクラス	C	異常なし	漏えい検査	基礎ボルト 目視点検	異常なし	異常なし	点検結果 目的(注)	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	ノンクラス	C				打診試験							解析対象外(Cクラス)	
機器設備	機器設備	高電場度処理装置 液体処理物質処理装置 電導液系	K14-C001	A	ノンクラス	C	異常なし	漏えい検査	基礎ボルト 目視点検	異常なし	異常なし	点検結果 目的(注)	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	ノンクラス	C				打診試験							解析対象外(Cクラス)	

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○・予め計画する追加占拠 □・より実施する追加占拠 ▲・解析結果 (より実施する追加占拠) ■・基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	
機器設備	液体物質処理系 固体物質処理系 スラッシュポンプ電動機	海水浄化系粉末樹脂槽 液体分離槽 スラッシュポンプ電動機	K21-C202	-	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	否	良 (対策完了)
		海水浄化系粉末樹脂槽 液体分離槽 アカントポンプ電動機	K21-C201	A	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	否	良 (対策完了)
		海水浄化系洗浄機 送水泵ポンプ電動機	K21-C003	A	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	否	良 (対策完了)
		海水浄化系洗浄機 送水泵ポンプ電動機	K21-C003	B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良 (対策完了)
		原子炉冷却水系 粉末樹脂洗浄槽 スラッシュポンプ電動機	K21-C102	-	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	異常あり※異常あり※異常なし※	-	異常なし	-	異常なし	良 (対策完了)
	原子炉冷却水系 粉末樹脂洗浄槽 スラッシュポンプ電動機	原子炉冷却水系 粉末樹脂洗浄槽 スラッシュポンプ電動機	K21-C101	A	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	異常あり※異常あり※異常なし※	-	口	異常なし	否	良 (対策完了)
		原子炉冷却水系 粉末樹脂洗浄槽 スラッシュポンプ電動機	K21-C101	B	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	異常あり※異常あり※異常なし※	-	口	異常なし	否	良 (対策完了)
		換気ポンプ電動機	K21-C2001	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良 (対策完了)
		換気ポンプ電動機	K21-C2002	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良 (対策完了)
		換気ポンプ電動機	K21-C2002	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良 (対策完了)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価	
							目視点検	作動機器確認	漏えい検認	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
機器設備	機器設備	クラッド移送ポンプ電動機	K21-C004	A	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	□	異常なし	否	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が水没し、電線抵抗が低下した。ポンプの排水を管理するための操作点検を実施し、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)
				B	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	□	異常なし	否	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が水没し、電線抵抗が低下した。ポンプの排水を管理するための操作点検を実施し、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)
		使用済樹脂槽スラッシュポンプ電動機	K21-C302	-	ノンクラス	C	異常あり※異常なし※異常なし※	-	-	-	異常なし	否	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が水没せず、電線抵抗が正常のままであることを確認した。 (対策完了)
		使用済樹脂槽元カッパポンプ電動機	K21-C301	A	ノンクラス	C	異常あり※異常なし※異常なし※	-	-	□	異常なし	否	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が水没した。ポンプ内の排水処理を行へ、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)
				B	ノンクラス	C	異常あり※異常なし※異常なし※	-	-	□	異常なし	否	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が水没した。ポンプ内の排水処理を行へ、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)
		使用済樹脂槽スランジ供給機電動機	K21-D2002	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が完全に水没した。電動機洗浄液を注入して異常のないことを確認した。 (対策完了)
				B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が完全に水没した。電線抵抗が正常のままであることを確認した。 (対策完了)
		スランジ脱水機電動機	K21-D2001	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	※スランジ脱水機はこれまで使用しておらず、今後も使用する見込みがないことから直接対象外としました。
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	-
		機器設備	K11-C251	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が完全に水没し、電線抵抗の測定を行へ、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)
				B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が完全に水没し、電線抵抗の測定を行へ、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)
		機器設備	K11-C302	A	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が完全に水没し、電線抵抗の測定を行へ、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)
				B	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	-	否	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	※電動機が完全に水没し、電線抵抗の測定を行へ、確認済にて異常のないことを確認した。 (対策完了)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価			
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価		
機器設備	液体放射性物質処理系 液体放射性物質送送系	原子炉構造物修理 構造部材取扱装置サンプルポンプ電動機	K11-C002	A	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
				B	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
				C	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
				D	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
原子炉構造部材付属 低電導度材質サンプルポンプ電動機	K11-C002	A	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良	
		B	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良	
		C	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良	
		D	ノンクラス	C	異常あり※異常あり※異常なし※	-	-	-	点検結果 目的(注)	点検結果 目的(注)	-	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良	
機器部材付属 ポンプ電動機	K11-C2001	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
		B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
サービス機器 サンプルポンプ電動機	K11-C351	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
		B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
サービス機器 サンプルポンプ電動機	K11-C105	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
		B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良
機器工作室給排水 サンプルポンプ電動機	K11-C303	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	※電動機が完全に水没し、油線抵抗の低下が見られため、電動機新製の交換を行い、確認運転にて異常ないことを確認した。	(対策完了) 良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			構造強度評価			総合評価	
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	漏水点検	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	選定理由	
非常用予備労働装置	高圧ポンプアダプタ セイザル海水系	P46-C002	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検結果 点検結果 点検結果	*	良*	* *ポンプ本体と合せて構造強度評価 値／動的機能維持評価を実施	良
	高圧ポンプアダプタ セイザル海水系	P37-C001	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*	良*	良*	* *ポンプ本体と合せて構造強度評価 値／動的機能維持評価を実施	良
非常用補機冷却中間 ルーフ系	非常用補機冷却中間 ルーフ電動機	P38-C001	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*	良*	良*	* *ポンプ本体と合せて構造強度評価 値／動的機能維持評価を実施	良
	非常用補機冷却中間 ルーフ系	P38-C001	B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*	良*	良*	* *ポンプ本体と合せて構造強度評価 値／動的機能維持評価を実施	良
原子炉冷却系統設備	原子炉冷却材淨化系 ボンブ電動機	G31-C001	A	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*	良*	良*	* *分析対象外(Bクラス)	良
	原子炉冷却材淨化系 ボンブ電動機	G31-C001	B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*	良*	良*	* *分析対象外(Bクラス)	良
補助ボイラ	補助ボイラに付 属する水設備	P82-C101	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	* *解析対象外(Cクラス)	良
	補助ボイラ	P82-C101	B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	* *解析対象外(Cクラス)	良
	補助ボイラ	P82-C101	C	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	* *解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価			
							基本点検 作動試験 機能確認	漏えい検 認	目視点検 打診點検	追加点検 分解点検 非燃焼装置	基盤ボルト 点検	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
<b>(6)ファン</b>																
放射線監測設備	換気系	T/B送風機	U41-C201	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	■
				B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
T/B排風機	U41-C202	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
RW/A送風機	U41-C301	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
換気系 原子炉安全炉出区段 換気系 換気系及び排風機				B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	■ ※直近工事
				C	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
RW/A排風機	U41-C302	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				構造強度評価				動的機能維持評価				総合評価	
							基本点検		追加点検		評価部位		判定結果		評価部位		判定結果			
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	点検結果	点検結果	打診試験	点検目的	点検結果	点検結果		
放熱換熱装置	換気系 ナビス送風機 送風機及び排風機	S/Bホットラバ送風機	U41-C03	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			U41-C04	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		S/Bホットラバ排風機	U41-C04	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		S/B送風機	U41-C01	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			U41-C02	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
	換気系 (原子炉内制御室 原子炉外制御室 空気系)	S/B排風機	U41-C02	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		送風機及び排風機	U41-C02 (R)排風機	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			U41-C02 (R)送風機	B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			U41-C101 (R)排風機	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			U41-C103 (R)送風機	B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
換気系 (中井制御室換気系)	中井制御室換気系	U41-C501 (C/A排風機)	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良		
			U41-C502 (C/A排風機)	B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			U41-C503 (C/A排風機)	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
			U41-C503 (C/A排風機)	B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価	
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	追加点検	分解点検	動的機能特徴	
<b>(8)空気圧縮器</b>														
計測制御系統設備	計装用压缩空氣装置用圧縮空氣室 系	空気圧縮機	P52-C001	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常あり※	否	-	-
				B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-
<b>(9)計測制御系統設備</b>														
原子炉格納容器	圧力低減装置 (可燃ガス制御系)	主回路水注入系 主要弁	C41-F007	-	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良*	※ C41-F007弁(代表)
			C41-F008	-	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	※
原子炉格納容器	圧力低減装置 (可燃ガス制御系)	主回路水注入系 主要弁	T49-F001	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
			T49-F002	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
不活性ガス系	不活性ガス系	主回路水注入系 主要弁	T49-F003	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	○	異常なし	良	良
			T49-F004	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	* T49-F003弁(代表)
不活性ガス系	不活性ガス系	主回路水注入系 主要弁	T31-F001	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
			T31-F002	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
不活性ガス系	不活性ガス系	主回路水注入系 主要弁	T31-F003	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
			T31-F004	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
不活性ガス系	不活性ガス系	主回路水注入系 主要弁	T31-F005	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	* T31-F004弁(代表)
			T31-F006	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
不活性ガス系	不活性ガス系	主回路水注入系 主要弁	T31-F007	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良
			T31-F008	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価		
							目視点検	作動部検査	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	判定結果		
原子炉格納施設 不活性ガス系 主要弁			T31-F012	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
			T31-F016	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
			T31-F019	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常あり※ 1	異常なし	-	-	口	異常なし	否			良	
			T31-F020	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
			T31-F021	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
			T31-F022	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	口	異常なし	否			良	
			B21-F051	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
			B21-F052	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
			B21-F052	B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
			B21-F052	B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良				良	
※「作動確認時、運動部よりエアリーを噴出する。バキン音が比較的大きく聞こえた。」 <b>異常</b> <b>(注)</b>																		
※「作動確認時、運動部よりエアリーを噴出する。バキン音が比較的大きく聞こえた。」 <b>異常</b> <b>(注)</b>																		
* T31-F060弁(芯管)の大さき配管に付属にて代表																		
* B21-F052弁(芯管)の大さき配管に付属にて代表																		

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検			地盤点検解説			総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	
原子炉冷却系 中間ループ系	原子炉冷却系設備	原子炉冷却水主要弁	E51-F003	-	クラス1	As	異常なし	漏えい検認	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			E51-F004	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			E51-F005	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			E51-F006	-	クラス3	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			E51-F008	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			E51-F009	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	良*	良*	良
			E51-F010	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			E51-F012	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			E51-F015	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
			P31-F481	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
原子炉冷却水 中間ループ系	原子炉冷却水	P31-F488	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	良*	良*	良
		B31-F001	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
		B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良
		B31-F002	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	良*	良*	良
		B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	良	良	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動機能確認	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	
原子炉冷却系設備 電気系	主要弁 電気系	E22-F003	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E22-F004	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E22-F006	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E22-F008	-	クラス3	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E22-F010	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F001	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F001	B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F001	C	クラス1	As	異常あり	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	否	良
		E11-F004	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F004	B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
残留熱除去系		E11-F008	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F008	B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F008	C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
電源供給系		E11-F007	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F007	B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良
		E11-F007	C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

\* E22-F004が(応答の大きい配管に付属)にて代表

\* E11-F007が(応答の大きい配管に付属)にて代表

\* E11-F008が(応答の大きい配管に付属)にて代表

\* E11-F004が(応答の大きい配管に付属)にて代表

\* E11-F007が(応答の大きい配管に付属)にて代表

\* E11-F008が(応答の大きい配管に付属)にて代表

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動部検査	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	
原子炉冷却系設備	残留熱除去系	主要弁	E11-F007	B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常	良
						異常あり	異常なし	異常なし	異常なし			否	良
			E11-F012	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常	良
			E11-F013	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常	良
			E11-F021	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常	良
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			E11-F024	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	○異常なし	良*
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常	良
			E11-F025	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常あり	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常なし 否	良
			E11-F028	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常	良
			E11-F029	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	点検結果	異常	良
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果	異常	良

\*E11-F007Bが(評定の大きい配管)に付属にて代表

地盤応答においてては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。  
 地盤応答においては、周波数帯域によっては、測定結果に誤差が生じる。原因は、井筒開設及び測定用パイプによる遮蔽の影響である。

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価	
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	漏水点検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼材設置	点検結果		
原子炉冷却系制御 主蒸気圧縮機系	主蒸気圧縮機系制御弁漏 えいり用開閉系	E32-F001	A	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			C	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			D	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			E	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			F	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			G	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			H	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			E32-F002	A	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常
			B	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
E32-F003	A	クラス1	As	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			C	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			D	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			E	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			F	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			G	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			H	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			E32-F004	A	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
E32-F005	A	ノンクラス	C	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			D	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			E	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			F	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			G	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			H	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			E32-F006	A	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常
			B	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	
			E32-F006	A	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常
			B	ノンクラス	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	異常	

\* E32-F006が応答の大きい面

★

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価			
							目視 点検	作動試験 機能確認	漏水監 視	基本点検	追加点検 分解点検 非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	選定理由
原子炉冷却系統設備 主蒸気系	タピランバイパス弁	N37-F001	(1)	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			(2)	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			(3)	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			(4)	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			(5)	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			E21-F001	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			E21-F003	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			E21-F004	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	分析対象外(Bクラス)	良
			E21-F006	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良*	* E21-F004弁応答の大さき配管に付属して代表	良	分析対象外(Bクラス)	良
			G31-F003	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良*	* G31-F003弁応答の大さき配管に付属して代表	良	分析対象外(Bクラス)	良
原子炉冷却材淨化系		G31-F004	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良*	* G31-F003弁応答の大さき配管に付属して代表	良	分析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							基盤ボルト	非燃点検	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							目視点検	打診試験	目的(注)				
原子炉冷却系統設備	主蒸気系	主蒸気逃れ安全弁	B21-F001	A	クラス1	As	異常あり	異常なし	異常なし	○	異常なし	否	排気管フランジ取付ボルトに緩みが確認された。 主蒸気配管への取付けの際、排気管挿入力が非常に強いため、チエーンロックを使用して各フランジの面合はけを行なうが、配管フランジの面合はけ後トルクの応力感があることが想定され、繰り返しつづいた可能である。弁としての構造強度、機能維持への影響はない。 → <u>ガバケツの交換を行なう。異常のないことを確認して。</u>
				B クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	異常	異	
				C クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	異常	異	
				D クラス1	As	異常あり	異常なし	異常なし	○	異常なし	異常	異	
				E クラス1	As	異常あり	異常なし	異常なし	○	異常なし	異常	異	

\*B21-F001K弁底蓋の大きい面間に付属にて表

良\*

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							基本点検	追加点検	分解点検	動的機能維持評価	評価部位	判定結果	選定理由	
原子炉冷却系統設備	主蒸気系	主蒸気通り安全弁	B21-F001	F	クラス1	A <sub>5</sub>	目視点検	作動試験 機能確認	基準ボルト 目視点検	分解点検	点検結果 目的(注)	点検結果 点検結果	判定結果	動的機能維持評価
					異常なし		-	-	○	異常なし	否			機器部品交換付が小に限るが強 度付いた。
					異常なし		-	-	○	異常なし	否			機器部品交換付が小に限るが強 度付いた。
					異常なし		-	-	○	異常なし	否			機器部品交換付が小に限るが強 度付いた。
					異常なし		-	-	○	異常なし	否			機器部品交換付が小に限るが強 度付いた。
					異常なし		-	-	○	異常なし	否			機器部品交換付が小に限るが強 度付いた。
					異常なし		-	-	○	異常なし	否			機器部品交換付が小に限るが強 度付いた。
					異常なし		-	-	○	異常なし	否			機器部品交換付が小に限るが強 度付いた。

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析	総合評価	
							目視点検	作動部検査	漏えい検査	基準ボルト	非燃焼材検査	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	動的機能維持評価		
原子炉冷却系設備	主蒸気系	主蒸気通り安全弁	B21-F001	J	クラス1	As											排気管フランジ取付ボルトに緩みが確認された。	排気管フランジ取付ボルトに緩みが確認された。
							異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	否			主蒸気配管への取付けの際、排気管拘束力が非常に強いため、チエーンロックをしますが、配管フランジの面合はせを行なうのが、配管フランジの面合はせを行うものの、チエーンロック取付け後トルクの応力緩和があることが想定され、繰り返しひきなくなった可能性がある。并としての構造強度、機能維持への影響はない。ガバケツの交換を行なう。 →を差別化上。	主蒸気配管への取付けの際、排気管拘束力が非常に強いため、チエーンロックをしますが、配管フランジの面合はせを行なうのが、配管フランジの面合はせを行うものの、チエーンロック取付け後トルクの応力緩和があることが想定され、繰り返しひきなくなった可能性がある。并としての構造強度、機能維持への影響はない。ガバケツの交換を行なう。 →を差別化上。
				K	クラス1	As											主蒸気配管への取付けの際、排気管拘束力が非常に強いため、チエーンロックをしますが、配管フランジの面合はせを行なうのが、配管フランジの面合はせを行うものの、チエーンロック取付け後トルクの応力緩和があることが想定され、繰り返しひきなくなった可能性がある。并としての構造強度、機能維持への影響はない。ガバケツの交換を行なう。 →を差別化上。	主蒸気配管への取付けの際、排気管拘束力が非常に強いため、チエーンロックをしますが、配管フランジの面合はせを行なうのが、配管フランジの面合はせを行うものの、チエーンロック取付け後トルクの応力緩和があることが想定され、繰り返しひきなくなった可能性がある。并としての構造強度、機能維持への影響はない。ガバケツの交換を行なう。 →を差別化上。
				L	クラス1	As											* B21-F001K弁底座の大さい 記録に付属にて表	* B21-F001K弁底座の大さい 記録に付属にて表
				M	クラス1	As											主蒸気配管への取付けの際、排気管拘束力が非常に強いため、チエーンロックをしますが、配管フランジの面合はせを行なうのが、配管フランジの面合はせを行うものの、チエーンロック取付け後トルクの応力緩和があることが想定され、繰り返しひきなくなった可能性がある。并としての構造強度、機能維持への影響はない。ガバケツの交換を行なう。 →を差別化上。	主蒸気配管への取付けの際、排気管拘束力が非常に強いため、チエーンロックをしますが、配管フランジの面合はせを行なうのが、配管フランジの面合はせを行うものの、チエーンロック取付け後トルクの応力緩和があることが想定され、繰り返しひきなくなった可能性がある。并としての構造強度、機能維持への影響はない。ガバケツの交換を行なう。 →を差別化上。

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							基準ボルト	非燃点検査	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							目視点検	打診試験	目的(注)	評価部位	判定結果	選定理由	
原子炉冷却系設備	主蒸気系	主蒸気逃れ安全弁	B21-F001	N	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	否	異常なし	異常なし	排氣管フランジ取付ボルトに緩みが確認された。 主蒸気配管への接取部に緩みが確認された。 配管取扱い強度が非常に強いため、チエーンロックを用いて各フランジの面合はは行うが、配管フランジの面合が緩みが確認された。 後には各フランジ面合に緩みが確認された。 繰り返し行なった可能である。弁としての構造強度、機能維持への影響はない。 ガバケットの交換を行った。 →を差し戻しました。	良
	P	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	異常なし	排氣管フランジ取付ボルトに緩みが確認された。 主蒸気配管への接取部に緩みが確認された。 配管取扱い強度が非常に強いため、チエーンロックを用いて各フランジの面合はは行うが、配管フランジの面合が緩みが確認された。 後には各フランジ面合に緩みが確認された。 繰り返し行なった可能である。弁としての構造強度、機能維持への影響はない。 ガバケットの交換を行った。 →を差し戻しました。	良
	Q	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	異常なし	* B21-F001(主蒸気管)にて 配管に付属にて付帯の大きさ →を差し戻しました。	良*
	R	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	異常なし	→を差し戻しました。	良
	S	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	異常なし	→を差し戻しました。	良
	T	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	異常なし	→を差し戻しました。	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動部検査	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	動的機能特徴	判定結果	
原子炉冷却系統設備 主蒸気系	主要弁	B21-F002	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		B21-F003	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	良	-	良
		B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	良	-	良
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		B21-F004	A	クラス2	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		B	クラス2	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		C	クラス2	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
		D	クラス2	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良

\*B21-F0020が(矢)の大きい面箇にて付属にて代表

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価		
							目視 点検	作動試験 機能確認	漏水漏出 漏えい検 認	基本点検	追加点検 分解点検 非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	
蒸気タービン 安全弁及び逃し弁	N33-F008	グラント蒸気逃し弁	A	クラス3	B	異常なし	未	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	標準基準 基準基準
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	未	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
	N36-F001	クロスマウント管路 弁	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	未	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	標準基準 基準基準
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			D	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			E	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			F	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
蒸気加熱蒸気通し 弁	N36-F012	蒸化器加熱蒸気通し 弁	C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	標準基準 基準基準
			A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			C	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
減圧装置	N33-F002	グラント蒸気減圧弁	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	標準基準 基準基準
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			N81-F011	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
蒸化器加熱蒸気減圧 弁A 弁B	N81-F012	蒸化器加熱蒸気減圧 弁A 弁B	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	標準基準 基準基準
			-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			Y41	No.1	ノンクラス	C	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	
			No.2	ノンクラス	C	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	
蒸気タービンに付 継水処理装置	-	蒸気タービンに付 継水処理装置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	当該設備はユーティリティー設備である に、地盤の発電所復旧計画のため に、設備健全性評価計画前に運用を して運用再開されおり、リフレッシュを して運用再開された。このため、健 全性評価から対象外とする。	-	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備評価												
設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	設備点検			構造強度評価			選定理由	地震応答解析
					視点	作動試験 機能確認	漏水 漏えい検 査	追加点検 分岐部検査	評価部位	判定結果		
液体蒸発物処理系 燃費設備	主要弁	K11-F002	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	-	良	※K11-F103弁(答の大さい配管に付属)にて代表	良
		K11-F003	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	-	良		
		K11-F102	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	-	良		
		K11-F103	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	-	良		
		K11-F002	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	-	良		
		K11-F003	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	-	良		
		P61-F543	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	良		
補助ボイラー 副燃焼装置 安全弁	所内蒸気系タービン連 鎖安全弁及び過渡 安全弁	P62-F101	1A	クラス3	C	異常あり※ 1	異常なし	異常なし	異常なし	否	※1目視点検の結果、排氣弁より少量 の蒸気が出ていると判断した。また、 排気口にて蒸気の排水を確認し て通常の吐出量よりも確認されない事 象であります。この事象は年間開閉が 少ないのではないかと判断した。 （対策実行）	良
		P62-F102	1A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		
		P62-F201A	2A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		
		P62-F202A	2A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		
		P62-F201B	2B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		
		P62-F202B	2B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		
		P61-F225	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		
補助ボイラに附 する安全弁	所内蒸気系原子炉 安全弁及び過渡 安全弁	P61-F225	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	解析対象外(Cクラス)	良
		P61-F225	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-		

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	動作は稼働確認	漏水は確認	基本点検	基礎ボルト	分解点検	点検結果	動的機能特徴	判定結果		
計測制御系統設備 原子炉内制御装置 (ミックスイッチ)	主蒸気外側遮断弁 (ミックスイッチ)	B21-N0- F002 (S1)	A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
		B21-N0- F002 (S2)	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
		主蒸気外側遮断 (ミックスイッチ)	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	-	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	-	良	
B21-A0- F003 (S1)	主蒸気外側遮断 (ミックスイッチ)	B21-A0- F003 (S1)	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
		B21-A0- F003 (S2)	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	良	
(10)ダンバ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
対象機器凡		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を変更する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			設備点検			地盤応答解析			総合評価			
							目視点検	作動試験	機能確認	漏水漏電	漏えい検	目視点検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	動的機能特徴	判定結果
<b>(1)非常用ディーゼル発電機</b>																			
非常用子備発電装置 高圧ポンプスプレイ系子ゼルギ イ装置内燃機 間)	通船機	L-R	H	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良	-	良	良	
空気圧縮装置空氣 圧縮機)	R44-C005- 1	H	クラス3	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	良	
	R44-C005- 2	H	クラス3	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	良	
空気圧縮装置空氣 ため)	R44-A004- 1	H	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	良	
	R44-A004- 2	H	ノンクラス	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	否	基礎ボルト	異常あり	-	解析対象外(クラス3)	良	良	
空気圧縮装置空氣 ため安全弁	R44-F752	H	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	否	-	-	-	解析対象外(ノンクラス)	良	良	
	R44-F754	H	ノンクラス	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	*	良*	-	*空気だめにて代表	良	良	
開港装置及び非常用 遮断盤	-	H	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	解析対象外(ノンクラス)	良	良	
	ディーゼル機関	R44-C001	H	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	解析対象外(ノンクラス)	良	良	
冷却水設備(開閉付 清水ポンプ)	R44-C007	H	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	基礎ボルト	異常なし	-	良	良	良	

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							目視 点検	動作は稼 働確認	漏水は漏 露確認	基本点検	追加点検 分解点検 非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価
非常用予備動力装置 非常用ディーゼル 発電機内燃 機関	通船機	L-R	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	○	○	異常なし	異常なし	良	良	良
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	異常なし	-	良	良	良
空気圧縮装置空氣 ため	R43-A04-	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	異常あり	異常あり	-	否	基礎ボルト 良	-	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	否	基礎ボルト 良	-	良
R43-A04-	A	ソンクラス	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	基礎ボルト 良	-	良
			B	ソンクラス	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	否	-	-	良
空気圧縮装置空氣 ため安全弁	R43-F752	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	良
			B	ソンクラス	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	良
R43-F754	A	ソンクラス	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良*	-	*空気抜きにて代表	良
			B	ソンクラス	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	良
節流装置及び非常開 通装置	-	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	○	異常なし 良	-	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) △: 予め計画する追加点検 ○: 予め計画する追加点検 ▲: 基本点検の結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価  
機第1号発電所原子力発電所刈羽柏崎刈羽原発

□: 基本点検の結果実施する追加点検  
○: 予め計画する追加点検  
△: 解析結果により実施する追加点検  
※(注)

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○ : 予め計画する追加点検 △ : 解析結果により実施する追加点検 □ : 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価  
機第1号発電所原子力発電所刈羽柏崎刈羽原発

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				構造強度評価				地震応答解析	
							基本点検 目視点検	作動試験 機能確認	漏水点検 漏えい検証	基礎ボルト 基礎点検	追加点検 非破壊検査	接合部 点検結果	接合部 点検結果	判定結果	判定理由	
蒸気タービン	低圧タービン	N31-C002	B	クラス3	B	B										※目標点検において地震の発生により接合部が壊壊された。※予め計画する接合部を複数箇所実施した場合、主たる構造要素として、過渡荷重の発生時に最も危険となる熱膨脹の発生による熱膨脹が新規開設のため、熱膨脹の移動、熱変形が影響が増加された。
																※目標点検において地震の発生により接合部が壊壊された。※予め計画する接合部を複数箇所実施した場合、主たる構造要素として、過渡荷重の発生時に最も危険となる熱膨脹の発生による熱膨脹が新規開設のため、熱膨脹の移動、熱変形が影響が増加された。

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

総合評価											
地震応答解析											
設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			判定結果	
							基本点検	追加点検	構造強度評価	評価部位	判定結果
蒸気タービン	低圧タービン	N31-C002	C	クラス3	B	B	正常	漏えい確認 目視点検	基礎ガルト 目視点検	点検結果 目的(注)	判定結果
蒸気タービン	高圧タービン	N31-C002	C	クラス3	B	B	異常あり※ 1	-	異常なし	○	異常あり※ 2
蒸気タービン	調速装置及び非調速装置の種類	-	-	クラス3	B	B	異常なし	-	異常なし	○	異常なし
蒸気タービン	非常調速装置	-	-	クラス3	B	B	異常なし	-	異常なし	○	異常なし

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を検査する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○：予め計画する追加占拠 △：経済的結果に上り室施する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加占拠 △: 解析結果 [により実施する追加占拠] □: 基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験 機能確認	分解点検	基礎ボルト 目視点検	打診試験	点検結果 目的(注)	
<b>(2) 固化装置</b>													
廃棄物処理設備 固体系基材物處理	固化系 固化系	固化系乾燥機 粉体移動機	K23-C001	A	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
				B	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
固化系乾燥機 動機	K23-D001	-	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
固化系粉体移動機	K23-D002	-	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
固化系粉体排出機 動機	K23-D004	-	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
固化系粉体供給機電 動機	K23-D007	-	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
固化系ターンテーブル 電動機	K23-D206	-	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
固化系洗净レシプロ ポンプ電動機	K23-C108	-	ソククラス	C	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
廃棄物処理設備 固体系基材物處理	K23-C001	A	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
				B	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
固化系ヘッドタンク	K23-A003	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系乾燥機	K23-D001	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系洗浄水槽	K23-B101	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系粉体移動機	K23-D002	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系粉体ポンプ	K23-D003	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系粉体搬出機	K23-D004	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系粉体供給機	K23-D007	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系洗浄タンク	K23-A002	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系混合槽	K23-A108	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
固化系洗浄レシプロ ポンプ	K23-C106	-	クラス3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価		
							基本点検 目視 点検	作動試験 機能確認	漏えい検 認	分解点検 目視点検	基礎ボルト 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由
<b>(2)原子炉圧力容器及び付属機器</b>													※地盤の加わる位置は、内側に比べて側基礎ボルトのほうが大きいため、外周側基礎ボルト60本、内周側基礎ボルト1本の目標点検を実施し、健全性を確認した。		
原子炉本体 付属機器	原子炉本体 付属機器	原子炉本体基礎ボルト	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし※	異常なし	O	異常なし	良	基礎ボルト	良	良
ジエントボルフ計測配管貫通節シール	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	良	*	良*	*	良
中性子束モニタバウ	シンジ	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	良	*	良*	*	良
制御棒駆動機構ハウ	シング	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	良	*	良*	*	良
制御棒駆動機構ハウ	シング	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	良	*	良*	*	良
制御棒駆動機構支持金具	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常あり※	-	異常なし	-	-	-	-	良	制御棒駆動 孔(スリット)	良	-	良
原子炉圧力容器スタ	ライダ	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	否	レバシタヒート	良	-	良
原子炉圧力容器スタ	ライダ	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	良	ガセット	良	-	良
炉内機器	シユラガドサヰト	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	良	プラスチック フレーム	良	-	良

(八注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

□：基本点検の結果実施する追加点検  
△：解祈結果ににより実施する追加点検  
○：予め計画する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地震点検			地震答客分析				
							視点検	動作試験 機能確認	漏えい検	基礎ガルト 目録点検	分離点検 非燃性検査	接点検	点検結果 目的(注)	評価部位	構造強度評価	動的強度維持評価	判定結果
<b>(22)炉内構造物</b>																	
原子炉本体	炉内構造物	シユラガヘッド及びシユラガヘッドボルト	-	-	クラス3	A	-	-	-	-	-	-	-	* 地震時に定期検査中で炉内 外部外されたいため評価対 象外(対策未了)	良		
		異常あり※	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		正常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		クラスクラウド	-	-	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	下部鋼	良		
		上部格子板	-	-	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	内側	良		
		床板	-	-	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	炉心支持板	良		
		給水パイプ	-	-	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	炉心フレート	良		
		底板及び重圧心ス プレ、冷却管原原子炉 圧力容器内部	-	-	クラス1	A	異常なし※	-	-	-	-	-	-	ハイブ	良		

(注) ○：予め計画する追加占拠 △：経済的結果に上り室施する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解釈			総合評価		
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	
原子炉本体	炉内構造物	底圧負圧遮断アブリュームベイシャーシス	-	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	良	バイブ	良	-	良
		施設監査去水系底圧注入系配管原子炉圧力容器内部(第1IN1/2ズルまで)	-	クラス1	A	異常なし※	-	-	-	-	良	スリーブ	良	-	良
		着圧検出用加圧水注入系配管原子炉圧力容器内部(第1IN1/2ズルまで)	-	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	良	バイブ	良	-	良
		気水分離器及びスタンドパイプ	-	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	バイブ	良	-	良
		蒸気乾燥器	-	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	バイブ	良	-	良
						異常あり※	-	-	-	-	否	-	-	-	(対策完了)
		制御構案内管	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	○※	異常なし	良	制御構案内管中央部	※原子力安全基準規則の地震応答規範に該当する位置を踏まえ、追加点検を実施	良
		中性子束モニタ案内管	-	クラス1	A	異常なし	-	-	-	○※	異常なし	良	-	※原子力安全基準規則の地震応答規範に該当する位置を踏まえ、追加点検を実施	良
		ジェットボンブ	-	クラス1	A	異常なし	-	-	-	○※	異常なし	良	案内管	-	良
		燃料支持金具	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	アサヒ中央部	良	-	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価			
							基本点検	追加点検 漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検 機能確認	分解点検 非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
<b>(2) 計測制御系統設備</b>																
計測制御系統設備	計装用正相空気主配管1系	-	-	クラス3	C	異常なし	-	○	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
	主配管2	-	-	ノンクラス	C	異常あり	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	地盤によるTレンチ型地盤の変位 によって、計装用圧縮空気系統配管サ ポートも変位しているのが確認され た。 配管・サポート取替も実施し、健全性 は正常が示されています。	良
ほう雨水注入系	主配管1	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし※ 異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良 (対策完了)
	主配管2	-	-	クラス1	A	異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	※原子炉冷却装置と同じ位置 の配管は、地震時に地盤の変位 によって、配管の周囲の土壌が剥離 したことにより、配管の支持部の 地盤との間に隙間が生じ、配管を 支える構造へと変化した。 ※原子力安全基準規範の地震伝達規 範則項を踏まえ、追加点検を実施	良
	主配管3	-	-	クラス3	A	異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	余裕が少ない配管を選定	良
制御機器動系	主配管1	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし※ 異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	主配管2	-	-	クラス1	B	異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	※原子炉圧力容器等他の重から い配管よりは、本配管は、床脚のところ で地盤熱影響を受けていることから、漏え い確認により健全性を確認。	良
	主配管3	-	-	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	余裕が少ない配管を選定	良
	主配管4	-	-	クラス3	B	異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
	主配管5	-	-	ノンクラス	B	異常なし	-	○	異常なし	○	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価	
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	追加点検	分解点検	動的機能維持評価	
原子炉格納施設	圧力容器装置子 その他の中性子伝導 (可燃性ガス、温度 制御系)	主配管1	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	○	異常なし	異常なし	-	良
		主配管2	-	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	-	-	良	FCS-009	良	良
不活性ガス系	主配管1	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	未	-	○	異常なし	-	-	余裕が少ない配管を選定	「漏えい監視用」実施
		主配管2	-	クラス3	C	異常あり※	-	異常なし	-	○	異常なし	AC-008	良	良
		主配管3	-	ノンクラス	C	異常あり	-	異常なし	-	○	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)
蒸気タービン	リード管	-	クラス3	B	異常なし	-	-	-	○	異常なし	否	-	-	解析対象外(Cクラス)
		クロスマウント管	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
		抽気管	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	
蒸気タービン 蒸気タービンに附 属する音	ターピングラント蒸氣 系	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
	抽気系	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
	補助蒸氣系	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
	復水系	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
	復水系復水真空気抽 出系	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
	給水加熱器レンジ系	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)
蒸気タービンに付 属する処理装置	Y41 純水処理装置	No.1	シンクラス	C	-	-	-	-	-	○	異常なし	-	正常
	No.2	シンクラス	C	-	-	-	-	-	-	○	異常なし	-	正常
非常用予備電気装置	高圧ポンプスプレ イヤード・セル海水 系	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
	主配管1	-	-	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	-	-	余裕が少ない配管を選定
	主配管2	-	-	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
	高圧ポンプスプレ イヤード・冷却 中間ループ系	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	余裕が少ない配管を選定
	非常用機械冷却 中間ループ系	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	余裕が少ない配管を選定

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	油墨 重要度	設備点検				設備点検				地震応答解析				
							目視 点検	作動試験 機能確認	漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検	打診試験	分解点検 非破壊検査	評価部位 目的(注)	点検結果 点検結果	判定結果	判定結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定期由
原子炉冷却系設備	給水加熱装置 ・ベント系	主配管	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
主蒸気系	主配管1	-	-	クラス1	A <sub>1</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
主配管2	-	-	クラス2	A	異常なし	-	-	○	異常なし	MS-002	良	-	-	-	-	-	余裕が少ない配管を選定	良	
主配管3	-	-	クラス2	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	※低速運行試験において、面倒にによる動作不良が認められた。面倒の原因はノブへの操作が困難であると思われる。運転時も操作はなるべく手早く操作する。  <b>(対策実施)</b>	良	
主配管4	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常あり※	否	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
タービンクラシード	主配管	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
抽氣系	主配管	-	-	クラス3	B	異常なし	-	未	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
復水系	給水系主配管1	-	-	クラス1	A <sub>1</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
給水系	給水系主配管2	-	-	クラス2	B	異常なし	-	-	○	異常なし	FDW-001	良	-	-	-	-	余裕が少ない配管を選定	良	
給水系	給水系主配管3	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
循環水系	循環水系主配管	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
補助蒸気系	主配管	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
廃水処理系	主配管	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加占拠 ▲: 解析結果により実施する追加占拠 □: 基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
原子炉冷却系設備	原子炉冷却系設備 主配管1	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	R0C-009	良	-	余裕が少ない配管を選定	良		
	主配管2	-	-	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	
原子炉冷却系 主配管1	原子炉冷却系 主配管1	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	
原子炉冷却系 中間ループ系	原子炉冷却系 中間ループ系	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	良	RW-002	良	-	余裕が少ない配管を選定	良		
	主配管2	-	-	クラス3	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	
主配管3	-	-	-	ノンクラス	B	異常なし	-	-	○	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	
原子炉冷却系 循環系	原子炉冷却系 循環系	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	PLR-001	良	-	余裕が少ない配管を選定	良		
高圧ポンプ系	高圧ポンプ系	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	R	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	
	主配管2	-	-	クラス1	A	異常なし	-	-	○	異常なし	HPCS-005	良	-	余裕が少ない配管を選定	良		
	主配管3	-	-	クラス3	A	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	
廃熱熱除去海水系	廃熱熱除去海水系	-	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	○	異常なし	RHSN-004	良	-	余裕が少ない配管を選定	良		
	主配管2	-	-	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

(注) □・予め計画する追加占検 △・解析結果により実施する追加占検 ▨・基本占検の結果実施する追加占検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価				
							目視点検	作動試験	機能確認	追加点検		構造強度評価		判定結果	判定理由	解析対象外(Bクラス)	
										漏えい検	基準ボルト	分解点検	非燃焼装置				
廃棄設備	廃棄物処理設備 液体系廃棄物処理 システム・ランク系	主配管	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
	廃棄物処理設備 固体系廃棄物処理 システム・ランク系	主配管	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	異常	-	-	解析対象外(Bクラス)	異常	
	廃棄物処理設備 液体系廃棄物処理 システム・ランク系 圧力容器室ブール排水系	主配管	-	ノンクラス	B	異常あり	-	異常あり	異常あり	-	-	否	-	-	解析対象外(Bクラス)	異常	
	廃棄物処理設備 液体系廃棄物処理 システム・ランク系 低電導率保安液系	主配管	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	○	異常なし	-	解析対象外(Bクラス)	良	
	廃棄物処理設備 液体系廃棄物処理 システム・ランク系 洗濯槽保安液系	主配管	-	ノンクラス	B	異常あり	-	異常なし	異常なし	-	○	異常なし	良	-	解析対象外(Bクラス)	異常	
	廃棄物処理設備 液体系廃棄物処理 システム・ランク系 放射性トランシット	主配管1	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	○	異常なし	異常なし	RD-002	良	余裕が少ないと判断	異常
		主配管2	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	○	異常なし	異常なし	-	解析対象外(Bクラス)	異常	
						異常あり ※1 ※2 ※3	-	異常なし	異常なし	-	○	異常なし	異常なし	-	解析対象外(Bクラス)	異常	
											口	異常なし	異常なし	-	解析対象外(Bクラス)	異常	
											否	異常なし	異常なし	-	解析対象外(Bクラス)	良	
											-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由		
補助ボイラ 補助ボイラーに附 属する管	-	主蒸気管	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
所内蒸気系主配管1	-	-	クラス3	C	異常あり※ 1	-	異常なし	-	○	異常あり※ 2	否	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良 (未採用)	
所内蒸気系主配管2	-	-	ノンクラス	C	異常なし	-	異常なし	-	○	異常なし	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
給水管	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
放射線監視設備 換気設備(非常用ガス処理 系統)	主配管1	-	クラス1	A	異常あり※	-	異常なし	-	○	異常なし	否	SOTS-019	良	-	余裕が少ない配管を選定 した場合の影響を考慮した。 また、配管についても、表面の腐食を防ぐ 上場所の設置を実施した。	良 (未採用)	
<b>(2)燃料ラック</b>		燃料設備	新燃料炉棟新 燃料炉棟(新)	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		新燃料炉棟(新)	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		使用燃料炉ラック	-	クラス2	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	○※	異常なし	良	ラック本体	良	※原子力安全基準規則の地震応答規 則が変更されたことによる評価	良	
		制御機・液槽燃料炉	-	クラス2	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	基礎ボルト	良	-	*制御機・液槽燃料炉ラックに て代表	良	
		制御機炉ラック	-	クラス2	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	*	良*	-	*制御機・液槽燃料炉ラックに て代表	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○ 予め計画する追加点検 △：解釈結果  
 □：基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	判定理由		
機器設備	液体廃棄物処理系	原子炉構造物・遮蔽施設	K11-B001	A	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		気体廃棄物処理系除圧冷却器	N62-B003	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		気体廃棄物処理系脱水塔	N62-B004	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		気体廃棄物処理系排ガス復水器	N62-B002	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			C	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		液体廃棄物処理系濃縮装置	K13-B001	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		液体廃棄物処理系濃縮装置	K13-D003	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		高電導性液体系	K13-B002	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		高電導性液体系濃縮装置	K13-B001	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		高電導性液体系濃縮装置	K13-D003	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		高電導性液体系濃縮装置	K13-B002	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良好	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	構造強度評価	動的機能維持評価	
評価部位	評価目的	点検結果	評価部位	評価目的	判定結果	評価部位	評価目的	判定結果	評価部位	評価目的	判定結果	評価部位	評価目的	判定結果
非常用予備熱交換器 高圧循環スループ イニシアリーフルーツ 中間ループ系	P37-B001	高圧循環スループ イニシアリーフルーツ 中間ループ系	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	脚版	良
非常用補給冷却 中間ループ系	P38-B001	非常用補給冷却 ループ系熱交換器	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	脚版	良
原子炉冷却系設備	原子炉冷却水供給 受換器	原子炉冷却水供給 受換器	P21-B001	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	脚版	良
				B	クラス1	As							脚版	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価		
							基本点検	追加点検 漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検	分解点検 非破壊検査	点検結果 点検目的(注)	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
原子炉冷却系設備 中間ループ系	原子炉冷却水系熱交換器 中間ループ系	P31-B001	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常あり	異常あり	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良好 (未実施)
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常あり	異常あり	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良好 (未実施)
			C	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常あり	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良好 (未実施)
			D	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常あり	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良好 (未実施)
原子炉冷却水系 中間ループ系	原子炉冷却水系熱交換器 中間ループ系	E11-B001	A	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	O	異常なし	良	基礎ボルト 基礎ボルト	良好
			B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	基礎ボルト 基礎ボルト	良好

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地盤点検				地盤点検評価			
							目視点検	作動試験	機能確認	基礎ボルト	漏水	漏えい検査	分岐点検	追加点検	評価部位	点検結果	判定結果	判定結果
原子炉冷却系設備	残留熱除去冷卻中間ループ系	P36-B001	A	クラスI	As	異常あり※	-	異常なし	異常あり※	異常なし	-	-	-	-	否	脚板	良	(対策完了)
原子炉冷却系設備	残留熱除去冷卻中間ループ系	P36-B001	A	クラスI	As	異常なし	-	異常なし	異常あり※	異常なし	-	-	-	-	-	脚板	良	(対策完了)
原子炉冷却系設備	残留熱除去冷卻中間ループ系	P36-B001	B	クラスI	As	異常なし	-	異常なし	異常あり※	異常なし	-	-	-	-	-	脚板	良	(対策完了)
原子炉冷却系設備	残留熱除去冷卻中間ループ系	P36-B001	C	クラスI	As	異常なし	-	異常なし	異常あり※	異常なし	-	-	-	-	-	脚板	良	(対策完了)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備評価				地震応答評価				総合評価			
							基本点検		追加点検		構造強度評価		動的機能維持評価					
							目視点検	作動試験機能確認	漏えい検認	分解検査	評価結果	判定結果	目的(注)	運定理由				
原子炉冷却系設備 原子炉冷却系設備	残留熱除去冷却系 中間ループ系	G31-B001	D	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	異常あり	漏えい確認	分解検査	-	-	良好	-	地震時の中トロリードにおいて、グラウンド接続されたびびり音が確認され、発生場所から判断すると地盤に想定されるものであることが、コクピットの左側壁間に起因していないと判断した。地盤による影響ではないと判断した。	良		
原子炉冷却材淨化系 非再生熱交換器	残留熱除去冷却系 中間ループ系	G31-B002	A	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	漏えい確認	分解検査	-	-	良好	-	地震時の中トロリードにおいて、グラウンド接続されたびびり音が確認され、発生場所から判断すると地盤に想定されるものであることが、コクピットの左側壁間に起因していないと判断した。地盤による影響ではないと判断した。	良		
原子炉冷却材淨化系 再生熱交換器	残留熱除去冷却系 中間ループ系	G31-B001	A	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	漏えい確認	分解検査	-	-	良好	-	地震時の中トロリードにおいて、グラウンド接続されたびびり音が確認され、発生場所から判断すると地盤に想定されるものであることが、コクピットの左側壁間に起因していないと判断した。地盤による影響ではないと判断した。	良		
原子炉冷却材淨化系 再生熱交換器	残留熱除去冷却系 中間ループ系	G31-B002	B	クラス2	B	異常なし	異常なし	異常なし	漏えい確認	分解検査	-	-	良好	-	地震時の中トロリードにおいて、グラウンド接続されたびびり音が確認され、発生場所から判断すると地盤に想定されるものであることが、コクピットの左側壁間に起因していないと判断した。地盤による影響ではないと判断した。	良		
燃料設備	燃料炉冷却系 燃料炉冷却系	G41-B001	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	漏えい確認	分解検査	-	-	良好	-	地震時の中トロリードにおいて、グラウンド接続されたびびり音が確認され、発生場所から判断すると地盤に想定されるものであることが、コクピットの左側壁間に起因していないと判断した。地盤による影響ではないと判断した。	良		
原子炉冷却系設備	燃料炉冷却系 燃料炉冷却系	G41-B002	B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	漏えい確認	分解検査	-	-	良好	-	地震時の中トロリードにおいて、グラウンド接続されたびびり音が確認され、発生場所から判断すると地盤に想定されるものであることが、コクピットの左側壁間に起因していないと判断した。地盤による影響ではないと判断した。	良		

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

機第1号発電所原子力刈羽柏崎新潟県中越沖地震後に設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検答解折			総合評価		
							目視点検	作動試験	漏えい検	基礎ボルト	分解点検	評価部位	判定結果	判定結果	
原子炉冷却系統設備	廻水系・給水系	第1給水加熱器	N21-B001	A クラス3	B	異常なし	異常なし	—	異常なし	○	異常なし	—	—	(内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施) （内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）	島 （内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）
第2給水加熱器	N21-B002	A クラス3	B	異常なし	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	○	異常なし	良	—	（内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）	島 （内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）
第3給水加熱器	N21-B003	A クラス3	B	異常なし	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	○	異常なし	良	—	（内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）	島 （内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）
第4給水加熱器	N21-B004	A クラス3	B	異常なし	異常なし	—	異常なし	—	異常なし	○	異常なし	良	—	（内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）	島 （内包する流体が蒸気であるため手ぬ け工具による追加点検を実施）

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価		
							目視点検	作動試験	漏えい検認	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	判定結果		
原子炉冷却系統設備	廻水系・給水系	第5循水加熱器	N21-B005	A	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常なし	良	–	–	–	(内包する流体が蒸気であるため)予め 計画する追加点検を実施	
				B	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常なし	良	–	–	–	解析対象外(Bクラス)	良
				C	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常なし	良	–	–	–	解析対象外(Bクラス)	良
				N21-B006	A	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常あり	否	–	–	–	(内包する流体が蒸気であるため)予め 計画する追加点検を実施
				B	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常なし	良	–	–	–	解析対象外(Bクラス)	良
				C	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常なし	良	–	–	–	解析対象外(Bクラス)	良
				N35-D001	A	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常なし	良	–	–	–	(内包する流体が蒸気であるため)予め 計画する追加点検を実施
				B	クラス3	B	異常なし	–	–	異常なし	○	異常なし	良	–	–	–	解析対象外(Bクラス)	良
				蒸気タービン													(内包する流体が蒸気であるため)予め 計画する追加点検を実施	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			追加点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析			総合評価				
							目視点検	作動試験	機能確認	漏水検査	漏えい検査	基礎ボルト	目視点検	打診試験	点検結果	分解点検	非燃焼装置	点検結果	目的(注)	判定結果	判定理由	地盤応答解析	動的機能維持評価	地盤応答解析	動的機能維持評価	地盤応答解析
<b>(2) ブーリーニング</b>																										
原子炉冷却系設備	補給水系	復水貯槽	P13-A001	-	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	*	良*	-	* 使用済み燃料貯蔵プールにて 代表	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
	復水貯槽	常用復水貯槽	P13-A002	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
燃料設備	使用済燃料貯蔵庫	使用済燃料貯蔵庫ブーム	-	-	クラス2	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	7-54イニカ*	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
液体設備	液体処理設備	高電導度液体系系管	K13-A003	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
	液体処理設備	液体処理物質処理	K13-A004	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
液体設備	液体処理系系管	高電導度液体系系管	K13-A004	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
液体設備	液体処理設備	原子炉冷却材精浄化系	K21-A101	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
液体設備	液体処理設備	粉末樹脂沈降分離槽	K21-A201	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				C	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				D	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				K21-A301	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	解析対象外(Bクラス)	良			

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価	
							目視点検	作動点検	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	構造強度評価	動的機能維持評価	
機器設備	機器設備	低電導度液体系収集槽 液体系廃棄物処理槽 低電導度液体系	K12-A001	A	クラス3	B	異常あり	-	異常なし	-	点検結果 目的(注)	点検結果 評価部位	判定結果	選定理由
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	否	-	-	解析対象外(Bクラス)
				C	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
														良
低電導度液体系アンフル槽	低電導度液体系アンフル槽	低電導度液体系アンフル槽	K12-A003	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
														良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○：予め計画する追加占拠 △：経済的結果に上り室施する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検		追加点検		構造強度評価		動的機能維持評価		総合評価		
							目視点検	作動試験 機能確認	漏水点検 漏えい検	基礎ボルト 目視点検	打診試験 点検	分解点検 非燃焼装置	点検結果 目的(注)	判定結果	選定理由		
<b>(3) 電気設備</b>																	
電気設備	高起動変圧器受電用300kVしゃ断器	1号高起動変圧器受電用300kVしゃ断器	O81	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
工事用変圧器受電用66kVしゃ断器	工事用変圧器受電用66kVしゃ断器	O115	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
輪路用500kVしゃ断器	新新潟幹線1号しゃ断器	O1	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
新新潟幹線2号しゃ断器	新新潟幹線2号しゃ断器	O2	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
低起動変圧器受電用66kVしゃ断器	低起動変圧器受電用66kVしゃ断器	O1SA	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
低起動変圧器受電用66kVしゃ断器	低起動変圧器受電用66kVしゃ断器	O1SB	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
#IBANK1しゃ断器	#IBANK1しゃ断器	O21	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
母線受電用66kVしゃ断器	1号高起動変圧器受電用66kVしゃ断器	O111	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
母線受電用66kVしゃ断器	予備変圧器受電用66kVしゃ断器	O114	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
母線受電用66kVしゃ断器	母線受電用66kVしゃ断器	O10	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
母線用500kVしゃ断器	1B-2BSECLしゃ断器	O20	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
母線用500kVしゃ断器	母線連絡用しゃ断器	O110	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
子機変圧器受電用154kVしゃ断器	子機変圧器受電用154kVしゃ断器	O11	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を更に追加する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価		
								目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	漏水・漏えい検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	選定理由	
<b>(3)計器、録音器、調整器</b>																			
計測制御系統設備	一次冷却系流量計測装置 (原子炉冷却材流量 再循環系原子炉 冷却材流量)	B21-F1003	A	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		E	クラス3	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
	一次冷却系流量 主蒸気管流量 計測装置 (主蒸気系主蒸 気流量)	B21-F1001	A-1	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		A-2	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		B-1	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		B-2	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		C-1	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		C-2	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		D-1	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		D-2	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
<b>原子炉水位計測装置</b>																		*スラム排出容器水位差圧検出 器(原子炉水位)	良*
	原子炉水位計 (原子炉水位)	B21-LT024	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器(原子炉水位)	良
		B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器(原子炉水位)	良
	その他の機械容 器隔壁弁	C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器(原子炉水位)	良
	非常用注入水処理 系(原子炉水位)	D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器(原子炉水位)	良
	原子炉压力容器 水位計測装置 (原子炉水位)	B21-LT038	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器(原子炉水位)	良
		B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器(原子炉水位)	良
	原子炉压力容器 水位計測装置 (原子炉水位)	B21-LT038	A	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		B	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		C	クラス3	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(クラス3)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地盤応答解析				総合評価	
							基本点検		追加点検		構造強度評価		動的機能維持評価			
							目視点検	作動試験	漏水漏れ観察	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果		
計測制御系統設備	原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位) 主蒸気開閉弁 (原子炉水位)	原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位)	E21-LT026	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
				B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
				C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
				D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
		原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位) 高圧ポンプアワード 系(原子炉水位)	E21-LT031	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
				B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
				C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
				D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
		原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位)	E21-LT036	A	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良	
				B	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	
原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位)	原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位) 低圧ポンプアワード 系(原子炉水位)	原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位)	E21-LT037	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	良*	*スカラ排出容器水位差狂候出 器に代表	
				C	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	
				D	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	
				B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	
				C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	
		原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位) 低圧ポンプアワード 系(原子炉水位) (A.C.O.A.) 残留熱除水系 (原子炉水位) 自動減圧弁(原 子炉水位)	E21-LT044	A	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
				B	クラス3	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	
				D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
		原子炉正圧容器 水位計測装置 (原子炉水位)	E21-LS24	A-1	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
				B-1	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
原子炉冷却管 水位計測装置 (原子炉水位)	原子炉冷却管 水位計測装置 (原子炉水位)	原子炉冷却管 水位計測装置 (原子炉水位)	E21-LS24	C-1	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
				D-1	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
							異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
							異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	
							異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地盤応答解析				総合評価	
							目視点検	動作試験	機能確認	漏水漏出確認	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	
計測制御系統設備	原子炉水位(状態観察)	原子炉水位(状態観察)	B21-LS624	A-2	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				B-2	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				C-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				D-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				B	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
	主蒸気隔離弁(原子炉水位低)	原子炉水位(伝導管)	B21-LS626	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				C	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				D	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				B-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				C-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
高圧ポンプアライアンス系(原子炉水位)	原子炉水位(伝導管)	B21-LS631	A-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				B-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				C-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				D-2	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				B-3	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
	噴射燃焼系(原子炉水位)	原子炉水位(伝導管)	B21-LS637	A-3	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				B-3	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				C-3	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				D-3	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				A-4	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
自動減圧系(原子炉水位)	原子炉水位(伝導管)	B21-LS637	B-4	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				C-4	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良
				D-4	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	*スカラ排出容器水位差圧検出器(※)にて代表	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	分解結果		
計測制御系統設備	一次冷却圧力(原子炉圧力) 計測装置(原子炉圧力)	原子炉圧力	B21-PT020	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*
				B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
			B21-PT023	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
		原子炉圧力 原子炉方程式(原子炉圧力)		B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
			B21-PT051	A	クラス2	A	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				B	クラス2	A	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
一次冷却圧力(原子炉圧力) 計測装置(原子炉圧力)	原子炉方程式(原子炉圧力)	B21-PT059	-	クラス3	A	異常なし	-	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				B21-PT062	-	クラス3	A	異常なし	-	-	良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				B	クラス1	A	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
				C	クラス1	A	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
			B21-PS623	A	クラス1	A	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	
		原子炉方程式(原子炉圧力)		D	クラス1	A	異常なし	-	-		良	-	*スラム排出容器水位差圧検出 器にて代表	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を更に追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	
計測制御系統設備 高圧ポンプ&圧力容器系(格納容器圧力高)	B21-P1047	トライガル圧力	A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B21-PS847	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			C	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			D	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B21-PT048	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
残留熱除去系(格納容器圧力高) 低圧ポンプ&圧力容器系(格納容器圧力高)(ACOのみ) 自動減圧系(格納容器圧力高)	B21-PS848	トライガル圧力	C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			C	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			D	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			C	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			D	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B-2	クラス2	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			C-2	クラス2	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
一次冷却剂流量 計測装置 (残留熱除去系 系統流量)	E11-F1005	残留熱除去系 系統 (残留熱除去系 系統流量)	A-2	クラス2	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	
			B-2	クラス2	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラ排出容器水位差正検出器にて代表	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析	総合評価			
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	漏水点検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	判定結果	選定理由	
計測制御系統設備	一次冷却材温度 計測装置 (漏出熱除去系、 熱交換器入口溫度)	RuHR熱交換器入口溫度 E11-TE008	A	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	一次冷却材温度 計測装置 (漏出熱除去系、 熱交換器出口溫度)	RuHR熱交換器出口溫度 E11-TE010	A	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			B	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	一次冷却材流量 計測装置 (低圧ポンプA系)	E21- FT006-2	-	クラス2	A <sub>5</sub>	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
						異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	*2クラス(排出容器水位差圧検出器)にて代表	良
	一次冷却材流量 計測装置 (低圧ポンプB系)	E22- FT007-2	-	クラス2	A <sub>5</sub>	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	風*	良
						異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	*2クラス(排出容器水位差圧検出器)にて代表	良
	一次冷却材圧力 計測装置 (高圧ポンプA系)	E22- PT006	-	ノンクラス	A <sub>5</sub>	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	風*	良
						異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(ノンクラス)	良
	一次冷却材圧力 計測装置 (高圧ポンプB系)	E23- PT001	A	ノンクラス	A <sub>5</sub>	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(ノンクラス)	良
						異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	解析対象外(ノンクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地震答害解析			総合評価	
							視点検	作動試験 機能確認	漏水 異常	追加点検 分解点検 非破壊検査	點検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位	判定結果	
計測制御系統設備	計測装置	原子炉隔離冷却系 原子炉出力計量	E51-F1004	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良*	*スクリム排出器水位(差圧検出器)にて代表
一次冷却水流量計測装置	原子炉隔離冷却系 原子炉出力計量	E51-P1003	-	ンクラス	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良		
一次冷却水圧力計測装置	原子炉隔離冷却系 (原子炉隔離冷却系 主圧力)	E51-P1007	-	ンクラス	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	解析対象外(ノンクラス)	
計測装置	原子炉隔離冷却系 (原子炉隔離冷却系 主圧力)	E51-P1008	-	ンクラス	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良		
一次冷却水圧力	原子炉隔離冷却系 (原子炉隔離冷却系 主圧力)	E51-P1005	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	解析対象外(ノンクラス)	
計測装置	原子炉隔離冷却系 (原子炉隔離冷却系 主圧力)	E51-P1006	B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良		
一次冷却水圧力	主蒸気圧力検出用 (主蒸気系 主蒸 気圧力)	N11-P1016	-	ンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	解析対象外(ノンクラス)	
計測装置	主蒸気圧力検出用 (主蒸気系 主蒸 気圧力)	N11-P1017	-	ンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	解析対象外(ノンクラス)	
一次冷却水圧力	主蒸気圧力検出用 (主蒸気系 主蒸 気圧力)	N11-P1018	-	ンクラス	B	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	解析対象外(ノンクラス)	

(注) ○: オリジナルの追加点検 △: 解析結果 [により実施する追加点検] □: 基本点検の結果実施する追加点検  
377-182

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価				
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
計測制御系設備	一次冷却材温度 (主蒸気系、主蒸 気温度)	高圧タービン入口蒸氣 温度	N11-TE006	A	ノンクラス	B	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	ノンクラス	B	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				C	ノンクラス	B	異常あり	異常なし	-	-	-	-	否	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				D	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
一次冷却材流量 (海水系、給水流 量)	原子炉給水流量	N21-FT098	A-1	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				A-2	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				B-1	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				B-2	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
一次冷却材流量 (海水系、復水系 流量)	復水貯蔵装置出口流	N21-FT023	A	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				B	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
一次冷却材温度 (海水系、給水温 度)	第1給水加熱器出口 給水温度	N21-TE097	A	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	ノンクラス	B	異常なし	異常あり	-	-	-	-	否	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				C	ノンクラス	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈谷

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地震答撃解析				
							視点検	作動試験 機能確認	漏水 漏えい確認	基礎ボルト 目視点検	追加点検 分離点検 非接触検査	點検結果	評価部位	構造強度評価	判定結果
計測制御系統設備	計測装置	CWF-F/D 入口導電水質	P91-O-E-RB03	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
	計測装置(原子炉冷却部除浄化系導電率)	CWF-F/D 出口導電水質	P91-O-E-RB04	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
	計測装置(原子炉冷却部除浄化系導電率)	CWF-F/D 出口導電水質	P91-O-E-RB05(B)	B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
	計測装置(原子炉冷却部除浄化系導電率)	低圧復水ホンフ出口	P91-O-E-TB05(A)	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
	計測装置(原子炉冷却部除浄化系導電率)	復水蛇管接続出口導電率	P91-O-E-TB07(A)	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
	計測装置(原子炉冷却部除浄化系導電率)	復水蛇管接続出口導電率	C12-S-3015	2A	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良
	原子炉冷却管	原子炉冷却管	2万t/h抽出器水位	(pバルブバイオフ)	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	否	-	-	良
	原子炉冷却管	原子炉冷却管	原子炉冷却管	(pバルブバイオフ)	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	否	-	-	良
	原子炉冷却管	原子炉冷却管	原子炉冷却管	(pバルブバイオフ)	2B	クラス1	A <sub>5</sub>	-	-	-	-	-	-	-	良
	原子炉冷却管	原子炉冷却管	原子炉冷却管	(pバルブバイオフ)	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	否	-	-	良
	原子炉冷却管	原子炉冷却管	原子炉冷却管	(pバルブバイオフ)	-	-	異常なし	異常なし	-	-	-	否	-	-	良

(注) ○: め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○：予め針面する追加占拵 △：解析結果に上り室施する追加占拵 □：基本占拵の結果實施する追加占拵

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	動作試験	機能確認	分解点検	目視点検	打診試験	点検結果	判定結果	選定理由	
計測制御系設備 原子炉内圧力管 号格納容器圧力高 その他の燃焼容 系格納容器圧力 (高) 非常用入力処理 系格納容器圧力 (高)	原子炉内圧力 管格納容器 A	C71-P7002	A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
	原子炉内圧力 管格納容器 B	C71-P5802	A-1	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			B-1	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			C-1	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			D-1	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
その他の燃焼容 系格納容器 (高) 非常用入力処理 系格納容器圧力 (高)	原子炉内圧力 管格納容器 A-2	C71-P5802	A-2	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			B-2	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			C-2	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
			D-2	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	*スラム排出容器水位差圧検出 器に代表	良
	原子炉内圧力 管、地盤加速度 検出器(TP-3500) 水平方向地盤加速度 検出器(TP-3500)	C71-D001	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良
垂直方向地盤加速度 検出器(TP-3500)	C71-D002	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良*	良*	(*TP12000)にて代表	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果に基づく実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	動作は稼働確認	漏水は漏れ確認	基礎ボルト	分解点検	非燃焼材設置	点検結果	判定結果	選定理由	
計測制御系設備 原子炉内(原 子炉)電気加速度 水平方向地盤加速度 検出器(TP2860) 大)	N32- POS15	主タービン主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁	C71-D093	A	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	O	異常なし	良	-	-	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良	良
			D	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良	良
			N32- POS20	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良	良
			D	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良	良
			N32- POS13	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	良*
			B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	良*
原子炉内(原 子炉)電気加速度 表示用たんす 水素発生装置	N32- PS022	主タービン主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁 主蒸気止弁	N32- PS022	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	良
			D	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 にあり実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	
計測制御系設備 主蒸気管漏れ (主蒸気管流量)	E31-DPT008	主蒸気管(MS-1)差圧	A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			E31-DPS608	A	クラス1	As	異常なし	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			E31-DPS609	A	クラス1	As	異常なし	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
主蒸気管(MS-2)差圧	E31-DPT009	主蒸気管(MS-2)差圧	C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			E31-DPS609	A	クラス1	As	異常なし	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			E31-DPS609	A	クラス1	As	異常なし	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	良好	-	-	良*	*スラム排出容器水位差圧検出器にて代表	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検						地震応答解析				総合評価	
							基本点検		追加点検		構造強度評価		動的機能維持評価		選定理由			
							目視点検	作動試験	漏水確認	基礎ボルト	目視点検	打診試験	非破壊検査	点検結果	評価部位	判定結果		
主蒸気管流量計測制御系統設備 (主蒸気管流量計)	E31-DP5610	主蒸気管(MS-3)差圧 (大)	A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
主蒸気管(MS-4)差圧 (DPT011)	E31-DP5611	主蒸気管(MS-4)差圧 (大)	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*スカラム排出容器水位(差圧検出器)にて代表	良	

(注) ○: 予め計画する追加占拠 △: 解析結果ににより実施する追加占拠 □: 基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	動作は稼働確認	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	分解結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
計測制御系統設備 主蒸気管区(漏えい) 主蒸気管(漏出/吸込口温度)	E31-TE129 E31-TE130 E31-TE131 E31-TE139 E31-TE140	主蒸気管漏出 (主蒸気管)バルブ 主蒸気管区(漏出/吸込口温度)	A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
主蒸気管区(漏えい) 主蒸気管区(漏出/吸込口温度)	E31-TE131 E31-TE139 E31-TE140	主蒸気管区(漏えい) (漏出/吸込口温度)	A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			C	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			D	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			A	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良
			B	クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*主蒸気管区(漏出/吸込口温度)にて代表	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析	総合評価
							目視点検	動作は稼働確認	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由		
計測制御系装置 主蒸気管区間 (主蒸気管・カルバ ル接出/周囲温度)	E31-TE141 E31-TE142 E31-TE143 E31-TE144 E31-TE145	A A A A A A A A A A	クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1	As As As As As As As As As As	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	良 良 良 良 良 良 良 良 良 良	- - - - - - - - - -	良*	*主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査	*主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査 *主蒸気管区間漏えい検出検 査	良 良 良 良 良 良 良 良 良 良		

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	動作は稼働確認	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
計測制御系統設備 主蒸気管区間 (主蒸気管・タル 接出(周囲温度))	E31-TE146 E31-TE147 E31-TS601 各所蒸気漏えい検出 N11-PS7005 主蒸気制御弁 (主蒸気管圧力 口蒸気圧力(MPa)用)	A A A A A A A A A A	クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1	As As As As As As As As As As	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	良 良 良 良 良 良 良 良 良 良	- - - - - - - - - -	*主蒸気管区間漏えい検出検 査出口温度にて代表	良 良 良 良 良 良 良 良 良 良			
							自検点検	打診試験	目視点検	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							非燃焼装置	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
							点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
各所蒸気漏えい検出 N11-PS605	A A A A A A A A A A	クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1 クラス1	As As As As As As As As As As	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	良 良 良 良 良 良 良 良 良 良	*主蒸気管区間漏えい検出検 査出口温度にて代表	良 良 良 良 良 良 良 良 良 良						
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			
											評価部位	判定結果	選定理由			

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果に基づく実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			增加点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	判定結果	選定理由	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表		
計測制御系設備	主蒸気圧縮機室 (海水器真空度)	主蒸気圧縮機室 (MSIV用) N36-PT026	A	クラス1	A <sub>s</sub>	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	※基本点検における機能確認の結果、精度が底屈曲から外れず、また、地盤強度が底屈曲から外れる可能性は低い。	※追加点検による機能確認の結果、精度が底屈曲から外れる可能性は高い。	良		
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	A <sub>s</sub>	異常なし	異常あり※ <sub>1</sub>	-	-	-	-	異常あり※ <sub>2</sub>	否	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	A <sub>s</sub>	異常なし	異常あり※ <sub>1</sub>	-	-	-	-	異常あり※ <sub>2</sub>	否	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
			D	クラス1	A <sub>s</sub>	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
N36-PS026	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	C	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	D	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	N34-PS051	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	N34-PS052	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	N34-PS053	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	N34-PS054	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	N34-PS055	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
	N34-PS056	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	*スラブ排出容器水位差正検出(対象範囲)にて代表	良	
電気設備	保護遮断器の主タップ遮断器受電装置(主回路用) 主タップ遮断器受電装置(主回路用) 主タップ遮断器受電装置(主回路用)	N34-PS054	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*分析対象外(Bクラス)	*分析対象外(Bクラス)	*分析対象外(Bクラス)	良	
	N34-PS055	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*分析対象外(Bクラス)	*分析対象外(Bクラス)	*分析対象外(Bクラス)	良	
	N34-PS056	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*分析対象外(Bクラス)	*分析対象外(Bクラス)	*分析対象外(Bクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	動作は稼働確認	漏水は確認	基礎ボルト	分解点検	点検結果	動的機能維持評価	評価部位	判定結果		
電気設備	保育機器装置の 機器受付部(水温監測 装置、冷却水供給装置) 固定子冷却水漏出装置	固定子冷却水入口圧 力	N43-PT008	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				B	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		固定子冷却水出口圧 度	N43-TE011	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				B	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		保育機器装置の 水素ガス／液体ガス 純度	N42-H2T005	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				N41-TE073	-	クラス3	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				N41-TE016	-	クラス3	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		保育機器装置の 水素ガス冷却装置 ガス温度(高溫側) ガス温度(低溫側)	N41-TE075	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				N41-TE078	-	クラス3	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				N42-PS004	A	クラス3	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
保育機器装置の 機内水素ガス圧力 高低検出装置	保育機器装置の 機器受付部(水温監測 装置、冷却水供給装置) 固定子冷却水漏出装置			B	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
					N43-TE010	-	クラス3	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼材設置	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由
計測制御系設備 ¶	平均出力領域±9 原子炉内alem 号、中性子束高 核計装 制御棒引抜きイ ンターロック	C51-Z054	A	クラス1	A	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		B	クラス1	A	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		C	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		D	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		E	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		F	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
					異常あり	異常なし	-	-	-	否	-	-	良*	[PRNM]出力領域±9にて故障箇所 に爆破象生し、平均出力領域±9にて 爆破箇所が掌り、モジュール電圧 がOVにてある。点検を実施して 内部の電源基板の故障箇所を明し てあるところに及び外側爆破箇所 がつかつたことから、地震の際によ るものではないと判断した。ニア内 部電源基板を実施し、問題の ないことを確認した。	良	[対策完了]
平均出力領域±9 核計装	馬部出力領域±9 核計装	C51-Z055	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		B	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		C51-LPRM-172回	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	[D-7子7]	良	
		C51-LPRM-2003	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		C	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
		D	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	*起動領域±9にて代表	良	
平均出力領域±9 原子炉内alem 号、中性子束高 核計装 制御棒引抜きイ ンターロック	平均出力領域±9 制御棒引抜き装置 核計装	C51-Z056	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	良*	*解析対象(Cクラス)	良	
		B	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	良*	*解析対象(Cクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	基準ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	
計測制御系統設備 起動領域主2号 原子炉冷却系監 号、中性子束高 核計装 制御棒引抜きイ ンターロック	SRM(検出器) CS1-Z801	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	トライユーブ	良	良	良
							-	-	-	-	-	異常	点検結果 目的(注)	-	-	良
							-	-	-	-	-	異常	点検結果 目的(注)	-	-	良
							-	-	-	-	-	異常	点検結果 目的(注)	-	-	良
							-	-	-	-	-	異常	点検結果 目的(注)	-	-	良
							-	-	-	-	-	異常	点検結果 目的(注)	-	-	良
							-	-	-	-	-	異常	点検結果 目的(注)	-	-	良
							-	-	-	-	-	異常	点検結果 目的(注)	-	-	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価		
							目視 点検	作動試験 機能確認	漏水点検 記録	基本点検	追加点検 分解点検 非燃焼装置	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由
計測制御系統設備 移動式心内計 接続系 核計装	TP検出器 C51-NE008	A ノンクラス	C	異常なし	未※	未※	基礎ボルト 目視点検	打診點検	目的(注)	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	※中性子未照射状態での特性試験を実施し、通常のないところを確認。※内管導管後に検出器を介して検出器直後に燃焼装置を実施、燃焼装置後に実施予定。
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
D ノンクラス	C	異常なし	未※	未※	未※	未※	基礎ボルト 目視点検	打診點検	目的(注)	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	※中性子未照射状態での特性試験を実施し、通常のないところを確認。※内管導管後に検出器を介して検出器直後に燃焼装置を実施、燃焼装置後に実施予定。
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
E ノンクラス	C	異常なし 異常あり※ 異常あり※ 異常あり※ 異常あり※	未※ 未※ 未※ 未※ 未※	未※ 未※ 未※ 未※ 未※	未※	未※	基礎ボルト 目視点検	打診點検	目的(注)	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	※中性子未照射状態での特性試験を実施し、通常のないところを確認。※内管導管後に検出器を介して検出器直後に燃焼装置を実施、燃焼装置後に実施予定。
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
							漏水点検 記録	目視点検	打診點検	点検結果	点検結果	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果		
計測制御系設備	格納容器内空気水素濃度 計測用	格納容器内空気水素濃度 計測用	D23-O 27003	A クラス2	A クラス2	A クラス2	異常なし	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	良
							異常なし	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	
計測制御系設備	格納容器内空気水素濃度 計測用	格納容器内空気水素濃度 計測用	D23-H 27001	A クラス2	A クラス2	A クラス2	異常なし	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	良
							異常なし	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	
計測制御系設備	原子炉アラーム装置 放射線用計測装置	主蒸気管放射線モニタ 主蒸気開閉弁 (主蒸気管放射 能高) 計測用計測装置	D11-RE001	A クラス1	A クラス1	A クラス1	異常なし	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	良
							異常あり※ 異常あり※ 異常あり※	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	
計測制御系設備	原子炉アラーム装置 放射線用計測装置	主蒸気管放射線モニタ 主蒸気開閉弁 (主蒸気管放射 能高) 計測用計測装置	B クラス1	A クラス1	A クラス1	A クラス1	異常あり※ 異常あり※ 異常あり※	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	良
							異常あり※ 異常あり※ 異常あり※	-	-	目視点検 打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 判定結果	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 にあり実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	作動部検査	漏えい検査	基準ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価
計測制御系統設備 放射線管用計測装置	原子炉内炉内管 主蒸気管放射線モニタ 主蒸気管放射線モニタ (主蒸気管放射 能モニタ) 主蒸気管放射 能モニタ フロセラ射線モニタ	D11-RE001	C クラス1	A										
					異常あり※	異常あり※	-	-	-	-	-	否		
					異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*		
DII-Z800	A クラス1	B クラス1	A クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	*起動領域二分にて代表	
					異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良*	*起動領域二分にて代表	
					異常あり※	異常あり※	-	-	□	異常あり※	否	-		

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				設備点検				地盤応答分析				総合評価	
							基本点検		追加点検		構造強度評価		動的機能維持強度		評価部位	点検結果	判定結果	判定理由		
							目視点検	作動試験	漏水漏れ	基礎ボルト	目標点検	診断試験	非破壊検査	点検結果						
計測制御系統設備 放射線管理用計測装置	原子炉ガス管 主蒸気管放射線モニタ 号主蒸気管放 射線モニタ (主蒸気管並 行蒸気管放射 線モニタ) 非常用入出 燃料取替モニタ (燃料取替モニ タ) 非常用入出 気取替モニタ (氣取替モニ タ)	D11-ZB01	C	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*起動領域モニタリ代表	良			
			D	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*起動領域モニタリ代表	良			
		D11-RE022	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*格納容器内部回路放射線モニタ 代表	良			
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*格納容器内部回路放射線モニタ 代表	良			
		D11-ZB022	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*格納容器内部回路放射線モニタ 代表	良			
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*格納容器内部回路放射線モニタ 代表	良			
		D11-RE003	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*起動領域モニタリ代表	良			
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*起動領域モニタリ代表	良			
		D11-ZB03	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*格納容器内部回路放射線モニタ 代表	良			
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*起動領域モニタリ代表	良			
非常用入出 原子炉換気系 放射線モニタ (原子炉換気 系放射線モニ タ)	D11-RE003 (原子炉換気 系放射線モニ タ)	D11-ZB03	C	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*格納容器内部回路放射線モニタ 代表	良			
			D	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良*	*起動領域モニタリ代表	良			

(注) ○：予め計画する追加占拠 △：解析結果により実施する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				構造強度評価				地盤応答解析				総合評価		
							目視点検	作動機能確認	漏水漏出	漏水漏出	基準ボルト	分解点検	打診試験	点検結果	構造強度評価	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
放射線監理用計測装置 「アセスメントメーター」 口放射線モニタ	D11-RE001	掘力除湿冷却装置	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
活性炭式希水器及 び復水器真珠水 <sup>レフ</sup> 排ガス放射線モニタ	D11-RE001	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
排ガス形放射線モニタ	D11-RE002	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
クラッド蒸気発生器及 び復水器真珠水 <sup>レフ</sup> 排ガス放射線モニタ	D11-RE101	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
気体吸収物質循環系 機工形排気放射線モニタ	D11-RE111	B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
排気系排気扇入口放 射線モニタ	D11-RE031	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
排気扇放射線モニタ (SCM)	D11-RE041	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
排気扇放射線モニタ (R)	D11-RE043	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
非常用入力処理系排 氣放射線モニタ(SCN)	D11-RE044	B	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
非常用排力入力処理系 排ガス放射線モニタ(C)	D11-RE002	A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
原子炉構造冷却系放 射線モニタ	D11-RE003	B	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
原子炉構造冷却系放 射線モニタ	D11-RE053	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
高压炉心カバーリー セル注油中間部 <sup>レフ</sup> 排熱除去冷却中間 部 <sup>レフ</sup> 系放射線モニタ	D11-RE051	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE052	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE053	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE055	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE056	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE057	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE058	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE059	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE060	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE061	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE062	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
D11-RE063	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価						
							目視点検	動作試験	機能確認	基本点検	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
放射線量用計測装置 「アセスメント用放射線モニタ」	「アセスメント用放射線モニタ」 放熱線モニタ	D11-RE024	-	ノンクラス	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
「アセスメント用放射線モニタ」 射線モニタ	D11-RE025	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
液体導葉物位監視装置 排水放射線モニタ	D11-RE061	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
漏えい検出系タスメ版 射線モニタ	E31-RE101	-	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	異常	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
格納容器(D/W)内蔵 圧気放射線モニタ	D23-RE005	A	クラス2	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
		B	クラス2	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
格納容器(S/C)内蔵 圧気放射線モニタ	D23-RE006	A	クラス2	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
		B	クラス2	A	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
格納容器(フルエリア) (A)	D21-RE001	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
格納容器(フルエリア) (B)	D21-RE002	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
R/B 3F南西側工 <small>上</small> ア	D21-RE003	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
R/B 3F南東側工 <small>下</small> ア	D21-RE004	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
原子炉区域A	D21-RE005	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
原子炉区域B	D21-RE006	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
R/B 2Fハッチエリア ア	D21-RE007	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
原子炉冷却精净化系 操作工作ア	D21-RE008	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
R/B 1F北西階段 口	D21-RE009	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地盤点検解説				総合評価	
							目視点検	動作試験	機能確認	漏水漏えい検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果		
放射線監測用計測装置 川7号-ガラス室 (原子炉貯蔵室放熱ヒータ)	R/B EIF/ハッチ工 リア	D21-RE010	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B EIF/ハッチ工 リア	D21-RE011	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	CRD水圧制御ユニット室(A)	D21-RE012	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	CRD水圧制御ユニット室(B)	D21-RE013	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	MSIV/ハブランピング室	D21-RE014	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B EBF/ハッチ工 リア	D21-RE015	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B計装ラック室 (A)	D21-RE016	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B計装ラック室 (B)	D21-RE017	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B EBF/ハッチ工 リア	D21-RE018	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	TIP運動装置室	D21-RE019	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	TIP装置室	D21-RE020	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	CRD補修室	D21-RE021	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B EIF/ハッチ工 リア	D21-RE022	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B EBF/北西側工 リフ	D21-RE023	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	R/B EIF/北西側工 リフ	D21-RE024	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	C/Sラム搬出入口	D21-RE034	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	固化設備制御室	D21-RE035	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	追加点検	分解点検	点検結果	判定結果	判定理由	
放射線監測用計測装置 C/S B1F北側通路 アリヤ	C/S B1F北側通路 D21-RE036 -	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
C/S B2F北側通路 (個別設備前)	D21-RE037 -	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
RW制御室	D21-RE038 -	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
C/S E3F北側通路	D21-RE039 -	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
C/S E4F南側通路 リフ	D21-RE040 -	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
C/S E5F東側通路	D21-RE041 -	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
中央制御室	D21-RE042 -	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
リバウンドペレーティング プロア	D21-RE025 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
T/B機器搬入口	D21-RE026 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
リバウンドペレーティング プロア	D21-RE027 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
復水貯槽ろ過装置制御 前エアーフラッシュ 封緘前エアーフラッシュ 封緘後エアーフラッシュ	T/B B1F東側通路 D21-RE028 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
給水系サブリング アリヤ	D21-RE029 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
T/B B2F南側通路 D21-RE030 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
T/B B2F北側通路 D21-RE031 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
排水スモニタ室	D21-RE032 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
排水サンプリング室	D21-RE033 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
T/Bモニタ部屋 モニタ部屋放射 線モニタ	D21-RE043 -	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

(注) ○：予め計画する追加点検 □：解析結果に上記実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության կողմէ հաստիքաց պատճենների համար գործությունների մասին

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地震応答解析				総合評価	
							目標点検	作動試験 機能確認	漏水 漏えい検	基礎ボルト 目録点検	加速度計 非接触測定 打診試験	評価部位	判定結果	動作機能維持評価	運送理由	
放射線測定用計測装置 第1,2,3,4,5,6,7号機共用	空間方シマ線測定装置 ターン式設備	GMI計測装置	-	-	クラス3	-	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		空間方シマ線測定装置	-	-	クラス3	-	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
	よう素測定装置	-	-	クラス3	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		空間方シマ線測定装置 固定式測定用ターン式設備	MP-1	Na(Tl) シチュー ターン式	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
	MP-1 イオン チエニバ	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		Na(Tl) シチュー ターン式	MP-2	イオン チエニバ	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)
	MP-2 イオン チエニバ	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		Na(Tl) シチュー ターン式	MP-3	イオン チエニバ	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)
	MP-3 イオン チエニバ	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		Na(Tl) シチュー ターン式	MP-4	イオン チエニバ	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)
	MP-4 イオン チエニバ	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		Na(Tl) シチュー ターン式	MP-5	イオン チエニバ	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)
	MP-5 イオン チエニバ	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		Na(Tl) シチュー ターン式	MP-6	イオン チエニバ	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)
	MP-6 イオン チエニバ	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)	良
		Na(Tl) シチュー ターン式	MP-7	イオン チエニバ	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(クラス3)

(注) ○ 予め計画する追加占拠 △ 駆逐結果 □ 基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検			地盤点検解説			総合評価	
							目視点検	作動試験	機能確認	漏水漏出確認	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価		
船舶機器用計測装置 固定式周辺二 輪ターニング装置 (第1,2,3,4,5,6,7号機共 用)	空調ガス監測装置	NaI(Tl) クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	良
	MP-7	NaI(Tl)- シンブリ 式	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
	MP-7	イオン- センサ 式	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
	MP-8	NaI(Tl)- シンブリ 式	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
	MP-8	イオン- センサ 式	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
	MP-8	NaI(Tl)- シンブリ 式	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
	MP-9	NaI(Tl)- シンブリ 式	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
	MP-9	イオン- センサ 式	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
	DN-1	至開放射性粒子濃度 測定装置	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	
DN-2	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由	良	
	DN-3	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由		
	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	非燃焼装置	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	選定理由		

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を更に追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価						
							目視点検	作動試験	機能確認	基本点検	漏水点検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
電気設備	高圧動圧用断路器 電用66kVや断路器 保護遮断装置の種類)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	工事用受電器受電用66kVや断路器 保護遮断装置の種類)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	線路用66kVや断路器保護遮断装置の種類)	-	01	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		-	02	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	低周波受電器受電用66kVや断路器 保護遮断装置の種類)	-	01SA	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		-	01SB	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	発電機用500kVや断路器 保護遮断装置の種類)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	母線受電用66kVや断路器 保護遮断装置の種類)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	母線受電用66kVや断路器 保護遮断装置の種類)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験 機能確認	漏水漏出 漏えい検	基礎ボルト 目視点検	打診試験	分解点検 非燃焼装置	
電気設備	母線用6kVや 15kV断路器(保護機 械装置の接続) 母線用6kVVLや 断路器(保護機 械装置の接続) 予備変圧器受電 用6kVVLや断 路器(保護機 械装置の接続)	母線用6kV 断路器(保護機 械装置の接続) 母線用6kVVLや 断路器(保護機 械装置の接続) 予備変圧器受電 用6kVVLや断 路器(保護機 械装置の接続)	- - - -	O10 O20 クラス3 -	クラス3 クラス3 -	C C C -	異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	良 良 良 良 良 良 良 良 良 良	解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス) 解析対象外(Cクラス)	良
高圧動変圧器 母線用6kV 断路器(保護機 械装置の接続)	1号高記動変圧器通 電流继電器	1号高記動変圧器通 電流继電器	-	-	-	C	異常なし	異常なし	-	-	良	解析対象外(Cクラス)	良
高記動変圧器 母線用6kV 断路器(保護機 械装置の接続)	1号高記動変圧器通 電流继電器2	1号高記動変圧器通 電流继電器2	-	-	-	C	異常なし	異常なし	-	-	良	解析対象外(Cクラス)	良
1号高記動変圧器比 率差動 继電器1	1号高記動変圧器比 率差動 继電器1	1号高記動変圧器比 率差動 继電器2	-	-	-	C	異常なし	異常なし	-	-	良	解析対象外(Cクラス)	良
高記動変圧器 母線用6kV 断路器(保護機 械装置の接続)	1号高記動変圧器地 経過電流继電器	1号高記動変圧器地 経過電流继電器	-	-	-	C	異常なし	異常なし	-	-	良	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検			地盤点検解説			総合評価
							目視点検	作動試験	機械確認	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	
電気設備	高圧動力用機器 用500kV 2号母線保 護装置(保護遮断 器の接続) 母線用160kV レーブル断路器(保護 遮断装置の接続)	500kV 2号母線保 護装置(保護遮断 器の接続)	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良
	500kV 2号母線保 護装置(保護遮断 器の接続)	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良
工事用変圧器受 電用66kVや断 路遮断器電装 置の接続)	工事用変圧器受 電用66kVや断 路遮断器電装 置の接続)	51P	1 クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良
	2 クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良
	3 クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良
工事用変圧器受 電用66kVや断 路遮断器電装 置の接続)	工事用変圧器受 電用66kVや断 路遮断器電装 置の接続)	87	1 クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良
	2 クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良
	3 クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良
工事用変圧器受 電用66kVや断 路遮断器電装 置の接続)	工事用変圧器受 電用66kVや断 路遮断器電装 置の接続)	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良
	66kV 乙母線保護 装置(保護遮断 器の接続)	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良
	66kV 乙母線保護 装置(保護遮断 器の接続)	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検・解説			総合評価			
							目視点検	作動試験 機械確認	漏水漏出 漏えい検	基礎ボルト 目視点検	打診試験 目的)	点検結果 点検結果 分解点検 非燃焼装置	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
電気設備	工具用電圧器 母線地絡遮断器	-	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
電気設備	工具用電圧器 母線地絡遮断器 (保護装置の種類) 母線受電用66kV や断路器高起動変圧器上り保護装置 の保護装置) 母線受電用66kV や断路器予備変圧器上り保 護装置電量の種 類) 電用66kVや断 路器保護装置 の保護装置)	-	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
電気設備	主要変圧器温湿度继电器 主変圧器断路器 保護装置の種 類)	-	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
電気設備	主要変圧器油圧继 电器	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
電気設備	主要変圧器中性点過電 流继电器 発電機用 500kV上り断路器 (保護装置電量 の種類)	151GN	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
電気設備	主要変圧器比率差動继 电器	H11-P675- 1-87MT	R	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
電気設備	-	S	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
電気設備	-	T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	動的機能維持評価	
電気設備	断内母線・起動母線過送遮断器 母線連絡用遮断器 (保護遮断装置の構成)	M/C IA-1-3B-51	R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-2-3B-51	R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IB-1-3B-51	R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IB-2-3B-51	R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IC-1B-51	R/S/T クラス3	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IC-2B-51	R/S/T クラス3	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C ID-1B-51	R/S/T クラス3	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C ID-2B-51	R/S/T クラス3	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IH-1B-51	R/S/T クラス3	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IH-2B-51	R/S/T クラス3	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
M/C ISA-1-3A-51	M/C ISA-2-3B-51	R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
M/C ISB-1-6A-51	M/C ISB-2-3B-51	R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
		R/S/T クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	良	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を更に追加する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
電気設備	所内母線過電流遮断器 6.9kV-Lや断路器 (保護遮断装置の構成)	M/C IA-1- IB-51	所内母線過電流遮断器	R/S/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-2- IB-51		R/S/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IB-1- IB-51		R/S/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IB-2- IB-51		R/S/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		H1-PB75- 1-8HT-1A	所内変圧器A比率差動遮断器	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			S クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		H1-PB75- 1-5HT-1A	所内変圧器A過電流遮断器	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			S クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
所内変圧器B比率差動遮断器 500A/Lや断路器 (保護遮断装置の構成)	所内変圧器B比率差動遮断器 500A/Lや断路器 (保護遮断装置の構成)	H1-PB75- 1-8HT-1B	所内変圧器B比率差動遮断器	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			S クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		H1-PB75- 1-5HT-1B	所内変圧器B過電流遮断器	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			S クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
機器用500kV 保護遮断器 母線用500kV 保護遮断器 (保護遮断装置の構成)	機器用500kV 保護遮断器 母線用500kV 保護遮断器 (保護遮断装置の構成)		T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
				C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				地震応答解析				総合評価	
							目視点検	作動試験 機能確認	漏水 漏電 異常	基礎ボルト 目視点検	追加点検 分岐点検 非破壊検査	点検結果 目的の達成	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	選定理由
電気設備	機器用保護継 装置(保護器) 機器用保護継 装置(保護器) 機器用保護継 装置(保護器)	500kV 1号母線保 護装置(保護器) (母線保護比率差動 保護器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		500kV 2号母線保 護装置(保護器) (母線保護比率差動 保護器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		500kV 3号母線保 護装置(保護器) (母線保護比率差動 保護器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
機器用保護継 装置(保護器) (保護器の種類)	新新潟幹線1号(後備 1)(母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段) (母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段)	新新潟幹線1号(主1) (デジタル形電流差動 继电器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	新新潟幹線1号(後備 2)(母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段) (母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段)	新新潟幹線1号(主2) (デジタル形電流差動 继电器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	新新潟幹線1号(後備 1)(母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段) (母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段)	新新潟幹線1号(主1) (デジタル形電流差動 继电器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	新新潟幹線1号(後備 2)(母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段) (母線距離方向继電 器 第1 ~ 第4段)	新新潟幹線2号(主1) (デジタル形電流差動 继电器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	新新潟幹線2号(主2) (デジタル形電流差動 继电器)	新新潟幹線2号(主2) (デジタル形電流差動 继电器)	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○：予め計画する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) Q:予め計画する追加点検 △:解析結果にヒントを示す追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加占検 △: 解析結果に計画する追加占検 □: 基本占検の結果実施する追加占検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○: 予め計画する追加占検 □: 基本占検の結果実施する追加占検  
△: により実施する追加占検 ▲: 解析結果

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			点検結果			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析	総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	漏水漏出	漏えい検認	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由
電気設備 負荷制御装置(保護盤・電 気遮断器の構成部)	電源回路9kVル 通電流遮断器	M/C IA-1- 2B-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-1- 4A-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-1- 4B-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-1- 5A-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-1- 5B-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-1- 6A-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-1- 6B-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-2- 2B-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-2- 4A-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-2- 4B-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-2- 5B-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		M/C IA-2- 6A-49-50- 51	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			基本点検			追加点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	動作は稼働確認	漏えい検査	基礎ボルト	目視点検	打診試験	点検結果	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	判定結果	選定理由	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	地盤応答解析	選定理由	
電気設備 負荷制御装置(保護制御装置の内蔵部)	過電流遮断器	負荷制御装置の内蔵部	9kVループ	R/T	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IA-2-51-48-49-50-51	M/C IA-2-7B-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-1-2B-50-51	M/C IB-1-4A-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-1-4B-49-50-51	M/C IB-1-5A-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-1-5B-49-50-51	M/C IB-1-5C-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-1-5D-49-50-51	M/C IB-1-5E-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-2-2B-50-51	M/C IB-2-4A-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-2-4B-49-50-51	M/C IB-2-4C-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-2-5A-49-50-51	M/C IB-2-5B-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-2-5C-49-50-51	M/C IB-2-5D-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
機器装置	M/C IB-2-6A-49-50-51	M/C IB-2-6B-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-2-6C-49-50-51	M/C IB-2-6D-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良
	M/C IB-2-6E-49-50-51	M/C IB-2-6F-49-50-51	R/T	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	良	良	良	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能特徴			総合評価
							目視点検	動作試験	機能確認	基本点検	漏えい検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	
電気設備 負荷制御装置(保護機器) 遮断器(保護機器) 装置の構成)	過電流遮断器	M/C 1C-3A~4A-49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1C-4A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1C-4B~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1C-5A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1C-5B~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1C-6A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1C-7A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1C-7B~50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1D-4A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1D-7A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1D-4B~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1D-5A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1D-6A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1D-6B~50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1D-7A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C 1H-3A~49-50-51	R/T クラス1	As	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果に基づく実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			点検結果			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	動作試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	
電気設備 負荷制御装置(保護装置) 遮断器(保護装置)	過電流遮断器	M/C1H-4A-50-51	R/T クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		M/C1H-4B-49-50-51	R/T クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-1-3B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-1-4A-49-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-1-4B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-1-5A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-1-5B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-2-4A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-2-4B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-2-5A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
電気設備 負荷制御装置(保護装置) 遮断器(保護装置)	過電流遮断器	M/C1SA-2-5A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-2-5B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SA-2-7A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SB-1-3A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SB-1-3B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SB-1-4B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SB-1-5A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SB-1-5B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SB-1-6A-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良
		M/C1SB-1-6B-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	良	-	-	-	-	-	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	該機器検査										地図回答解析				総合評価
				基本点検					追加点検					構造変形評価		動的機能確認評価		
				目視点検	作動試験	機能確認	基礎点検	漏えい確認	分解点検	非破壊検査	点検目的(注)	点検結果	評価部位	判定結果	判定結果	選定理由		
電気設備 負荷用19kVや過電流遮断器 断路器保護装置の種類	M/CISB-1-5b-30-51	過電流遮断器	R/T クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		M/CISB-1-7a-49-50-51	R/T クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		M/CISB-2-3a-30-51	R/T クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		M/CISB-2-4a-40-51	R/T クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		M/CISB-2-4b-40-51	R/T クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		M/CISB-2-5a-30-51	R/T クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		M/CISB-2-5b-30-51	R/T クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		不備変圧器端子受電器	5IP 1	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		不備変圧器端子受電器	2	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		不備変圧器端子受電器	3	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
子備変圧器比率差動 接線	子備変圧器比率差動 接線	子備変圧器比率差動	87	1	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
		子備変圧器比率差動	2	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		子備変圧器比率差動	3	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		子備変圧器比率差動	2	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		子備変圧器比率差動	3	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
母線受電用60kV 変圧器端子受電器 の種類	母線受電用60kV 変圧器端子受電器 の種類	母線受電用60kV 変圧器端子受電器	5IN -	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		母線受電用60kV 変圧器端子受電器	5IN	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

תְּמִימָנָה וְעַמְלָה בְּבֵית־יְהוָה בְּבֵית־יְהוָה בְּבֵית־יְהוָה

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			地盤応答解析	総合評価
							目視点検	動作は稼働機械部	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	
電気設備	母線用500kV 遮断器(保護機 械装置の構成 部)	500kV 1号母線分 離線電器	-	-	C	異常なし	-	-	-	良好	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	500kV 2号母線分 離線電器	-	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	良好	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	500kV 3号母線分 離線電器	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	良好	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	母線用8kVVL切 断器(保護機 械装置の構成 部)	66kV 母線分離線 電器	-	クラス3	C	異常なし	異常あり	-	-	良好	-	-	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	予備変圧器受電 用15kVレシーバ 器(保護機械装 置の構成部)	母線不足電圧遮断器	27B	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	良好	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	予備変圧器保護 機械装置の構 成部)	予備変圧器温度高 温器	-	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	良好	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	予備変圧器油圧 装置	予備変圧器油圧 装置	-	-	クラス3	C	異常なし	異常あり	-	良好	-	-	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	起動母線過電流遮 断器(保護機 械装置の構成 部)	起動母線過電流遮断 器	M/CUSA- R/S/T 1-B-51	C	異常なし	-	-	-	良好	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	起動母線過電流遮 断器	起動母線過電流遮断 器	M/CUSA- R/S/T 2-1B-51	C	異常なし	異常なし	-	-	良好	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	起動母線過電流遮 断器	起動母線過電流遮断 器	M/CISB- R/S/T 1-B-51	C	異常なし	異常なし	-	-	良好	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	起動母線過電流遮 断器	起動母線過電流遮断 器	M/CISB- R/S/T 2-1B-51	C	異常なし	異常なし	-	-	良好	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価	
							目視点検	動作試験	機能確認	基本点検	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果		
電気設備	高圧動変圧器 (保護機能装置の構成)	高圧動変圧器 油細電器	-	クラス3	C	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	高圧動変圧器断路器	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器IA温度 油圧電器	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器IB温度 油圧電器	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器IB断路器	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器IB断路器	R43- 51DGA	T	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	D/GIA 過電流遮断器	R43- 67DGA	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	D/GIA 比率差動继電器	R43- 87DGA	R	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	ディセール発電機 非常用子系備電装置	ディセール発電機 非常用子系セーリング装置	S	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		T	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	D/GIB 過電流遮断器	R43- 51DGB	R	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	D/GIB 比率差動继電器	R43- 67DGB	T	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	D/GIB 過電流遮断器	R43- 67DGB	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	D/GIB 比率差動继電器	R43- 87DGB	R	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		S	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		T	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	D/GIB 過電流遮断器	R43- 67DGB	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
	D/GIB 比率差動继電器	R43- 87DGB	R	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		S	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良
		T	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*過電流遮断器にて代表	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	動作は稼働確認	漏水は確認	基礎ボルト	分解点検	点検結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由		
電気防護 非常用予備動力装置 用いてV/A断路器 高圧戸内配線 系アセイアーセル発電 機器	HPCSD/G過電流遮断器 電器	R4A- 51DGH	R	クラス1	As	異常なし	-	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
			T	クラス1	As	異常なし	-	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		R4A- 67DGH	-	クラス1	As	異常なし	-	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
			R	クラス1	As	異常なし	-	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		R4A- 87DGH	S	クラス1	As	異常なし	-	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
			T	クラス1	As	異常なし	-	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		R4G- 59DGA	-	クラス1	As	異常なし	-	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
			R4G- 59DGA	-	クラス1	As	異常なし	-	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		D/GIA 地盤地盤機器	R43- 64DGA	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		D/GIA 地盤地盤機器	R43- 64DGA	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
非常用予備動力装置 非常用干式セル発電機	D/GIA 過電圧遮断器 出線電器	R43- 59DGB	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良	
			R43- 64DGB	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		R43- 64DGF	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良	
			R43- 64DGF	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		D/GIB 離地地盤機器	R43- 64DGB	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
高圧戸内配線 系アセイアーセル発電 機器	HPCSD/G過電圧遮 断器	R44- 59DGH	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良	
			R44- 64DGH	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
		HPCSD/G黒磁地盤 機器	R44- 64DGH	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良
			R44- 64DGH	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	良*	*過電流遮断器にて代表	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価			
							基本点検 目視 点検	作動部検査 機械部検査 漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検 打診試験	追加点検 分解点検 非燃焼装置	分解点検 点検結果 目的(注)	点検結果 点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 評価部位 判定結果	選定理由	
電気設備	発電機	励磁制御盤	H21-P225	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		サイクレタ監視装置	H21-P227	-	クラス3	C	異常あり	-	異常なし	異常なし	-	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		非常用予備発電装置	H21-P613 H21-P614	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	* 形状毎の代表を評価	良
		非常用ディーゼル発電機	H21-P603 H21-P604	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	* 形状毎の代表を評価	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機 柏崎刈羽原子力発電所

設備区分1)	設備区分2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	直視点検	設備点検			地震応答分析				
								作動試験 機械構造	漏水 漏えい確 認	目録点検	追加点検 非燃焼物検査	点検結果 目的(注)	構造強度評価	動的機械維持評価	判定結果
<b>(32)原子炉格納容器及び付属機器</b>														総合評価	
原子炉格納容器 (原子炉格納施設)	原子炉格納施設 (一次格納施設)	原子炉格納容器	-	クラス1	As	異常なし※	-	未	-	-	-	下部円錐脚 (ドライカルト 下部円錐脚)	良	-	※格納容器の能力評価点等について 未満(漏えい確認は原子炉格納容器リード 武蔵財團実施)
異常なし※								未	-	-	-	カレントショック (ワイヤー・タグ) (ハ・基部)	良	-	※格納容器の能力評価点等について 未満(漏えい確認は原子炉格納容器リード 武蔵財團実施)
異常なし								-	-	○	異常なし	上部シザーガ	良	-	良
異常なし※								-	-	-	-	下部シザーガ (ワイヤー・タグ) (ワイヤー・シート取 付部側板)	良	-	※下部シザーガ周辺外側 の目標領域は周囲の目標領域より、 下部シザーガ周辺外側の目標領域より、 下部シザーガの耐久性を確認し、異常 が無いたことを確認し、また、地盤応力内 で許容応力を越える評価通り、許容応力内 であることを確認した。
X-100	A	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	良
B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	良
C	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	良
D	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	良
X-101	A	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	電気配線 貫通部	良	-	* X-101A, 105A, 230Aにて代表
B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	良
C	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	良
D	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	良
X-102	A	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	電気配線 貫通部	良	-	* X-101A, 105A, 230Aにて代表
B	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	良
C	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	電気配線 貫通部	良	-	良
D	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	電気配線 貫通部	良	-	良
E	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	電気配線 貫通部	良	-	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価	
							目視点検	作動試験	機械確認	基本点検	漏えい検	基礎ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	
原子炉格納容器 貯通部 計装	X-103	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	-	※原子力安全基準規則の地震応答規範 評価基準を踏まえ、追加点検を実施
							B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表	
							B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	-	
							D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	
							B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	
							D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
低圧動力	X-105	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	※原子力安全基準規則の地震応答規範 評価基準を踏まえ、追加点検を実施
							B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		C	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	
							D	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		D	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	
							E	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		F	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	
							G	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
		H	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	
							I	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
制御計装	X-230	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	*	良*	※原子力安全基準規則の地震応答規範 評価基準を踏まえ、追加点検を実施
							B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
圧力隔壁装置等 他の機器装置	ダイヤフラムプロア	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※原子力安全基準規則の地震応答規範 評価基準を踏まえ、追加点検を実施
							B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
ペント管	-	-	-	-	-	-	C	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
							D	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
原子炉格納容器スプレイヤヘッド	-	-	-	-	-	-	E	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表
							F	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	目視点検	打診試験	点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	*	X-101 A, 105A, 230Aにて代表

※原子力安全基準規則の地震応答規範  
評価基準を踏まえ、追加点検を実施

良

新潟県中越沖地震後の設備健全性評議會第1号機発電所羽根川崎柏木子原電力

○(二) 二月廿九日正午十二時半左右，我軍在北山之南，即北山之東北，擊落敵機三架。

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							基本点検	追加点検 漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検	分解点検 打診點検	点検結果 目的(注)	構造強度評価	動的機能維持評価	
原子炉炉内系統設備	高圧循環スプレイ系 ストレーナ	E22-DO010	-	クラス1	As	正常なし※	-	-	-	-	良	-*	-	※定期検査にてストレーナの取替を実施していることから、地盤強度、既設品はほか・除されてしまうことから、新しいストレーナは原子炉建屋内に伝播させた際に、新規のストレーナが取付状態での健全性確認は使用前検査で実施した。
残留熱除去系ストレー ナ	E11-D001	A	クラス1	As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※定期検査にてストレーナの取替を実施していることから、地盤強度、既設品はほか・除されてしまうことから、新しいストレーナは製作前であつたことから、新規のストレーナは、使用前検査で健全性確認を実施した。
	B	クラス1	As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※定期検査にてストレーナの取替を実施していることから、地盤強度、既設品はほか・除されてしまうことから、新しいストレーナは製作前であつたことから、新規のストレーナは、使用前検査で健全性確認を実施した。
	C	クラス1	As	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	※定期検査にてストレーナの取替を実施していることから、地盤強度、既設品はほか・除されてしまうことから、新しいストレーナは製作前であつたことから、新規のストレーナは、使用前検査で健全性確認を実施した。
低圧循環スプレイ系 ストレーナ	E21-D0001	-	クラス1	As	正常なし※	-	-	-	-	-	良	多孔ブレード ホルダット	-	※定期検査にてストレーナの取替を実施していることから、地盤強度、既設品はほか・除されてしまうことから、新しいストレーナが取付けられており、取付けられた新規のストレーナについても点検を実施した。
放射線管理設備	生体透かし装置 原子炉遮へい壁	-	クラス1	B	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
											良			

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果 により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							基本点検	追加点検	分解点検	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	
目視点検	作動点検	漏えい検	基礎ボルト	非燃点検	点検結果	評価部位	判定結果	点検結果	目的(注)	点検結果	判定結果	点検結果	選定理由
<b>(3)アキュームレーダ</b>													
計測制御系統設備	制御機器動系	水圧制御ユニット	C12-D001	1B5	クラス1	A <sub>s</sub>							
原子炉冷却系統設備	主蒸気系	主蒸気隔離手動用アキュームレーダ	B21-A003	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし※ <sub>1</sub>	異常なし※ <sub>1</sub>	異常なし※ <sub>1</sub>	○	異常なし※ <sub>1</sub>	正常	良
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			B21-A004	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	*	フレーム	良	
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			B21-A001	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	*	フレーム	良	
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
主蒸気漏れがし安全弁用アキュームレーダ			B21-A001	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	異常なし	*	フレーム	良	
			B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			C	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			E	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			F	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	
			G	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	-	-	フレーム	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性評価

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	前重要度	設備点検				構造強度評価				動的機能強度評価				地盤応答解析				総合評価					
							目標点検	作動試験	機能確認	基礎式いわゆる		追加点検		点検結果		判定結果		運定期由										
										目視点検	目視点検	非破壊検査	荷重	目的(注)	点検結果	判定結果	運定期由											
原子炉冷却系設備	主蒸気系 主蒸気逃がし安全弁 用アキュムレータ	B21-A001	H	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	-	良	-	-	良	
		J	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		K	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		L	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		M	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		N	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	*	*	良*	-	-	*	良*	-	-	良	-	-	良	-
		P	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		Q	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		R	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		S	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		T	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
主蒸気逃がし安全弁 用アキュムレータ AD用)	B21-A002	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		D	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		H	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		L	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		N	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		R	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	
		T	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	良	-	-	-	-	良	-	-	良	-	-	良	-	

(注) ○：予め計画する追加占検 △：解析結果に付随して実施する追加占検 □：基本占査の結果実施する追加占査

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分1)	設備区分2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							基本点検 作動試験 機能確認	漏えい検 認	目視点検 打診試験	追加点検 分解点検 基礎ボルト 点検	分解結果 点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	
<b>(34) 5. 通風機器</b>														
原子炉冷却系設備	復水器循環装置	復水器循環装置	N27-D001	A クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)
				B クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				C クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				D クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				E クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				F クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				G クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				H クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				I クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				J クラス3	B	異常なし	未	異常なし	異常なし	-	-	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
<b>復水ろ過装置復水器</b>														
			N28-D001	A クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
				B クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				C クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				D クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				E クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				F クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」
				G クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	-	-	「復水器イニーラー試験時 地盤変位：漏えい試験実施予定」

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 にあり実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価			
							目視 点検	作動試験 機能確認	漏水漏出 漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検	打診試験	分解点検 非破壊検査	点検結果 目的(注)	点検結果 点検結果	構造強度評価 評価部位	判定結果	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
原子炉冷却系系統設備	海水冷却系	海水うろ過装置 海水冷却系	N26-D001	H	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
原子炉冷却材精純化系 海水冷却系	原子炉冷却材精純化系 海水冷却系	G31-D003	A	クラス2	B		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
蒸気タービン	蒸気タービンに付 給水処理装置	Y41	No.1 ノンクラス	C			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
燃料設備	燃料フル冷却 海水冷却系	G41-D005	A	クラス3	B		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	
							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 にあり実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価				
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由	
機器設備	機器設備系	機器物処理設備 高電導度液体系	K13-D004	A クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		機器物処理設備 液体系	K16-D003	A ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		機器物処理設備 液体系		B ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		機器物処理設備 液体系	K12-D011	A クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		機器物処理設備 液体系	K12-D008	A クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		機器物処理設備 液体系	K14-D112	A ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分1)	設備区分2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価			
							基本点検	追加点検 漏えい検 目視点検	基礎ボルト 目視点検 打診試験	追加点検 分解点検 非燃焼装置	点検結果 点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 評価部位 判定結果	選定理由		
(35)ストレナ、フィルタ	原子炉冷却系系統設備 残留熱除去海水栓 トレーナ	残留熱除去海水栓 P45-D002	A	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常あり	異常なし	○	異常なし	否	基礎ボルト 基礎ボルト	良	地震時のハトロールにおいて、グラウンド及び基礎台ひびが確認された。	
			B	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	否	基礎ボルト 基礎ボルト	良	地震時のハトロールにおいて、グラウンド及び基礎台ひびが確認された。	
非常用予備発電装置	高圧炉心スプレ ディーゼル海水系スト レーナ	高圧炉心スプレ ディーゼル海水系スト レーナ	P46-D002	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	基礎ボルト 基礎ボルト	良	地震時のハトロールにおいて、グラウンド及び基礎台ひびが確認された。	
計測制御系統設備	制御棒驱动系 サクションフックタ ッカ	制御棒驱动系 サクションフックタ ッカ	C12-D003	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	
			C12-D004	A	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)
			B	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地震点検			地震答客所		
					視点検	作動試験	漏水・漏電・機器確認	基礎ボルト目視点検	分解点検 非接続端子	点検結果	基盤部位	構造強度評価	動作機能維持評価
液体流量計測装置 液体流量計測装置系	K13-D010	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	否	-	-	解析対象外(Bクラス)
		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	否	-	-	直(対策未)
液体流量計測装置 高電流測定系	K26-D013	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)
		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	直(対策未)
液体流量計測装置 液体流量計測装置系	K26-D014	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	解析対象外(Bクラス)
		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	直(対策未)

(注) ○：予め計画する追加占拠 □：基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検			地盤点検解説			総合評価		
							目視点検	作動試験	機能確認	漏水点検	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価		
放射線監視設備 換気系換気子フィルタ 換気系換気子フィルタ	U41-D093	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		C	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		D	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		E	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
換気系サビス 換気系エア フィルタ	U41-D474	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
換気系子母機 換気系換気子 フィルタ 混合部機器 換気系エア フィルタ	U41-D373	A	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		B	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		C	ノンクラス	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分1)	設備区分2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価		
							基本点検 作動試験 機能確認	漏水点検 漏えい検 認	目視点検 打診點検	追加点検 分解点検 非燃焼装置	点検結果 点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 判定結果	動的機能維持評価 評価部位 判定結果	選定理由	
<b>(36)空氣抽出器</b>															
蒸気ターピン 蒸気ターピンに付 属する熱交換器	N21-D017	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
	N21-D018	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
	N21-D019	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器等 起動停止用蒸気式空 氣抽出器	N21-D020	-	クラス3	B	異常なし	-	未	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	(復水器)アリード試験時、漏えい量 <small>監査箇所予定</small>	良
		D	クラス3	C	異常なし	-	未	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	(復水器)アリード試験時、漏えい量 <small>監査箇所予定</small>	良
<b>(37)除湿塔</b>															
計測制御系統設備 計装用圧縮空気系除 温装置除湿器	PS2-D002	A	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		B	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		C	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		D	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	○	異常なし	○	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果要実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分1)	設備区分2)	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤点検解説			総合評価			
							基本点検 目視 点検	作動試験 機能確認	漏えい検 認	基準ボルト 目視点検	打診試験	点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
<b>(3)タシカ</b>																
原子炉冷却系設備	復水器冷却系	復水器冷却塔	N27-D003	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	N27-D005	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	N27-D004	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	N27-D002	A	クラス3	B	異常なし	-	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	N27-D003	B	クラス3	B	異常なし	-	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	C	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	D	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	E	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	F	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	G	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	H	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	I	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	J	クラス3	B	異常なし	-	未	未	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	N27-D006	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
復水器塗装装置 塗装再生槽	B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	動的機能維持評価	判定結果	選定理由		
原子炉冷却系設備	海水冷却系設備 海水ろ過装置ブリード	N26-D002	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			C	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			D	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			E	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			F	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			G	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			H	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			I	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			J	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			K	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
床架設備	気体廃棄物処理 空気フィルダ 系	N26-D004	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈羽

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価	
							目視点検	作動試験	機械確認	分解点検	基盤ボルト	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
蒸気タービン	蒸気タービンに付 属する処理 設備	海水タンク	V41-A006A	No.1	ノンクラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	構造上他の因子全般及び側板部の 一般的に原因となると想定される箇所 が点検された。また、滑動部のローラ が点検ボルトについても軽微な擦痕が 確認された。側板については蓋型及 び地盤に由来する側板の二種類の座屈モ ードが確認され、基礎ボルトについても同様に 軽微な擦痕が確認された。 ※実施した実施モードが生じたもの の推定され、 ※実施モードが不必要な場合のランクへ取扱を実 施。
燃料燃焼設備	燃料燃焼設備	重油サービスランク	PR2-A002A	A	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			PR2-A002B	B	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			-	No.1	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
燃料燃焼設備	重油炉暖ランク	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
液体燃焼物処理系	タービン煙窓水洗液 サンプル	K11-A104	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
タービン煙窓高電導度 液体サンプル	K11-A103	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
タービン煙窓低電導度 液体サンプル	K11-A301	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
タービン煙窓低電導度 液体サンプル	K11-A0033	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
液体燃焼物処理 システム	サービス支管シヤツ ン	K11-A351	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
液体燃焼物処理 放射性レシーバ 送系	サービス支管シヤツ ン	K11-A105	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
補助煙窓水洗液ポン プ	K11-A051	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
機械工作室除染液 サンプル	K11-A003	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	動作試験	機能確認	基本点検	追加点検	分解点検	点検結果	構造強度評価	判定結果	動的機能維持評価	
機器設備	液体廻路系	原子炉本體内処理 原子炉冷却水循環ポンプ	K11-A101	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	基礎ボルト 目視点検	打診試験	点検結果 非燃焼 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
			C	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		原子炉頂蓋内処理 原子炉冷却水循環ポンプ	K11-A001	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	基礎ボルト 目視点検	打診試験	点検結果 非燃焼 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		ドライウェルオーバードレン シナップ	K11-A504	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	基礎ボルト 目視点検	打診試験	点検結果 非燃焼 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		ドライウェルオーバードレン 液漏洩サシフ	K11-A107	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	基礎ボルト 目視点検	打診試験	点検結果 非燃焼 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		ドライウェル低電導 度液漏洩サシフ	K11-A005	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	基礎ボルト 目視点検	打診試験	点検結果 非燃焼 点検結果 点検結果 点検結果 点検結果	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
気体廻路系	気体廻路系	気体廻路系活 性放射ガスホールド アップ器	N62-D005	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
			C	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		D	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			E	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		F	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	-	異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			G	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		ガス再結合器	N62-D001	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	異常なし 異常なし	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			B	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験	漏水検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	判定結果	判定理由		
機器設備	気体廃棄物処理系 ガスフルタ	気体廃棄物處理系排 ガスフルタ	N62-D006	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		気体廃棄物處理系排 ガス循環水タンク	N62-A001	A	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス2	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		廃棄物處理設備 液体廃棄物處理系 高電導度蒸発系	K13-A001	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		高電導度蒸発系 水タンク	C	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
			D	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		高電導度蒸発系 蒸留水タンク	K13-A002	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
機器設備	液体廃棄物處理系 濃縮蒸発缶	高電導度蒸発系 蒸留水タンク	K13-D009	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		廃棄物處理設備 液体廃棄物處理系 濃縮蒸発系	K22-A001	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
		廃棄物處理設備 液体廃棄物處理系 放射性バラン系	K11-A2001	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良
							異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 にあり実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				設備点検				地盤応答解析				総合評価	
							基本点検		追加点検		構造強度評価		動的機能維持評価		判定結果		選定理由			
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	点検結果	評価部位	判定結果	評価部位	判定結果		
機器設備	廃棄物処理 固体廃棄物處理 系 施設スラッジ系	廃棄物処理受タンク	K21-A004	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		液剤汚染塵スラッジ タンク	K21-A2001	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		復水浄化系逆洗水受 タンク	K21-A003	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
	廃棄物処理設備 固体廃棄物處理 設備 溶出系	廃棄物処理設備 固形化受槽最終溶渣 タンク	K23-A001	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		廃棄物処理設備 液体廃棄物處理 システム系 シャワートレンシ	K16-A001	A	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		廃棄物処理設備 液体廃棄物處理 システム系 シャワートレンシ	K16-A002	A	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
機器設備	低電導度液体ろ過 装置逆洗水受タンク 低電導度液体系	低電導度液体ろ過 装置逆洗水受タンク	K12-A004	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
		低電導度液体系分離 水タンク	K12-A002	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	
				B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	-	-	解析対象外(Bクラス)	良	

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動試験	機能確認	追加点検	分解点検	点検結果	
機器設備	機器設備	洗浄液系移送タンク 液体処理装置	K14-A02	-	ノンクラス	B	異常なし	-	-	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	洗浄液系収集タンク ク	K14-A001	A	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし、異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	洗浄液系受容タンク		B	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし、異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	洗浄液系タンク	K14-A101	-	ノンクラス	B	異常なし	-	異常なし、異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	廃棄物処理装置 液体処理装置	K11-A002	A	クラス3	B	異常なし	-	-	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	廃棄物処理装置 液体処理装置		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	廃棄物処理装置付属 液体処理装置	K11-A02	A	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	廃棄物処理装置付属 液体処理装置		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	原子炉換合装置付属 液体処理装置	K11-A302	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
機器設備	機器設備	原子炉換合装置付属 液体処理装置		B	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
補助ボルト	補助ボルト	給水タンク 貯水設備	P02-A001	A	クラス3	C	異常あり	-	異常なし	-	-	否	解析対象外(Cクラス)
補助ボルト	補助ボルト	給水タンク 貯水設備		B	クラス3	C	異常あり	-	異常なし	-	-	否	解析対象外(Cクラス)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							基本点検	追加点検	分解点検	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	
(3)計装ラック				目視点検	作動点検	漏えい検査	基礎ボルト	非燃焼装置	点検結果	評価部位	判定結果	選定理由	
計測制御系統設備	原子炉水位低	原子炉系A計装ラック	H22-P001	-	クラス1	As	異常なし	異常なし※	異常なし	-	-	良	
	原子炉水位高												※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。
		原子炉系B計装ラック	H22-P002	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	良
													※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。
		原子炉系C計装ラック	H22-P003	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	良
													※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。
		原子炉系D計装ラック	H22-P004	-	クラス1	As	異常なし	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	良
													※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。
		原子炉冷却塔再沸発生装置(冷却水循環量)	H22-P009	-	クラス3	As	異常なし	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	良
													※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。
		原子炉冷却塔再沸発生装置(冷却水循環量)	H22-P013	-	クラス2	As	異常なし	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	良
													※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。
		原子炉熱除去ホーリング	H22-P014	-	クラス2	As	異常なし	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	良
													※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。
		原子炉熱除去ホーリング	H22-P015	-	クラス2	As	異常なし	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	良
													※「当該機器は目標点検が困難なため、漏えい検査として、モータル部割離の有無、ベース体とのズレの有無、剥離の有無、ベース体の有無及び地盤応答解析による評価を行い、健全性を確認」。

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価		
							基本点検 目視 点検	作動試験 機能確認	漏えい検 認	基準ボルト 目視点検	分解点検 打診點検	点検結果 目的(注)	点検結果 点検結果	評価部位	判定結果	判定結果		
計測制御系統設備	原子炉水位	ジャットポンプA系計 表ラック	H22-P016	-	クラス3	As	異常なし	-	異常なし※	異常なし※	-	-	良	-	-	-	※当該機器は目標点検が困難など のため代替としてモータル部動作の有無、 塗膜の剥・剥離の有無、べー ス体とのズレの有無、及 び健全性を確認した。	良
		ジャットポンプB系計 表ラック	H22-P017	-	クラス3	As	異常なし	-	異常なし	異常なし※	-	-	良	-	-	-	※当該機器は目標点検が困難など のため代替としてモータル部動作の有無、 塗膜の剥・剥離の有無、べー ス体とのズレの有無、及 び健全性を確認した。	良
		主蒸気流量(ⅠA)計 表ラック	H22-P018	-	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし※	-	-	良	-	-	-	※当該機器は目標点検が困難など のため代替としてモータル部動作の有無、 塗膜の剥・剥離の有無、べー ス体とのズレの有無、及 び健全性を確認した。	良
		主蒸気流量(ⅡA)計 表ラック	H22-P019	-	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし※	-	-	良	-	-	-	※当該機器は目標点検が困難など のため代替としてモータル部動作の有無、 塗膜の剥・剥離の有無、べー ス体とのズレの有無、及 び健全性を確認した。	良
		主蒸気流量(ⅠB)計 表ラック	H22-P040	-	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし※	-	-	良	-	-	-	* 形状毎の代表を評価	良
		主蒸気流量(ⅡB)計 表ラック	H22-P041	-	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし※	-	-	良	-	-	-	※当該機器は目標点検が困難など のため代替としてモータル部動作の有無、 塗膜の剥・剥離の有無、べー ス体とのズレの有無、及 び健全性を確認した。	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震 重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価					
							目視 点検	作動試験 機能確認	漏えい検 認	基本点検	追加点検 分解点検 非燃点検	点検結果	構造強度評価	動的機能維持評価	判定結果	選定理由		
計測制御系設備 高圧ポンプスイッチングラック	低圧ポンプスイッチングラック イ系(系統流束)	低圧ポンプスイッチングラック	H22-P020	-	クラス2	A	異常なし	-	異常なし	異常なし※ 異常なし	異常なし※ 異常なし	-	良	継続小点検*	良*	-	*形状毎の代表を評価	良
原子炉冷却時冷 却系	原子炉冷却時冷 却系	原子炉冷却時冷却系	H22-P021	-	クラス1	As	異常なし	-	異常なし	異常なし※ 異常なし	異常なし※ 異常なし	-	良	継続小点検*	良*	-	*形状毎の代表を評価	良
H22-P022	-	ソンクラス	As	-	-	-	異常なし	-	異常あり※ 異常なし	異常なし※ 異常なし	異常なし※ 異常なし	-	否	継続小点検*	良*	-	*形状毎の代表を評価	良
高圧ポンプスイッチングラック	高圧ポンプスイッチングラック	高圧ポンプスイッチングラック	H22-P024	-	クラス2	As	異常なし	-	異常なし	異常なし※ 異常なし	異常なし※ 異常なし	-	良	継続小点検*	良*	-	*形状毎の代表を評価	良

(注) ○:予め計画する追加点検 △:解析結果により実施する追加点検 □:基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後に係る設備健全性評価 第1号機発電所原子炉羽崎刈柏

設備区分(1)	設備区分(2)	機器名	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			追加点検			地震応答解析				
							視点検	動作試験 機能確認	漏水 漏えい検	基礎ボルト 目視点検	打診試験	分解点検 非破壊検査	点検結果 目的(注)	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	選定理由
計測制御系統設備	原子炉水位 原子炉圧力	原子炉冷却却材計装ラック	H22-P030	クラス1	A <sub>5</sub>		異常なし	—	異常なし	異常なし※	異常なし	—	—	良	良	※当該機器は目標点検が困難なため代替して、モルタル強制割れの有無、蓋板の剥離、剥離が他の部位に及ぼす影響による評価を行ない健全性を確認した。	
	原子炉冷却却材計装ラック	H22-P031	クラス1	A <sub>5</sub>			異常なし	—	異常なし	異常なし※	異常なし	—	—	良*	良*	※当該機器は目標点検が困難なため代替して、モルタル強制割れの有無、蓋板の剥離、剥離が他の部位に及ぼす影響による評価を行ない健全性を確認した。	
	原子炉冷却却材計装ラック	H22-P042	ノンクラス	A <sub>5</sub>			異常なし	—	異常なし	異常なし※	異常なし	—	—	良	良	※当該機器は目標点検が困難なため代替して、モルタル強制割れの有無、蓋板の剥離、剥離が他の部位に及ぼす影響による評価を行ない健全性を確認した。	
	原子炉冷却材淨 化系 純絶流	廃断後出力系計装 ラック	H22-P044	ノンクラス	A <sub>5</sub>		異常なし	—	異常なし	異常なし※	異常なし	—	—	良	良	※当該機器は目標点検が困難なため代替して、モルタル強制割れの有無、蓋板の剥離、剥離が他の部位に及ぼす影響による評価を行ない健全性を確認した。	
	給水系(給水流量 計量)	原子炉給水流量計装 ラック	H22-P226	クラス3	B		異常なし	—	異常なし	異常なし※	異常なし	—	—	解析対象が(ノンクラス)	良	良	※1:常用運転圧へ昇圧後に昇圧性能で保証したところ、圧力指示計にて圧力降下を確認された。ラック入口弁を閉じて確認が良好であったことから、ラック外にある換出栓での圧力漏れ(シースターブル)と判断した。(ノンクラスを置換した事から、上記の記述を削除した。)
							異常なし	—	異常あり※	異常なし※	異常なし	—	—	—	—	否	※2:目標點検が困難な点検目標としてモルタル強制割れの有無、蓋板の剥離、剥離が他の部位に及ぼす影響による評価を行ない健全性を確認した。

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈谷

(注) ○: 予め計画する追加占拠 △: 解析結果により実施する追加占拠 □: 基本占拠の結果実施する追加占拠

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			選定理由	総合評価
							目視点検	作動機能確認	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	動的機能維持評価		
計測制御系設備	9.7.蒸気加熱 弁急遮開	原子炉保護用加減弁	H22-P752	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし※	異常なし※	-	-	良	-	継続点検*	※当該機器は目標点検が困難なた め、検査とし、モータル部動作の有無、 ベー ス体とのズレ・剥離・割れの有無、及 地盤応答解析による評価を行ない、健全性を確認 [ア]。	良
		原子炉保護用加減弁	H22-P753	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし※	-	-	良	-	継続点検*	※当該機器は目標点検が困難なた め、検査とし、モータル部動作の有無、 ベー ス体とのズレ・剥離・割れの有無、及 地盤応答解析による評価を行ない、健全性を確認 [ア]。	良
		主蒸気圧力現場計 表ラック	H22-P710	-	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	-	継続点検*	*形状毎の代表を評価	良
		主蒸気圧力現場計 (生蒸気管付 底)	H22-P711	-	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	-	継続点検*	※当該機器は目標点検が困難なた め、検査とし、モータル部動作の有無、 ベー ス体とのズレ・剥離・割れの有無、及 地盤応答解析による評価を行ない、健全性を確認 [ア]。	良
		主導水圈隔膜圧力計 現場計表ラック	H22-P732	-	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	-	継続点検*	*形状毎の代表を評価	良
		主導水圈隔膜圧力計 現場計表ラック	H22-P733	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	継続点検*	*形状毎の代表を評価	良
		主導水圈隔膜圧力計 現場計表ラック	H22-P760	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	継続点検*	*形状毎の代表を評価	良
		原子炉内圧力計 器水位計器系A CRDスクランブル出 器水位計器系B	H22-P762	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常あり※	異常なし	-	-	否	-	継続点検*	※当該機器は目標点検が困難なた め、検査とし、モータル部動作の有無、 ベー ス体とのズレ・剥離・割れの有無、及 地盤応答解析による評価を行ない、健全性を確認 [ア]。	良
		格納容器内空気 量計 水素濃度 計	H22-P315	-	クラス2	A	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	継続点検*	※当該機器は目標点検が困難なた め、検査とし、モータル部動作の有無、 ベー ス体とのズレ・剥離・割れの有無、及 地盤応答解析による評価を行ない、健全性を確認 [ア]。	良
		格納容器内空気 量計 ニタナーブリッジラ ックB	H22-P316	-	クラス2	A	異常なし	-	異常なし	異常なし※	異常なし	-	良	-	継続点検*	*形状毎の代表を評価	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価		
							基本点検 目視 点検	作動試験 機能確認	漏えい検 認	分解点検 基礎ボルト 目視点検 打診試験	追加点検 非破壊検査 点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位 点検結果	動的機能維持評価 判定結果	選定理由	
<b>(4)制御盤、電源盤</b>															
その他の中電装置 漏設備		バイオル交流電 CVOF 1A	R46	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト	良	良
		バイオルバイオル CVOF 1B	R46	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	否	継付ホルト	良	良
蓄電池及び充電器		直流125VHPCS充電 器常用	R42-P003	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	* 125VHPCS充電器予備にて代 表
		直流125VHPCS充電 器予備	R42-P011	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	良
蓄電池及び充電器 IA	R42-P001A	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	良	
蓄電池125V充電器 IB	R42-P001B	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	良	
蓄電池125V充電器 予 備	R42-P010	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	* 125VHPCS充電器予備にて代 表	
蓄電池250V充電器常 用	R42-P007	-	クラス3	C	異常あり	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	継付ホルト*	良*	良	
蓄電池250V充電器予 備	R42-P012	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

卷之三

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	作動機能確認	漏水漏えい検	基礎ボルト	分解点検	点検結果	判定結果	判定理由		
電気設備	所内母線受電用 6.9kVメガラ IB-1	M/CIB-1	C	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	6.9kVメガラ IB-2	M/CIB-2	C	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	6.9kVメガラ IC	M/CIC	As	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	真空遮断器について評価	良
	6.9kVメガラ ID	M/CID	As	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	真空遮断器について評価	良
	6.9kVメガラ IH	M/CIH	As	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	真空遮断器について評価	良
	所内母線受電用 6.9kVメガラ ISA-M/CISA-1	M/CISA-1	C	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	起動母線受電用 6.9kVメガラ 1SA-M/CISA-2	M/CISA-2	C	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内母線受電用 6.9kVメガラ 1SB-M/CISB-1	M/CISB-1	C	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	6.9kVメガラ 1SB-M/CISB-2	M/CISB-2	C	異常あり※	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	6.9kVメガラ 1SB-M/CISB-2	M/CISB-2	C	異常あり※	-	-	-	-	異常なし	異常なし	-	否	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

(注) ○：予め計画する追加点検 △：分析結果に基づき実施する追加点検 □：基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価	
							目視点検	作動試験	漏えい検査	基礎ボルト	分解点検	分解点検	点検結果	判定結果	選定理由		
電気設備	中性点接地装置	高圧変圧器 NGR装置	S13-Y0B1-TR-NGR	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器 A NGR盤 IA-1	H21-P231	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器 A NGR盤 IA-2	H21-P232	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器 B NGR盤 IB-1	H21-P233	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	所内変圧器 B NGR盤 IB-2	H21-P234	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	低圧動変圧器保険装置 (保護機能電装装置の確認) 低圧動変圧器受電装置 (保護機能電装装置の確認) 起動母線用 の保護機能電装装置 (保護機能電装装置の確認)	H11-P675-1 H11-P675-2	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	発電機・変圧器保護装置 主変圧器保護 維電器盤 発電機用 500kV切替装置 (保護機能電装装置の確認)	H11-P675-1	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	発電機保護機能 発電機用 維電器盤 発電機用 500kV切替装置 (保護機能電装装置の確認)	H11-P737	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	発電機用 500kV切替装置 (保護機能電装装置の確認)	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価 第1号機発電所羽原原子力発電所柏崎刈谷

(注) ○: 予め計画する追加占檢 △: 解析結果にヒリ塞物する追加占檢 □: 基本占檢の結果実施する追加占檢

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検				構造強度評価				動的機能維持評価				総合評価
							目視点検	動作試験	機能確認	漏水漏い検	基礎ボルト	分解点検	点検結果	判定結果	選定理由				
機器番号	機器名稱	種類	安全重要度	耐震重要度	漏水漏い検	基礎ボルト	分解点検	点検結果	評価部位	判定結果	動的機能維持評価	地盤応答解析	地盤応答解析	地盤応答解析	地盤応答解析	地盤応答解析	地盤応答解析	地盤応答解析	総合評価
電気設備	母線用500kV レバーアクション式 遮断器(保護機 械装置の重複) 電接線盤	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	500kV 2号母線分離 盤	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	500kV 3号母線分離 盤	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	500kV 2号母線保 護盤1	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	500kV 2号母線保 護盤2	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
子備電源装置(保 護盤)	600VA 备用変圧器保護 装置	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	子備電源装置(保 護盤)	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	子備電源装置(保 護盤)	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	子備電源装置(保 護盤)	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	高起動変圧器主 (保護盤)系ノ後備 保護盤1系	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	高起動変圧器受 電用300kVAセイ スルアシスト電源 装置(保護盤)	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	母線受電装置 VIや断路器高起 動変圧器主(保護 盤)の接続	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	1号高起動変圧器主 保護盤2系	-	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	中性点接地装置 (発電機)	H21-P220	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	発電機中性点接地装置 (発電機)	H21-P220	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	発電機中性点接地装置 (発電機)	H21-P220	-	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
機器設備	固体燃料粉砕機 固形化系	H21-P40	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	液体燃料粉砕機 液体燃料粉砕系	H14-P612	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	液体燃料粉砕機 液体燃料粉砕系	H25-P107	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	液体燃料粉砕機 液体燃料粉砕系	H14-P634	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	O	異常なし	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	液体燃料粉砕機 液体燃料粉砕系	H21-P132	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	液体燃料粉砕機 液体燃料粉砕系	H25-P007	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
	液体燃料粉砕機 液体燃料粉砕系	H25-P007	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名称	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			構造強度評価			動的機能維持評価			総合評価
							目視点検	作動点検 機能確認	漏水点検 漏えい検認	基礎ボルト 目視点検	分解点検 打診試験	点検結果 目的(注)	点検結果 点検結果	判定結果	選定理由	
非常用予備発電装置 高圧恒心フローバンク デイゼル発電機 制御盤	H21-P011	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常あり	-	異常なし	異常なし	-	-	否	-	-	-	機器運転ガラガラハーハー、異物が取れなかった。後方の機器も正常である。機器動作に当該機器電源と他の内蔵する機器の電源が供給されない。機器の影響でない。判断した。また、保護リレーの作動確認を実施した結果、機能上問題ないことを確認した。
中性点接地装置	H21-P018	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	対策完了
非常用三一セゼル発電機 発電装置	H21-P008	A	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	良
非常用ディーゼル発電機A制御盤	H21-P001A	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	良
非常用ディーゼル発電機B制御盤	H21-P001B	-	クラス1	A <sub>5</sub>	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	良
計測制御系設備	平均出力領域センサ盤 核計量制御センサ盤 安全保全系 制御盤	H21-P008-1	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	良
給水流量制御系	H21-P008-2	-	クラス1	A	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	良
一次冷却計測 制御盤	H21-P012-1	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	解析対象外(Cクラス)
原子炉再循環流量制御系盤	H21-P012-2	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	解析対象外(Cクラス)
制御棒荷重制御 制御棒挿引 安全保全系	H21-P015	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	解析対象外(Cクラス)
起動順序センサ 核計量 制御棒挿引 安全保全系	SRNMS	H21-P035	-	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	良
主蒸気止力制御 主ビアンHIC盤	H21-P085	-	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	総付点検*	良*	良	解析対象外(Cクラス)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 にあり実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			設備点検			地盤応答解析			総合評価	
							目視点検	動作試験	機能確認	漏水漏出	漏水漏出	基礎ボルト	分解点検	非燃焼装置	点検結果	判定結果	選定理由
計測制御系設備	安全保護系	原子炉緊急停止系盤	H11-P609	A	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良
		H11-P611	B	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	B系・C系異常熱除去系盤	H11-P618	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	格納容器内隔壁解弁	H11-P622	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	格納容器外隔壁解弁	H11-P623	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	高圧炉心スプレイ系盤	H11-P625	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	A系自動減圧系盤	H11-P628	-	クラス1	A	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	低圧炉心スプレイ系盤	H11-P629	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	B系異常熱除去系盤	H11-P631	-	クラス1	A	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	SGTS・FGCS・MSL C盤	H11-P643	-	クラス1	A	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	H11-P644	-	クラス1	A	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良	良
	トリップチャネル盤	H11-P661-1	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	H11-P661-2	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良	良
	H11-P662-1	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良	良
	H11-P662-2	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良	良
	H11-P663	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良	良
	H11-P664	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良	良
	H11-P665	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良	良
	プロセス計算機(デジタル式計算機)	-	-	ソーラス	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)
	放射線量測用計測装置 フロセラ放射線モニタ盤	H11-P604-1	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良
	安全保護系	H11-P604-2	-	クラス1	A <sub>s</sub>	異常なし	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	良	良	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果を実施する追加点検

新潟県中越沖地震による総合評価 第1号機

(注) ○予め計画する追加点検 □にじり事施する追加点検 □基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検	動作点検 機能確認	漏水点検	基本点検	追加点検 分解点検 非燃焼装置	基礎ボルト 目視点検 打診試験	
<b>(43)再結合装置</b>													
原子炉冷却装置	圧力隔壁装置その他(可燃性ガス濃度制御系再結合装置プローブ)	T49-C001	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	フレース 良 -
			B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	良	フレース 良 -
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置(加熱器)	T49-B002	A	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	-	-※	-	良	基礎ボルト 良 -
			B	クラス1	A	異常なし	-	異常なし	-	-※	-	良	基礎ボルト 良 -
	可燃性ガス濃度制御系再結合装置(装置内配管)	-	A	クラス1	A	異常なし※	-	異常なし	-	-※	-	良	基礎ボルト 良 -
			-	クラス1	A	異常なし※	-	異常なし	-	-	良 *	良 *	* 可燃性ガス濃度制御系再結合装置(加熱器)にて代表
			-	クラス1	A	異常なし※	-	異常なし	-	-	良 *	良 *	* 可燃性ガス濃度制御系再結合装置(加熱器)にて代表
<b>(44)電気ヒータ</b>													
原子炉格納施設	可燃性ガス濃度制御系再結合装置(加熱器)	T49-B002	A	クラス1	A	異常なし※	異常なし	異常なし	-	-	-	良 *	* 可燃性ガス濃度制御系再結合装置(加熱器)にて代表
			B	クラス1	A	異常なし※	異常なし	異常なし	-	-	-	良 *	* 可燃性ガス濃度制御系再結合装置(加熱器)にて代表
	不活性ガス系	補給用加温器	T31-B103	-	クラス3	C	異常なし※	異常なし	異常なし	-	-	良 *	解析対象外(Cクラス)
	計測制御系統設備	制御機器動水加熱器	C12-B001	-	クラス3	B	異常なし※	異常なし	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			追加点検			地盤応答解析			総合評価
							目視点検 作動機能確認	漏えい検 認	基礎ボルト 目視点検 打診試験	分解点検 非破壊検査	点検結果 点検結果 目的(注)	構造強度評価 評価部位	動的機能維持評価 判定結果	選定理由		
<b>(45)ボイラ</b>																
燃料燃焼設備	燃料供給装置及びバーナー	補助ボイラー用油	P62-D-102	1A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		補助ボイラー用油	P62-D-103A	2A	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
		補助ボイラー用油	P62-D-103B	2B	クラス3	C	異常なし	異常なし	-	-	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイラ	補助ボイラに附蒸気ため	補助ボイラ用油	P62-D-101	A	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
			P62-D-001	B	クラス3	C	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
							異常なし	-	異常なし	異常なし	-	良	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイラに附煙突	煙突	-	-	クラス3	C	異常あり	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイラに附煙突	煙突	-	-	クラス3	C	異常あり	異常なし	異常なし	-	-	口	異常なし	否	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイタ(A)	胴	P62-B-101	1A	クラス3	C	異常あり	異常なし	異常なし	-	-	口	異常なし	-	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイタ(B)	胴	P62-B-102A	2A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常なし	否	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイタ(B)	管	P62-B-102B	2B	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常なし	否	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイタ(2A)	胴	P62-B-102A	2A	クラス3	C	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	-	解析対象外(Cクラス)	良
補助ボイタ(2B)	胴	P62-B-102B	2B	クラス3	C	異常あり	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常なし	否	-	解析対象外(Cクラス)	良
管寄せ・連絡管及びホース管	管	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常なし	否	-	解析対象外(Cクラス)	良
管寄せ・連絡管及びホース管	管	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	口	異常なし	否	-	解析対象外(Cクラス)	良

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果 により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

柏崎刈羽原子力発電所 第1号機 新潟県中越沖地震後の設備健全性に係る総合評価

設備区分①	設備区分②	機器名稱	機器番号	種類	安全重要度	耐震重要度	設備点検			地盤応答解析			総合評価
							基本点検 目視 点検	作動試験 機能確認	漏えい検 認	基準ボルト 目視点検	分解点検 打診試験	追加点検 非燃焼装置	
<b>(46) 機器フィルタ</b>													
放射線監測設備	換気系(中央制御室換気系)	エアフィルタ	U41-V602	-	クラス1	A	異常あり※	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
非常用ガス処理系	非常用ガス処理装置	T22-D001	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	スライドドア	良
	フィルタ(非常用ガス処理装置)	T22-D001	B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	スライドドア	良
	非常用ガス処理装置	T22-D002	A	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	スライドドア	良
		T22-D002	B	クラス1	A	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	スライドドア	良
<b>(47) 燃料装置</b>													
燃費設備	燃費物質処理設備 固体燃費物質供給系	K26-D011	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)
	排気筒	K26-D012	-	クラス3	B	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	○	異常なし	良	解析対象外(Bクラス)
	排気筒	-	-	クラス3	B	異常なし	-	異常なし	異常なし	-	-	良	解析対象外(Bクラス)

(注) ○: 予め計画する追加点検 △: 解析結果により実施する追加点検 □: 基本点検の結果実施する追加点検

## 添付資料-3-2-1

原子炉冷却材再循環系および残留熱除去系配管の  
スナッバの総合評価結果について

# 原子炉冷却材再循環系および残留熱除去系配管の スナッバの総合評価結果について

## 1. はじめに

配管支持構造物のうちスナッバについては、設計に用いられているスナッバ製造メーカーの性能保証値（定格容量の 1.5 倍）を「設計時と同等の評価」の評価基準値として用い、スナッバ構成部品の構造強度に基づく算出値を「詳細評価」の評価基準値として用いることにより、健全性評価を実施した。

原子炉冷却材再循環系（以下、「PLR 系」という。）配管および残留熱除去系（以下、「RHR 系」という。）配管のメカニカルスナッバについては、詳細評価を実施し、併せて追加点検を実施したことから、本資料では、原子炉冷却材再循環系配管および残留熱除去系配管におけるメカニカルスナッバの健全性評価について説明する。

## 2. スナッバの詳細評価に用いた評価基準値

PLR 系のメカニカルスナッバ 3 本および RHR 系のメカニカルスナッバ 1 本については、詳細評価を実施した。（表 A3-2-1-1） 合計 4 本のメカニカルスナッバのうち、A と B、及び C と D はそれぞれ同一メーカーの製品であり構造は同じである。（図 A3-2-1-1, 2）




図 A3-2-1-1. メカニカルスナッバ A, B の構造概略図




図 A3-2-1-2. メカニカルスナッバ C, D の構造概略図

表 A3-2-1-1. 詳細評価を実施したメカニカルスナッバ (PLR 系, RHR 系)

系統	スナッバ	発生荷重 [kN]	評価基準値 [kN]			
			設計容量 (定格容量×1.5)	構造強度評価に基づく算出値		
				評価部位	算出式	算出値
PLR	A	533	367	ベアリング押え	$\frac{0.7 \times Su}{\beta} \times h^2 \times 0.9$	607 <sup>*1</sup> (490)
	B	211	147	ベアリング押え	$\frac{0.7 \times Su}{\beta} \times h^2 \times 0.9$	224
	C	139	110	リアーブラケット	$0.7 \times Su \times \frac{1.5}{1.3}$	169
RHR	D	53	44	リアーブラケット	$0.7 \times Su \times \frac{1.5}{1.3}$	67

\*1 : ミルシートを用いた算出値。()内は、設計引張強さを用いた算出値。

## 2.1 構造強度評価に基づく算出値（ベアリング押え）

メカニカルスナッバ A, B は、メカニカルスナッバ構成部品の構造強度を評価した結果、ベアリング押えが最も弱い部品である。ベアリング押えが曲げ変形に対して概ね弾性的に挙動する許容荷重(F)は、次式で算定することができる。（機械工学便覧、表 5・3）

$$F = \frac{0.7Su}{\beta} \times h^2$$

F : ベアリング押えの許容荷重  
           (曲げ変形に対して概ね弾性的挙動をする限界荷重)  
       h : ベアリング押えの厚さ  
       β : 応力係数  
       Su : 引張強さ

健全性評価では、メカニカルスナッパの機能維持が確認されている試験結果をもとに、上式に 0.9 を乗じて算出した値をベアリング押えの評価基準値として用いた。(表 A3-2-1-1) メカニカルスナッパ A の発生荷重は、規格に定められる部材の設計引張強さ  $S_u$  を用いた算出値を上回るが、ミルシートの引張強さを用いた算出値を下回る。一方、メカニカルスナッパ B の発生荷重は、規格基準に定められる設計引張強さを用いた算出値を下回る。このことから、メカニカルスナッパ A および B は、健全性が維持されないと評価した。

## 2.2 構造強度評価に基づく算出値（リアーブラケット）

メカニカルスナッパ C, D は、スナッパ構成部品の構造強度を評価した結果、リアーブラケットが最も弱い部品である。第 1 種支持構造物であるメカニカルスナッパ C, D のリアーブラケットの曲げ変形に対する許容応力 (F) は「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601・補-1984」(社団法人日本電気協会) に従い、次式で算定することができる。

$$F = 0.7S_u \times \frac{1.5}{1.3}$$

F : リアーブラケットの許容応力  
S<sub>u</sub> : 引張強さ

健全性評価では、上式にもとづき算出した値をリアーブラケットの評価基準値として用いた。(表 A3-2-1-1)

メカニカルスナッパ C, D とともに発生荷重が評価基準値を下回ることから、メカニカルスナッパ C および D は、健全性が維持されていると評価した。

### 3. 追加点検

地震応答解析の結果、詳細評価を実施した残留熱除去系配管メカニカルスナッバと原子炉冷却材再循環系配管メカニカルスナッバについて、詳細評価において最も弱い部品とされたベアリング押さえおよびリアーブラケットを含む内部部品の損傷等地震の影響の有無を確認するため、低速走行試験および分解点検を実施した。

その結果、作動は良好であり、ボールネジナットおよび軸受等内部部品に変形や割れ等損傷がないことを確認した。




図 A3-2-1-3. メカニカルスナッバ概略系統図



残留熱除去系配管メカニカルスナッバ



原子炉再循環系配管メカニカルスナッバ

#### 4. まとめ

原子炉冷却材再循環系配管および残留熱除去系配管に設置される合計 4 本のメカニカルスナッバは、発生荷重がメカニカルスナッバ構成部品の構造強度評価に基づく算出値を下回ること、および点検の結果からも異常が確認されなかったことから、健全性が維持されていると評価した。

以 上

## 添付資料-3-2-2

原子炉格納容器上部シヤラグの  
総合評価結果について

## 原子炉格納容器上部シヤラグの総合評価結果について

原子炉格納施設の上部シヤラグは、地震応答解析として有限要素モデルを用いた詳細評価により構造強度評価を実施し、予め計画する追加点検として詳細目視点検および浸透探傷試験を実施した。本資料では、原子炉格納容器上部シヤラグの総合評価について述べる。

## 1. 構造強度

上部シヤラグは原子炉格納容器の内側に設置されており、地震時にはトラスビームからの圧縮荷重及び引張荷重が作用する。(図 A3-2-2-1, 2) 構造強度評価は、内側メイルシヤラグを有限要素によりモデル化し、トラスビームからの圧縮荷重及び引張荷重が作用する条件で実施した。(図 A3-2-2-3) 評価は4つある型式のうち構造上最も厳しい評価条件である型式(型式4)を対象に行った。




図 A3-2-2-2 上部シヤラグの概略及び評価部位

図 A3-2-2-1 上部シヤラグ設置位置




図 A3-2-2-3 内側メイルシヤラグの有限要素モデル


有限要素によりモデル化した内側メイルシヤラグに上記条件で算定した上部シヤラグ各部位に作用する荷重を用いて、設計時に構造強度評価を実施している全ての部位の構造強度評価を実施した。構造強度評価の結果、内側メイルシヤラグから

の荷重を受ける内側フィメイルシャラグの曲げ変形が最も厳しい（発生応力：255MPa, 評価基準値：265MPa）と評価した。（図 A3-2-2-2）

## 2. 予め計画する追加点検

上記地震応答解析の結果、型式4の内側フィメイルシャラグ2箇所の曲げ変形が最も厳しいとの評価となったことから、型式4の内側フィメイルシャラグの曲げ変形が発生した場合に応力が高くなると考えられる内側フィメイルシャラグのブレケット部に変形、割れ等の損傷がないことを確認するため、追加点検として詳細目視点検および溶接部の浸透探傷試験を実施した。

その結果、異常は確認されなかった。



格納容器内側からの図

図 A3-2-2-4 内側メイルシャラグの点検部位および点検方法



図 A3-2-2-5 浸透探傷試験結果

図 A3-2-2-6 詳細目視点検結果

### 3. 総合評価

点検の結果から異常は確認されず、地震応答解析の結果についても許容基準値以内であったことから、原子炉格納容器上部シャラグについては地震による影響はなく、健全であると評価する。

以 上

## 添付資料-3-3-1

機器基礎台に確認された事象について

## 機器基礎台に確認された事象について

### 1. 事象の概要

支持構造物（基礎ボルト）の点検において、定着部の健全性を確認するためコンクリートの目視点検及び打診試験を実施したところ、コンクリート部に微細なひび割れや異音などの特異な変状が計39箇所で確認されたため、それぞれ特異な変状の状況を記録し、基礎ボルトの設計情報等を基に考察を行うことによって、本地震により発生したものか評価を行った。

以下では、その中の代表として、「非常用ディーゼル発電設備（空気圧縮設備（空気溜め））(A) (H)」における微細なひび割れ確認事象および、「原子炉補機冷却中間ループ系（以下「RIW系」という）熱交換器（D）」における異音確認事象について記載する。

#### 1. 1 微細なひび割れ確認事象の概要

支持構造物（基礎ボルト）の点検において、定着部の健全性を確認するためコンクリートの目視点検を実施したところ、「非常用ディーゼル発電設備(空気圧縮設備(空気だめ))(A) (H)」のコンクリート部に微細なひび割れが確認されたため、ひび割れ状況を記録し、基礎ボルトの設計情報を基に考察を行うことによって、本地震により発生したひび割れであるか評価を行った。

#### 1. 2 異音確認事象の概要

RIW系熱交換器（D）については、摺動側基礎コンクリート中段部に異音が確認されたため、状況を記録し、基礎ボルトの設計情報等を基に考察を行うとともに、微破壊検査（コンクリート表層部のはつりを実施後、再度目視及び打診試験を行う）を実施することによって、本地震により発生した異音であるか評価を行った。

### 2. 事象の原因

地震により基礎コンクリートが損傷する場合、主として以下の2通りの破壊パターンが考えられる。

- ① シヤプレートへの過大な引張力によるコンクリートのコーン状破壊
- ② 基礎ボルトへの過大なせん断力によるコンクリートのへりあき方向へのコーン状破壊、あるいはボルトとの複合破壊

当該基礎コンクリート部に設置された基礎ボルトの位置と埋め込み深さから想定されるパターン①および②の損傷予想範囲と確認された特異な変状箇所とを比較し、地震に起因する特異な変状か否かについて、下記の通り考察を行った。

また、設計情報に基づく当該設備の基礎ボルト耐力とコンクリート耐力評価も行う。

## 2. 1 微細なひび割れ確認事象の原因

目視点検の結果、確認された微細なひび割れは添付（1）および（2）の通りであり、微細なひび割れ確認箇所は①および②の損傷予想範囲と一部重複している。

また、設計情報に基づく当該設備の基礎ボルト耐力とコンクリート耐力比較を行い、その結果を表1に示す。表1より、設計情報に基づく耐力比較からは①、②いずれの破壊パターンにおいても基礎ボルトが先行して損傷すると考えられるが、当該基礎ボルトについては、「4. 4. 2 設備点検の結果」における目視点検、打診試験により健全であることが確認されていることから、地震による破壊は発生していないと推認される。

また表2に「5. 3. 2 構造強度評価結果」における当該機器の地震応答解析による基礎ボルトの構造強度評価結果を示す。表2より、評価基準値に対して十分に裕度があることを確認している。また、本事象はひびが概ね等間隔にて生じており、これはコンクリートの乾燥収縮によるひび割れ事象の典型的なパターンであることから、今回確認された微細なひび割れ事象は本地震により発生したものではないと推測される。

表1 非常用ディーゼル発電設備における基礎ボルトとコンクリートの耐力比較

非常用ディーゼル発電設備(空気圧縮設備(空気だめ))			
	基礎ボルト耐力	コンクリート耐力	想定される破壊モード
引っ張り力	79 kN	< 160 kN	基礎ボルト塑性変形・破断
せん断力	45 kN	< 73 kN	基礎ボルトせん断破壊

表2 地震応答解析による非常用ディーゼル発電設備の構造強度評価結果

評価対象設備	評価部位※	応力分類	発生応力 (MPa)	評価基準値 (III <sub>AS</sub> ) (MPa)
非常用ディーゼル発電設備 (空気圧縮設備(空気だめ))	基礎ボルト	引張	15	173

※評価部位は、発生応力が最大となる部位とする。

## 2. 2 異音確認事象の原因

打診試験の結果、確認された異音は添付（3）、（4）の通りであり、異音確認箇所は①および②の損傷予想範囲と一部重複している。

また、設計情報に基づく当該設備の基礎ボルト耐力とコンクリート耐力比較を行い、その結果を表3に示す。表3より、②の破壊パターンについては、設計情報に基づく耐力比較からは基礎ボルトが先行して損傷すると考えられるが、当該基礎ボルトについて

は、「4. 4. 2 設備点検の結果」における目視点検、打診試験により健全であることが確認されていること、および基礎コンクリートが破壊する場合には上部から破壊が進行することから、せん断力による破壊は発生していないと推認される。

①の破壊パターンについては、コンクリートが先行して損傷すると考えられるが、異音箇所は当該基礎コンクリート鉛直面全4面のうち西面のみに生じており、南北両隣接面からは異音を確認できなかったことから、基礎ボルトシアプレートを頂点とした逆円錐状に等方的に進展するコーン状破壊と異なると想定されるものの、念のため、追加点検として、コンクリート部はつりによる微破壊検査を実施した。

微破壊検査の結果、添付(5)の通り、基礎台の鉄筋より表層部のコンクリートを除去することにより異音は消失し、はつり面にはコンクリートのひびや剥離など、異常がないことを確認した。地震により基礎コンクリートが損傷する場合、①、②いずれの破壊パターンにおいても基礎ボルトを起点として、破壊が進展するため、表層部のみのはつりで異音が消失した本事象は地震により発生したものではないと評価できる。

以上より、異音箇所の形状と発生位置、基礎ボルトとコンクリートの耐力比較、微破壊検査結果を総合的に評価した結果、今回確認された異音は本地震により発生したものではなく、異音箇所に設けられている鉄筋の重ね継手周辺の表面コンクリートが乾燥収縮などによって局部的に浮いたこと等が原因として推測される。

表3 RIW系熱交換器における基礎ボルトとコンクリートの耐力比較

	基礎ボルト耐力	コンクリート耐力	想定される破壊モード
引張力	239 kN	> 221 kN	コンクリートコーン状破壊
せん断力	138 kN	< 172 kN	基礎ボルトせん断破壊

### 3. 健全性評価

今回確認された微細なひび割れおよび異音については、本地震により発生した特異な変状ではないことから構造強度上の影響はなく、その他の構造強度上影響がある異常も認められなかつたことから、当該コンクリート部は健全であると評価することができる。


### 4. 対策

上記3. により当該コンクリート部は健全であると評価されるため、対策は不要である。なお、今後の保全の観点から、有意なひびについてエポキシによる補修を実施し、微破壊検査を行った箇所については念のためモルタルによる補修を実施する。


## 5. 添付

- (1) 「非常用ディーゼル発電設備(空気圧縮設備(空気だめ)) (A) (H)」におけるコンクリート部のひび割れ状況
- (2) 「非常用ディーゼル発電設備(空気圧縮設備(空気だめ)) (A) (H)」に想定される破壊パターンと確認されたひび割れ状況
- (3) 「原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器 (D)」におけるコンクリート部のひび割れ及び異音状況
- (4) 「原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器 (D)」に想定される破壊パターンと確認されたひび割れ及び異音状況
- (5) 「原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器 (D)」の微破壊検査結果

「非常用ディーゼル発電設備(空気圧縮設備(空気だめ))(A)(H)」におけるコンクリート部のひび割れ状況



DG(A)東側側面ひび割れ状況



DG(H)南側側面ひび割れ状況




添付(1)


「非常用ディーゼル発電設備(空気)圧縮設備(空気だめ)」(A)(H)に想定される破壊パターンと確認されたひび割れ状況

対象機器・対象機器: DG(A系) 空気だめ 基礎図		地震時の基礎ボルトから応力による破壊		せん断複合破壊		結論
ひび割れ状況	コーン状破壊	N側	E側	N側	E側	
図解						表面のひび割れは予想されるパターンに一部沿って見られるため、地震によるひび割れではないと断定できない。念のため詳細な点検を推奨する。
評価	基礎コンクリート高さは当該ひび割れの検討対象予測される破壊パターンに予想される破壊パターンに一致する。異音は一部重複している。	200mmであり、0.3mm未満ボルトはφ24で、シャブレーブが発生している。	239深さとなる。	基盤であることから、せん断複合破壊は起こっていない。		
対象機器: DG(HPCS系) 空気だめ 基礎図		地震時の基礎ボルトから応力による破壊		せん断複合破壊		結論
ひび割れ状況	コーン状破壊	E側	S側	E側	S側	
図解						表面のひび割れは予想されるパターンに一部沿って見られるため、地震によるひび割れではないと断定できない。念のため詳細な点検を推奨する。
評価	基礎コンクリート高さは当該ボルトはφ24で、シャブレーブが1箇所、0.3mm未満のひび割れが数箇所発生している。	200mmであり、0.3mm未満のひび割れが発生している。	239深さとなる。	基盤であることから、せん断複合破壊は起こっていない。		



添付(2)



「原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)  
におけるコンクリート部のひび割れ及び異音状況」



「原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)」に想定される破壊パターンと確認されたひび割れ及び異音状況

対象機器：RW熱交換器 D側 後部E側		地震時の基礎ボルトから応力による破壊パターン		結論
ひび割れ状況	基礎図	コーン状破壊	ヘリあき部せん断破壊	
図解	せん断破壊  E側	コーン状破壊  E側	この場合は基礎ボルト突出部周辺が崩壊すると共に基礎ボルトは塑性変形を起こす。 	面のひび割れは予測される破壊パターンに沿って、コンクリートの乾燥収縮によるひび割れであり、地震によるものではないと判断できる。尚、異音が破壊パターンと一部重複しているため、補修の観点で異音箇所の点検を推奨する。
評価	基礎コンクリート高さは1380mmであり、幅0.3mm未満のひび割れが発生している。	表面のひび割れは予測される破壊パターンに沿っていない。異音は一部重複している。	当該ひび割れの検討対象ボルトはM36で、シャーレートまで535深さとなっている。	基礎ボルトは診断により健全であることから、せん断複合破壊は起きていない。

## 「原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)」の微破壊検査結果

機器名:原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(D)

事象の概要	確認方法	確認結果、考察	健全性評価
RIW系熱交換器(D)について は、摺動側基礎コンクリート中段部に基盤コンクリート側面(基礎ボルトのシアプレート位置(深さ53.5mm)に相当する部分で広範囲(横40cm高さ25cm程度))に異音が確認されたため、状況を記録し、基礎ボルトの設計情報等を基に考察を行うとともに、微破壊検査(コンクリート表層部のはさみ試験後、再度目視及び打診試験を行う)を実施することによつて、本地震により発生した異音であるか評価を行うこととした。	被り部までの部位をはつきり部までの中段部側面(基礎ボルトのシアプレート位置(深さ53.5mm)に相当する部分で広範囲(横40cm高さ25cm程度))に異音が確認されたため、状況を記録し、基礎ボルトの設計情報等を基に考察を行うとともに、微破壊検査(コンクリート表層部のはさみ試験後、再度目視及び打診試験を行う)を実施することによつて、本地震により発生した異音であるか評価を行うこととした。	基礎台の鉄筋より表層部のコンクリートを除去することにより異音は消失し、はつきり面にはコンクリートのひびや剥離など、異常がないことを確認した。地震により基礎コンクリートが損傷する場合、基礎ボルトを起点として、破壊が進展するため、表層部のみのはつきり部が消失したことから構造強度上の影響はなく、その他の構造強度上影響がある異常も認められなかったことから、当該コンクリート部は健全であると評価することができる。	今回確認された異音については、本地震により発生した異常な変状ではないことから構造強度上の影響はなく、その他の構造強度上影響がある異常も認められなかったことから、当該コンクリート部は健全であると評価することができる。



添付(5)

## 添付資料-3-3-2

スナッバに確認された事象について

## スナッパに確認された事象について

### 1. はじめに

1号機のメカニカルスナッパの配管支持構造物に対して、これまで、地震の影響が及ぶ可能性のある部位に着目した目視点検等を実施してきた。

設備点検の結果、3件の事象（「残留熱除去系配管のメカニカルスナッパ低速走行試験許容値逸脱」、「主蒸気配管のメカニカルスナッパの固着」、「抽気系のメカニカルスナッパの固着」）が確認された。以下にその内容を記す。

### 2. 事象の評価

#### 2. 1 残留熱除去系配管のメカニカルスナッパ低速走行試験許容値逸脱

##### (1) 事象の概要

メカニカルスナッパの設備点検は、基本点検として目視点検を全数に対し実施するとともに、予め計画する追加点検として、地震応答解析等によって裕度が比較的小ないと判断された47台に対し、低速走行試験を実施している。

目視点検の結果、地震の影響と考えられる異常は確認されなかったが、原子炉建屋に設置された残留熱除去系配管のメカニカルスナッパの1台について、低速走行試験の結果、正常に動作しない事象が確認された（添付－1参照）。

##### (2) 原因究明

分解点検を実施した結果、内部部品に変形および損傷等の異常は確認されなかつたが、外観上メカニカルスナッパ本体のシリンダー外部にへこみ（打痕）が確認されていることから、当該部について内部を確認したところ、内部のサポートシリンダーまでへこみがあることが確認された。よって、低速走行試験の摺動時に、サポートシリンダーへこみ部とボールネジナット部との接触により摺動抵抗が発生したものと考えられる。

従って、当該事象は、外的な要因（他構造物の接触による外力等）による変形であると考えられ、地震により内部に過荷重が発生したことによる損傷は確認されなかつたことから、地震の影響により発生したものでないと考えられる。

##### (3) 健全性評価および対応策

地震力によるメカニカルスナッパの損傷として、球面軸受部損傷、ボールネジ・ナット損傷、支持金物部損傷（架鋼の変形・割れ）および基礎定着部損傷（プレート変形、コンクリート割れ等）が考えられるが、目視点検の結果、変形等の異常は確認されず、隣接サポート、類似箇所においても異常は確認されていない。以上のことから、その他部位を含め、機能に影響を及ぼす異常はなかつたものと考えられる。

なお、当該メカニカルスナッパについては、耐震サポート取替え工事にて新規交

換対象であるため、再使用は実施しない。

## 2. 2 主蒸気系配管のメカニカルスナッバの固着／抽気系配管のメカニカルスナッバの固着

### (1) 事象の概要

メカニカルスナッバの設備点検は、基本点検として目視点検を全数に対し実施するとともに、予め計画する追加点検として、地震応答解析等によって裕度が比較的小ないと判断された4台に対し、低速走行試験を実施した。

その際 SN-MS-308-02 上、SN-ES-1-01 の2台のメカニカルスナッバが固着していたため低速走行試験が確認できない事象が確認された。(添付-2参照)。

固着していたメカニカルスナッバの外観目視点検を行ったが、地震の影響と考えられる異常は確認されなかった。

### (2) 原因究明

分解点検を実施した結果、ボルネジ等の内部部品に変形および損傷等の異常は確認されなかつたが、ボルネジ・ボルナットを滑らかに作動させるために塗布しているグリスの劣化(油脂分の蒸発によるスラッジ固化)が2台共に確認された。

本メカニカルスナッバは、それぞれ蒸気系、抽気系配管を支持しており、高温環境下に設置されている。高温環境下に設置されているメカニカルスナッバは、通常環境下に設置されるものに比べ、油脂分が蒸発しやすいことが分かっており、これらの影響によって、グリスの固着に至ったものと推定される。従って、当該事象については地震の影響により発生したものでないと考えられる。

### (3) 健全性評価および対応策

地震力によるメカニカルスナッバの損傷として、球面軸受部損傷、ボルネジ・ナット損傷、支持金物部損傷(架鋼の変形・割れ)および基礎定着部損傷(プレート変形、コンクリート割れ等)が考えられるが、目視点検の結果、2台共、変形等の異常は確認されず、隣接サポート、類似箇所においても異常は確認されていない。また、今後追加点検として、支持金物部および基礎定着部溶接部の浸透探傷試験を実施予定。現状の点検結果からは、その他部位を含め、機能に影響を及ぼす異常はなかつたものと考えられる。

メカニカルスナッバについては、通常実施している保全プログラムにおいて、計画的に目視点検および低速走行試験を実施しているが、本事象に鑑み、高温部設置のメカニカルスナッバについては、低速走行試験周期の見直し等、保全プログラムの改善を行う。また、当該事象の対策として、各部の点検手入れおよびグリスの交換を行い、復旧後、低速走行試験を実施し異常の無いことを確認した。

以上



残留熱除去系配管メカニカルスナップ 分解写真



### 添付資料-3-3-3

制御棒駆動機構並びに水圧制御ユニットに  
確認された事象について

## 制御棒駆動機構および水圧制御ユニットについて確認された不適合事象について

### 1. はじめに

1号機の設備点検および系統機能試験において、制御棒駆動機構および水圧制御ユニットの健全性確認を実施した際、4件の不適合事象が確認された。

設備点検においては、「制御棒引き抜き作動の遅れ事象」、「水圧制御ユニットの作動不良事象」、および「フランジ部からの漏えい事象」の3事象が確認された。また、系統機能試験に関連して、「駆動時間の判定基準逸脱事象」および「スクラムリセット時の過挿入位置から全挿入位置への復帰遅れ事象」の2事象が確認された。

以下にその内容を記す。

### 2. 不適合事象の概要および評価

#### 2. 1 制御棒引き抜き作動の遅れ事象

##### (1) 事象の概要

基本点検として燃料装荷前に制御棒185体全数の作動試験（全挿入までの時間測定、全引抜までの時間測定、1ノッチ挿入動作状況及び1ノッチ引抜動作状況等の確認）を実施している。

作動試験の結果、4体の制御棒（ロケーション番号 30-19, 30-55, 38-11, 46-47）について引抜初期動作が他の制御棒比べて僅かに遅い事象が確認された。（添付-1参照）。

##### (2) 原因究明

上記4体の制御棒駆動機構の分解調査を実施した結果、シリンダーチューブ、バッファオリフィス及びストップピストンシールリング何れにも異常は確認されなかったが、引抜用インナーシールリングにクラッドの噛み込みによる傷が確認された。

このことから、引抜用インナーシールリングにクラッドが噛み込み、シール部分から駆動水漏れが発生したことで十分な引抜圧力（面圧）が確保出来ず引抜遅延に至ったものと考える。


なお、作動不良が確認された4体全ての制御棒駆動機構全構成部品について調査を行ったが、地震の影響によるものと思われる損傷等の異常は確認されなかった。

##### (3) 健全性評価および対応策



地震力による制御棒駆動機構／水圧制御ユニットの損傷として、チャンネルボックスと制御棒の摩擦力过大、制御棒案内管と制御棒の摩擦力过大、制御棒駆動機構損傷、制御棒駆動機構損傷、制御棒駆動系配管損傷、アクチュエータ損傷、ユニットフレーム損傷、取付ボルト損傷、スクラム弁損傷が考えられるが、目視点検の結果、損傷等の異常は確認されていない。

以上のことから、その他部位を含め、機能に影響を及ぼす異常はなかったものと考えられる。

シール機能が低下し、  
駆動ピストン下流側に  
圧力が逃げたため引抜  
初期動作が遅れた。



シールリング（二重リング）  
のつなぎ目にクラッドが噛  
み込み隙間が発生している。



制御棒駆動機構概略図およびインナーシールリング点検結果

## 2. 2 水圧制御ユニットの作動不良事象

### (1) 事象の概要

基本点検として燃料装荷前に制御棒 185 体全数の作動試験（全挿入までの時間測定、全引抜までの時間測定、1ノッチ挿入動作状況及び1ノッチ引抜動作状況等の確認）を実施している。

作動試験の結果、1体の制御棒（ロケーション番号 18-55）について全引抜操作後のカップリングチェック（1ノッチ引抜操作にて制御棒と制御棒駆動機構が分離していないことを確認するために行う作業）を行ったところ、挿入押しボタンスイッチを操作していないにも係わらず全挿入状態になってしまう事象が確認された。（添付-2 参照）。

### (2) 原因究明

制御棒駆動機構に対して挿入側の圧力が係る要因として駆動水の流入が挙げられることから、水圧制御ユニット内の異常（方向制御弁のシートパスまたはマニホールドフィルタ内部に異物の付着）の有無を確認するため、開放調査を行った。


開放調査の結果、方向制御弁のシートパス及びマニホールドフィルタ内部の異物付着何れも問題は無かったが、方向制御弁内部の圧抜きの役割も合わせ持つ均圧孔（直径 0.6mm）が水あか等により塞がっていることが確認され、この均圧孔が塞がっていたことで、着座不良等方向制御弁のシート機能に影響を及ぼしたことが直接要因と考える。

なお、水あか等の発生は地震以前から確認されていたものであることから、当該事象は地震の影響により発生したものでないと考えられる。

### (3) 健全性評価および対応策

地震力による制御棒駆動機構／水圧制御ユニットの損傷として、チャンネルボックスと制御棒の摩擦力过大、制御棒案内管と制御棒の摩擦力过大、制御棒駆動機構損傷、制御棒駆動機構損傷、制御棒駆動系配管損傷、アクチュエータ損傷、ユニットフレーム損傷、取付ボルト損傷、スクラム弁損傷が考えられるが、目視点検の結果、損傷等の異常は確認されていない。

以上のことから、その他部位を含め、機能に影響を及ぼす異常はなかったものと考えられる。



開(シートパスまたは閉動作不良)



方向制御弁点検結果

## 2. 3 フランジ部からの漏えい事象

### (1) 事象の概要

基本点検としてクラス1供用期間中検査の漏えい検査(7.18MPa以上で実施)にて実施した漏えい検査において、制御棒駆動機構185体全数のフランジ部からの漏えいの有無について確認をおこなったところ、1体の制御棒駆動機構フランジ(ロケーション番号42-59)よりにじみ程度の漏えいが確認された(図-1参照)。

### (2) 原因究明

制御棒駆動機構フランジの開放調査を実施した結果、三つあるメタルOリングのうち一つのOリングに原子炉水中に含まれるクラッドの噛み込みによるものと思われる噛み傷が確認された(添付-3参照)。

また、クラッドが噛み込んだ原因としては、当該制御棒駆動機構は今定期検査にて分解点検を実施(地震後に分解点検を実施)しており、分解点検では地震による損傷は確認されていないことから、分解点検後の据え付けの際にクラッドが噛み込んだものと考えられる。

### (3) 健全性評価および対応策



地震力による制御棒駆動機構／水圧制御ユニットの損傷として、チャンネルボックスと制御棒の摩擦力过大、制御棒案内管と制御棒の摩擦力过大、制御棒駆動機構損傷、制御棒駆動機構損傷、制御棒駆動系配管損傷、アクチュエータ損傷、ユニットフレーム損傷、取付ボルト損傷、スクラム弁損傷が考えられるが、目視点検の結果、損傷等の異常は確認されていない。

以上のことから、その他部位を含め、機能に影響を及ぼす異常はなかったものと考えられる。



図-1 制御棒駆動機構フランジ部からの漏えい事象

○リング外観



制御棒駆動機構フランジ部○リング点検結果

## 添付資料-3-4-1


主タービンの総合評価結果について

## 主タービンの総合評価結果について

## 1. 地震発生時の状況

柏崎刈羽原子力発電所1号機（以下1号機）主タービンの地震発生時の状況は以下のとおり。

高圧タービン及び低圧タービン（A）（C）は、定期点検のため地震発生当前より架台上に仮置きされた状態であった。低圧タービン（B）は他タービンと切り離された状態で車室内に仮止め用の治具で固定された状態であった。



## 2. 事象の概要

1号機における蒸気タービンは、駆動源及び内包する流体が蒸気であるため、プラント停止中に作動試験や運転圧による漏洩確認ができない設備であることから、予め計画する追加点検（分解点検）を実施し、確認された主な不適合は以下の通り。

## (1) 低圧タービンの動翼と静翼の接触

- 非開放であった低圧タービン（B）の一部に動翼と静翼の接触による光沢が確認された。（添付-1参照）高圧タービン及び低圧タービン（A）（C）については架台上に仮置きされた状態であったため、接触は無かった。

## (2) 低圧タービン車室の損傷

- 低圧タービン（B）の内部車室-外部車室の固定キーに変形、割れ等及び低圧タービン（B）の外部車室に位置ずれ等が確認された。（添付-2参照）

## (3) ジャーナル軸受及び軸受油切り、タービンロータ等の損傷（添付-2参照）

- ・ 低圧タービン（B）のジャーナル軸受（主タービンの軸荷重を支持する上下2分割の軸受）に接触痕や変形が確認された。
- ・ 低圧タービン（B）（C）の軸受等の油切り（軸受台内の潤滑油漏洩防止）とロータに接触が確認された。

### 3. 原因究明



1号機のタービンは定期点検中であり、分解されていなかった低圧タービン（B）にのみに7号機と同様な静翼と動翼の接触等が確認された。なお、低圧タービン（C）の油切りの損傷は、発電機のロータによるものである。1号機の低圧タービン（B）は回転していなかったことから7号機と比較し動翼と静翼の損傷は軽微であった。

### 4. 健全性評価

- ・ 低圧タービン（B）の動翼-静翼の接触、各キーの変形・損傷、ターニングボックス油切りの変形・損傷、第5軸受ホワイト部の変形、車室の移動については、地震の影響により発生したものと考えられる。各部の機器の損傷に応じて取替え、補修を行った。
- ・ 各キーの修理、油切り及び第5軸受ホワイト部の取替、車室の移動修正を実施した。


### 低圧タービンの動翼と静翼の接触について

低圧タービン (B) 動翼と静翼の接触痕 (光沢のみ)




段数	接触部位		状況
	動翼	静翼	
タ ビ ン 側	9 シュラウド部	左記対応部位	接触痕(光沢のみ)
	"	"	"
	"	"	"
	12 湿分離翼部	"	"
	"	"	"
	"	"	"
	"	"	"
発 電 機 側	9 シュラウド部	"	"
	"	"	"
	"	"	"
	12 湿分離翼部	"	"
	"	"	"
	"	"	"
	"	"	"
	"	"	"

### 低圧タービン車室の損傷



### ジャーナル軸受及び軸受油切り、タービンロータ等の損傷



概略図

## 添付資料-3-4-2

主発電機の総合評価結果について

## 主発電機の総合評価結果について

### 1. 事象の概要

主発電機は、駆動源が蒸気でありプラント停止中に作動試験等が出来ない設備であることから、予め計画する追加点検（分解点検）を実施し、主な不適合として以下を確認した。

- (1) 軸受廻りにおいて、回転子シャフトと軸受廻り各部が接触し、軸受メタル、水素シール部、油切り等の構成部品が損傷していることを確認。
- (2) ブラシホルダー廻りにおいて、ブラシホルダー廻りの構成部品と回転子コレクタファン部の接触による、コレクタハウジング防風板、コレクタリング廻りのベイク板、コレクタファンカバー等の損傷を確認。
- (3) キ一部・基礎ボルト部において、センターキーの変形、アライメントキーの傷、アライメント調整座の取付ボルトの緩み、発電機脚板下ライナーの飛び出し・破損及びソールプレート面に脚板底部との圧痕等を確認。

### 2. 原因究明

これら不適合のうち、軸受廻りやブラシホルダー廻りで確認された接触等については、地震により主発電機の回転子が大きく移動し、固定子フレームも揺れたため回転子と接触したものと推定され、地震による影響と判断した。


また、キ一部・基礎ボルトの変形等は、地震により主発電機の固定子フレームが揺れたため脚部に荷重が加わり変形したものと推定され、地震による影響と判断した。

### 3. 健全性評価及び対策


地震時主発電機は点検中であり、低圧タービンと主発電機を接続するカップリングが切り離されていたことから、回転子の大きな移動が発生したものと推定される。このため、主発電機の主要構成部品である軸受メタル等に大きな損傷が確認され、主発電機に要求される回転機能に影響を与えることから、機能影響ありと判断した。

これら損傷・変形を受けた部品については交換または補修を実施した。


## 回転子の大きな揺れや移動



## 回転子の大きな揺れや移動に伴う各部の損傷



## キー部で確認された損傷



### 添付資料-3-4-3

循環水ポンプの総合評価結果について

### 循環水ポンプの総合評価結果について

#### 1. 事象の概要


循環水ポンプのA, B, C号機のポンプベース面のレベル計測を実施した結果、管理目標値を逸脱している（ポンプ及びモータベースが傾いている）ことを確認した。



A号機：ポンプベース上面写真（1）



A号機：ポンプベース上面写真（2）




#### ・ポンプベースレベルの計測結果（最大）（単位：mm/m）


	モータベース面	ポンプベース面
A号機	—	3.31
B号機	3.00	3.25
C号機	2.96	3.19

## 2. 原因究明

地震によりポンプ室全体に傾きが生じ、ポンプ室と一体となっているポンプベースとモータベースが傾いたものである。ちなみにポンプ自体には、変形や損傷は確認されなかった。



・地震の影響により、循環水ポンプ (CWP) ピットに傾きが発生。



ポンプ室全体の沈下状況

### 3. 健全性評価

ポンプの傾きが大きい場合の弊害として、運転中における軸受けの荷重配分が大きく偏ったものとなるため、軸受けの寿命が早くなるおそれがあり、定期検査のインターバル前に点検が必要となるケースが想定される。このために、ポンプの健全性を有するためには、ポンプベースの修理が必要となる。


対策として、ポンプ室の基礎下部にモルタルを注入し、傾きを修正する工法で対応した。なお、当該の補修工法は、補助ボイラ用煙突の傾きの補修でも利用されたものである。補修の結果、ポンプベースを運転に支障の無い値に収めることができ、循環水ポンプの確認運転時において異常のないことを確認した。



モルタル注入操作盤とモルタル注入ホース



基礎に穴をあけ、モルタルを注入している



## 添付資料-3-4-4

仮置き中の残留熱除去海水ポンプ用  
電動機(A)の転倒事象の概要について

## 仮置き中の残留熱除去海水ポンプ用電動機(A)の転倒事象の概要について

### 1. 事象の概要

地震発生時 1 号機は定期検査中であり、残留熱除去海水ポンプ用電動機(A)は、ポンプ点検作業に伴い取り外されていました。地震発生により、仮置き中の残留熱除去海水ポンプ用電動機(A)が転倒し、上部ファンカバー、端子箱等が破損した。


### 2. 原因究明

ポンプ点検のために取り外されて仮置きされていた電動機が、地震発生により転倒したものである。

### 3. 健全性評価及び対策

各部部品が破損しており、電動機の継続使用に影響があると判断した。

当該電動機の分解点検を実施し、電動機内部には損傷がないことを確認した。破損部品の交換を実施後に確認運転を行い、正常に動作することを確認した。



上部ファンカバーの変形



端子箱の変形

## 添付資料-3-4-5


消火配管破損に伴う浸水事象の概要について

## 消火配管破損に伴う浸水事象の概要について

### 1. 事象の概要

屋外（土中）の消火配管が破損し、原子炉複合建屋を貫通するダクト部から消火水が流入した。これにより、原子炉複合建屋の最地下階（地下5階）が約40cm浸水したため、ポンプ、電動機等に以下の事象を確認した。（詳細は別紙参照）

- (1) ポンプ、電動機の冠水・水没
- (2) 放射線モニタ検出器の水没



### 2. 原因究明

屋外の消火配管が地震の影響による相対変位で損傷し、消火水が漏えいした。この消火水の一部が原子炉複合建屋を貫通するダクト部を通じて最地下階（地下5階）に浸水したため、同フロアに設置されている機器が冠水・水没し、地震による直接的な被害ではないものの、浸水による二次的な被害を受けた。

### 3. 健全性評価及び対策

水没したポンプは、分解点検を行い外部ケーシングの汚れを確認したが、部品に異常は確認されなかった。試運転で異常の無いことを確認し、復旧した。

冠水・水没した電動機は新製交換することとしたが、一部の電動機についてはプラント内の排水処理等のため早急に復旧する必要があったことから、分解点検・清掃を行い、絶縁抵抗・試運転状況等に異常のないことを確認した上で再使用した。

検出器は、外観上に異常はなかったが、絶縁抵抗値の低下を確認した。検出器の交換を行うとともに、検出器ウエルの堰を高くする対策を実施した。

消火配管の破断防止対策としては、消火配管の地上化・溶接継手化を実施済みである。

なお、念のために当該ケーブルトレイが建屋を貫通する部分を電線管に交換し、開口部を閉止済みである。



復水移送ポンプ（C）外形図



放射線モニタ検出器の水没状況



主蒸気管放射線モニタ検出器C外形図



ケーブルトレイによる壁貫通部



電線管による壁貫通部

原子炉複合建屋貫通部の流入対策

影響機器の数	機器名称	確認された事象	復旧対応状況
4	原子炉複合建屋付属棟 除染廃液サンプポン プ・電動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していたことが確認された。	ポンプの分解点検及び電動機新製交換を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
6	復水移送ポンプ・電動機 (A)(B)(C)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプの分解点検及び電動機新製交換／分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
8	高電導度廃液系収集ボ ンプ・電動機 (A)(B)(C)(D)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認中である。
4	高電導度廃液系サンプ ルポンプ・電動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプの分解点検、電動機新製交換／分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	高電導度廃液系貯留水 ポンプ・電動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
6	濃縮廃液ポンプ・電動機 (A)(B)(C)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	低電導度廃液系収集ボ ンプ・電動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	低電導度廃液系サンプ ルポンプ・電動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
2	復水浄化系粉末樹脂沈 降分離槽スラッジポン プ・電動機	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ分解点検及び電動機新製交換を実施し、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	復水浄化系粉末樹脂沈 降分離槽デカントポン プ・電動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ分解点検及び電動機新製交換を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
2	原子炉冷却材浄化系粉 末樹脂沈降分離槽スラ ッジポンプ・電動機	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	原子炉冷却材浄化系粉 末樹脂沈降分離槽デカ ントポンプ・電動機 (A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	クラッド移送ポンプ・電 動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ・電動機の分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
2	使用済樹脂槽スラッジ ポンプ・電動機	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ分解点検及び電動機新製交換を実施し、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	使用済樹脂槽デカント ポンプ・電動機(A)(B)	原子炉複合建屋 地下5階が約40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していることを確認した。	ポンプ分解点検及び電動機新製交換／分解点検を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。

影響機器の数	機器名称	確認された事象	復旧対応状況
4	タ-ビン建屋高電導度廃液サンプポンプ・電動機(A)(B)	タ-ビン建屋高電導度廃液サンプがトレーンチ損傷箇所からの雨水流入により水没したため、サンプポンプおよびポンプ用電動機の水没を確認した。	ポンプの分解点検、電動機新製交換を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認中である。
8	原子炉複合建屋付属棟高電導度廃液サンプポンプ電動機(A)(B)(C)(D)	原子炉複合建屋 地下 5 階が約 40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していたことが確認された。	ポンプ分解点検及び電動機新製交換を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
8	原子炉複合建屋付属棟低電導度廃液サンプポンプ電動機(A)(B)(C)(D)	原子炉複合建屋 地下 5 階が約 40cm 浸水し、ポンプおよび電動機が浸水していたことが確認された。	ポンプ分解点検及び電動機新製交換を行い、絶縁抵抗測定・試運転にて異常のないことを確認した。
4	主蒸気管放射線モニタ	放射線モニタの検出器が水没している事を確認した。また、取り出した検出器の外観上を確認したところ、検出器B/C の接続部コネクタへの浸水および絶縁抵抗値の低下が確認された。	検出器の交換を実施した。なお、消火配管の水の流入対策としては、消火配管の地上化にて対策を実施済みである。

添付資料-4-1

## 配管減肉測定結果




図 1-1 配管板厚測定箇所（主蒸気系）




図 2-1 配管板厚測定箇所（給水系）




図 3-1 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 3-2 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 3-3 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 3-4 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 3-5 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 3-6 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 3-7 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 3-8 配管板厚測定箇所（残留熱除去系）




図 4 配管板厚測定点の設定例




図 5 各種配管厚さ及び配管開先加工部形状の例

表1 耐震安全上重要な配管系における配管板厚測定結果(1/2)

系統	配管番号	測定箇所		材質	配管口径	公称厚さ [mm]	公称厚さ <sup>※2</sup> (下限) [mm]	詳細測定 判定厚さ [mm]	必要最小 厚さ [mm]	測定厚さ <sup>※3</sup> [mm]	備考	
		管理番号	配管要素 <sup>※1</sup>									
主蒸気系	MS-001	MS-1-010	ノズル下流	E1	SFV1	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	29.7	
				P2	SFV1	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	29.9	
		MS-1-020	分岐・管台	T1	SFV1	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	32.4	
				P2	SFV1	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	30.0	
				T3	SFV1	250A	18.2	15.92	13.71	9.29	17.2	
				P4	STS42	250A	18.2	15.92	14.22	10.83	15.9	開先部寸法(製造時最小):15.9mm
		MS-1-030	エルボ	E1	SFV1	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	32.9	
				B2	STS49	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	31.1	
		MS-1-040	分岐・管台	B1	STS49	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	32.4	
				P2	STS49	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	37.8	
		MS-1-080	曲管	E1	SFV1	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	39.2	
				P2	SFV1	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	33.5	
		MS-1-090	弁下流直管	P1	STS49	650A	33.3	29.13	27.07	22.95	30.8	
給水系	FDW-307	FDW-307-010	直管付エルボ	B1	STS42	300A	21.4	18.72	16.78	12.90	19.1	
				P2	STS42	300A	21.4	18.72	16.78	12.90	20.1	
	FDW-304	FDW-304X-010	弁下流直管	P1	SFV1	500A	32.5	28.43	24.84	17.65	28.7	
			直管付エルボ	E1	STS49	500A	32.5	28.43	24.84	17.65	31.9	
		FDW-304X-060	分岐・管台	P2	SFV1	500A	32.5	28.43	24.84	17.65	32.1	
				T1	SFV1	500A	32.5	28.43	24.84	17.65	31.7	
				T2	SFV1	300A	21.4	18.72	16.17	11.07	20.2	
				P3	STS42	300A	21.4	18.72	16.78	12.90	17.7	
		FDW-304A-010	弁下流直管	P1	SFV1	500A	32.5	28.43	24.84	17.65	30.0	
			分岐・管台	T1	SFV1	500A	32.5	28.43	24.84	17.65	31.7	
				P2	STS49	500A	32.5	28.43	24.84	17.65	30.9	
				T3	SFV1	100A	11.1	9.71	7.80	3.97	10.1	

※1: P;直管部、T;管台・分岐部、E;エルボ部、B;曲げ管部、R;レジューサ部、FE;フローノズル部、RO;オリフィス部、C;キャップ部、数字標記;上流側からの連番

※2: 公称厚さから製作公差を差し引いた値

※3: 各測定ポイントにおける測定値の最小値を記載(凡例は下記参照)

- (a) : 測定最小厚さ  $\geq$  公称厚さ
- (b) : 公称厚さ  $>$  測定最小厚さ  $\geq$  (公称厚さ-製作公差)
- (c) : (公称厚さ-製作公差)  $>$  測定最小厚さ  $\geq$  詳細測定判定厚さ
- (d) : 詳細測定判定厚さ  $>$  測定最小厚さ  $\geq$  必要最小厚さ
- (e) : 必要最小厚さ  $>$  測定最小厚さ

※4: JIS規格外

表1 耐震安全上重要な配管系における配管板厚測定結果(2/2)

系統	配管番号	測定箇所		材質	配管口径	公称厚さ [mm]	公称厚さ <sup>※2</sup> (下限) [mm]	詳細測定 判定厚さ [mm]	必要最小 厚さ [mm]	測定厚さ <sup>※3</sup> [mm]	備考	
		管理番号	配管要素 <sup>※1</sup>									
残留熱除去系	RHR-058	RHR-58Y-010	弁下流直管	P1	STS42	400A	26.2	22.92	20.77	16.46	23.8	
	RHR-080	RHR-8-010	エルボ	E1	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	13.0	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
				P2	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	11.8	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
		RHR-8-020	分岐・管台	P1	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	12.5	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
				T2	SFV1	φ120.0 <sup>※4</sup>	17.0	14.87	11.05	3.40	17.3	
				T3	SFV1	100A	6.0	5.25	4.63	3.40	6.0	
				P4	STS42	100A	6.0	5.25	4.63	3.40	5.8	
	RHR-080	RHR-8-030	弁下流直管	P1	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	12.4	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
				E2	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	14.0	
	RHR-080	RHR-8-040	分岐・管台	T1	SGV42	500A	26.2	22.92	18.07	8.36	18.6	開先部寸法(製造時最小):22.7mm
				P2	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	11.9	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
				P3	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	11.9	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
	RHR-050	弁下流直管	P1	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	11.9	開先部寸法(製造時最小):12.1mm	
	RHR-080	RHR-8-060	直管付エルボ	E1	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	15.9	
				P2	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	12.2	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
	RHR-240	RHR-24-010	分岐・管台	P1	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	12.2	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
				T2	SFV1	φ120.0 <sup>※4</sup>	17.0	14.87	11.05	3.40	17.3	
				T3	SFV1	100A	6.0	5.25	4.63	3.40	6.7	
				P4	STS42	100A	6.0	5.25	4.63	3.40	5.5	
				E5	STS42	100A	6.0	5.25	4.63	3.40	7.3	
	RHR-060	RR-8-070	直管付エルボ	E1	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	15.2	
				P2	SGV42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	12.3	開先部寸法(製造時最小):12.1mm
	RHR-060	RHR-60A-010	レジューサ	R1	STS42	500A	15.1	13.21	11.59	8.36	15.3	
				R2	STS42	350A	11.1	9.71	8.42	5.85	12.3	
				P3	STS42	350A	11.1	9.71	8.42	5.85	10.0	
	RHR-061	RHR-61-010	弁下流直管	P1	STS42	350A	27.8	24.32	21.97	17.26	24.3	開先部寸法(製造時最小): 24.3mm
		RHR-61-020	曲管	B1	STS42	350A	27.8	24.32	21.97	17.26	22.8	
				P2	STS42	350A	27.8	24.32	21.97	17.26	24.2	

※1: P;直管部、T;管台・分岐部、E;エルボ部、B;曲げ管部、R;レジューサ部、FE;フローノズル部、RO;オリフィス部、C;キャップ部、数字標記;上流側からの連番

※2: 公称厚さから製作公差を差し引いた値

※3: 各測定ポイントにおける測定値の最小値を記載(凡例は下記参照)

- (a) : 測定最小厚さ  $\geq$  公称厚さ
- (b) : 公称厚さ  $>$  測定最小厚さ  $\geq$  (公称厚さ-製作公差)
- (c) : (公称厚さ-製作公差)  $>$  測定最小厚さ  $\geq$  詳細測定判定厚さ
- (d) : 詳細測定判定厚さ  $>$  測定最小厚さ  $\geq$  必要最小厚さ
- (e) : 必要最小厚さ  $>$  測定最小厚さ

※4: JIS規格外

## 添付資料-4-2

塑性ひずみ測定結果（硬さ測定結果）

## 1号機 塑性ひずみ測定結果（硬さ測定結果）

### 1. 概要

新潟県中越沖地震に対する健全性評価は、地震応答解析と設備点検による評価により、総合的に健全性を評価している。1号機の主要配管は、地震応答解析結果で判定基準（III<sub>AS</sub>）を下回っており、設備点検により健全性は確認できるが、知見拡充を目的に、予め計画する追加点検として、地震により疲労強度に影響を与える塑性ひずみが発生していないことを確認するために硬さ測定による塑性ひずみの測定を行った。測定の結果、選定箇所では地震により疲労強度に影響を与える塑性ひずみが発生していないことを確認した。

なお、硬さ測定による塑性ひずみ検出方法は、日本原子力技術協会「中越沖地震後の原子炉機器の健全性評価委員会」の検討結果を基に東京電力として6号機、7号機同様に実施場所の選定、測定、評価を実施した。

### 2. 塑性ひずみ測定方法の検討

#### 2.1 塑性ひずみ測定方法の検討（実施方法）

硬さ測定では、表面状態の影響を受けるため、測定前準備として、測定対象箇所表面の研磨を実施する。研磨は#400まで実施する。

測定は、ポータブルビックカース硬さ計にて測定を行い、測定荷重は49N（5kgf）で行う。測定点数は、1箇所当たり40点の測定を行い、40点の平均値を当該箇所の硬さとする。

#### 2.2 塑性ひずみ測定方法の検討（評価方法）

実機での塑性ひずみ測定・評価にあたっては、下記の課題がある。

- ① 構造物は一般的に製造時に曲げ・溶接等により加工が施されており、加工時のひずみが残っている。
- ② 地震前の状態が明確ではないため、仮に塑性ひずみを検出しても、製造時に発生したものか、地震時に発生したものかの判断が難しい。

そのため、地震により疲労強度に影響を与える塑性ひずみが発生しているか否かの確認は、地震応答解析結果で地震の影響が大きかった場所（評価部）と、小さかった場所（比較部）の硬さを比較し判断する。評価方法は、評価部、比較部の各部位で最大値と最小値を求め、最大値同士、最小値同士を比較し、ばらつき（標準偏差）程度であるか評価部が比較部より小さい場合に疲労強度に影響を与える塑性ひずみは発生していないと評

価する。なお、硬さに有意な差が認められた場合には製造履歴の影響、材料不均一性の可能性等を考慮し総合的な評価を行う。

測定に先立ち、発電所で多く使用されている材料に対し、実機測定方法と同等の方法にて塑性ひずみと硬さの相関を確認している（図-1参照）。この結果から、測定のばらつきを考慮すると、本評価方法では、評価部が比較部に比べ2～4%程度の塑性ひずみが発生した場合に判別が可能である。なお、予ひずみ付与疲労試験の結果などから、8%までの塑性ひずみは、疲労強度に影響を与えないことが確認されている（参考-1参照）。

### 2.3 変形した構造物での測定

地震により座屈したNo.4ろ過水タンクに対して、座屈した基部を評価部、座屈していない部位を比較部として、硬さ測定による塑性ひずみ発生有無の評価を実施した。その結果、地震により塑性ひずみが発生している評価部は比較部と比べ相対的に硬さが上昇していることが認められた（参考-2参照）。




図-1 実機材料の硬さと塑性ひずみの相関図

### 3. 実施対象

#### 3.1 実施対象箇所


実施箇所選定に先立ち、現地調査を実施し、線量等の作業環境、製造履歴の影響<sup>\*1</sup>を考慮し、1号機では、表-1に示す系統で硬さ測定による塑性ひずみの確認を実施した（※1 高周波誘導加熱+曲げ等）。

**表-1 硬さ測定実施場所**

系統	材料	測定箇所 <sup>*2</sup>	形状
主蒸気系	低合金鋼 SFV 1	最小裕度点、比較部	ティー
原子炉隔離時冷却系	炭素鋼 STS42	製造履歴の影響が少なく裕度が少ない点、比較部	直管部
ほう酸水注入系	ステンレス鋼 SUS316LTP	製造履歴の影響が少なく裕度が少ない点、比較部	直管部
非常用ガス処理系	炭素鋼 SM41C	製造履歴の影響が少なく裕度が少ない点、比較部	直管部

※2 裕度の順位は、同一系統内での順位

各測定部位での硬さ測定箇所は、地震により塑性ひずみが発生した場合、測定部位に発生する応力は曲げモーメントが支配的となり、総体的に硬さが上昇すると考えられるため、基本的な測定位置を図-2のように定めた。ただし、現地の作業環境により測定位置を変更する場合がある。



**図-2 各部位の硬さ測定箇所（基本方針）**

## 4. 実施結果

### 4.1 測定結果

各系統で、評価部、比較部の各部位で最大値と最小値を求め、最大値同士、最小値同士の比較を行った。その結果のまとめを表-2に示す。また、各系統の測定結果を添付-1から添付-4に示す。

最大値同士、最小値同士の比較の結果、測定を行った全ての系統でばらつきの範囲内で同等であった。したがって、硬さ測定を行った系統では、疲労強度に影響を与える塑性ひずみが発生していないことを確認した。

**表-2 硬さ測定結果まとめ**

系統	最大値同士の比較	最小値同士の比較
主蒸気系	評価部 $\leq$ 比較部 (163,4) (164,4) (ばらつきの範囲内で同等)	評価部 $\geq$ 比較部 (161,5) (160,5) (ばらつきの範囲内で同等)
原子炉隔離時 冷却系	評価部 $\leq$ 比較部 (155,6) (158,9) (ばらつきの範囲内で同等)	評価部 $\leq$ 比較部 (150,6) (155,6) (ばらつきの範囲内で同等)
ほう酸水 注入系	評価部 $\geq$ 比較部 (145,6) (144,6) (ばらつきの範囲内で同等)	評価部 $\leq$ 比較部 (139,7) (140,7) (ばらつきの範囲内で同等)
非常用ガス 処理系	評価部 $\geq$ 比較部 (149,4) (148,6) (ばらつきの範囲内で同等)	評価部 $\leq$ 比較部 (145,5) (146,5) (ばらつきの範囲内で同等)



注) 括弧内の値:(平均値、標準偏差), 比較の不等号は平均値で評価。

- 添付-1 : 主蒸気系配管 硬さ測定結果
- 添付-2 : 原子炉隔離時冷却系配管 硬さ測定結果
- 添付-3 : ほう酸水注入系配管 硬さ測定結果
- 添付-4 : 非常用ガス処理系配管 硬さ測定結果
- 参考-1 : 予ひずみを受けた材料の低サイクル疲労強度試験結果
- 参考-2 : ろ過水タンク 硬さ測定結果


以上

## 主蒸気系配管 硬さ測定結果

## 1. 評価対象部位




## 2. 測定箇所



## 3. 測定結果

評価部、比較部の最大値、最小値は同等であり、地震により疲労強度に影響を与える塑性ひずみは発生していないと考えられる。




硬さ	評価部	比較部
最大値	163 (標準偏差 4)	164 (標準偏差 4)
最小値	161 (標準偏差 5)	160 (標準偏差 5)

(各測定箇所 40 点の標準偏差 : 4~6)

## 添付-2


### 原子炉隔離時冷却系配管 硬さ測定結果

#### 1. 評価対象部位





評価部

#### 2. 測定箇所



評価部




比較部



#### 3. 測定結果

評価部、比較部の最大値、最小値は同等であり、地震により疲労強度に影響を与える塑性ひずみは発生していないと考えられる。




硬さ	評価部	比較部
最大値	155 (標準偏差 6)	158 (標準偏差 9)
最小値	150 (標準偏差 6)	155 (標準偏差 6)

(各測定箇所 40 点の標準偏差 : 6~9)


## 添付-3

### ほう酸水注入系配管 硬さ測定結果

#### 1. 評価対象部位




#### 2. 測定箇所



#### 3. 測定結果

評価部、比較部の最大値、最小値は同等であり、地震により疲労強度に影響を与える塑性ひずみは発生していないと考えられる。




硬さ	評価部	比較部
最大値	145 (標準偏差 6)	144 (標準偏差 6)
最小値	139 (標準偏差 7)	140 (標準偏差 7)

(各測定箇所 40 点の標準偏差 : 6~7)


## 非常用ガス処理系配管 硬さ測定結果

## 1. 評価対象部位




評価部

## 2. 測定箇所



## 3. 測定結果

評価部、比較部の最大値、最小値は同等であり、地震により疲労強度に影響を与える塑性ひずみは発生していないと考えられる。



硬さ	評価部	比較部
最大値	149 (標準偏差 4)	148 (標準偏差 6)
最小値	145 (標準偏差 5)	146 (標準偏差 5)

(各測定箇所 40 点の標準偏差: 4~6)

## 参考-1

### 予ひずみを受けた材料の低サイクル疲労強度試験結果

地震荷重を模擬した負荷を与えた材料（予ひずみ付与材）の低サイクル疲労強度を評価し、疲労強度に影響を与えない塑性ひずみ量を確認した。

#### 1. 試験条件

試験条件を表-1に示す。

表-1 試験条件

試験材料	SUS316NG, 低合金鋼 (SFVQ1A)
試験片形状	砂時計型試験片 径歪み制御による低サイクル試験
予ひずみ条件	$\Delta \varepsilon_{pre}=16\%, 8\%$
予ひずみサイクル	0.25~5 サイクル
繰り返しひずみ範囲	2.5% (SUS) 2.0% (LAS)
試験温度	常温

#### 2. 試験結果

試験結果を図-1に示す。




図-1 試験結果

#### 3. まとめ

予ひずみを付与された場合でも、疲労強度は設計疲労曲線に対して裕度を有しており、現行設計疲労曲線を用いた累積疲労損傷評価は保守性を有することを確認した。また、試験で確認されている予ひずみ範囲  $\Delta \varepsilon_{pre}16\%$ 、すなわち  $\pm 8\%$ までの塑性ひずみは、疲労強度に有意な影響を与えないことを確認した。

## 座屈したろ過水タンクでの硬さ測定による塑性ひずみ測定結果

新潟県中越沖地震により座屈した No.4 ろ過水タンクの変形部に対し、硬さ測定を実施し、硬さ測定による塑性ひずみ検出の確認を実施した。

### 1. 測定対象

座屈した基部を評価部、座屈していない部位を比較部として、両者の硬さを比較した。試験サンプルを図-1に示す。




図-1 ろ過水タンク 試験サンプル状況

### 2. 測定結果

評価部の測定結果を図-2に示す。




図-2 ろ過水タンク 評価部の硬さ測定結果

### 3. まとめ

座屈により変形した部位は、座屈していない部位と比較し、相対的に硬さが上昇していることが認められた。

## 添付資料-5-1

### 系統機能試験結果一覽

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	試験結果				
			判定基準	結果	判定		
(1) 原子炉本体	原子炉停止余裕試験	制御棒一本を全引抜きし、反応度補正をした状態で、原子炉が臨界未満であることを確認する。	最大価値制御棒を全引抜きし、反応度補正をした状態で、原子炉が臨界未満であることを確認した。	異常なし			
	主蒸気隔離弁機能試験	「原子炉水位低」の模擬信号を発信し、主蒸気隔離弁が完全に閉まるまでの時間を確認する。	原子炉水位低の模擬信号により、原子炉格納容器隔離弁(主蒸気管ドレン系4台、炉水サンブル系2台)が全閉すること。 原子炉水位低の模擬信号により主蒸気隔離弁が3.0 ~ 4.5秒の範囲において全閉すること。	原子炉格納容器隔離弁(主蒸気管ドレン系2台、MSIV間ドレン系4台、炉水サンブル系2台)が全閉することを確認した。  ・主蒸気隔離弁が全閉することを確認した。			
(2) 原子炉冷却系統設備	非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低压炉心スプレイ系、低压注入水系、原子炉補機冷却系統試験	「原子炉冷却材喪失」および「外部電源喪失」の模擬信号を発信し、非常用ディーゼル発電機および非常用設備のポンプ等が自動起動することを確認する。	起動信号により非常用ディーゼル発電機(以下、「D/G」といふ)が自動起動し、以下の時間以内にD/Gの遮断器が投入されること。 ・D/(G/A)(B):10秒 また、D/Gの遮断器投入後、各ポンプが以下の時間内に自動起動すること。 ・低压炉心スプレイ系ポンプ(秒):0±2秒 ・残留熱除去系ポンプ(O):0±2秒 ・残留熱除去系ポンプ(A)(B):5±2秒 ・残留熱除去冷却中間ループポンプ(A)(B)(C)(D):10±2秒 ・非常用補機冷却中間ループポンプ(秒):10±2秒 ・残留熱除去海水ポンプ(A)(B)(C)(D):15±2秒 ・非常用ディーゼル発電機(以下、「HPCS」といふ)が自動起動し、以下の時間以内にD/Gの遮断器が投入されること。 ・D/G(HPCS):10秒 また、D/G(HPCS)の遮断器投入後、各ポンプが以下の時間内に自動起動すること。 ・高压炉心スプレイ系ポンプ(秒):7.8 ・高压炉心スプレイ系ポンプ(秒):0.3 ・高压炉心スプレイディーゼル冷却中間ループポンプ:10±2秒 ・高压炉心スプレイディーゼル海水ポンプ:10±2秒 ・高压炉心スプレイディーゼル海水ポンプ(秒):10.1 ・高压炉心スプレイディーゼル海水ポンプ(秒):10.1 異常なし	非常用ディーゼル発電機(秒) (A) 3.73 (B) 4.15 (C) 4.03 (D) 3.99	内側動作時間(秒) (A) 3.73 (B) 4.15 (C) 4.03 (D) 3.99	外側動作時間(秒) (A) 3.73 (B) 3.94 (C) 3.89 (D) 3.86	

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	試験結果				判定
			判定基準				
			機関回転速度(rpm)	A系 502	B系 500	HPCS系 500	
		D/G及びD/G(HPCS)の運転状態が以下の判定基準値を満足すること。 ・機関回転速度:500±10rpm ・機関出口ディーゼル冷却水温度:<75°C ・機関入口潤滑油温度:<65°C ・機関入口潤滑油圧力:>0.41MPa ・発電機電圧:6900±345V ・発電機周波数:50±1Hz	機関出口ディーゼル冷却水温度(°C)	61.0	60.0	59.5	
(2) 原子炉冷却系統設備	非常用ディーゼル発電機、 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、 高圧炉心スプレイ系、 低圧注水系、 原子炉心スプレイ系、 機冷却系機能試験	ポンプの流量、全揚程が以下の判定基準値以上であること。 高压炉心スプレイ系 :高定格流量 1467m <sup>3</sup> /h、全揚程 273m :低定格流量 370m <sup>3</sup> /h、全揚程 866m  低圧炉心スプレイ系 :流量 1448m <sup>3</sup> /h、全揚程 206m  低圧注水系 :流量 1638m <sup>3</sup> /h、全揚程 89m	高压炉心スプレイ系 高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	1490	
			低定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	279	
			低圧注水系 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	380	
			低压炉心スプレイ系 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	918	
			低压炉心スプレイ系 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	1470	—	—	
			低圧注水系 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	1650 (B) 1650 (C) 1650	—	—	
				110 (B) 117 (C) 111	—	—	
		D/G及びポンプに異常な振動、異音、異臭がないこと。	異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。				
		系統・機能に影響を及ぼす漏えいがないこと。	系統・機能に影響を及ぼす漏えいがないことを確認した。				
		模型信号等により所定の弁が全開するここと、 また開閉の動作については、12秒以内に動作すること。	所定の弁が全開、全閉することを確認した。				
		高压炉心スプレイ系:9.28秒 低圧炉心スプレイ系:10.82秒	低压注水系(A):10.99秒 低压注水系(B):10.83秒 低压注水系(C):10.99秒				

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	判定基準	試験結果		判定
				弁名稱	動作時間(秒)	
(2) 原子炉冷却系統設備 自動減圧系機能試験	「原子炉水位低下およびドライウェル圧力高」の機器信号を発信し、自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁が完全に開くことを確認する。	自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁の全数が、「原子炉水位異常低」、原子炉水位低下およびドライウェル圧力高の機器信号により、116.0～119.8秒の範囲において全開すること。	B21-N0-F001A B21-N0-F001D B21-N0-F001H B21-N0-F001L B21-N0-F001N B21-N0-F001R B21-N0-F001T	B系 B系 B系 B系 B系 B系 B系	118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3	異常なし
(2) 原子炉冷却系統設備 タービンバイパス弁機能試験	タービントリップにより、タービンバイパス弁ー(1)～(5)の弁動作が全開すること。また、警報が発生すること。	タービンバイパス弁ー(1)～(5)が全開から全閉すること。また、警報が発生することを確認した。また、警報が発生することを確認した。	中央制御室弁開度計指⽰値 タービンバイパス弁ー(1) タービンバイパス弁ー(2) タービンバイパス弁ー(3) タービンバイパス弁ー(4) タービンバイパス弁ー(5)	0 % → 100 % 0 % → 100 % 0 % → 100 % 0 % → 100 % 0 % → 100 %	0.162 秒 0.164 秒 0.160 秒 0.163 秒 0.164 秒	異常なし
(2) 原子炉冷却系統設備 タービンバイパス弁機能試験	タービンの運転状態を確認し、タービンを手動で停止させ、主蒸気止め弁が完全に閉まるることを確認する。	主蒸気止め弁の開動作開始からタービンバイパス弁開度が80%に到達すること。 タービンの運転状態を確認し、タービンを手動で停止させ、主蒸気止め弁が完全に閉まることが確認された。	主蒸気止め弁の開動作開始からタービンバイパス弁ー(1) タービンバイパス弁ー(2) タービンバイパス弁ー(3) タービンバイパス弁ー(4) タービンバイパス弁ー(5)	0 % → 100 % 0 % → 100 % 0 % → 100 % 0 % → 100 % 0 % → 100 %	0.162 秒 0.164 秒 0.160 秒 0.163 秒 0.164 秒	異常なし
(3) 計測制御系統設備 給水ポンプ機能試験	給水ポンプ機能試験	タービン駆動原子炉給水ポンプA、Bを2台運転操縦し、1台を手動で停止させ、原子炉給水ポンプ(予備機)の2台が自動起動することを確認する。	タービン駆動原子炉給水ポンプA、Bを2台運転操縦し、1台手動にてトリップすることにより、電動機駆動原子炉給水ポンプ2台が自動起動すること。	タービン駆動原子炉給水ポンプAとBについて、各々1台手動トリップさせることにより、電動機駆動原子炉給水ポンプ2台が自動起動したこと。	タービン駆動原子炉給水ポンプAとBについて、各々1台手動トリップさせることにより、電動機駆動原子炉給水ポンプ2台が自動起動したこと。	異常なし
(3) 計測制御系統設備	制御棒駆動系機能試験	制御棒を1本ずつ全引抜き位置から原子炉緊急停止(スクラム)とストップ(停止)によりスクラムさせ、規定時間内にスクラムすることを確認する。	制御棒を1本ずつ全引抜き位置から原子炉緊急停止(スクラム)とストップ(停止)によりスクラムさせ、規定時間内にスクラムすることを確認する。	全ストロークの90%挿入に要する時間が全制御棒の平均値で3.5秒以下であること。	今後実施予定	

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	判定基準	試験結果	
				結果	判定
ほう酸水注入系機能試験	当該系統を手動で起動し、運転性能を確認する。	ポンプの吐出圧力が以下の判定基準値を下回らないこと。 吐出圧力：8.4MPa	A系 壓力：8.5MPa B系 壓力：8.5MPa	異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。	異常なし
ほう酸水注入系機能試験	当該系統を手動で起動し、運転性能を確認する。	ポンプ回りについて系統・機能に影響を及ぼす漏えいがないこと。 操作スイッチにより、ほう酸水注入弁が全開し、ポンプが起動すること。 操作スイッチにより、ほう酸水注入系ポンプ吸込み弁が全開すること。	ポンプ回りについて系統・機能に影響を及ぼす漏えいがないことを確認した。 ほう酸水注入弁が全開し、ポンプが起動することを確認した。 操作スイッチにより、ほう酸水注入系ポンプ吸込み弁が全開することを確認した。	異常なし	異常なし
ほう酸水注入系機能試験	当該系統を手動で起動し、運転性能を確認する。	ほう酸質量（五ほう酸ナトリウム）が判定基準以上であること。 五ほう酸ナトリウム質量：2270kg	五ほう酸ナトリウム質量：2850kg	各スクラム要素の論理回路が正常に作動することを確認した。	異常なし
(3) 計測制御系統設備	原子炉緊急停止（スクラム）系論理回路のスクラム要素を模擬し、金スクラムを用いてスクラム弁等の作動を確認する。また原子炉再循環ポンプトリップ論理回路の作動要素を模擬し原子炉再循環ポンプトリップ遮断機の作動を確認する。	原子炉保護系インターロック機能試験	原子炉再循環ポンプトリップ計装論理回路において、以下の作動要素の検出器の作動を電気回路で模擬し、トリップ動作論理回路が正常に作動すること。 原子炉緊急停止（スクラム）系論理回路において、以降のスクラム要素において模擬信号により警報、表示灯並びにスクラム弁が作動し、原子炉緊急停止系の機能が作動すること。また、バッカニアスクラム弁については模擬信号により作動を示す警報が発生すること。	原子炉再循環ポンプトリップ動作論理回路が正常に作動することを確認した。	異常なし
				原子炉再循環ポンプトリップ要素において模擬信号により警報、表示灯並びにスクラム弁が作動し、原子炉緊急停止系の機能が作動すること。また、バッカニアスクラム弁については模擬信号により作動を示す警報が発生すること。	原子炉再循環ポンプトリップ機能が作動することを確認した。
				原子炉再循環ポンプトリップ要素において模擬信号により警報、表示灯並びにスクラム弁が作動し、原子炉緊急停止系の機能が作動すること。また、バッカニアスクラム弁については模擬信号により作動を示す警報が発生すること。	原子炉再循環ポンプトリップ機能が作動することを確認した。

系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	判定基準	試験結果	
				結果	判定
計装用圧縮空気系機能試験	(3) 計測制御系統設備	1台の空気圧縮機運転時に圧力低下を示す警報信号を発信し、ハック弁が自動起動するとともに警報が発生することを確認した。 当該システムが1台運転時に圧力低下下を示す警報信号を発信し、予備機が自動起動することを確認する。また、当該システムが1台運転時に圧力低下下を示す警報信号を発信し、予備機が自動起動することを確認する。	予備機が自動起動するとともに、警報が発生することを確認した。 <動作値> A号機運転時・B号機自動起動：0.65MPa B号機運転時・A号機自動起動：0.65MPa ..... 異常なし		
制御棒挿入機能試験	(4) 燃料設備	制御棒を駆動させ、全挿入位置から全引抜き位置およ び全引抜き位置から全挿入位置までに要する時間を測 定するとともに、位置表示装置が作動することを確認す る。  選択制御棒挿入機能試験	1台の空気圧縮機運転時に圧力低下を示す警報信号を発信し、ハック弁が自動起動するときに計装用圧縮空気系ハックアップ弁が自動開し、警報が発生することを確認した。 圧力低下検出したときに計装用圧縮空気系ハックアップ弁が自動開し、警報が発生することを確認した。 動作値：0.61±0.01MPa	今後実施予定	
原子炉建屋天井クレーン機能試験	(5) 放射線管理設備	原子炉再循環ポンプのトリップ信号の模擬により、選択制御棒挿入操作により、選択制御棒手動挿入操作および選択制御棒スイッチを押すことによ り、選択制御棒挿入論理回路が正常に作動することを確認する。また、自動論理回路にて選択制御棒挿入機能が作動することをスクラム弁の作動により確認す る。	原子炉再循環ポンプのトリップ信号の模擬により、選択制御棒挿入論理回路が正常に作動すること。  選択制御棒挿入論理回路にて、全挿入位置から全引抜き位置までに要する時間を測定するとともに、位置表示装置が作動することを確認する。	選択制御棒挿入論理回路が正常に作動することを確認した。  選択制御棒スイッチを押すことによ り、選択制御棒挿入論理回路が正常に作動すること。	
原子炉建屋天井クレーン機能試験		原子炉建屋天井クレーンのランウェイのレール及びクレーンガーダの構造部分に異常等の異常がないこと。また、クレーンガーダの構造部分に異常変形等の異常がないこと。	原子炉建屋天井クレーンのランウェイのレール及びクレーンガーダの構造部分に異常がないことを確認した。		
原子炉建屋天井クレーン機能試験		原子炉建屋天井クレーンの動作に異常がないこと。	原子炉建屋天井クレーンの動作に異常がないことを確認した。		
原子炉建屋天井クレーン機能試験		原子炉建屋天井クレーンの動作確認、動力源喪失時の荷重保持、インターロックが正常に機能することを確認する。	原子炉建屋天井クレーンの動作確認、動力源喪失時の荷重保持されている燃料筒上へ進入する手前で、クレーン横行及び走行が自動停止すること。	クレーンの自動停止を確認した。	
非常用ガス処理系機能試験		「原子炉建屋換気系排気放射能高」の模擬信号を発信し、当該システムが自動起動することならびに運転性能を確認する。	模擬信号を発信し、原子炉建屋原子炉換気空調系の隔離および系統の自動起動して系統が自動起動すること。	模擬信号を発信により、原子炉建屋原子炉区域換気空調系の隔離および系統の自動起動することを確認した。	
排風機等に異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。				異常なし	

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	試験結果								
			判定基準			結果				判定	
(5) 放射線管理設備 中央制御室・非常用循環系機能試験	「原子炉換気系排気放射能高」等の模擬信号を発信し、当該再循環送風機が自動起動する。	中央制御室・非常用換気空調系計装論回路について、模擬信号により各論理回路信号が発信すること。 通常用循環系運転時に放射能高信号オーバーライドスイッチの操作により、中央制御室排風機が自動起動し、非常時外気取入運転に切り替わること。	各論理回路信号が発信することを確認した。	中央制御室再循環送風機が自動起動し、非常用循環系に切り替わることを確認した。						異常なし	
		中央制御室・非常用循環系機能試験	模擬信号により中央制御室再循環送風機が自動起動し、非常用循環系に切り替わること。	中央制御室再循環送風機が自動起動し、放射能高信号オーバーライドスイッチの操作により、中央制御室排風機が自動起動し、非常時外気取入運転に切り替わることを確認した。						異常なし	
			「原子炉換気系排気放射能高」等の模擬信号を発信し、当該再循環送風機が自動起動する。	中央制御室送風機・再循環送風機及び排風機に異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。						異常なし	
(6) 廃棄設備 液体廃棄物処理系機能試験	高電導度液体系濃縮装置の運転状態が次の値を満足すること。 加熱器入口蒸気流量：3.50t/h ≤ 測定値 ≤ 4.00t/h 入口流量：2.50m <sup>3</sup> /h ≤ 測定値 ≤ 3.50m <sup>3</sup> /h デミスト差圧：< 1.96kPa 蒸発缶液位：15.0% < 測定値 < 80.0% 蒸発缶密度：< 1.300g/cm <sup>3</sup> 後水器導電率：< 300μS/cm	高電導度液体系濃縮装置で放射性廃液を蒸発処理した際の、流量、液位等の運転状態を確認する。	A系 経過時間(分) 加熱器入口 蒸気流量(t/h) 入口流量(m <sup>3</sup> /h) デミスト差圧 (上部・下部)(mm) 蒸発缶液位 (%) 蒸発缶密度 (g/cm <sup>3</sup> ) 後水器導電率 (μS/cm)	0 3.62 2.90 0.10· 0.11 40.0 1.020 2.7	15 3.81 2.93 0.10· 0.12 40.0 1.020 2.7	30 3.68 3.05 0.10· 0.12 40.0 1.020 2.7	45 3.82 2.89 0.10· 0.12 40.0 1.020 2.7	60 3.68 2.89 0.10· 0.11 40.0 1.020 2.7	75 3.80 2.95 0.10· 0.11 40.0 1.020 2.7		異常なし
		液体廃棄物処理系機能試験	タンク、槽の液位高い信号により、所定のポンプが起動すること。 所定のポンプが起動すること。 所定の弁が全開になること	タンク、槽の液位高い信号により、所定のポンプが起動すること。 所定の弁が全開又は全閉になることを確認した。						異常なし	
		液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインタークロック機能試験(その1)	液体廃棄物貯蔵設備および処理設備のインタークロック機能を作動させる機能により動作すること。 作動を確認する。	インタークロックに係わる機器が、これを作動させるのに必要な信号により動作すること。 所定のポンプが起動すること。 所定の弁が全開になること						異常なし	
		液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインタークロック機能試験(その2)	液体廃棄物貯蔵設備および処理設備のインタークロック機能を作動させる機能により動作すること。	インタークロックに係わる所定の弁が、模擬信号により全開すること。						異常なし	

系統機能試驗結果一覽

対象系統	系統機能試験	試験概要	判定基準	試験結果							判定
				経過時間(分)	0	15	30	45	60	75	
固体廃棄物処理系焼却炉機能試験	焼却炉本体の下記運転状態について異常の有無を確認する。 焼却炉本体の下記運転状態について異常の有無を確認する。 焼却炉下部温度：< 1050.0°C 焼却炉上部温度：< 1080.0°C 空気混合部出口温度：< 240.0°C 排ガス温度：< 270.0°C 焼却炉内圧力：< -0.1kPa 一次セラミックフューエルタB差圧：< 7.00kPa 燃焼空気流量：> 300.0Nm <sup>3</sup> /h 排ガス流量：< 13000.0Nm <sup>3</sup> /h 焼却炉建屋排気筒放射線モニタA・B： < 5.0 × 10 <sup>1</sup> cps 焼却処理能力：> 1337kW	焼却炉本体の下記運転状態について異常の有無を確認する。 焼却炉下部温度：< 1050.0°C 焼却炉上部温度：< 1080.0°C 空気混合部出口温度：< 240.0°C 排ガス温度：< 270.0°C 焼却炉内圧力：< -0.1kPa 一次セラミックフューエルタB差圧：< 7.00kPa 燃焼空気流量：> 300.0Nm <sup>3</sup> /h 排ガス流量：< 13000.0Nm <sup>3</sup> /h 焼却炉建屋排気筒放射線モニタA・B： < 5.0 × 10 <sup>1</sup> cps 焼却処理能力：> 1337kW	焼却炉下部温度(°C) 焼却炉上部温度(°C) 空気混合部出口温度(°C) 排ガス温度(°C) 焼却炉内圧力(kPa) 一次セラミックフューエルタA 差圧(kPa) 一次セラミックフューエルタB 差圧(kPa) 燃焼空気流量(Nm <sup>3</sup> /h) 排ガス流量(Nm <sup>3</sup> /h) 焼却炉建屋排気筒放射 線モニタA(cps) 焼却炉建屋排気筒放射 線モニタB(cps) 焼却処理能力(kW)	797.0 742.8 200.6 235.0 -2.64 2.98 2.01 2795.1 12230.3 12230.3 12230.3 12230.3	824.5 778.9 199.6 235.1 -3.14 2.94 2.07 2808.6 12800.4 12494.5 12005.8 12409.3	841.2 800.7 200.4 235.5 -2.98 3.04 2.13 2761.4 12800.4 12494.5 12005.8 12409.3	846.6 810.2 200.5 235.8 -2.99 3.11 2.11 2818.1 12800.4 12494.5 12005.8 12409.3	851.5 815.1 200.4 235.7 -3.08 3.11 2.14 2768.2 12800.4 12494.5 12005.8 12409.3	861.9 823.4 200.4 235.7 -2.69 3.16 2.19 2794.1 12388.7 12388.7 12388.7 12388.7	異常なし	
固体廃棄物貯蔵庫管理状況試験	固体廃棄物貯蔵庫の管理区域境界の総量当量率が2.6 $\mu$ Sv/h以下であることと確認した。 表面汚染密度が8 × 10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>2</sup> 未満の検出限界値未満であること。 表面汚染密度が8 × 10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>2</sup> 未満の検出限界値未満であること。 固体廃棄物貯蔵庫に保管されている固体廃棄物が転倒・落下げていないことを確認した。	固体廃棄物貯蔵庫の管理区域境界の総量当量率が2.6 $\mu$ Sv/h以下であること。 表面汚染密度が8 × 10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>2</sup> 未満の検出限界値未満であること。 表面汚染密度が8 × 10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>2</sup> 未満の検出限界値未満であること。 固体廃棄物貯蔵庫に保管されている固体廃棄物が転倒・落下げていないことを。	緑量当量率: 0.07～0.09 $\mu$ Sv/h 表面汚染密度: 1.8 × 10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>2</sup> 未満 表面汚染密度: 1.8 × 10 <sup>-1</sup> Bq/cm <sup>2</sup> 未満 固体廃棄物貯蔵庫に保管されている固体廃棄物が転倒・落下げしていないことを。	異常なし							
(6) 廃棄設備	原子炉格納容器漏えい率試験	原子炉格納容器漏えい率試験	平均漏えい率の95%信頼限界が許容漏えい率0.45%/day以下であること。	「原子炉水位低」の模擬信号により原子炉格納容器を加圧し、原子炉格納容器の漏えい率を確認する。	原子炉格納容器隔離弁が全閉することを確認した。						
(7) 原子炉格納施設	原子炉格納容器隔離弁機能試験	原子炉格納容器隔離弁機能試験	原子炉格納容器隔離弁が完全に閉まるることを確認した。	原子炉格納容器隔離弁が全閉することを確認した。							

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	試験結果		判定
			判定基準	結果	
可燃性ガス濃度制御系機能試験	可燃性ガス濃度制御系を手動で起動し、ガス温度が所定の温度に到達するまでの時間と運転性能を確認する。	可燃性ガス濃度制御系を起動させ、再結合器がスル温度が温度制御点649°Cに到達する時間が3時間以内であること。また、再結合器ガス温度が安定した時点において、再結合器ガス温度が649±14°C、プロフ吸込ガス流量が255m <sup>3</sup> /h以上あること。	A系 時間：時間17分 温度：646.3°C 流量：255.1m <sup>3</sup> /h B系 時間：時間11分 温度：651.4°C 流量：257.1m <sup>3</sup> /h	異常なし	判定
(7) 原子炉格納容器スプレイ系機能試験	原子炉格納容器スプレイ系の作動を確認することもとに、ポンプ運転による運転性	補給水系を使用した場合、可燃性ガス濃度制御系起動信号により、冷却水止め弁が全開することを確認した。	A系 冷却水止め弁が全開することを確認した。		
(8) 原子炉格納施設	原子炉建屋密性能試験	ポンプの流量、全揚程が以下の判定基準値以上であること。 流量：1699m <sup>3</sup> /h 全揚程：83m	ポンプに異常な振動、異音、異臭がないこと。		
		操作スイッチにより所定の弁が全開すること。	操作スイッチにより所定の弁が全開、全閉すること。		
		非常用ガス処理系系統流量が6000m <sup>3</sup> /h以下の条件下において、原子炉建屋原子炉棟内負圧が規定値(-0.063kPa)以上であること。 なお、非常用ガス処理系系統流量(6000m <sup>3</sup> /h)とは、原子炉建屋原子炉棟を-0.063kPaの負圧に保ち、原子炉建屋原子炉棟内空気の100%を1日に処理可能とするものである。	※原子炉建屋原子炉棟の負圧がマイナス側に大きくなることをいう。		
	主蒸気隔離弁機能試験	対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備「主蒸気隔離弁機能試験」と同様			
(8) 非常用予備発電装置	非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高压炉心スプレイスイッチ系、低圧水系、原子炉補機冷却系機能試験	対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備「非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能試験」と同様			

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	判定基準	試験結果			判定	
				A系	B系	HPCS系		
(8) 非常用ディーゼル発電装置	非常用ディーゼル発電機定格容量確認試験	非常用ディーゼル発電機の運転状態が、以下の判定基準を満足していること。 機関回転速度：500±10rpm 発電機電圧：6900±345V 発電機出力：A+B系 6.6MW HPCS系 3660kW 発電機周波数：50±1Hz 機関出力ディーゼル冷却水温度：<75°C 機関入口潤滑油温度：<65°C 機関入口潤滑油圧力：>0.41MPa	D/Gに異常な振動、異音、異臭がないこと。	機関回転速度(rpm) 発電機電圧(V) 発電機出力(MW) 発電機周波数(Hz)	500 7020 6.60 50.00	500 7050 — —	500 7000 — 3600	50.05
(9) 電気設備	対象なし			機関出口ディーゼル冷却水温度(°C) 機関入口潤滑油温度(°C) 機関入口潤滑油圧力(MPa)	64.0 50.5 0.569	60.0 49.5 0.590	60.0 51.0 0.542	異常なし

系統機能試驗結果一覽

対象系統	系統機能試験	試験概要	試験結果	
			判定基準	結果
(10) 蒸気タービン 蒸気タービン性能試験 (その2)		<p>「真空低下や断装置作動検査」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・復水器真空度低</li> <li>・復水器真空度を以下の設定範囲で操縦したとき、「復水器真空度の警報が発生すること。</li> <li>・設定範囲: -12.6～-13.8 kPa abs</li> </ul> <p>・タービン復水器真空度低トリップ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・真空度低を以下の設定範囲で操縦したとき、タービントリップ装置が作動するとともに、その時「タービン真空度低トリップ」の警報が発生すること。</li> <li>・設定範囲: 24.6～25.6 kPa abs</li> </ul> <p>「スラスト軸受摩耗トリップ検査」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸送の摩耗を以下の設定範囲で操縦したとき、タービントリップ装置が作動するとともに、「タービンスラスト軸受摩耗トリップ」、「タービンスタートオーバー油圧低」警報が発生し表示灯が点灯すること。</li> <li>・設定範囲: 0.0531～0.0569 MPa</li> </ul> <p>「油ポンプ自動起動検査」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧系統において油圧低下を操縦することにより、压力スイッチが作動して各ポンプが自動起動すること、その時に表示灯が点灯すること。</li> <li>・主タービンターニング油ポンプ</li> <li>・設定範囲: 0.1719～0.1757 MPa</li> <li>・主タービン非常用油ポンプ</li> <li>・主タービンモーターサクション油ポンプ</li> <li>・設定範囲: 0.1515～0.1553 MPa</li> <li>・電気油圧式制御装置高压油ポンプ(A)</li> <li>・設定範囲: 8.83～8.97 MPa</li> <li>・電気油圧式制御装置高压油ポンプ(B)</li> <li>・設定範囲: 8.83～8.97 MPa</li> </ul>		

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	試験結果		判定
			判定基準	結果	
		以下の項目について、保安装置が設定値内で作動すること。 ・電動機過負荷リップ ・バーナ失火 ・重油圧力低 ・バーナ噴霧媒体圧力低 ・非常停止	以下の項目について、保安装置が各項目について、所定の機能(警報・燃焼停止)が維持されている事を確認した。 ・給水圧力低 ・ドラム圧力過昇 ・ドラム水位高 ・ドラム水位低 ・ドラム危険水位低		
(11) 補助ボイラー試運転試験 (その1)	補助ボイラー試運転試験	以下の項目について、保安装置を作動させる模擬信号を発信し、警報および弁等の作動を確認するところに定められた。補助ボイラーの運転状態について以下の判定基準を満足すること。 ・ドラム圧力(MPa) : < 1.42 ・蒸気ため(B)圧力(MPa) : > 1.08 ・補助ボイラー(2B)バーナ入口噴霧媒体圧力(MPa) 給水ポンプ(B)入口圧力(kPa) : > 9.80 給水ポンプ(B)出口圧力(MPa) : > 1.28 補助ボイラー(2B)給水入口圧力(MPa) : > 1.28 重油サービスタンク(A/B)出口ストレーナー 出口圧力(kPa) : > 0.00 重油ポンプ(B)出口圧力(MPa) : > 0.74 補助ボイラー(2B)バーナ入口重油圧力(MPa) 重油圧力(MPa) : > 0.74 排水温度(℃) : < 100 ・ドラム水位(mm) : -100 ≤ 測定値 ≤ 100 ・補助ボイラー(2B)給水温度(℃) : < 95 ・補助ボイラー(2B)重油温度(℃) : < 50 ・風箱圧力(kPa) : < 4.60 ・炉内圧力(kPa) : < 0.50 ・補助ボイラー(2B)排ガスO <sub>2</sub> % : 3.0 ≤ 測定値 ≤ 4.8 ・補助ボイラー(2B)排ガスSO <sub>2</sub> (ppm) : < 450 ・補助ボイラー(2B)排ガスNO <sub>x</sub> (ppm) : < 100 ・補助ボイラー(2B)蒸気流量(t/h) : ≤ 120	以下の項目について、所定の機能(警報・燃焼停止)が維持されていることを確認したこと。 ・P62-F201B 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) : 15.6 ≤ 動作値 ≤ 16.0 リフト(mm) : 9.5以上 ・P62-F202B 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) : 16.0 ≤ 動作値 ≤ 16.4 リフト(mm) : 9.5以上 ※ プローダウーン% = (吹出圧力 - 吹出圧力) ÷ 吹出圧力 × 100	以下の項目について、所定の機能(警報・燃焼停止)が維持されていることを確認したこと。 ・P62-F201B 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) : 15.9 リフト(%) : 2 リフト(mm) : 15.8 ・P62-F202B 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) : 16.0 リフト(%) : 2 リフト(mm) : 13.0	異常なし

## 系統機能試験結果一覧

対象系統	系統機能試験	試験概要	試験結果		判定
			判定基準	結果	
		以下の項目について、保安装置が設定値内で作動すること。 ・電動機過負荷リップ ・バーナ失火 ・重油圧力低 ・バーナ噴霧媒体圧力低 ・非常停止	・給水圧力低 ・ドラム圧力過昇 ・ドラム水位高 ・ドラム水位低 ・ドラム危険水位低	保安装置が各項目について、所定の機能(警報・燃焼停止)が維持されている事を確認した。	
(11) 補助ボイラー試運転試験 (その2)	補助ボイラーの運転状態について以下の判定基準を満足すること。 ・ドラム圧力(MPa) : < 1.42 ・蒸気だめ(B)圧力(MPa) : > 108 ・補助ボイラー(2A)バーナ入口噴霧媒体圧力(MPa) 給水ポンプ(B)入口圧力(kPa) : > 9.80 給水ポンプ(B)出口圧力(MPa) : > 1.28 補助ボイラー(2A)給水入口圧力(MPa) : > 1.28 重油サービスタンク(A/B)出口ストレーナー出口圧力(kPa) : > 0.00 重油ポンプ(C)出口圧力(MPa) : > 0.74 重油圧力(MPa) : > 0.74 補助ボイラー(2A)バーナ入口重油圧力(MPa) ドラム水位(mm) : -100 ≤ 測定値 ≤ 100 排ガス温度(°C) : < 280 補助ボイラー(2A)給水温度(°C) : < 95 補助ボイラー(2A)重油温度(°C) : < 50 風箱圧力(kPa) : < 4.60 炉内圧力(kPa) : < 0.50 補助ボイラー(2A)排ガスO <sub>2</sub> % : 3.0 ≤ 測定値 ≤ 4.8 補助ボイラー(2A)排ガスSO <sub>2</sub> (ppm) : < 450 補助ボイラー(2A)排ガスNO <sub>x</sub> (ppm) : < 100 補助ボイラー(2A)蒸気流量(t/h) : ≤ 120	補助ボイラーの運転状態について以下の判定基準を満足すること。 ・ドラム圧力(MPa) : < 1.42 ・蒸気だめ(B)圧力(MPa) : > 108 ・補助ボイラー(2A)バーナ入口噴霧媒体圧力(MPa) 給水ポンプ(B)入口圧力(kPa) : > 9.80 給水ポンプ(B)出口圧力(MPa) : > 1.28 補助ボイラー(2A)給水入口圧力(MPa) : > 1.28 重油サービスタンク(A/B)出口ストレーナー出口圧力(kPa) : > 0.00 重油ポンプ(C)出口圧力(MPa) : > 0.74 重油圧力(MPa) : > 0.74 補助ボイラー(2A)バーナ入口重油圧力(MPa) ドラム水位(mm) : -100 ≤ 測定値 ≤ 100 排ガス温度(°C) : < 280 補助ボイラー(2A)給水温度(°C) : < 95 補助ボイラー(2A)重油温度(°C) : < 50 風箱圧力(kPa) : < 4.60 炉内圧力(kPa) : < 0.50 補助ボイラー(2A)排ガスO <sub>2</sub> % : 3.0 ≤ 測定値 ≤ 4.8 補助ボイラー(2A)排ガスSO <sub>2</sub> (ppm) : < 450 補助ボイラー(2A)排ガスNO <sub>x</sub> (ppm) : < 100 補助ボイラー(2A)蒸気流量(t/h) : ≤ 120	経過時間(分) 0 30 60 90 120 150 無電圧時の圧力(MPa) 1.29 1.31 1.29 1.28 1.28 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 無電圧時の圧力(MPa) 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 無電圧時の圧力(MPa) 46.09 46.09 46.09 46.09 46.09 46.09 46.09 46.09 46.09 46.09 無電圧時の圧力(MPa) 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 無電圧時の圧力(MPa) 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 無電圧時の圧力(MPa) 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 無電圧時の圧力(MPa) 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 12.74 無電圧時の圧力(MPa) 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 無電圧時の圧力(MPa) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 無電圧時の圧力(MPa) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 無電圧時の圧力(MPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無電圧時の圧力(MPa) 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 無電圧時の圧力(MPa) 30 29 29 29 29 30 30 30 30 30 無電圧時の圧力(MPa) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 無電圧時の圧力(MPa) 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 無電圧時の圧力(MPa) 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 無電圧時の圧力(MPa) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 無電圧時の圧力(MPa) 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 無電圧時の圧力(MPa) 55 56 56 56 55 55 56 56 55 52 無電圧時の圧力(MPa) 11.8 11.5 11.8 11.8 11.8 11.8 11.5 11.8 11.8 11.8 異常なし		

系統機能試験結果一覧

## 添付資料-5-2

重点的に確認する項目の確認結果一覧

## 重点的に確認する項目の確認結果一覧

対象系統 系統機能試験		重点的に確認する項目の確認結果					
		a. 試験実施前の前提条件の確認結果 個別に記録確認を実施した 定期事業者検査名	b. インターロックから実動作までの一連の動作確認 確認結果 確認結果	c. 設備点検で異常に対する確認された設備の動作状態等の確認※2 振動診断結果※1 結果	d. 地震前の試験結果との比較※3	備考	
(1) 原子炉本体	原子炉停止余裕試験	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)</li> <li>・復水器真空度低設定値変更工事(木)項目使用前事業者検査</li> <li>・原子炉保護系インターロック機能検査(その3)</li> </ul>	-	-	-	-	異常なし
(2) 原子炉冷却系統設備	主蒸気隔離弁機能試験	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)</li> <li>・監視機能健全性確認検査(その1)</li> <li>・原子炉保護系インターロック機能検査(その5)</li> <li>・常用用予備電源装置検査(その1)</li> <li>・非常用予備電源装置検査(その2)</li> <li>・非常用予備電源装置検査(その3)</li> </ul>	-	異常なし	-	-	異常なし
	非常用ディーゼル発電機 高圧炉心スブレイ系、低圧炉心スブレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能試験	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)</li> <li>・監視機能健全性確認検査(その1)</li> <li>・原子炉保護系インターロック機能検査(その6)</li> <li>・主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査</li> </ul>	-	異常なし	-	-	異常なし
	自動減圧系機能試験	-	-	異常なし	-	-	異常なし
	タービンバイパス弁機能試験	-	-	異常なし	-	-	異常なし
	給水ポンプ機能試験	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	制御棒駆動系機能試験	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起動領域モニタ設置工事(木)項目使用前事業者検査</li> <li>・制御棒価値ミニマイザ機能検査</li> <li>・安全保護系設定値確認検査(核計測装置)</li> </ul>	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	ほう酸水注入系機能試験	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
(3) 計測制御系統設備	原子炉保護系インターロック機能試験	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)</li> <li>・安全保護系設定値確認検査(核計測装置)</li> <li>・起動領域モニタ設置工事(木)項目使用前事業者検査</li> <li>・プロセスモニタ機能検査</li> <li>・監視機能健全性確認検査(その6)(原子炉分)</li> <li>・監視機能健全性確認検査(その6)(電気分)</li> <li>・監視機能健全性確認検査(その3)(タービン分)</li> <li>・監視機能健全性確認検査(その3)(計測制御分)</li> </ul>	-	異常なし	-	異常なし	※4 電磁弁について[は、現場での実動作確認が困難であるため、中央制御室における警報にて動作を確認した。]

※1: 詳細は別紙1参照  
 ※2: 詳細は別紙2参照  
 ※3: 詳細は別紙3参照

## 重点的に確認する項目の確認結果一覧

重点的に確認する項目の確認結果						
対象系統	系統機能試験	重点的に確認する項目の確認結果				
		a. 試験実施前の前提条件の確認結果 個別に記録確認を実施した定期事業者検査名	b. インターロックから実動作までの一連の動作確認 確認結果	c. 設備点検で異常が確認された設備に対する確認※2 作動状態等の確認※1 振動診断結果※1 結果	d. 地震前の試験結果との比較※3 結果との比較	備考
<b>今後実施予定</b>						
(3) 計測制御系統設備	制御棒駆動機構機能試験  選択制御棒挿入機能試験	・起動領域モニタ設置工事(六)項使用前事業者検査 ・制御棒価値ミニマイザ機能検査 ・安全保護系設定値確認検査(核計測装置)	—	異常なし※4 —	—	異常なし
(4) 燃料設備	原子炉建屋天井クレーン機能試験  非常用ガス処理系機能試験	・プロセスマニタ機能検査 ・安全保護系設定値確認検査/プロセスマニタ計装 ・原子炉保護系インターロック機能検査(その2)	—	異常なし —	異常なし —	異常なし
(5) 放射線管理設備	中央制御室非常用循環系機能試験  液体廃棄物処理系機能試験	・プロセスマニタ機能検査 ・監視機能健全性確認検査(その7) ・液体状況の放射性廃棄物の漏えいの検出装置 及び警報装置機能検査	—	異常なし —	異常なし —	異常なし
(6) 廃棄設備	液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能試験(その1)  固体廃棄物処理系燃却炉機能試験  固体廃棄物貯蔵庫管理状況試験	監視機能健全性確認検査(その7) ・液体状況の放射性廃棄物の漏えいの検出装置 及び警報装置機能検査	—	異常なし —	—	異常なし

※1: 詳細は別紙1参照  
 ※2: 詳細は別紙2参照  
 ※3: 詳細は別紙3参照

**重点的に確認する項目の確認結果一覧**

		重点的に確認する項目の確認結果						
対象系統	系統機能試験	a. 試験実施前の前提条件の確認結果		b. インターロックから実動作までの一連の動作確認		c. 設備点検で異常が確認された設備に対する確認※2 作動状態等の確認※2	d. 地震前の試験結果との比較※3	備考
		個別に記録確認を実施した定期事業者検査名	－	確認結果	確認結果			
<b>今後実施予定</b>								
(7) 原子炉格納施設	原子炉格納容器漏えい率試験	・安全保護系設定値確認検査(プロセス計装) ・原子炉保護系インターロック機能検査(その2)	異常なし	異常なし※4	－	異常なし	異常なし	※4 電磁弁およびTIPボール弁(カバーに覆われているため)について、現場での実動作確認が困難であるため、中央制御室における表示灯により実動作を確認した。
	原子炉格納容器隔離弁機能試験	－	－	－	－	異常なし	異常なし	－
	可燃性ガス濃度制御系機能試験	－	－	－	－	異常なし	異常なし	－
	原子炉格納容器スプレイ系機能試験	－	－	－	－	－	異常なし	－
(8) 非常用予備発電装置	原子炉建屋気密性能試験	対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備「主蒸気隔壁弁機能試験」と同様	－	－	－	－	－	－
	主蒸気隔壁弁機能試験	対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備「主蒸気隔壁弁機能試験」と同様	－	－	－	－	－	－
	非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低压炉心スプレイ系、低压注水系、原子炉補機冷却系機能試験	対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備「非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低压注水系、原子炉補機冷却系機能試験」と同様	－	－	－	－	－	－
(9) 電気設備	非常用予備電源装置確認試験	・非常用予備電源装置検査(その1) ・非常用予備電源装置検査(その2) ・非常用予備電源装置検査(その3)	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	－
	直流電源系機能試験	－	－	－	－	－	異常なし	－
(10) 蒸気タービン	蒸気タービン(その2)	対象なし	－	－	－	－	－	－
<b>今後実施予定</b>								

※1: 詳細は別紙1参照  
 ※2: 詳細は別紙2参照  
 ※3: 詳細は別紙3参照

## 重点的に確認する項目の確認結果一覧

		重点的に確認する項目の確認結果				
対象系統	系統機能試験	a. 試験実施前の前提条件の確認結果 個別に記録確認を実施した定期事業者検査名	b. インターロックから実動作までの一連の動作確認結果	c. 設備点検で異常が確認された設備に対する確認※2 作動状態等の確認結果※1 振動診断結果※1	d. 地震前の試験結果との比較※3	備考
(11) 機械式運転試験(その1) 機械式運転試験(その2) 機械式運転試験(その3)	補助ボイラー試運転試験(その1)	—	—	異常なし	—	異常なし
	補助ボイラー試運転試験(その2)	—	—	異常なし	—	異常なし
	補助ボイラー試運転試験(その3)	—	—	異常なし	—	異常なし

※1: 詳細は別紙1参照  
 ※2: 詳細は別紙2参照  
 ※3: 詳細は別紙3参照

## 振動診断結果一覧

別紙1

## 非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能試験

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
残留熱除去系ポンプ(A)	E11-C001A	電動機	電動機 反駆動側	0.68	11.0	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.62	11.0	24.7	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.32	11.0	24.7	無		
残留熱除去系ポンプ(B)	E11-C001B	電動機	電動機 反駆動側	1.63	11.0	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.77	11.0	24.7	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.25	11.0	24.7	無		
残留熱除去系ポンプ(C)	E11-C001C	電動機	電動機 反駆動側	0.61	11.0	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.41	11.0	24.7	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.25	11.0	24.7	無		
低圧炉心スプレイ系 ポンプ	E21-C001	電動機	電動機 反駆動側	1.36	11.0	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.73	11.0	24.7	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.41	11.0	24.7	無		
高圧炉心スプレイ系 ポンプ	E22-C001	電動機	電動機 反駆動側	0.51	11.0	24.7	無	異常なし	高定格流量
			電動機 駆動側	0.71	11.0	24.7	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.76	11.0	24.7	無		
高圧炉心スプレイ系 ポンプ	E22-C001	電動機	電動機 反駆動側	0.89	11.0	24.7	無	異常なし	低定格流量
			電動機 駆動側	1.05	11.0	24.7	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	1.81	11.0	24.7	無		
残留熱除去冷却 中間ループポンプ(A)	P36-C001A	電動機	電動機 反駆動側	1.46	4.5	24.5	無	異常なし	
			電動機 駆動側	1.03	4.5	24.5	無		
		横形ポンプ	ポンプ CP側	1.03	4.5	24.5	無		
			ポンプ 反CP側	0.78	4.5	24.5	無		
			電動機 反駆動側	0.97	4.5	24.5	無		
残留熱除去冷却 中間ループポンプ(B)	P36-C001B	電動機	電動機 駆動側	1.11	4.5	24.5	無	異常なし	
			ポンプ CP側	1.15	4.5	24.5	無		
		横形ポンプ	ポンプ 反CP側	0.75	4.5	24.5	無		
			電動機 反駆動側	1.64	4.5	24.5	無		
			電動機 駆動側	1.51	4.5	24.5	無		
残留熱除去冷却 中間ループポンプ(C)	P36-C001C	電動機	ポンプ CP側	0.81	4.5	24.5	無	異常なし	
			ポンプ 反CP側	0.53	4.5	24.5	無		
		横形ポンプ	電動機 反駆動側	1.27	4.5	24.5	無		
			電動機 駆動側	1.16	4.5	24.5	無		
			ポンプ CP側	1.06	4.5	24.5	無		
残留熱除去冷却 中間ループポンプ(D)	P36-C001D	電動機	ポンプ 反CP側	0.74	4.5	24.5	無	異常なし	
			横形ポンプ	ポンプ CP側	1.06	4.5	24.5		

**振動診断結果一覧**

別紙1

高圧炉心スプレイ ディーゼル冷却 中間ループポンプ	P37-C001	電動機	電動機 反駆動側	0.46	4.5	24.3	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.39	4.5	24.3	無		
		横形ポンプ	ポンプ CP側	0.44	4.5	24.3	無		
			ポンプ 反CP側	0.77	4.5	24.3	無		
非常用補機冷却 中間ループポンプ(A)	P38-C001A	電動機	電動機 反駆動側	0.60	4.5	24.2	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.48	4.5	24.2	無		
		横形ポンプ	ポンプ CP側	0.55	4.5	24.2	無		
			ポンプ 反CP側	0.63	4.5	24.2	無		
非常用補機冷却 中間ループポンプ(B)	P38-C001B	電動機	電動機 反駆動側	0.79	4.5	24.2	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.74	4.5	24.2	無		
		横形ポンプ	ポンプ CP側	0.63	4.5	24.2	無		
			ポンプ 反CP側	0.63	4.5	24.2	無		
残留熱除去 海水ポンプ(A)	P45-C002A	電動機	電動機 反駆動側	0.68	7.1	12.2	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.40	7.1	12.2	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.13	7.1	12.2	無		
残留熱除去 海水ポンプ(B)	P45-C002B	電動機	電動機 反駆動側	0.58	7.1	12.2	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.52	7.1	12.2	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.15	7.1	12.2	無		
残留熱除去 海水ポンプ(C)	P45-C002C	電動機	電動機 反駆動側	0.69	7.1	12.2	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.53	7.1	12.2	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.15	7.1	12.2	無		
残留熱除去 海水ポンプ(D)	P45-C002D	電動機	電動機 反駆動側	0.88	7.1	12.2	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.34	7.1	12.2	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.14	7.1	12.2	無		
高圧炉心スプレイ ディーゼル海水ポンプ	P46-C002	電動機	電動機 反駆動側	0.34	7.1	24.3	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.29	7.1	24.3	無		
		立形ポンプ	ポンプ 軸封部	0.17	7.1	24.3	無		

## 振動診断結果一覧

別紙1

## 給水ポンプ機能試験

【原子炉給水ポンプA(常用機)トリップによる原子炉給水ポンプA(予備機)及びB(予備機)自動起動】

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
電動機駆動 原子炉給水ポンプ(A)	N21-C009A	電動機	電動機 反駆動側	0.61	7.1	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.85	7.1	24.7	無		
		横形ポンプ	增速機入力軸 CP側	1.66	7.1	24.7	無		
			增速機入力軸 反CP側	1.45	7.1	24.7	無		
			增速機出力軸 反CP側	1.47	7.1	87.6	無		
			增速機出力軸 CP側	1.20	7.1	87.6	無		
			ポンプ CP側	3.11	7.1	87.6	無		
			ポンプ 反CP側	3.69	7.1	87.6	無		
電動機駆動 原子炉給水ポンプ(B)	N21-C009B	電動機	電動機 反駆動側	0.73	7.1	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	1.43	7.1	24.7	無		
		横形ポンプ	增速機入力軸 CP側	2.10	7.1	24.7	無		
			增速機入力軸 反CP側	1.51	7.1	24.7	無		
			增速機出力軸 反CP側	1.61	7.1	87.6	無		
			增速機出力軸 CP側	1.57	7.1	87.6	無		
			ポンプ CP側	3.60	7.1	87.6	無		
			ポンプ 反CP側	3.42	7.1	87.6	無		

## 給水ポンプ機能試験

## 振動診断結果一覧

【原子炉給水ポンプB(常用機)トリップによる原子炉給水ポンプA(予備機)及びB(予備機)自動起動】

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
電動機駆動 原子炉給水ポンプ(A)	N21-C009A	電動機	電動機 反駆動側	0.67	7.1	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	0.82	7.1	24.7	無		
		横形ポンプ	増速機入力軸 CP側	1.51	7.1	24.7	無		
			増速機入力軸 反CP側	1.28	7.1	24.7	無		
			増速機出力軸 反CP側	1.34	7.1	87.6	無		
			増速機出力軸 CP側	1.16	7.1	87.6	無		
			ポンプ CP側	3.10	7.1	87.6	無		
			ポンプ 反CP側	3.51	7.1	87.6	無		
電動機駆動 原子炉給水ポンプ(B)	N21-C009B	電動機	電動機 反駆動側	0.71	7.1	24.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	1.81	7.1	24.7	無		
		横形ポンプ	増速機入力軸 CP側	2.12	7.1	24.7	無		
			増速機入力軸 反CP側	1.45	7.1	24.7	無		
			増速機出力軸 反CP側	1.67	7.1	87.6	無		
			増速機出力軸 CP側	1.60	7.1	87.6	無		
			ポンプ CP側	3.63	7.1	87.6	無		
			ポンプ 反CP側	3.31	7.1	87.6	無		

## 振動診断結果一覧

別紙1

## ほう酸水注入系機能試験

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
ほう酸水注入系ポンプ(A)	C41-C001A	電動機	電動機 反駆動側	1.55	4.5	24.3	無	異常なし	
			電動機 駆動側	1.47	4.5	24.3	無		
		往復動式 ポンプ	減速機入力軸 CP側	1.66	4.5	24.3	無		
			減速機入力軸 反CP側	1.48	4.5	24.3	無		
			減速機出力軸 反CP側	1.52	4.5	3.7	無		
			減速機出力軸 CP側	1.50	4.5	3.7	無		
			ポンプ CP側	1.10	4.5	3.7	無		
			ポンプ 反CP側	1.11	4.5	3.7	無		
ほう酸水注入系 ポンプ(B)	C41-C001B	電動機	電動機 反駆動側	1.17	4.5	24.3	無	異常なし	
			電動機 駆動側	1.14	4.5	24.3	無		
		往復動式 ポンプ	減速機入力軸 CP側	1.67	4.5	24.3	無		
			減速機入力軸 反CP側	1.63	4.5	24.3	無		
			減速機出力軸 反CP側	1.62	4.5	3.7	無		
			減速機出力軸 CP側	1.68	4.5	3.7	無		
			ポンプ CP側	0.95	4.5	3.7	無		
			ポンプ 反CP側	1.05	4.5	3.7	無		

## 振動診断結果一覧

別紙1

### 計装用圧縮空気系機能試験

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
計装用圧縮空気系 空気圧縮機(A)	P52-C001A	電動機	電動機 反ブーリー側	0.78	4.5	24.4	無	異常なし	
			電動機 ブーリー側	0.79	4.5	24.4	無		
		空気圧縮機	クランク軸 反ブーリー側	1.13	4.5	8.8	無		
計装用圧縮空気系 空気圧縮機(B)	P52-C001B	電動機	電動機 反ブーリー側	0.79	4.5	24.4	無	異常なし	
			電動機 ブーリー側	0.70	4.5	24.4	無		
		空気圧縮機	クランク軸 反ブーリー側	0.99	4.5	8.8	無		

### 非常用ガス処理系機能試験

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
非常用ガス処理系 排風機(A)	T22-C003A	電動機	電動機 反駆動側	1.56	4.5	48.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	1.65	4.5	48.7	無		
		ファン	排風機 CP側	1.13	4.5	48.7	無		
			排風機 反CP側	1.00	4.5	48.7	無		
非常用ガス処理系 排風機(B)	T22-C003B	電動機	電動機 反駆動側	1.78	4.5	48.7	無	異常なし	
			電動機 駆動側	1.82	4.5	48.7	無		
		ファン	排風機 CP側	1.55	4.5	48.7	無		
			排風機 反CP側	1.48	4.5	48.7	無		

## 振動診断結果一覧

別紙1

## 中央制御室非常用循環系機能試験

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
C/A送風機(A)	U41-C501A	電動機	電動機 反駆動側	0.60	7.1	16.3	無	異常なし	非常用循環系運転
			電動機 駆動側	0.60	7.1	16.3	無		
C/A送風機(A)	U41-C501A	電動機	電動機 反駆動側	0.62	7.1	16.3	無	異常なし	非常時外気取入運転
			電動機 駆動側	0.61	7.1	16.3	無		
C/A送風機(B)	U41-C501B	電動機	電動機 反駆動側	0.47	7.1	16.3	無	異常なし	非常用循環系運転
			電動機 駆動側	0.43	7.1	16.3	無		
C/A送風機(B)	U41-C501B	電動機	電動機 反駆動側	0.49	7.1	16.3	無	異常なし	非常時外気取入運転
			電動機 駆動側	0.43	7.1	16.3	無		
C/A排風機(A)	U41-C502A	電動機	電動機 反駆動側	0.36	7.1	23.7	無	異常なし	非常時外気取入運転
			電動機 駆動側	0.35	7.1	23.7	無		
C/A排風機(B)	U41-C502B	電動機	電動機 反駆動側	0.31	7.1	23.7	無	異常なし	非常時外気取入運転
			電動機 駆動側	0.15	7.1	23.7	無		
C/A再循環送風機(A)	U41-C503A	電動機	電動機 反駆動側	1.43	7.1	16.2	無	異常なし	非常用循環系運転
			電動機 駆動側	1.28	7.1	16.2	無		
C/A再循環送風機(A)	U41-C503A	電動機	電動機 反駆動側	1.41	7.1	16.2	無	異常なし	非常時外気取入運転
			電動機 駆動側	1.48	7.1	16.2	無		
C/A再循環送風機(B)	U41-C503B	電動機	電動機 反駆動側	0.84	7.1	16.2	無	異常なし	非常用循環系運転
			電動機 駆動側	0.81	7.1	16.2	無		
C/A再循環送風機(B)	U41-C503B	電動機	電動機 反駆動側	0.89	7.1	16.2	無	異常なし	非常時外気取入運転
			電動機 駆動側	0.78	7.1	16.2	無		

## 振動診断結果一覧

別紙1

## 可燃性ガス濃度制御系機能試験

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
可燃性ガス濃度制御系 再結合装置プロワ(A)	T49-C001A	再結合装置	キヤン (フランジ)	0.91	7.1	50.0	無	異常なし	
可燃性ガス濃度制御系 再結合装置プロワ(B)	T49-C001B	再結合装置	キヤン (フランジ)	0.36	7.1	50.0	無	異常なし	

## 原子炉格納容器スプレイ系機能試験

機器名称	機器番号	機種	部位	速度(mm/s)		回転周波数(Hz)	特異周波数	評価	備考
				測定値	管理値				
今後実施予定									

設備点検で異常が確認された設備に対する確認結果一覧

別紙2

対象系統	機器レベルの点検・評価	異常が確認された設備	総合評価			系統機能試験時における 復旧内容	確認結果		
			地震応答 解析結果		健全性評価(追加評価)				
			機器名称	機器番号					
(1) 原子炉本体	原子炉停止余裕試験		—	—	—	—	—		
	主蒸気隔離弁機能試験		—	—	—	—	—		
P45-C002A		良	グラウトは構造強度に影響を及ぼさない部材(鋼管等)にはグラウトは考査していない。基礎部に於ける剥落等がないことから経年的な事象であると考えられるが、地震の影響は否定できない。	—	—	—	ひび割れの状況は微細であり、構造強度影響はない判断。しかし、熱交換器運転による設置部及び機器からの漏水による漏洩の観点から健全性による補修を実施した。		
P45-C002B	予め計画する追加点検(分解点検)にて、カッティング用アーマホルト用熱交換器、中間ポンプ取出ボンブ用熱交換器及びポンプ(フロント翼)の変形が確認された。	良	機器には变形・剥落等は確認されず、透視指示機器と監視は満足しているが、影響を及ぼすところへ繋がる剥離等の発生点例に該する点が確認された。機器は、剥離等によるものではないと判断した。	—	無	通常の点検入力を実施し異常ない事を確認した。	当該ボンブ作動時に異常振動がなく、漏出することを確認した。		
P45-C002C	基本点検(目標点検)において基礎部(グラウト)にひびきが確認された。	良	剥離・剥落等がないことから経年的な事象であると考えられるが、地震の影響は否定できない。	—	有	グラウトは構造強度に影響を及ぼさない部材(鋼管等)にはグラウトは考査していない。基礎部に於ける剥落等がないことから健全性による影響はない判断した。	ひび割れの状況は微細であり、構造強度影響はない判断。しかし、熱交換器運転による設置部及び機器からの漏水による漏洩の観点から健全性による補修を実施した。		
P45-C002D	基本点検(目標点検)において基礎部(グラウト)にひびきが確認された。	良	剥離・剥落等がないことから経年的な事象であると考えられるが、地震の影響は否定できない。	—	有	グラウトは構造強度に影響を及ぼさない部材(鋼管等)にはグラウトは考査していない。基礎部に於ける剥落等がないことから健全性による影響はない判断した。	ひび割れの状況は微細であり、構造強度影響はない判断。しかし、熱交換器運転による設置部及び機器からの漏水による漏洩の観点から健全性による補修を実施した。		
E11-C001C	基本点検(目標点検)において基礎部(グラウト)にひびきが確認された。	良	剥離・剥落等がないことから経年的な事象であると考えられるが、地震の影響は否定できない。	—	有	グラウトは構造強度に影響を及ぼさない部材(鋼管等)にはグラウトは考査していない。基礎部に於ける剥落等がないことから健全性による影響はない判断した。	ひび割れの状況は微細であり、構造強度影響はない判断。しかし、熱交換器運転による設置部及び機器からの漏水による漏洩の観点から健全性による補修を実施した。		
E21-C001	予め計画する追加点検(分解点検)の結果、ボンブ及びヒューラーの内部に塗膜の剥離及び腐食が確認された。	良	機器に変形・損傷等はないことから地震の影響はない判断した。	—	無	機器の変形・損傷等はないことから健全性による影響はない判断した。	塗装の剥離部分の再塗装をして見直した。		
低圧炉心フレイ系ボンブ	予め計画する追加点検(目標点検)の結果、ボンブ及びヒューラーの内部に塗膜の剥離及び腐食が確認された。	良	機器の変形・損傷等はないことから健全性による影響はない判断した。	—	無	機器の変形・損傷等はないことから健全性による影響はない判断した。	当該ボンブ作動時に漏り当該ボンブの立地位置の無い事象を確認した。		

設備点検で異常が確認された設備に対する確認結果一覧

別紙2

対象系統	系統機能試験	異常が確認された設備		設備点検結果 解析結果	地震応答 解析結果	総合評価		確認結果 確認内容
		機器名称	機器番号			損傷原因の検討	健全性評価(追加評価)	
		高圧ポンプ ディーゼルボンブ	P46-C002	基本点検(目標点検)の結果、基礎部(グラウト)にひびが確認された。	剥離・剥落等がないことから経年的な部象であることを考慮するが、地震の影響は否認できない。	地盤影響 の有無	構造強度・構造維持 への影響	判断 良
(2) 原子炉冷却系設備	原子炉冷却系設備	高圧ポンプ ディーゼルボンブ 間ルーフボンブ	P37-C001A	基本点検(目標点検)の結果、基礎部にひびが確認された。	確認された基礎台のひびは、形状、収生場所から判断すると、地盤時に想定される揚壓バーナーは大きな変形るものである。また、地震応答解析の結果では、評価基準値に対して十分な余裕のある結果が得られており、以上からコマクリーの乾燥吸収槽に起因してひび割れであり、地震による影響ではないと判断した。	地盤影響 の有無	構造強度・構造維持 への影響	判断 無
		非常用補機冷却 間ルーフボンブ	P38-C001A	基本点検(目標点検)の結果、基礎部にひびが確認された。	確認された基礎台のひびは、形状、収生場所から判断すると、地盤時に想定される揚壓バーナーは大きな変形なものである。また、地震応答解析の結果では、評価基準値に対して十分な余裕のある結果が得られており、以上からコマクリーの乾燥吸収槽に起因してひび割れであり、地震による影響ではないと判断した。	地盤影響 の有無	構造強度・構造維持 への影響	判断 無
		残留熱除去冷却 間ルーフボンブ	P38-C001B	基本点検(目標点検)の結果、基礎部にひびが確認された。	確認された基礎台のひびは、形状、収生場所から判断すると、地盤時に想定される揚壓バーナーは大きな変形なものである。また、地震応答解析の結果では、評価基準値に対して十分な余裕のある結果が得られており、以上からコマクリーの乾燥吸収槽に起因してひび割れであり、地震による影響ではないと判断した。	地盤影響 の有無	構造強度・構造維持 への影響	判断 無
		非常用ディーゼル発電機 高圧ポンプ 間ルーフボンブ 冷却水系機能試験	P38-C001C	予め計画する追加点検(分解点検、及み透視検査)の結果、ポンプシャフト及びインペラ等の内部構造が確認され、又、浸没深幅検査においてインヘラムの取込み側指示機体が確認された。	確認された基礎台のひびは、形状、収生場所から判断すると、地盤時に想定される揚壓バーナーは大きな変形なものである。また、地震応答解析の結果では、インペラ等の透視表示機体である結果が得られており、経年的な部象や消耗により表面に剥離が生じたものであり、地震による影響ではないと判断した。	地盤影響 の有無	構造強度・構造維持 への影響	判断 無
		残留熱除去冷却 間ルーフボンブ	P38-C001D	基本点検(目標点検)の結果、基礎部にひびが確認された。	確認された基礎台のひびは、形状、収生場所から判断すると、地盤時に想定される揚壓バーナーは大きな変形なものである。また、地震応答解析の結果では、インペラ等の透視表示機体である結果が得られており、経年的な部象や消耗により表面に剥離が生じたものであり、地震による影響ではないと判断した。	地盤影響 の有無	構造強度・構造維持 への影響	判断 無

設備点検で異常が確認された設備に対する確認結果一覧

別紙2

対象系統	系統機能試験	異常が確認された設備	設備点検結果	地震応答解析結果	総合評価		確認結果
					損傷原因の検討	健全性評価(追加評価)	
		機器名称	機器番号	損傷原因	地震影響の有無	構造強度・機能維持への影響	確認内容
(2) 原子炉冷却系設備	高圧炉心スプレーパイプ電動機	E22-C001	基本点検(目標点検)の結果、フレキシブル電線管の取付け部が本格点検時に発生が見送られた部分が古くから、経年劣化が原因で金具がズレ、脱落する事による影響があった。	良	無	フレキシブル電線管の再取り付けを行い、外輪側に固定して異常がないことを確認した。	当該ボンブ作動時にゴムシングルチューブと電線管との間にすれがなく、正常に動作することを確認した。
	残留除去海水ポンプ電動機	P45-C002A	基本点検(目標点検)の結果、ポンプ点検のために電動機が抜替り、軸削じたことにより、端子等が被損していることを確認した。	良	有	電動機の一部部品が破壊しておらず、機能影響あると判断した。	当該ボンブ作動時に異常に大きな振動が発生した。確実に該装置の交換を実施した。
	ディーゼル機関	R43-C001A	基本点検(目標点検)の結果、ポンプ点検のために電動機が抜替り、端子等が被損していることを確認した。	良	無	電動機の球形ダンパーが破壊しておらず、機能影響あると判断した。	当該ボンブ作動時に異常に大きな振動が発生した。確実に該装置の交換を実施した。
	非常用ディーゼル発電機	R43-C001A	非常用ディーゼル発電機の点検結果、被災時に油漏れが確認され、配管タックラッシュ部に油漏れが確認された。	良	有	仮止め状態でのすればあり、また、変形・損傷等確認されないと判断した。	当該ボンブ作動時に異常に大きな振動が発生した。確実に該装置の交換を実施した。
	非常用ディーゼル発電機	R43-C001A	非常用ディーゼル発電機の点検結果、被災時に油漏れが確認された。	良	無	被災時に点検中でありリブランガが止まらなかったことから、位置がずれたと考えられる。	当該ボンブ作動時に異常に大きな振動が発生した。確実に該装置の交換を実施した。
	非常用ディーゼル発電機	R43-C001A	非常用ディーゼル発電機の点検結果、被災時に油漏れが確認された。	良	無	電磁ピックアップ(検出器)を常用から予備に切り替えて無負荷運転を実施したことから、速度変換器の点検結果(点検はしないことから、常用取扱い)と合わせて考えると、良と判断した。	当該ボンブ作動時に、非常用ディーゼル発電機が正常であることを確認した。
	B21-F001A						当該ボンブ作動時にボルトの緩みがないことを確認した。
	B21-F001D						当該ボンブ作動時にボルトの緩みがないことを確認した。
	B21-F001H						当該ボンブ作動時にボルトの緩みがないことを確認した。
	B21-F001L						当該ボンブ作動時にボルトの緩みがないことを確認した。
	B21-F001N						当該ボンブ作動時にボルトの緩みがないことを確認した。
	タービンハイパス弁機能試験	—	—	—	—	—	—
(2) 原子炉冷却系設備	給水ボンブ機能試験	N21-C009B	予め計画する追加点検(分岐点検)の結果、負荷制御受容器が油切り内側下部にクラック(1ヶ所)が確認された。	良	無	電動機の外観及び歯受部や回軸子の表面に損傷等の異常はない、過去に同機の電動機においてボンブのクラックの発生が確認していることから、油切りの経年劣化に加え、電動機が外力によって油切り取扱い時における外力によって油切り取扱い時影響によるものではないと判断した。	当該ボンブ作動時に異常に大きな振動が発生し、油切り内側下部の交換修理を実施した。

## 設備点検で異常が確認された設備に対する確認結果一覧

別紙2

## 設備点検で異常が確認された設備に対する確認結果一覧

別紙2

設備点検で異常が確認された設備に対する確認結果一覧

別紙2

対象系統	系統機能試験	異常が確認された設備	設備点検結果	地震応答解析結果	総合評価			系統機能試験時における 復旧内容	確認結果
					損傷原因	損傷原因の検討	健全性評価(追加評価)		
(7) 原子炉格納容器施設	原子炉格納容器漏えい率試験	主要弁	E51-F008	基本点検(目視点検)の結果、電磁弁のエアーポンプを確認した。	良	機器に変形・損傷がないこと、また、リミットスイッチ接点不良を確認。	地震影響の有無	健全性評価・機器維持への影響	判定
			E11-F007A	基本点検(目視点検)の結果、トックハイバス設定位定値変更時にミットスイッチの接点不良を確認。	良	電磁弁および空気配管の外観に損傷等の異常はなく、過去にも同様の事象が確認されていましたから、カットオフ限界値を超過するものではないと判断した。	無	健全性評価・機器維持への影響	判定
		主要弁	E11-F007C	基本点検(目視点検)の結果、電磁弁に工具アーバーを確認した。	良	電磁弁および空気配管の外観に損傷等の異常はなく、過去にも同様の事象が確認されていましたから、カットオフ限界値を超過するものではないと判断した。	無	健全性評価・機器維持への影響	判定
			E11-F025B	基本点検(作動試験)の結果、開度計の表示スケールを確認した。	良	度計針固定用ボルトの緩みによるもので、度計針固定用ボルトの緩みによる影響ではないと判断した。	無	健全性評価・機器維持への影響	判定
		主要弁	E21-F004	基本点検(目視点検)の結果、手部に工具アーバーなどの取扱いを確認した。手部に漏えいを確認したところ、機器確認され取り外して確認したことごろ、機器確認された。	良	度計針固定用ボルトの緩みによるもので、度計針固定用ボルトの緩みによる影響ではないと判断した。	無	健全性評価・機器維持への影響	判定
			T31-F016	基本点検(作動試験)の結果、駆動部より微量のエアーポンプを確認した。	良	駆動部の外観に損傷等の異常はなく、駆動部外縁部のエアーポンプであるツギダヒユ(ユーロン)によるものと考えられるところから、地震による影響ではないと判断した。	無	健全性評価・機器維持への影響	判定
		原子炉格納容器隔壁弁機能試験	T31-F021	基本点検(作動試験)の結果、駆動部上部ハサチング組より微量のエアーポンプを確認した。	良	駆動部の外観に損傷等の異常はなく、駆動部外縁部のエアーポンプであるツギダヒユ(ユーロン)によるものと考えられるところから、地震による影響ではないと判断した。	無	健全性評価・機器維持への影響	判定
			E11-F025B	基本点検(作動試験)の結果、開度計の表示スケールを確認した。	良	度計針固定用ボルトの緩みによるもので、度計針固定用ボルトの緩みによる影響ではないと判断した。	無	健全性評価・機器維持への影響	判定
		可燃性ガス濃度制御系機能試験	-	-	-	-	-	-	-
		原子炉格納容器スプレイ系機能試験	-	-	-	-	-	-	-
		原子炉建屋気密性能試験	-	-	-	-	-	-	-
		主蒸気隔壁弁機能試験	対象系統(2) 原子炉冷却系統設備「主蒸気隔壁弁機能試験」と同様	-	-	-	-	-	-

設備点検で異常が確認された設備に対する確認結果一覧

別紙2

対象系統	系統機能試験	異常が確認された設備		地震応答 解析結果	総合評価		系統機能試験時における 復旧内容	確認結果
		機器名称	機器番号		損傷原因の検討	健全性評価(追加評価)		
機器レベルの点検・評価								
非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スフレイ系、低圧炉心スフレイ系、低圧ポンプ系、原子炉冷却系機能検査	対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備「非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スフレイ系、低圧炉心スフレイ系、低圧ポンプ系、原子炉冷却系機能検査」	ディーゼル機関	R43-C001A	基本点検(目視点検)の結果、過給機漏水配管タップ箇所に油滴みが確認され、燃焼室に点検中でリブランが止まがれ状態であったため、位置によって位置がずれたことを考慮して、位置ズレを確認した。	良	タンクフランジ側のハッチは、経年的な劣化が確認され、その後、地盤への影響によるものではないことが判断した。	無	c. 設備点検後で異常が確認された設備に対する作動試験結果
非常用ディーゼル発電機	非常用ディーゼル発電機試験	非常用ディーゼル機	R43-C001A	基本点検(目視点検)の結果、燃焼室に点検中でリブランが止まがれ状態であったため、位置によって位置がずれたことを考慮して、位置ズレを確認した。	良	燃焼室が燃焼室のすぐ隣に位置するため、燃焼室への影響はないことが判断した。	有	当該非常用ディーゼル発電機運転時に油滴みがないことを確認した。
非常用ディーゼル発電機定格容量確認試験	(8) 非常用予備発電装置	非常用ディーゼル発電機	R43-C001A	予め計画する追加点検後での無負荷運転において、速度信号の出力が形が扇形的に変動する事象を確認した。	良	電磁ピックアップ(検出器)を常用から予備に切り替える無負荷運転を実施したことによる形状に変動がないことを確認した。	無	当該非常用ディーゼル発電機の作動試験時に油滴みがないことを確認した。
直流水源系機能試験	(9) 電気設備	非常用ディーゼル発電機	R43-C001A	予め計画する追加点検後での無負荷運転において、速度信号の出力が形が扇形的に変動する事象を確認した。	良	電磁ピックアップ(検出器)の単体不良である可能性があるため、手許開停ダイヤル操作時は地盤後の速度信号が確認路線は地盤後においても異常な振舞がなくかつることから地盤の影響ではないと判断した。	無	当該非常用ディーゼル発電機の作動試験時に油滴みがないことを確認した。
蒸気タービン	(10) 蒸気タービン性能試験	蒸気タービン	—	—	—	—	—	異常なし
(その2)	(その2)	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
(その2)	(その2)	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
(11) 补助ボイラー	(11) 补助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	P62-B102B	基本点検(目視点検)の結果、地震による建屋設置地盤の変位により、頭の傾きが確認された。追加点検の結果、頭の傾きが外に振れることで確認された。	—	頭が傾いていることから、ボイラ水の流量等への影響有りと判断した。	—	当該ボイラー運転状態に異常がないこと及び漏えいのないことを確認した。
(その2)	(その2)	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	異常なし
(その3)	(その3)	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（12）補助ボイラー	（12）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	P62-B101	基本点検(目視点検)の結果、地震による建屋設置地盤の変位により、頭の傾きが確認された。追加点検の結果、頭の傾き以外に異常箇所は確認されなかった。	—	頭が傾いていることから、ボイラ水の流量等への影響有りと判断した。	—	当該ボイラー運転状態に異常がないこと及び漏えいのないことを確認した。
（13）補助ボイラー	（13）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	異常なし
（14）補助ボイラー	（14）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（15）補助ボイラー	（15）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（16）補助ボイラー	（16）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（17）補助ボイラー	（17）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（18）補助ボイラー	（18）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（19）補助ボイラー	（19）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（20）補助ボイラー	（20）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（21）補助ボイラー	（21）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（22）補助ボイラー	（22）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（23）補助ボイラー	（23）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（24）補助ボイラー	（24）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（25）補助ボイラー	（25）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（26）補助ボイラー	（26）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（27）補助ボイラー	（27）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（28）補助ボイラー	（28）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（29）補助ボイラー	（29）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（30）補助ボイラー	（30）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（31）補助ボイラー	（31）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（32）補助ボイラー	（32）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（33）補助ボイラー	（33）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（34）補助ボイラー	（34）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（35）補助ボイラー	（35）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（36）補助ボイラー	（36）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（37）補助ボイラー	（37）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（38）補助ボイラー	（38）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（39）補助ボイラー	（39）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（40）補助ボイラー	（40）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（41）補助ボイラー	（41）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（42）補助ボイラー	（42）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（43）補助ボイラー	（43）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（44）補助ボイラー	（44）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（45）補助ボイラー	（45）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（46）補助ボイラー	（46）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（47）補助ボイラー	（47）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（48）補助ボイラー	（48）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（49）補助ボイラー	（49）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（50）補助ボイラー	（50）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（51）補助ボイラー	（51）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（52）補助ボイラー	（52）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（53）補助ボイラー	（53）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（54）補助ボイラー	（54）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（55）補助ボイラー	（55）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（56）補助ボイラー	（56）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（57）補助ボイラー	（57）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（58）補助ボイラー	（58）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（59）補助ボイラー	（59）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（60）補助ボイラー	（60）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（61）補助ボイラー	（61）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（62）補助ボイラー	（62）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（63）補助ボイラー	（63）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（64）補助ボイラー	（64）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（65）補助ボイラー	（65）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（66）補助ボイラー	（66）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（67）補助ボイラー	（67）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（68）補助ボイラー	（68）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（69）補助ボイラー	（69）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（70）補助ボイラー	（70）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（71）補助ボイラー	（71）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（72）補助ボイラー	（72）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（73）補助ボイラー	（73）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（74）補助ボイラー	（74）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（75）補助ボイラー	（75）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（76）補助ボイラー	（76）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（77）補助ボイラー	（77）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（78）補助ボイラー	（78）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（79）補助ボイラー	（79）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（80）補助ボイラー	（80）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（81）補助ボイラー	（81）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（82）補助ボイラー	（82）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（83）補助ボイラー	（83）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（84）補助ボイラー	（84）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（85）補助ボイラー	（85）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（86）補助ボイラー	（86）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（87）補助ボイラー	（87）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（88）補助ボイラー	（88）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（89）補助ボイラー	（89）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（90）補助ボイラー	（90）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（91）補助ボイラー	（91）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（92）補助ボイラー	（92）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（93）補助ボイラー	（93）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（94）補助ボイラー	（94）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（95）補助ボイラー	（95）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（96）補助ボイラー	（96）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（97）補助ボイラー	（97）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（98）補助ボイラー	（98）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（99）補助ボイラー	（99）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（100）補助ボイラー	（100）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（101）補助ボイラー	（101）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（102）補助ボイラー	（102）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（103）補助ボイラー	（103）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（104）補助ボイラー	（104）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（105）補助ボイラー	（105）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（106）補助ボイラー	（106）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（107）補助ボイラー	（107）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（108）補助ボイラー	（108）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（109）補助ボイラー	（109）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（110）補助ボイラー	（110）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（111）補助ボイラー	（111）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（112）補助ボイラー	（112）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（113）補助ボイラー	（113）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—
（114）補助ボイラー	（114）補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験	—	—	—	—	—	—

系統機能試験結果

対象系統	系統機能試験	判定基準	系統機能試験結果				比較結果	
			試験結果		地震前の試験結果			
(1) 原子炉本体	原子炉停止余裕試験	最大遮断制御棒を全引抜きし、反応度補正をいたした状態で、原子炉が臨界未満であることを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能異常なし	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能異常なし	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。	
(2) 原子炉冷却系設備	主蒸気隔離弁機能試験	原子炉水位低の警報信号により、原子炉各納容器隔離弁(主蒸気管ドレン系2台、炉水サンブル系2台)が全閉すること。 原子炉水位低の警報信号により主蒸気隔離弁が3.0 ~ 4.5秒の範囲において全閉すること。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。	
	非常用ディーゼル発電機試験	原子炉水位低の警報信号により主蒸気隔離弁が3.0 ~ 4.5秒の範囲において全閉すること。 ・主蒸気隔離弁が全閉することを確認した。	良	内側動作時間(秒) (A) 3.73 (B) 4.15 (C) 4.03 (D) 3.99	外側動作時間(秒) (A) 3.73 (B) 3.94 (C) 3.69 (D) 3.66	内側動作時間(秒) (A) 3.9 (B) 4.0 (C) 4.0 (D) 4.1	外側動作時間(秒) (A) 3.6 (B) 4.2 (C) 3.8 (D) 3.8	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。
	非常用ディーゼル発電機試験	起動信号により非常用ディーゼル発電機(以下「D/G」という。)が自動起動し、以下の時間以内に運転される。 ・D/Gの遮断器投入後、各ポンプが以下の時間内に自動起動すること。 ・高圧炉心スプレイ系ポンプ : 0+2秒 ・残留熱除去系ポンプ : 0+2秒 ・残留熱除去系ポンプ : 0+2秒 ・残留熱除去系ポンプ : 0+2秒 ・非常用排氣冷却中間ポンプ(A)(B)(C)(D) : 10±2秒 ・非常用排氣冷却中間ポンプ(A)(B)(C)(D) : 15±2秒 ・残留熱除去海水ポンプ : 0+2秒 ・非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低压炉心スプレイ系、原子炉抽水機冷却系機能試験	良	内側動作時間(秒) (A) 7.6 (B) 0.4 (C) 0.54 (D) 0.53	外側動作時間(秒) (A) 7.7 (B) — (C) 0.3 (D) 0.3	内側動作時間(秒) (A) 7.7 (B) 0.3 (C) 0.3 (D) 0.3	外側動作時間(秒) (A) 8.0 (B) — (C) 0.3 (D) 0.3	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。
	HPCS系	起動信号により高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機(以下「D/GHPCS」という。)が自動起動し、以下の時間内にD/GHPCSの遮断器が投入されること。 ・D/GHPCS : 10秒	良	内側動作時間(秒) (A) 7.8 (B) 0.3 (C) 10.1 (D) 10.1	外側動作時間(秒) (A) 7.5 (B) 0.2 (C) 10.0 (D) 10.0	内側動作時間(秒) (A) 7.5 (B) 0.2 (C) 10.0 (D) 10.0	外側動作時間(秒) (A) 7.5 (B) 0.2 (C) 10.0 (D) 10.0	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。問題はないと評価した。

※試験結果において、測定値等の数値データがないものについては、過去と今回の試験結果が「良」であることを確認する。

d. 地震前の試験結果との比較結果※							
対象系統	系統機能試験	地震前の試験結果				比較内容	
		試験結果					
D/Gの運転状態が以下の判定基準値を満足すること。		A系	B系	HPCS系			
・機関回転速度: 500rpm	502	500	500	500	502	500	500
・機関出口ロディーゼル冷却水温度(℃)	61.0	60.0	59.5	59.5	59.5	59.0	59.0
・機関入口潤滑油温度(℃)	50.5	52.0	50.5	50.5	—	—	—
・機関入口潤滑油圧力(MPa)	0.570	0.560	0.545	0.538	0.56	0.55	0.55
・発電機電圧(V)	6900	6900	6900	6900	6800	6800	6800
・発電機周波数(Hz)	50.50	50.50	50.20	50.6	50.6	50.6	50.2
※ 檜谷項目の裏面に「より、地震前の定期事業者検査とは異なる項目を測定しているため該データはない。(地震前に機関出力、潤滑油温度を測定)							
D/Gの運転状態が以下の判定基準値を満足すること。		A系	B系	HPCS系			
・機関回転速度: 500rpm	502	500	500	500	502	500	500
・機関出口ロディーゼル冷却水温度(℃)	61.0	60.0	59.5	59.5	59.5	59.0	59.0
・機関入口潤滑油温度(℃)	50.5	52.0	50.5	50.5	—	—	—
・機関入口潤滑油圧力(MPa)	0.570	0.560	0.545	0.538	0.56	0.55	0.55
・発電機電圧(V)	6900	6900	6900	6900	6800	6800	6800
・発電機周波数(Hz)	50.50	50.50	50.20	50.6	50.6	50.6	50.2
※ 檜谷項目の裏面に「より、地震前の定期事業者検査とは異なる項目を測定しているため該データはない。(地震前に機関出力、潤滑油温度を測定)							
D/Gの運転状態が以下の判定基準値以上であること。		A系	B系	HPCS系			
・高圧炉心スプレイ系	高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	1490 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	1470※
・低定格	流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	279 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	303
・低圧炉心スプレイ系	高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	380 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	380※
・低圧注水系	高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	918 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—	925
・低圧炉心スプレイ系	高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	1470	—	—	1452※1 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—
・低圧注水系	高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	221	—	—	222 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	—	—
・低圧炉心スプレイ系	高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	1650	(B)1650 (C)1650	—	1644※ 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	(B)1643※ (C)1643※	—
・低圧注水系	高定格 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	110	(B)111 (C)111	—	110 流量 (m <sup>3</sup> /h) 全揚程 (m)	(B)111 (C)109	—
※ 地震前測定では流体密度補正なしで測定した。高圧炉心スプレイ系(高定格)460m <sup>3</sup> /h、高圧炉心スプレイ系(低定格)1448m <sup>3</sup> /h、全揚程206m ・低定格流量: 1448m <sup>3</sup> /h、全揚程 206m ・流量: 1638m <sup>3</sup> /h、全揚程 89m							
D/G及びポンプに異常な振動、異音、異臭がないこと。		異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。					
系統・機能に影響を及ぼす漏えいがないことを確認した。		系統・機能に影響を及ぼす漏えいがないことを確認した。					
所定の弁が全開、全閉することを確認した。		所定の弁が全開、全閉することを確認した。					
高圧炉心スプレイ系(A): 9.28秒 低圧炉心スプレイ系(B): 10.92秒 低圧炉心スプレイ系(C): 10.99秒		高圧炉心スプレイ系(A): 11.14秒 低圧炉心スプレイ系(B): 11.00秒 低圧炉心スプレイ系(C): 11.15秒					
地盤前後で若干の数値の違いがあるが、地震前に比べて僅かな違いであることから、系統機能に問題はないと評価した。 また、今回の試験結果は過去と比較し、同等もしくは僅かな違いであり、判定基準を十分満足していることから、試験結果に問題はないとも評価した。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能に問題はないと評価した。					
地盤前後で若干の数値の違いがあるが、地震前に比べて僅かな違いであることから、系統機能に問題はないと評価した。 また、今回の試験結果は過去と比較し、同等もしくは僅かな違いであり、判定基準を十分満足していることから、試験結果に問題はないとも評価した。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能に問題はないと評価した。					
地盤前後で若干の数値の違いがあるが、地震前に比べて僅かな違いであることから、系統機能に問題はないと評価した。 また、今回の試験結果は過去と比較し、同等もしくは僅かな違いであり、判定基準を十分満足していることから、試験結果に問題はないとも評価した。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能に問題はないと評価した。					

## 地震前の試験結果との比較結果一覧

別紙3

対象系統	系統機能試験	判定基準		試験結果		地震前の試験結果		比較内容		比較結果
		弁名称	動作時間(秒)	弁名称	動作時間(秒)	弁名称	動作時間(秒)	弁名称	動作時間(秒)	
自動減圧系機能試験	(2) 原子炉冷却系統設備	B21-N0-F001A B21-N0-F001D B21-N0-F001H B21-N0-F001L B21-N0-F001N B21-N0-F001R B21-N0-F001T	118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3	B21-N0-F001A B21-N0-F001D B21-N0-F001H B21-N0-F001L B21-N0-F001N B21-N0-F001R B21-N0-F001T	118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3	B21-N0-F001A B21-N0-F001D B21-N0-F001H B21-N0-F001L B21-N0-F001N B21-N0-F001R B21-N0-F001T	118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3 118.3	・地震前後ともに、弁の動作時間は1.18.3秒であり機能低下は確認されなかった。 ・過去と今回の試験結果が「良」であることを確認すること。		異常なし
タービンハイバス弁機能試験	(2) 原子炉冷却系統設備	タービントリップにより、タービンハイバス弁(1)～(5)の弁動作が全開から全閉することを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認すること。		地震前後ともに、弁の動作時間は1.18.3秒であり機能低下は確認されないと評価した。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認すること。		異常なし
給水ポンプ機能試験	(3) 計測制御系統設備	主蒸気止め弁の動作開始からタービンハイバス弁開度が80%に到達する時間 タービンハイバス弁(1) 0.162秒 タービンハイバス弁(2) 0.164秒 タービンハイバス弁(3) 0.160秒 タービンハイバス弁(4) 0.163秒 タービンハイバス弁(5) 0.164秒	良	主蒸気止め弁の動作開始からタービンハイバス弁開度が80%に到達する時間 タービンハイバス弁(1) 0.146秒 タービンハイバス弁(2) 0.152秒 タービンハイバス弁(3) 0.150秒 タービンハイバス弁(4) 0.156秒 タービンハイバス弁(5) 0.153秒		地震前後で若干の数値の違いが確認されているが、地震前に比べて僅かな遅いところから、系統機能に問題はない」と評価した。また、今回も計測装置の誤差によるものと判断した。		地震前後で若干の数値の違いが確認されているが、地震前に比べて僅かな遅いところから、系統機能に問題はない」と評価した。また、今回も計測装置の誤差によるものと判断した。		異常なし
制御機器系機能試験	(3) 計測制御系統設備	タービン駆動原子炉給水ポンプ、日を2台運転模擬し、タービン駆動給水ポンプA日にについて、各々1台手動トリップさせること。 給水ポンプ台が自動起動すること。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認すること。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。		異常なし
ほう酸水注入系機能試験	(3) 計測制御系統設備	ポンプの吐出圧力が以下の判定基準値を下回らないこと。 吐出圧力: 8.4MPa	A系 圧力: 8.5MPa B系 圧力: 8.6MPa	ポンプに異常振動、異音、異臭がないこと。		異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。		異常なし
		ポンプ回りについて系統機能を及ぼす影響がないことを確認したこと。 操作スイッチにより、ほう酸水注入弁が全開し、ポンプが起動すること。	良	ポンプ回りについて系統機能を及ぼす影響がないことを確認したこと。		操作スイッチにより、ほう酸水注入弁が全開すること。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。		異常なし
		操作スイッチにより、ほう酸水注入系ポンプ吸込み弁が全開すること。	良	操作スイッチにより、ほう酸水注入系ポンプ吸込み弁が全開すること。		操作スイッチにより、ほう酸水注入系ポンプ吸込み弁が全開すること。		過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したこと。		異常なし

※：試験結果において、測定値等の数値等が異なるものについては、過去と今回の試験結果が「良」であることを確認する。

地震前の試験結果との比較結果一覧

別紙3

対象系統	系統機能試験	系統機能試験結果			d. 地震前の試験結果との比較結果※
		判定基準	試験結果	地震前の試験結果	
ほう酸水注入系機能試験	五ほう酸ナトリウム質量： 2850kg 五ほう酸ナトリウム質量： 2950kg	五ほう酸ナトリウム質量により、原子炉保護系において、模擬信号により以下の各スクラム要素の論理回路が正常に作動することを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能間に問題はないと評価した。	地震前後で若干の差異が生じているが、差異の要因は、五ほう酸ナトリウム濃度が前回よりも減少したためであり、濃度が減少するによるものである。また、タンク内の流入に伴うタンク溢水の未然防止として導入水抜きを実施しており、質量差を差異が生じる。以上の点から、前回と今回の五ほう酸ナトリウムの質量結果には差が生じているが、必要質量を満足しており問題ないと評価する。
原子炉保護系インターロック機能試験	原子炉再循環ポンプリップ装置論理回路において、模擬信号により以下の各スクラム要素の論理回路が正常に作動することを確認した。 ・原子炉圧力高 ・主蒸気隔離弁閉 ・ドライフルーリング圧力高 ・地温加速度大 ・スクラム排出容器水位高 ・原子炉手動スクラム ・原子炉手スイッチ「停止」位置 ・主蒸気管放熱能高 ・主蒸気加減弁閉 ・蒸気加減弁急速閉	任意のスクラム要素において、模擬信号により作動する場合、表示灯及びスクリーンが動作し、原子炉緊急停止系の機能が作動することを確認。機械が作動するときに、警報が発生することについた。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能間に問題はないと評価した。	地震前後ともに試験結果の相違はなく、系統機能間に問題ないと評価した。
(3) 計測制御系統設備	原子炉保護系インターロック機能試験	原子炉再循環ポンプリップ要素において模擬信号において、模擬信号によつて、原子炉緊急停止系の機能が作動することを確認し、ト原子炉再循環ポンプリップ機能が正常に作動することを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能間に問題はないと評価した。	地震前後ともに試験結果の相違はなく、系統機能間に問題ないと評価した。
計装用圧縮空気系機能試験	1台の空気圧縮機運転時に圧力低を感知し、予備機が自動起動するとともに、警報が発生することを確認した。 自動起動するどもに警報が発生すること。また、動作値が $0.05 \pm 0.01 \text{ MPa}$ であること。 圧力低を感知したときに計装用圧縮空気系ポンプ機能が作動すること。	予備機が自動起動するとともに、警報が発生することを確認した。 <動作値> A号機運転時・B号機自動起動： 0.65MPa B号機運転時・A号機自動起動： 0.65MPa 計装用圧縮空気系ポンプ機能が自動開く。 警報が発生すること。また、動作値が $0.61 \pm 0.01 \text{ MPa}$ であること。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能間に問題はないと評価した。	地震前後ともに試験結果の相違はなく、系統機能間に問題ないと評価した。
制御棒挿入機能試験	全ストロークの連続駆動に要する時間が引抜時50.4～59.0秒、挿入時41.0～48.5秒であること。また、位置表示がラズ位置毎に表示されること。	原子炉再循環ポンプのリップ信号の接続により、選択制御棒挿入論理回路が正常に作動すること。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認した。	地震前後ともに試験結果の相違はなく、系統機能間に問題ないと評価した。
(3) 計測制御系統設備	選択制御棒挿入機能試験	選択制御棒挿入論理回路が正常に作動することを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認した。	地震前後ともに試験結果の相違はなく、系統機能間に問題ないと評価した。
		選択制御棒挿入機能が正常に作動することを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認した。	地震前後ともに試験結果の相違はなく、系統機能間に問題ないと評価した。

※: 試験結果において、測定値等の数値データがないものについては、過去と今回の試験結果が「良」であることを確認する。

## 地震前の試験結果との比較結果一覧

別紙3

対象系統	系統機能試験	系統機能試験結果			d. 地震前の試験結果との比較結果※
		判定基準	試験結果	地震前の試験結果	
(4) 燃料設備	原子炉建屋天井クレーン機能試験	原子炉建屋天井クレーンのランウェイのレールにき裂等による構造部分に異常がないこと、クレーンガーダーの構造部分に異常がないこと。 異常変形等の異常がないこと。	原子炉建屋天井クレーンの動作に異常がないことを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することで、系統機能異常なし
		原子炉建屋天井クレーン補巻で、燃料相当の模擬荷重を保持した状態で、クレーンの動作に異常がないことを確認した。	クレーンの動作に異常がないことを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
		原子炉建屋天井クレーン補巻で、燃料相当の模擬荷重を保持して、燃料相当の模擬荷重を喪失させても模擬荷重が保持されること。	クレーンの動作に異常がないことを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
		原子炉建屋天井クレーンモードにて、主操縦装置モードにて、操作部に附着されている操作ノブへ進む手前で、クレーン操作及び走行が自動停止すること。	クレーンの自動停止を確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
		模擬信号発信により、原原子炉建屋原子炉区域換気空調系の隔離および系統の自動起動することを確認した。	模擬信号発信により、原原子炉建屋原子炉区域換気空調系を模擬信号発信により、原原子炉建屋原子炉区域換気空調系の隔離および系統の自動起動することを確認した。	良	過去及び今回の試験結果が判定基準(流量: 6000m <sup>3</sup> /h)を十分に上回っていることより、系統機能に問題はない」と評価した。 なお、今回の試験結果は若干高めの値となることから試験結果に問題はない」と評価した。
		各系毎に排風機の流量が以下の判定基準値を下回らないこと。 流量: 6000m <sup>3</sup> /h	A系 流量: 6200m <sup>3</sup> /h B系 流量: 6200m <sup>3</sup> /h	良	過去及び今回の試験結果が「良」と評価した。
		排風機等に異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。	異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
		中央制御室非常用換気空調系計装論理回路について、模擬信号により各論理回路信号が発信すること。	各論理回路信号が発信することを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
		模擬信号により中央制御室再循環送風機が自動起動し、非常用循環系に切り替わること。	中央制御室再循環送風機が自動起動し、非常用循環系に切り替わることを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
		非常用循環系運転時に放射能高信号オーバーラードスイッチの操作により、中央制御室排風機が自動起動し、非常時外気取入運転に切り替わること。	放射能高信号オーバーラードスイッチの操作により、中央制御室排風機が自動起動し、非常時外気取入運転に切り替わることを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
		中央制御室送風機、再循環送風機及び排風機に異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。	異常な振動、異音、異臭がないことを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。
(5) 放射線管理設備	中央制御室非常用循環系機能試験	中央制御室非常用循環系に切り替わること。	非常用循環系に切り替わること。	良	過去と今回の試験結果が「良」と評価した。

※：試験結果において、測定値等の数値等の値が異なるものについては、過去と今回の試験結果が「良」であることを確認する。

※：試験結果において、測定値等の数値データがないものについては、過去と今回の試験結果が「良」であることを確認する。

対象系統	系統機能試験	系統機能試験結果			比較結果
		判定基準	試験結果	地震前の試験結果	
(6) 廃棄設備 固体廃棄物貯蔵庫管理大汎試験	管理区域境界の線量当量率が $2.6 \mu\text{Sv}/\text{h}$ 以下であること。 ・線量当量率: $0.07 \sim 0.09 \mu\text{Sv}/\text{h}$	表面汚染密度が $8 \times 10^1 \text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満の検出限界値未満であることを確認した。 ・表面汚染密度: $1.8 \times 10^1 \text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満	表面汚染密度が $8 \times 10^1 \text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満の検出限界値未満であることを確認した。 ・表面汚染密度: $1.8 \times 10^1 \text{Bq}/\text{cm}^2$ 未満	管理区域境界の線量当量率が $2.6 \mu\text{Sv}/\text{h}$ 以下であることを確認した。 ・線量当量率: $0.07 \sim 0.09 \mu\text{Sv}/\text{h}$	地震前後ともに試験結果の相違はなく、系統機能に問題はないと評価した。
固体廃棄物貯蔵庫管理大汎試験	固体廃棄物貯蔵庫に保管されている固体廃棄物が転倒・落下していないこと。	固体廃棄物貯蔵庫に保管されている固体廃棄物が転倒・落下していないことを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したことと評価した。	地震前後に問題はないと評価した。
原子炉格納容器漏えい率能試験	平均漏えい率の95%信頼限界が許容漏えい率 $0.45\%/\text{day}$ 以下であること。	標準信号にによる原子炉格納容器隔壁弁が全開することを確認した。	良	過去と今との試験結果が「良」であることを確認したことと評価した。	地震前後に問題はないと評価した。
可燃性ガス濃度制御系統試験	可燃性ガス濃度制御系統を起動させ、再結合器ガス温度が温湿度制御弁(49°C)に到達する時間が5時間以内であること。 また、再結合器ガス温度が安定した時点において、再結合器ガス温度が649±14°C、フロップ弁点火流束が $255\text{m}^3/\text{h}$ 以上であることを。	A系 時間: 1時間17分 温度: 646.3°C 流量: $255.1\text{m}^3/\text{h}$ B系 時間: 1時間12分 温度: 651.3°C 流量: $257.1\text{m}^3/\text{h}$	A系 時間: 1時間17分 温度: 650.3°C 流量: $255.0\text{m}^3/\text{h}$ B系 時間: 1時間12分 温度: 651.3°C 流量: $259.3\text{m}^3/\text{h}$	地震前後で若干の数値の違いが確認されているが、地震前に比べて僅かな違いであることから、系統機能に問題はないと評価した。	地震前後に問題はないと評価した。
冷却水系試験	補給水系を用いた場合、可燃性ガス濃度制御系起動信号により、冷却水止め弁が全開することを確認した。	A系 冷却水止め弁が全開することを確認した。	良	過去と今回の試験結果が「良」であることを確認したことと評価した。	地震前後に問題はないと評価した。
原子炉格納容器スプレイ系機能試験	ポンプの流量、全揚程が以下の判定基準値以上であること。 流量: $1699\text{m}^3/\text{h}$ 全揚程: 83m	ポンプに異常な振動、異音、異臭がないこと。 系統機能に影響を及ぼす漏えいがないこと。		操作スイッチにより所定の弁が全開、全閉すること。	操作スイッチにより所定の弁が全開、全閉すること。

地震前の試験結果との比較結果一覧

※：試験結果において、測定値等の数値データがないものについては、過去ヒ今日の試験結果が「良」であることを確認する。

## 地震前の試験結果との比較結果一覧

別紙3

対象系統	系統機能試験	系統機能試験結果			d 地震前の試験結果との比較結果※	
		判定基準	試験結果	地震前の試験結果	比較内容	比較結果
(10) 蒸気タービン (その2) 蒸気タービン性能試験	[真空低圧下、油断装置作動検査] ・復水器真空度をはじめの設定範囲で保証したとき。 「復水器真空度が発生する」こと。 ・成定範囲、12.8 ~ 13.8 kPa abs ・タービン復水器真空度(±リフフ) ・真空度をはじめの設定範囲で保証したとき。 「リフフ装置が作動する」と、「タービン」 「リフフ装置が発生する」と。 ・成定範囲、24.8 ~ 25.6 kPa abs [スロット油受装置(リップ)検査] ・油受装置が作動すること。 ・タービンランナースタータリーリブ受 座盤が発生し、表示灯が点灯する。 ・成定範囲、0.0331 ~ 0.0569 MPa [油ポンプ起動検査] 0.0569 MPa [油ポンプ系油圧において油圧低下を検知することにより圧力 スイッチが作動して各ポンプが自動起動すること。そ の時に表表示が点灯すること。 ・タービンランナーリング油ポンプ ・成定範囲、0.1719 ~ 0.1757 MPa ・タービンランナーリング油ポンプ ・成定範囲、0.1319 ~ 0.1357 MPa ・タービンランナーリング油ポンプ ・成定範囲、0.1515 ~ 0.1553 MPa ・電気油圧式制御装置、最高正油圧ポンプ(A) ・成定範囲、8.83 ~ 8.87 MPa ・電気油圧式制御装置、最高正油圧ポンプ(B) ・成定範囲、8.83 ~ 8.97 MPa					

今後寒施予定

※試験結果において、測定値等の数値データがならないものについては、過去ど今回の試験結果が「良」であることを確認する。

## 地震前の試験結果との比較結果一覧

別紙3

対象系統	系統機能試験	系統機能試験結果		d. 地震前の試験結果との比較結果※		
		判定基準	試験結果			
補助ボイラー試験 (その1)				d. 地震前の試験結果		
(11) 補助ボイラー				比較結果		
以下の項目について、保守装置が既定値内で作動する とともに、所定の機能(警報・燃焼停止)が維持され る事。						
・電機過負荷トリップ	・給水圧力低					
・バーナ失火	・ドーム圧力過昇					
・重油圧力低	・ドーム水位高					
・バーナ噴霧体圧力低	・ドーム水位低					
・非常停止	・ドーム危険水位低					
※安全弁が判定基準内にて作動するとともに、所定の機能 が維持されていること。						
・P62-F201B 吹出圧力( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) : 1.6 ≤ 動作値 ≤ 1.60 フローダウン(%): 吹出圧力の7%以下 リフト(mm): 9.5以上	吹出圧力 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) フローダウン (%) リフト (mm)	15.9 2 15.8	P62-F201 B フローダウン リフト (mm)	吹出圧力 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) フローダウン (%) リフト (mm)	15.8 2 11.5	
・P62-F202B 吹出圧力( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) : 1.60 ≤ 動作値 ≤ 1.64 フローダウン(%): 吹出圧力の7%以下 リフト(mm): 9.5以上	吹出圧力 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) フローダウン (%) リフト (mm)	16.0 2 13.0	P62-F202 B フローダウン リフト (mm)	吹出圧力 ( $\text{kg}/\text{cm}^2$ ) フローダウン (%) リフト (mm)	16.3 1 11.8	
※フローダウン(%) = (吹出圧力 - 吹止圧力) ÷ 吹出圧力 × 100						
補助ボイラー試験 (その1)						
(11) 補助ボイラー						
補助ボイラーの運転状態について以下の判定基準を満 足すること。						
・ドーム圧力(MPa) : < 1.42						
・蒸気注入(MPa) : > 1.08						
・補助ボイラー(B)圧力(MPa) : > 1.08						
・給水ポンプ(B)入口圧力(kPa) : > 9.80						
・給水ポンプ(B)出口圧力(MPa) : > 1.28						
・補助ボイラー(B)給水K入口圧力(MPa) : > 1.28						
・重油圧油注入(K/A+B)出口ストレーナー— 出口圧力(kPa) : > 0.00						
・重油ポンプ(B)出口圧力(MPa) : > 0.74						
・重油圧力(MPa) : < 0.19						
・ドーム水位(mm) : -100 ≤ 測定値 ≤ 100						
・排ガス湿度(℃) : < 200						
・補助ボイラー(B)給水温度(℃) : < 95						
・補助ボイラー(B)重油温度(℃) : < 50						
炉内圧力(kPa) : < 60						
炉内圧力(kPa) : < 50						
補助ボイラー(B)排ガスO <sub>2</sub> (%) : 3.0 ≤ 測定値 ≤ 4.8						
補助ボイラー(B)排ガスSO <sub>2</sub> (ppm) : < 450						
補助ボイラー(B)排ガスNO <sub>x</sub> (ppm) : < 100						
補助ボイラー(B)蒸気流量(ℓ/h) : ≤ 12.0						
過去と今回の試験結果が「良」であることを確認することと、系統機能 に問題ないと評価した。						
良						
異常なし						

※：試験結果において、測定値等の数値データがないものについては、過去と今回の試験結果が「良」であることを確認する。



## 地震前の試験結果との比較結果一覧

別紙3

対象系統	系統機能試験	試験結果		地震前の試験結果		比較結果																																																																																																																																																			
		判定基準	試験結果	地震前の試験結果	比較内容																																																																																																																																																				
(11) 補助ボイラー試運転試験 (その3)	以下の場合に、所定の機能が規定動作で動作すること。	以下の項目について、保安装置が規定動作で動作していることを確認すること。	以下の項目について、所定の機能(警報・燃焼停止)が維持されていることを確認すること。	過去に今回の試験結果が「良」であることを確認すること。	d. 地震前の試験結果との比較結果※																																																																																																																																																				
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> )：15.6≤動作値≤16.0 プローダーウン※(%)：吹出圧力の7%以下 リフト(mm)：143以上	電動機過負荷リップ ・給水圧力低 ・ドラム圧力過昇 ・ドラム水位高 ・ドラム水位低 ・ドラム危険水位低 ・非常停止	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> )：16.4 プローダーウン※(%)：吹出圧力の7%以下 リフト(mm)：143以上	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> )：15.6 プローダーウン※(%)：吹出圧力の7%以下 リフト(mm)：143以上	安全弁が判定基準内で作動すること。	安全弁が判定基準内で作動すること。																																																																																																																																																				
P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> )：16.4 プローダーウン※(%)：吹出圧力の7%以下 リフト(mm)：143以上	※プローダーウン※(%) = (吹出圧力 - 吹止圧力) / 吹出圧力 × 100	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> )：15.6 プローダーウン※(%)：吹出圧力の7%以下 リフト(mm)：143以上	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> )：16.1 プローダーウン※(%)：2 リフト(mm)：16.6	安全弁	安全弁	異常なし																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P62-F101 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>P62-F102 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>16.1</td> <td>16.1</td> <td>16.1</td> <td>16.1</td> <td>16.1</td> <td>16.1</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>P62-F101 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> <td>15.6</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>15.4</td> <td>15.4</td> <td>15.4</td> <td>15.4</td> <td>15.4</td> <td>15.4</td> </tr> </tbody> </table>							項目	結果	結果	結果	結果	結果	結果	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	リフト (mm)	3	2	2	2	2	2	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	リフト (mm)	3	3	3	3	3	3	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	リフト (mm)	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4																																																																																																		
項目	結果	結果	結果	結果	結果	結果																																																																																																																																																			
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6																																																																																																																																																			
リフト (mm)	3	2	2	2	2	2																																																																																																																																																			
P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1																																																																																																																																																			
リフト (mm)	3	3	3	3	3	3																																																																																																																																																			
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6																																																																																																																																																			
リフト (mm)	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> <th>結果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P62-F101 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>1.27</td> <td>1.27</td> <td>1.27</td> <td>1.27</td> <td>1.27</td> <td>1.27</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>P62-F102 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>49.0</td> <td>49.0</td> <td>49.0</td> <td>49.0</td> <td>49.0</td> <td>49.0</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> <td>2.26</td> </tr> <tr> <td>P62-F101 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>1.37</td> <td>1.37</td> <td>1.37</td> <td>1.37</td> <td>1.37</td> <td>1.37</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>P62-F102 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>1.08</td> <td>1.08</td> <td>1.08</td> <td>1.08</td> <td>1.08</td> <td>1.08</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>1.03</td> <td>1.03</td> <td>1.03</td> <td>1.03</td> <td>1.03</td> <td>1.03</td> </tr> <tr> <td>P62-F101 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> <td>0.22</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>P62-F102 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>P62-F101 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>37.3</td> <td>37.3</td> <td>37.3</td> <td>37.3</td> <td>37.3</td> <td>37.3</td> </tr> <tr> <td>P62-F102 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> <td>0.93</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> <td>3.1</td> </tr> <tr> <td>P62-F101 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>340</td> <td>340</td> <td>340</td> <td>340</td> <td>340</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>75</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>P62-F102 吹出圧力(kg/cm<sup>2</sup>) 7ローダーウン (%)</td> <td>24.0</td> <td>24.0</td> <td>24.0</td> <td>24.0</td> <td>24.0</td> <td>24.0</td> </tr> <tr> <td>リフト (mm)</td> <td>24.2</td> <td>24.2</td> <td>24.2</td> <td>24.2</td> <td>24.2</td> <td>24.2</td> </tr> </tbody> </table>							項目	結果	結果	結果	結果	結果	結果	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	リフト (mm)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	リフト (mm)	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	リフト (mm)	10	10	10	10	10	10	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	リフト (mm)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	リフト (mm)	0	0	0	0	0	0	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	240	240	240	240	240	240	リフト (mm)	26	26	26	26	26	26	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	20	20	20	20	20	20	リフト (mm)	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	リフト (mm)	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	340	340	340	340	340	340	リフト (mm)	75	74	74	74	74	74	P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	リフト (mm)	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
項目	結果	結果	結果	結果	結果	結果																																																																																																																																																			
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27																																																																																																																																																			
リフト (mm)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25																																																																																																																																																			
P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0																																																																																																																																																			
リフト (mm)	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26																																																																																																																																																			
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37																																																																																																																																																			
リフト (mm)	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																			
P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08																																																																																																																																																			
リフト (mm)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03																																																																																																																																																			
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22																																																																																																																																																			
リフト (mm)	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																			
P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	240	240	240	240	240	240																																																																																																																																																			
リフト (mm)	26	26	26	26	26	26																																																																																																																																																			
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	20	20	20	20	20	20																																																																																																																																																			
リフト (mm)	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3	37.3																																																																																																																																																			
P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93																																																																																																																																																			
リフト (mm)	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1																																																																																																																																																			
P62-F101 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	340	340	340	340	340	340																																																																																																																																																			
リフト (mm)	75	74	74	74	74	74																																																																																																																																																			
P62-F102 吹出圧力(kg/cm <sup>2</sup> ) 7ローダーウン (%)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0																																																																																																																																																			
リフト (mm)	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2																																																																																																																																																			

※: 試験結果において、測定値等の数値等の評価結果が「良」であることを確認する。

## 添付資料-5-3

系統機能試験中に確認された  
異常（不適合）事象の評価一覧

系統機能試験にて確認された異常(不適合)事象の評価一覧

対象系統	系統機能試験名	原因	地震影響の有無	対応
放射線管理 非常用ガス処理系機能試験 設備	試験において確認された 異常(不適合)事象 試験終了後、成績書における検査体制図に役割の記載漏れがあることが確認された。	試験担当者の体制図作成時の確認不足が原因であり、地震の影響によるものではない。	無	試験に与える影響評価を実施しており、試験の結果および成立性に影響を与えるものではないと判断した。
放射線管理 非常用ガス処理系機能試験 設備	試験終了後、試験記録対象の機器名称に誤りがあつたことが確認された。	試験担当者の要領書作成時の確認不足が原因であり、地震の影響によるものではない。	無	試験に与える影響評価を実施しており、試験の結果および成立性に影響を与えるものではないと判断した。
放射線管理 非常用予備発電装置	試験終了後、試験手順の記録に実施者の記載不足が確認された。	試験実施時の確認不足が原因であり、地震の影響によるものではない。	無	試験に与える影響評価を実施しており、試験の結果および成立性に影響を与えるものではないと判断した。
計測制御系 統設備	直流電源系機能試験 非常用予備発電装置	試験実施条件の確認において、直流125V(A)系の充電状態を確認したこと、試験条件の充電状態と異なっていることが確認された。	無	試験実施条件を満足していることを確認した上で検査を再開しており、試験の結果および成立性に影響を与えるものではないと判断した。
計測制御系 統設備	計装用圧縮空気系機能試験	試験実施条件を確認したこと、試験条件の内容確認が不十分であつたことが原因であり、地震の影響によるものではない。	無	試験に与える影響評価を実施しており、試験の結果および成立性に影響を与えるものではないと判断した。
計測制御系 統設備	制御棒駆動機構機能試験	試験実施時、警報の発生を確認する手順において、警報の発生場所に誤りがあることが確認された。	無	試験に与える影響評価を実施しており、試験の結果および成立性に影響を与えるものではないと判断した。
計測制御系 統設備	制御棒駆動機構機能試験	制御棒駆動機構機能試験実施時、判定基準(常駆動時間)を逸脱した制御棒駆動機構が185本中38本に確認された。	無	判定基準を逸脱した制御棒駆動機構の駆動時間(常駆動時間)を調整し、判定基準を満足することを確認しており、試験の結果および成立性に影響を与えるものではないと判断した。
計測制御系 統設備	制御棒駆動系機能試験	制御棒駆動系機能試験実施時にスクラム動作(全引抜位置から全挿入位置(過挿入)まで動作)に問題はないことが確認されているが、系統内に混入している工ア一等の影響で駆動水の流量が調整後に微妙に変化し、駆動時間が変化した。本事象は過去の同試験においても生じており、系統内に混入している工ア一等の影響であることから、地震の影響ではないと判断した。	無	スクラム機能に問題はなく、通常駆動による動作確認においても異常が確認されていないことから、系統に要求される機能は満足しているが、念のため、当該の制御棒駆動機構を予備品と交換し、取り外した制御棒駆動機構の分解点検を実施している。

今後実施予定

## 添付資料-5-4

### 系統健全性の評価結果一覧

## 系統健全性の評価結果一覧

対象系統	系統機能試験	系統機能試験の結果				系統健全性の評価
		重点的に確認する項目				
定期事業者検査における確認項目	試験実施前の前提条件の確認結果	b. インターロックから実動作までの一連の動作確認	c. 設備点検で異常が確認された設備に対する作動状態等の確認	d. 地震前の試験結果との比較		
(1) 原子炉本体	原子炉停止余裕試験	異常なし	異常なし	—	—	異常なし 良
	主蒸気隔壁弁機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし 良
	非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低压炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし 良
(2) 原子炉冷却系統設備	自動減圧系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし 良
	タービンハイパス弁機能試験	異常なし	異常なし	—	—	異常なし 良
	給水ポンプ機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし 良
	制御棒駆動系機能試験					今後実施予定
(3) 計測制御系統設備	ほう酸水注入系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし 良
	原子炉保護系インターロック機能試験	異常なし	異常なし	—	—	異常なし 良

## 系統健全性の評価結果一覧

対象系統	系統機能試験	系統機能試験の結果					系統健全性の評価
		重点的に確認する項目					
定期事業者検査における確認項目	a. 試験実施前の前提条件の確認結果	b. インターロックから実動作までの一連の動作確認	c. 設備点検で異常が確認された設備に対する作動状態等の確認	d. 地震前の試験結果との比較			
計装用圧縮空気系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
(3) 計測制御系統設備	<b>今後実施予定</b>						
選択制御棒挿入機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	良
(4) 燃料設備	原子炉建屋天井クレーン機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
非常用ガス処理系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	良
(5) 放射線管理設備	中央制御室非常用循環系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良
液体廃棄物処理系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	良
(6) 廃棄設備	液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能試験(その1)	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	良
	液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインターロック機能試験(その2)	異常なし	異常なし	—	異常なし	異常なし	良

**系統健全性の評価結果一覧**

		系統機能試験の結果					系統健全性の評価	
		重点的に確認する項目						
対象系統	系統機能試験	定期事業者検査における確認項目				d. 地震前の試験結果との比較		
		a. 試験実施前の前提条件の確認結果	b. インターロックから実動作までの一連の動作確認	c. 設備点検で異常が確認された設備に対する作動状態等の確認	d. 設備による作動状態等の確認			
(6) 廃棄設備	固体廃棄物処理系焼却炉機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	
	固体廃棄物貯蔵車管理状況試験	異常なし	—	—	—	異常なし	良	
	原子炉格納容器漏えい率試験	—	—	—	—	—	—	
		<b>今後実施予定</b>						
(7) 原子炉格納施設	原子炉格納容器隔壁弁機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	良	
	可燃性ガス濃度制御系機能試験	異常なし	異常なし	異常なし	—	異常なし	良	
	原子炉格納容器スプレイ系機能試験	—	—	—	—	—	—	
		<b>今後実施予定</b>						
		対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備 「主蒸気隔壁弁機能試験」と同様						

## 系統健全性の評価結果一覧

対象系統	系統機能試験	系統機能試験の結果				系統健全性の評価
		定期事業者検査における確認項目		重点的に確認する項目		
		a. 試験実施前の前提 条件の確認結果	b. インターロックから実動作 までの一連の動作確認	c. 設備点検で異常が確認された 設備に対する作動状態等の確認	d. 地震前の試験 結果との比較	
(8) 非常用予備発電装置	非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能試験	対象系統 (2) 原子炉冷却系統設備「非常用ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高压炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能試験」と同様	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
(9) 電気設備	直流電源系機能試験	異常なし	異常なし	—	—	異常なし
(10) 蒸気タービン	蒸気タービン性能試験(その2)	—	—	—	—	—
<b>今後実施予定</b>						
(11) 補助ボイラー	補助ボイラー試運転試験(その1) 補助ボイラー試運転試験(その2) 補助ボイラー試運転試験(その3)	異常なし 異常なし 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし	異常なし — 異常なし	異常なし — 異常なし	異常なし 異常なし 異常なし