

柏崎刈羽原子力発電所6号機 炉内点検(フェーズ1・2) スケジュール

	11月					12月																			
	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	
原子炉上部 ・ガイドロッド ・給水スパーチャ ・低圧注水スパーチャ ・高圧炉心注水スパーチャ ・上部格子板																									
原子炉中間部 ・インターナルポンプ ・炉心シュラウド ・高圧炉心注水配管 ・燃料支持板 ・燃料支持金具																									
蒸気乾燥器 気水分離器																									
結果評価																									

\* 進捗状況により変更の可能性あり