




系統概略図




タービンバイパス弁駆動部の連結部



弁駆動部の外れた連結部



接続状態の連結部



ゆるみ防止用ナットの締め付け不足による差込側のねじ山の摩耗