

承認	審査	作成
H27.9.4	H27.9.4	H27.9.3


放射線・環境部
環境モニタリングG
環境設備班

放射線サーベイ記録

測定場所	- 号機	モニタリングポスト-3, 4脇	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核分
測定目的	<input type="checkbox"/> 無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業 <input checked="" type="checkbox"/> 無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業 当量率を測定する。			
測定条件	◇停止中 ◇電気出力: MW ×: 空間線量当量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		測定器 (管理番号)	F1-ICW-219
測定日時	平成27年 9月 3日(木) 10時 35分 ~ 10時 38分		測定者	

MP: モニタリングポスト

MP-3



測定日時	平成27年 9月 3日(木) 10時 57分 ~ 11時 00分	測定者	
------	----------------------------------	-----	--

MP: モニタリングポスト

MP-4

