

承認	審査	作成
H27.12.8	H27.12.8	H27.12.8

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H27年12月 7日(月) 13:30 ~ 15:20						
作業場所	MP-4, 7						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-4	F1-ICW-243	0.03	3.5 μ Sv/h (14:03)	14:05 ~ 14:08	—	0.03	3.5 μ Sv/h (14:09)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	3.0 μ Sv/h (14:00)	—	—	—	3.0 μ Sv/h (14:13)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2874mV (14:00)	—	—	—	3349mV (14:13)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	3.3 μ Sv/h (13:59)	—	—	—	3.3 μ Sv/h (14:10)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2874mV (13:59)	—	—	—	3349mV (14:10)
MP-7	F1-ICW-230	0.03	2.0 μ Sv/h (14:34)	14:38 ~ 14:41	—	0.03	2.0 μ Sv/h (14:42)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.6 μ Sv/h (14:30)	—	—	—	1.6 μ Sv/h (14:42)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2978mV (14:30)	—	—	—	3349mV (14:42)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.6 μ Sv/h (14:30)	—	—	—	1.5 μ Sv/h (14:42)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2978mV (14:30)	—	—	—	3349mV (14:42)
—以下余白—							