

承認	審査	作成
H27.12.22	H27.12.22	H27.12.22

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H27年12月18日(金) 9:20 ~ 10:40						
作業場所	MP-3, 4						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前レンジ	作業開始前指示値 (読み取り時間)	交換作業日時	校正済機器管理No	取付後レンジ	作業終了後指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-238	0.03	3.0 μ Sv/h (9:47)	9:50 ~ 9:52	—	0.03	3.0 μ Sv/h (9:55)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.8 μ Sv/h (9:40)	—	—	—	2.8 μ Sv/h (9:54)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2822mV (9:40)	—	—	—	3349mV (9:54)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.8 μ Sv/h (9:40)	—	—	—	3.1 μ Sv/h (9:55)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2822mV (9:40)	—	—	—	3349mV (9:55)
MP-4	F1-ICW-243	0.03	3.0 μ Sv/h (10:02)	10:06 ~ 10:08	—	0.03	3.0 μ Sv/h (10:11)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	3.0 μ Sv/h (9:59)	—	—	—	3.0 μ Sv/h (10:09)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2823mV (9:59)	—	—	—	3341mV (10:09)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	3.0 μ Sv/h (10:05)	—	—	—	2.8 μ Sv/h (10:10)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2823mV (10:05)	—	—	—	3341mV (10:10)
—以下余白—							