

✓ ✓ ✓ 装備交換所 放射線管理月報(2019年12月)

○:維持管理レベルを満たす ー:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各 装 備 交 換 所	物 場 場 エ リ ア	2 、 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
1日 (日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
2日 (月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3日 (火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4日 (水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5日 (木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6日 (金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
8日 (日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9日 (月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10日 (火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11日 (水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12日 (木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13日 (金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15日 (日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16日 (月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
17日 (火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18日 (水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19日 (木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
20日 (金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22日 (日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
23日 (月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24日 (火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25日 (水)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26日 (木)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27日 (金)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
29日 (日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30日 (月)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31日 (火)	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³