

【福島県の申し入れに対する回答】

今回の停電事故における福島県の申し入れに対する回答

■原因調査と電源、各設備の復旧について

：資料 - 1 事故原因調査・対策及び信頼性向上対策

- 小動物が仮設電源盤内に入り、導体部に触れて短絡し電源設備やプール冷却機能を喪失した。その後、本設備へ復旧するとともに、一部信頼性向上対策を実施した。

■設備の信頼性向上対策

：資料 - 3 安定的な継続が必要な設備に対しての早期復旧のための方策

- 重要設備に対する信頼性向上対策及び早期復旧対策を検討・実施した。

■県民の皆さまへの迅速・丁寧な情報提供

：資料 - 2 通報連絡・公表に時間を要した原因調査・対策

- 通報連絡、公表に関する原因調査・対策及び停止設備の把握に関する対策の検討を行った。

