

福島第二原子力発電所における廃止措置等の進捗状況(2025年5月)

前回からの進捗状況

5月の進捗

前月から引き続き、3. 汚染状況の調査および5. 設備の解体撤去を継続しております。
引き続き、安全確保を最優先に廃止措置を進め、地域の皆さまの安心に沿えるよう取り組んでまいります。

作業の様子

3号炉 薬液タンク解体撤去作業



解体前



5月の状況