



当該弁(流量調整弁)概略図



弁棒の破損状況

5号機炉心スプレイ系調査結果概略