

福島第二原子力発電所 1号機排ガス粒子フィルタ流量

1. 不適合の内容

排ガス粒子フィルタ*流量(通常流量用)の流量変換器に係る計器仕様表の記載データに誤りがあり、それに基づき計器を校正していたため、流量記録計が実際の流量より約13%低めに指示していたことが確認された。

2. 是正措置

保安規定上に定める監視に用いている計器ではなかったため運転上の制限の逸脱には該当しないものの、適正な指示を示していなかったことから正しい発生差圧と流量の関係になるように流量変換器を校正した。

*：排ガス粒子フィルタ

粒子状の放射性物質を除去するために気体排気物処理系に設けられた高性能フィルタ。

3. 概略図

