

新潟県中越沖地震に係わる不適合管理状況 (8月審査分 (← 8日審査分))

1. Aグレード 1件

発見日	号 機	件 名
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】タービン建屋サブドレンおよび 1～ 4号機放水口での微量の油膜の確認について (7月 31日お知らせ済み)

2. Cグレード 126件

発見日	号 機	件 名
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 配管肉厚測定ケガキ作業中における転倒 (右膝負傷)について
2007/7/16	1号機	【中越沖地震】屋外現場事務所内における転倒 (左腕負傷)について
2007/7/16	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器放圧器動作時における絶縁油の漏油について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】循環水ポンプ室 (非)床面コンクリートの段差について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】補機放水路 (非)放水庭の段差について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】補機放水路 (非)目地部からの海水の漏水について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】窒素タンク基礎 (非)の沈下について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】窒素タンク基礎 (非)コンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ (非)目地部の段差、横ズレ、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】モニタ建屋トレンチ (非)目地部の段差、横ズレ、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】モニタ建屋トレンチ (非)コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ (非)目地部の段差、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ (非)コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】雑用水系 トレンチ (非) 雑用水系配管の損傷について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】雑用水系 トレンチ (非) U字溝のうねりについて
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】循環水管基礎マンホールピット (非) 目地部の段差、コンクリートのはく離、および漏水について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】循環水管基礎マンホールピット (非) コンクリートのひび割れによる漏水について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ (非) 目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系トレンチ (非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系ダクト (非)耐震ジョイントの段差、および横ズレについて

発見日	号 機	件 名
2007/7/20	3号機	【中越沖地震】タービン建屋～海水熱交換器建屋 C系ダクト 非) 目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋～循環水ポンプ間連絡ダクト 非) 耐震ジョイントの段差、および横ズレについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】循環水管マンホールピット 非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】窒素タンク 非) 基礎のわずかな傾きについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ室 非) コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ボンベ庫ダクト 非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ボンベ庫ダクト 非) シャフト部コンクリートの開きについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ボンベ庫ダクト 非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】西側ヤードオープントレンチ 非) 目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピット～海水熱交換器建屋連絡トレンチ 非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】ボール捕集器ピット～海水熱交換器建屋連絡トレンチ 非) 目地部の段差、横ズレ、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】補機放水路 非) 放水庭の沈下について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋～コントロール建屋連絡ダクト 非) コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋～コントロール建屋連絡ダクト 非) 耐震ジョイント部の水たまりについて
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】ボンベ庫ダクト 非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】ボンベ庫ダクト 非) コンクリートのひび割れによる漏水について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット～スクリーンダクト 非) 耐震ジョイントの段差、開きについて
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット～スクリーンダクト 非) 目地部の段差、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】OH洞道内コンクリート継ぎ手部のズレについて
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】ボンベ庫ダクト 非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】ボンベ庫ダクト 非) 目地部の段差、開き、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット連絡ダクト 非) 耐震ジョイントの段差、および横ズレについて
2007/7/20	7号機	【中越沖地震】タービン建屋～ボール捕集器ピット連絡ダクト 非) 目地部の段差、および横ズレについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路 非) 耐震ジョイントの横ズレについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路 非) 側壁コンクリートのはく離、およびひび割れについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路 非) 取水電源ケーブルトレンチの移動に伴う側壁との隙間について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路 非) 配管橋の橋台沈下について

発見日	号 機	件 名
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】補機取水路 非) 補機スクリーン室と道路横断部との段差について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】配管ダクト 非) 目地部の段差、開き、横ズレ、コンクリートのはく離、および漏水について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】配管ダクト 非) コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/21	2号機	【中越沖地震】取水路点検口グレーチングの取水路への落下について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト 非) コンクリートのひび割れ、および漏水について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト 非) ケーブルトレイの段差について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト 非) 耐震ジョイントの段差、および横ズレについて
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】モニタ建屋連絡ダクト 非) 底板における水溜まりについて
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ室 非) 床面コンクリート境界部での開きについて
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】補機放水路 非) 放水庭の沈下、および移動について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】補機放水路 非) コンクリートのはく離について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】循環水管マンホールピット 非) の沈下について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機室 非) の水溜りについて
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】モニタ建屋 連絡ダクト 非) 目地部コンクリートの一部はがれについて
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】モニタ建屋 連絡ダクト 非) 一部はがれたコンクリートのケーブルラックへの落下について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】取水電源管路 非) マンホール部の沈下について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】取水路点検口グレーチングの取水路への落下について
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】補助建屋連絡ダクト 非) におけるコンクリートのひび割れ、および一部漏水について
2007/7/23	4号機	【中越沖地震】主排気ダクト 非) 耐震ジョイントゴムの破れによる土砂流入について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 南西エリア 原子炉給水ポンプ A) 低圧主蒸気止め弁における取外し中の油筒転倒およびリークオフ配管の曲がりについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 分解中の高圧復水ポンプ C) モーターのローターのわずかな傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 残留熱除去冷却中間ループ系ポンプ等の基礎コンクリート部のひび割れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 軸受外輪・スラストポール下半の移動及び軸受外輪上半の転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービンロータ移動による仮スラスト、油切りの変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機ロータ移動による仮スラスト、油切りの変形について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ床面での壁面のはく離について
2007/7/24	4号機	【中越沖地震】中央制御室 スクラムタイミングレコーダ動作不良について

発見日	号 機	件 名
2007/7/24	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋クレーン用 15 トイストライカーの損傷について
2007/7/24	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋クレーン用走行架線 および給電用ケーブルの損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】焼却炉本体 基礎部ベース - 本体間レベル調整用ライナーの損傷について
2007/7/25	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫 保管中のキャスクの位置ズレについて
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ天井クレーンのトリ部ケーブルベアの外れについて
2007/7/27	5号機	【中越沖地震】スクリーン装置洗浄ポンプ用電動機 (A) (C) ケーブルトレンチ内のひび割れ、および漏水について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】サービス建屋 環境 ミニコン時刻ズレによる一時的なデータ異常の発生について
2007/7/30	2号機	【中越沖地震】地震対応時の当直長日誌記載不備について
2007/7/30	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 (非) MGセット室非放射性スチームドレンサンプ脇壁と床の境目のひびについて
2007/7/30	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 (非) 所内変圧器4B直流電源喪失」警報の発生について
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気管トンネル室 放射性廃棄物処理設備配管トレンチコンクリートのひび割れについて
2007/7/31	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北西コーナー上部空調ダクト上の水溜まりについて
2007/7/31	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 放射線モニタ室の水溜まりについて
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 FMCRD駆動モータ制御盤電源盤室 (非)における天井ケーブルBOXからの水の滴下について
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 全域 壁、床、ラギング等のひび、はく離、変形、および配管の変形について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋南側壁面からの水の流入について
2007/8/1	2号機	【中越沖地震】循環水ポンプ吸込水路グレーチングの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 低圧復水ポンプ (C)室 西壁側壁のひび割れおよび水の流入について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン走行西側リミットスイッチアームの曲がりについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋ーコントロール建屋間トレンチ (非)の水溜まりについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】OF-CV洞道内 66kVCVTケーブルの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 油受けタンクへの配管貫通部スリーブからの空気流入について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機ファンリングの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機ブスリング (ロッカー装置)接触による下部絶縁板の破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタファンカバー接触による絶縁板の破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機アライメントキー (タービン側)取付けボルトの緩みについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機アライメントキー (レクタ側)取付けボルトの緩みについて

発見日	号 機	件 名
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機端部回転検出器とギヤー接触による同検出器の破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板下ライナーの破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機センターキー押さえ金具の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機脚板締付ボルトの緩みについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 主発電機コレクタハウジング防風板の水平部の開きについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】開閉所 OFケーブル トラフエンドブッシングにおける油分の発見について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロから原子炉建屋付属棟高電導度廃液系サンプタンク(B)への油の流入について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ天井クレーン下部東側壁面の亀裂について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 梁基礎ボルトの変形 および浮きについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン昇降歩廊基礎の一部破損について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】廃棄物処理建屋 南側通路の側溝の水溜まりについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】原子炉建屋オペフロから原子炉建屋付属棟高電導度廃液系サンプ (B)への油の流入について
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非) 屋外A系 トレンチ南東壁面の壁からの水の流入について
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ北側ブローアウトパネル脱落のおそれについて
2007/8/4	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 東側通路壁面のひびからの湧水について
2007/8/5	3号機	【中越沖地震】主変圧器 防災スプレイ配管の変形、および損傷について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 主蒸気管トンネル室前床面の亀裂について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 トレンチ内通路継ぎ目の壁や床における亀裂、および段差について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 トレンチ通路壁面や床面のひび、および亀裂について
2007/8/6	2号機	【中越沖地震】焼却炉建屋ダクト 耐震ジョイント目地部の段差について
2007/8/6	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンショナー装置下部からの油漏れについて
2007/8/6	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟高電導度廃液系サンプ(B)への油の流入について
2007/8/7	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 気体廃棄物処理系入口弁 室内消火系電線管からの水の漏洩について
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 金属閉鎖配電盤 非) 裏側天井からの水の滴下について
2007/8/8	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 A系連絡ダクト室 非) 入口付近の壁からの水の流入について

3. Dグレード 342件

発見日	号 機	件 名
2007/7/16	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 非) 直流125V 回路No. 31地絡警報の発生について
2007/7/16	その他	【中越沖地震】154kV開閉所断路器 回転スラスト支持機構部の破損について
2007/7/17	1号機	【中越沖地震】サービス建屋下着更衣所天井の防煙たれ壁の破損について
2007/7/17	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 ドライクリーニング用廃フロン2缶の破損および堰内における漏洩について
2007/7/18	5号機	【中越沖地震】ランドリ建屋 マスク性能試験装置 2台の転倒、破損について
2007/7/18	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 非) ページング装置の故障について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】保安倉庫 セルフエア用ボンベの塞止弁つまみの破損について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】保安倉庫 蛍光灯の天井からの落下および破損について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】構外倉庫における照明盤駆動制御装置およびフィルターの横転について
2007/7/18	その他	【中越沖地震】物揚場デリッククレーン試験用ウェイトのズレについて
2007/7/18	その他	【中越沖地震】情報棟第2検査官室の入口扉の不具合について
2007/7/19	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ主発電機ブラシホルダーリテイニングスプリングの破損について
2007/7/19	その他	【中越沖地震】1号機および2号機中央制御室のプロコン室に設置している通信機器ラックの浮き上がりについて
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】補機放水路 非) コンクリートのはく離について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】薬品タンク 非) 基礎下部地盤の一部沈下について
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】角落とし置き場 非) の荷崩れについて
2007/7/20	1号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ 非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】補機放水路 非) コンクリートのはく離について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】薬品タンク 非) 基礎下部地盤の一部沈下について
2007/7/20	2号機	【中越沖地震】取水電源ケーブルトレンチ 非) 目地部の横ズレ、およびコンクリートのはく離について
2007/7/20	4号機	【中越沖地震】タービン建屋～循環水ポンプ間連絡ダクト 非) 目地部コンクリートのはく離について
2007/7/20	5号機	【中越沖地震】角落とし収納ピット 非) のわずかな傾きについて
2007/7/20	6号機	【中越沖地震】薬品 トレンチ排水ポンプの汲み上げ不良について
2007/7/20	その他	【中越沖地震】道路法面の亀裂について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】情報棟連絡ダクト 非) 目地部コンクリートのはく離について
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】水配管～マイクロ鉄塔連絡ダクト 非) 目地部コンクリートのはく離について

発見日	号 機	件 名
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】水配管～マイクロ鉄塔連絡ダクト 非) コンクリートのひび割れについて
2007/7/21	1号機	【中越沖地震】水配管～マイクロ鉄塔連絡ダクト 非) 立坑の一部開き、および周辺コンクリートのはく離について
2007/7/21	2号機	【中越沖地震】固化剤タンク基礎 非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/21	2号機	【中越沖地震】固化剤タンク基礎 非) 基礎コンクリートのはく離について
2007/7/21	3号機	【中越沖地震】薬品タンク基礎 非) 配管基礎の沈下について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 給気処理装置室 非) 入口扉付近での雨水の浸水について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非) 北側連絡ダクト、サンプ蓋周辺からの漏水、および通路への雨水の浸水について
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】薬品タンク 非) 基礎トレンチの段差、および開きについて
2007/7/21	4号機	【中越沖地震】薬品タンク 非) 基礎排水管の損傷について
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】補助建屋連絡ダクト 非) 目地部コンクリートのはく離について
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】補助建屋連絡ダクト 非) コンクリートのはく離について
2007/7/21	5号機	【中越沖地震】固化剤タンク連絡ダクト 非) 耐震ジョイントの段差について
2007/7/21	その他	【中越沖地震】企業センター地下通路 目地部の段差、変形、および漏水について
2007/7/22	その他	【中越沖地震】南北防波堤灯柱のケーブル断線について
2007/7/22	その他	【中越沖地震】波高計ケーブルの断線について
2007/7/23	2号機	【中越沖地震】構内排水路 非) 目地部の段差、開き、横ズレ、およびコンクリートのはく離について
2007/7/23	6号機	【中越沖地震】補給水系配管ダクト 非) 目地部コンクリートのはく離について
2007/7/23	その他	【中越沖地震】中央土捨場 中央排水路排水管上部の一部破損について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 低圧タービンロータ仮置中のロータの移動について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ原子炉給水ポンプ (A) 分解部品棚の転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 北西エリア 原子炉給水ポンプ (A) ターニング装置の仮置用枕木のズレによる床面への落下について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 複合中間弁仮置きスイッチBOXの転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置高圧ユニット室におけるポリッシングタンク上部からの油漏れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気油圧式制御装置高圧ユニット室におけるマニホール下部からの油しみについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン蒸気加減弁 コントロールパックドレンパンの油溜りについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器 (A) 北東側 弁ボンネット及び駆動部の転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用電気品室 (B) ケーブルトレイ立上がり部のふたズレについて

発見日	号 機	件 名
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用電気品室ケーブルトレイ貫通部耐火ボードの損傷について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 補助冷却海水系・スチームドレン処理系サンプピット (A) 電動機フレキの損傷について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】相分離母線用仮設ハウス横の仮置棚の転倒について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】相分離母線側足場のわずかな傾きについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ室 ブロックアウト部のひび割れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋～原子炉建屋付属棟 連絡通路におけるケーブルトレイのズレについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気送風機室 照明用ダクト、ケーブルの損傷、および誘導灯の破損について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ケーブル処理室内照明配線用レースウェイのふたズレについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】大型機器点検建屋資材の散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】(主)スクリーンエリア資材の散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】(補)スクリーンエリア資材の散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 非常用ディーゼル発電機 (A) 屋外ダクト用仮設足場の傾きおよび仮設鋼台転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 非常用ディーゼル発電機 (B) 屋外ダクト用仮設足場の傾きおよび仮設鋼台転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 仮設鋼台 (ディーゼル発電機 (B)) 転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋屋外 仮設鋼台 (原子炉建屋屋外ダクト用) 転倒のおそれについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 仮置中低圧タービンロータおよび高圧タービンロータの移動について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 仮置中低圧タービンロータおよび高圧タービンロータ回転架台のわずかな傾き・ボルト折損などについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧車室・低圧外部・内部車室等の移動およびボルト・ナットの散乱について
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン本体点検用資材の外れについて
2007/7/24	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン主要弁点検用資材の転倒、落下、および移動について
2007/7/24	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 トレンチ 高圧炉心スプレイディーゼル補機冷却海水系配管の塗膜の腐食について
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】サービス建屋地下 2階 (非) サービス建屋とランドリ建屋の境界における床パネル固定ネジの折損について
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】サービス建屋地下 1階 サービス建屋とランドリ建屋の境界における床パネル固定ネジの折損について
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 B靴配備ラック頭上の天井パネルのヒビ割れについて
2007/7/24	5号機	【中越沖地震】ランドリ建屋の雑固体廃棄物焼却設備との境界のつなぎ目のヒビ割れについて
2007/7/24	6号機	【中越沖地震】サービス建屋 B、C服更衣所の蛍光灯カバーの部分的な外れについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 遮へい扉移動によるドラムハンドリング設備カバーの損傷について

発見日	号 機	件 名
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 焼却炉本体外殻カバー落下および損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体自動倉庫パレットのズレによるリフト側停止リミットおよびステーの損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 焼却エリア 照明蛍光灯の落下およびページング設備の損傷について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体パレットリフト床面の汚れについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 ドラムハンドリング設備 灰ドラムコンベアにおける空ドラム缶のズレについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 管理区域サービス建屋～雑固体廃棄物焼却設備間トレンチ所内蒸気戻り系配管の保温材のズレについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 廃活性炭タンクからの活性炭液だれ痕について
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 換気空調系冷水ポンプ(B)廻りの水溜まりについて
2007/7/24	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 換気空調系弁廻りの水溜まりについて
2007/7/25	4号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 復水器スピルオーバーライン配管サポートの外れについて
2007/7/25	4号機	【中越沖地震】循環水配管弁ボンネット部の破損について
2007/7/25	5号機	【中越沖地震】防油堤沈下による変圧器防災装置の配管の変形について
2007/7/25	その他	【中越沖地震】静止型無停電電源装置 1～モニタリングポスト1の間における斜面の地割れについて
2007/7/25	その他	【中越沖地震】モニタリングポスト3 進入道路路肩の地割れによるハンドホール露出について
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 床面ひび割れ箇所からの雨水の流入について
2007/7/26	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 天窓からの雨水の流入および連続滴下について
2007/7/26	4号機	【中越沖地震】排水ポンプモーターコントロールセンタ故障」および 主変圧器バルブピット排水ポンプモーターコントロールセンタ故障」警報の発生について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】サービス建屋 コールドランドリー 洗濯機Aケーブル断線, アーム破損, および動力用ブーリーの損傷について
2007/7/26	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 洗濯機A制御盤のバッテリー切れについて
2007/7/26	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 洗濯機Bケーブルの断線, およびアームとカバーの変形について
2007/7/27	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非) タービン補機冷却海水系ストレーナ B) 差圧検出ライン継手部からの油滲みについて
2007/7/27	5号機	【中越沖地震】スクリーン装置洗浄ポンプ用電動機 A) C)用継電器損傷および動力 制御スペースヒータケーブルの断線について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 洗濯機Cの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 成型品洗濯機Aの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】ランドリ建屋 成型品洗濯機Bの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】サービス建屋 洗濯機Dの変形および破損について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】サービス建屋 洗濯機Eの変形および破損について

発見日	号 機	件 名
2007/7/27	その他	【中越沖地震】廃棄物一時保管庫の電源使用不能について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 洗濯機A～Dの脱水モータープーリーの損傷について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 洗濯機A～Dのドラム外胴のズレについて
2007/7/27	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 洗濯機C 前面カバーの損傷について
2007/7/27	その他	【中越沖地震】500kV開閉所 新新潟幹線 2Lブッシング羽子板端子部の変形について
2007/7/28	3号機	【中越沖地震】酸素注入系統圧力の低下について
2007/7/28	7号機	【中越沖地震】中央制御室 原子炉建屋サンプ運転記録計動作の不良について
2007/7/28	7号機	【中越沖地震】コントロール建屋 非) 直流125V蓄電池 端子の電圧低下について
2007/7/29	2号機	【中越沖地震】サービス建屋 非) 定期検査事務所 天井設置エアコンドレン水の排水不良について
2007/7/29	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 パワーセンター5A-1, 2, 3 非)のリセット不可について
2007/7/29	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 大物搬入口シャッター横コンクリートの剥がれについて
2007/7/29	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水回収タンク 弁グラント部漏えい処理系復水器前階段室での地下水漏れについて
2007/7/29	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 非常用ガス処理系サンプルポンプ (B)の異音について
2007/7/29	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 トレンチ内中央部の水溜り、および天井ハッチ部隙間からの雨水滴下について
2007/7/30	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機用中継端子箱に水がかかった形跡について
2007/7/30	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井クレーン主巻ドラム上アクリルカバーの損傷について
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 工業用テレビ設備の不具合について
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】中央制御室 復水流量指示ドリフトについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】ドライウエル内バルクヘッドマンホールフランジ面のキズについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ 仮置養生中スタッドテンション部品の損傷について
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】OH洞道主変圧器下部スロープ付近の水溜りについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】OH洞道排水ポンプ吐出配管からの微少な水漏れについて
2007/7/30	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料交換機用中継端子箱に水がかかった形跡について
2007/7/30	4号機	【中越沖地震】ダーティー通路天井におけるカバーの外れについて
2007/7/30	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 燃料プールライナードレン漏えい大」警報の発生について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備における洗濯廃液処理設備オゾン発生装置1空冷チラー付属出入口銅配管の変形について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 給気ガラリ下部ひび割れによる雨水侵入について

発見日	号 機	件 名
2007/7/30	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備における洗濯廃液処理設備オゾン発生装置 1、2空冷チラー用電線管及びサポートの外れについて
2007/7/30	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 集中洗濯設備における洗濯廃液処理設備オゾン発生装置 1、2空冷チラー用接地線の外れについて
2007/7/30	その他	【中越沖地震】荒浜側集中洗濯設備洗濯廃液処理設備における配管貫通部の移動について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 電気品室 常用照明変圧器盤用 ファン回路の絶縁不良について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 電気品室 常用照明分電盤 コンセント電源の絶縁不良について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】サービスホール 高圧受電設備漏電警報の発生について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】体育館 浄化槽の原水ポンプ槽周辺の沈下について
2007/7/30	その他	【中越沖地震】情報棟 放流ポンプの配管の変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】旧出入管理所 浄化槽の漏水および散気装置の破損について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】防護本部建屋 浄化槽放流ポンプ配管の変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】バー回転式スクリーン (A) 本体フレームの変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】バー回転式スクリーン (A) 本体フレームガイドレール部の段差について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】バー回転式・トラベリングスクリーン (A) テークアップ用ロッドカバーの破損について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】トラベリングスクリーン用予備バスケット遮水板の変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】防災用窒素設備配管の変形について
2007/7/31	1号機	【中越沖地震】防災用窒素設備 ユニオン部・弁グラント部の窒素微少リークについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン 横行・巻き上げ給電装置の外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン 横行・巻き上げ給電装置の外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン トラック・クレーンガータ連結ピンカバーの変形について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン トラック・クレーンガータ連結ピンカバーの変形について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1・2天井クレーン共通走行給電表示ランプの破損について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン運転室サッシの外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン運転室停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン運転室停留位置のズレについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーン走行車輪・走行レールの接触傷について

発見日	号 機	件 名
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーン走行車輪・走行レールの接触傷について
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.1天井クレーンガータ内ケーブル保護カバーの外れについて
2007/7/31	2号機	【中越沖地震】タービン建屋オペフロ No.2天井クレーンガータ内ケーブル保護カバーの外れについて
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ISI-UT室内 ほう酸水注入系-2ライン（注入ライン）近傍保温材の変型について
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気配管サポートスナッパの油漏れについて
2007/7/31	3号機	【中越沖地震】原子炉建屋 ISI-UT室 ほう酸水注入系 注入ライン配管板金保温材のへこみについて
2007/7/31	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 放射性廃棄物処理設備トレンチ内タービン建屋側の壁面コンクリートのはく離について
2007/7/31	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 浄化槽フロア配管の破損について
2007/7/31	5号機	【中越沖地震】副防護本部建屋 浄化槽配管破損および放流ポンプの動作不良について
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 非）コントロール建屋計測制御電源盤区域(A)冷却コイル(A)(B)温度調節弁および前後弁におけるグラント部からの水漏れについて
2007/7/31	6号機	【中越沖地震】コントロール建屋 非）コントロール建屋常用電気品区域冷却コイル温度調節弁におけるグラント部からの水漏れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 蒸気溜（A）北側壁面の筋交いの変形について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備廃スラッジドレンタンク室漏えい検出装置電極振れ止め板の外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備 照明用電線管折損又はジョイント抜け、および照明外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備 照明（蛍光灯）のズレについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 集中洗濯設備洗濯廃液処置設備 照明（蛍光灯）のズレ、および照明の外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備親子台車のレールからの外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備スミヤラベリング装置の一部部品の外れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備灰ドラム一時貯蔵庫内南側床面の結露水について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 スラッジポンプ室内の循環ポンプモータのアース線先端からの水の滴下について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 常用照明分電盤南東側照明のコンセント電源の絶縁不良について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 電気品室ブスパー用クリークの破損、および台座の歪みについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】パッチャープラントへ供給するろ過水配管フランジ部の水漏れについて
2007/7/31	その他	【中越沖地震】1・2号 サービス建屋 浄化槽周辺配管の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 浄化槽本体の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】3・4号 サービス建屋 浄化槽内フロア配管1系統の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備建屋 浄化槽水位の低下、および周辺の陥没について

発見日	号 機	件 名
2007/7/31	その他	【中越沖地震】66kV開閉所 浄化槽排水ポンプ槽の亀裂、およびレベルスイッチの不良について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】3・4号 サービス建屋 浄化槽本体の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】6・7号 サービス建屋 浄化槽本体の破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理NO. 1 OH塔基礎コンクリート部のひび割れ、および破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理NO. 1 MB－P塔基礎コンクリート部ひび割れ、および破損について
2007/7/31	その他	【中越沖地震】水処理砂ろ過器基礎のひび割れについて
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーンの走行・移動及びクレーン部品の損傷について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーン部品の損傷について
2007/8/1	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 N制御弁点検における取り外し中の駆動部・ダイヤフラムの損傷について
2007/8/1	3号機	【中越沖地震】主蒸気配管ブローアウト貫通部におけるラバーブーツ固定用バンドの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 非作業用分電盤のトリップについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 排風機室ケーブルトレイ貫通部プレートの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 1階プルボックス蓋の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 1階南東コーナーケーブルトレイカバーの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 大物搬入口エキスパンション部フレキの損傷について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1階 相分離母線冷却器脇)プルボックス蓋の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1階東側通路上部ケーブルトレイカバーの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B1階南東コーナー上部ケーブルトレイ上のプルボックス蓋の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ (A)電動機ギヤカップリングにおけるグリスの滲みについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 B3階 南西コーナー)ケーブルトレイ床貫通部プレートの外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主発電機ブラシホルダーリテイニングスプリングの破損について
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 送風機 (B)エリアケーブルトレイ貫通基礎部コンクリートのひび割れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】主変圧器防災制御盤下部電線管の外れについて
2007/8/1	4号機	【中越沖地震】変圧器防火壁照明 (水銀灯)回路電線管の外れについて
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】ドライウエル内PLRポンプ (A)下堰部の油の滴下痕について
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ No2天井クレーン横行トロリ給電装置の変形について
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 循環水ポンプ天井クレーン走行装置 クレーン走行リミットスイッチの変形について

発見日	号 機	件 名
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 計算機用無停電電源装置 非) 5A盤上仮設ケーブルの垂れ下がりについて
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 480V モーターコントロールセンタ 非) 5D- 1- 6 トレイの不良について
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 直流 125V 高圧復水ポンプ系バッテリー架台 非) アース線の緩みについて
2007/8/1	5号機	【中越沖地震】下部中央制御室 ケーブル処理室内の鉄鋼プレスボルトの緩みについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】低電導度廃液系ろ過器 B差圧・入口温度記録計前面蓋止め具の破損について
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 給水加熱器 B) 水位調節弁エアフィルターからの空気漏れについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 給水加熱器 C) 水位調節弁からの空気漏れについて
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 天井クレーン 信号トリ線線の歪曲、およびストライカーの変形について
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気管トンネル室内のラバーブーツの破損、および貫通部からの油の滴下跡について
2007/8/1	6号機	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 非) 記録計の前面蓋止め具の破損について
2007/8/1	7号機	【中越沖地震】直流 125Vおよび 250V蓄電池点検周期の逸脱について
2007/8/1	7号機	【中越沖地震】復水器連続洗浄装置系 C) ボール注入弁におけるシートパスについて
2007/8/1	その他	【中越沖地震】貝処理建屋 電気品室貝処理設備モーターコントロールセンタ 受電ケーブルの絶縁不良について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ仮設作業台車 車軸ベアリングの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 空冷チラー用冷水ポンプ 冷水入口流量指示について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】窒素タンク設備の調整弁用銅チューブの変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 湿分分離器 B) ドレン入口弁フレキシブルチューブの破損について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 水素ガス乾燥機近傍のコンクリート片散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスボンベ室内炭酸ガス供給管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスボンベ室内消火配管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスボンベ室操作用窒素ガス配管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスボンベ室 本体封入用窒素ガス配管サポートの損傷について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 水素ガスボンベ室本体供給用配管の変形について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 水素ガスボンベ室～タービン建屋建屋間配管の変形、および腐食について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 窒素ガスボンベ室～タービン建屋建屋間配管の変形、および腐食について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 所内中性点設置装置 1A- 1近傍 非相分離母線カバーボルトの外れについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機仮置きトラニオンの外れについて

発見日	号 機	件 名
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機コレクタリング養生シートの噛み込みについて
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ 発電機作業用工具箱の散乱について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機自動電圧調整器盤裏の水滴痕について
2007/8/2	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機ガスバルブステーション近傍のコンクリート片散乱について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】焼却建屋入口扉下部ロックピンの破損について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 北東バルブ室内換気空調補機常用冷却水系配管の水滴について
2007/8/2	2号機	【中越沖地震】原子炉建屋 M/Gセット室 すくい管コントローラ B)変圧器据付ワッシャーのズレについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】トラッシュピット工業用テレビ基礎の破損について
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 6HTR A)用レベルスイッチのわずかな傾きについて
2007/8/2	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 循環水系空気作動弁における海水飛散跡、および錆について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉区域送風機 A)電動機負荷側ブラケット 非)からの漏油について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉区域送風機B)(C)吸込コーン・ダクト 非)下部床面の油痕について
2007/8/2	5号機	【中越沖地震】原子炉建屋 PLR-MGセット B)軸受給油配管フランジ 非)他からの漏油について
2007/8/2	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 高圧復水ポンプ ミニマムフロー弁のスピードコントローラからの空気漏れについて
2007/8/2	7号機	【中越沖地震】タービン建屋 発電機励磁装置～コレクタハウス間トップカバージャーナル部の破損について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備からタービン建屋トレンチ内における電気ケーブル被覆管損傷および通路の亀裂について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備扉 非)の下部ロックピンの破損について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 デカントポンプのモータアース線先端からの湧水について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 バイラドラム雑固体処理室内のドラムハンドリング制御盤のアース線先端からの湧水について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 バイラドラム雑固体処理室内の灰ドラム遮蔽室外側付近の水溜まりについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体一時置き場の配管清掃口付近の壁付近の水の滴下について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 バイラドラム雑固体処理室内のドラムハンドリング設備動力盤のアース線先端からの水の滴下について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備～1号機原子炉建屋連絡トレンチ内照明用電線管フレキシ部の損傷について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】構内コア倉庫の破損について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】補助建屋の搬出入口スロープ段差の傾斜について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】キャスク保管庫 天井クレーン補助ホイスト部のわずかな傾きについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】北側開閉所補助建屋 電源設備 低圧変圧器盤)裏のアーク痕について

発見日	号 機	件 名
2007/8/2	その他	【中越沖地震】500kV新新潟幹線1L G Bブッシング羽子板端子部の変形について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】工事用開閉所前斜面の地割れについて
2007/8/2	その他	【中越沖地震】モニタリングポスト8局舎 ハンドホールと地面の隙間について
2007/8/2	その他	【中越沖地震】モニタリングポスト9～気象局舎間の林道の地割れについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 ジブクレーン巻上げ用リミットスイッチの損傷について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ用天井クレーン点検架台手摺の損傷について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 ハッチ上部ジブクレーンの油漏れについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ホイスト集電盤の損傷、およびフランジ部の油染みについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】水処理建屋 消火ポンプ吸込圧力計の固着および制御用差圧スイッチのドリフトについて
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 除染パン用ジブクレーン集電盤の損傷について
2007/8/3	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 搬出入用ホイスト点検架台手摺の損傷について
2007/8/3	2号機	【中越沖地震】焼却設備各アース線先端部からの水の滴下について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器 C)第1水室入口圧力ラック入口弁継手部の水漏れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 復水器水室圧力計装ラック内下部の計装配管継ぎ目からの水の流入について
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 非) 循環水建屋天井クレーンカバーの外れについて
2007/8/3	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 給気処理装置内フィルタ枠閉止板腐食および剥がれについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用天井クレーン停留位置のズレについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービン駆動原子炉給水ポンプ用天井クレーン加重ウェイトの移動について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 電気チェーンブロック横行給電ダクト継目カバーの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 レイダウン用ホイスト B) 巻上上げリミットスイッチレバー・フックカバーの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋天井クレーントロリの南西側への移動について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主蒸気止め弁・タービン蒸気加減弁用門型クレーン走行レール上への物品運搬用キャスクの転倒について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水ポンプ用天井クレーン走行架線の外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】海水ポンプ用天井クレーン横行給電ダクトの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋天井クレーンの西側への移動について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行極限リミットスイッチカバーサポートの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行トロリの安全ネットの噛み込みについて

発見日	号 機	件 名
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン運転室パトランプの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン運転室入口サッシ扉・正面サッシ扉の外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーンガータ歩廊の変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン補巻装置回転部カバーのわずかな傾きについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン停留位置のズレについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン昇降架台～ランウェイガータ間ボルト等の外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行ストッパーの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン横行 トロリ廻り手摺の変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーン走行「北限」ストライカーサポートの変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】循環水ポンプ建屋 天井クレーントロリ昇降梯子の変形について
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ NO. 2天井クレーン非常用避難梯子ボックスの外れについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 オペフロ NO. 2天井クレーン停留位置ズレについて
2007/8/3	4号機	【中越沖地震】タービン建屋 主油タンク油分離器制御盤「機器異常ランプ」「停止ランプ」点灯について
2007/8/3	5号機	【中越沖地震】操作用窒素ガス供給装置の圧力計付け根部微少リークについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】原子炉補機冷却海水系取水槽 (A) 水位計計装用減圧弁からのエアリークについて
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 交流非相分離母線の一部のズレ・直流非相分離母線部 (非) ネジの変形について
2007/8/3	6号機	【中越沖地震】タービン建屋 移送換気用ダクトスリーブ逆流防止ダンパ羽根の損傷について
2007/8/3	7号機	【中越沖地震】原子炉建屋 天井トラス照明 水銀灯落下防止用網の外れかかりについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】タービン建屋 雑固体廃棄物集積場所パーティションの変形について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 (非) 換気空調系サージタンクのベント配管からの水の漏えいについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 廃活性炭タンク上部・下部の水溜まりについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 地下 2階 北側通路壁面の結露水について
2007/8/3	その他	【中越沖地震】原子炉建屋付属棟 低電導度廃液系バルブ室内バルブのグランドリークについて
2007/8/3	その他	【中越沖地震】正門警備所 屋根水平ブレースの一部損傷について
2007/8/4	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 3号連絡通路トレンチ繋ぎ目付近ケーブルトレーの雨漏りについて
2007/8/4	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 東側通路の足場材崩れについて
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】タービン建屋 タービンオペフロ南側天井クレーンカバーの外れについて

発見日	号 機	件 名
2007/8/4	3号機	【中越沖地震】サービス建屋 余震による非管理区域エレベータの異常警報発生および停止について
2007/8/4	4号機	【中越沖地震】スクリーン バー回転式スクリーン装置(A), (E)チェーンの緩みについて
2007/8/4	6号機	【中越沖地震】トレンチ継ぎ目からの地下水の流入 ケーブルダクトおよび配管ズレについて
2007/8/4	7号機	【中越沖地震】中央制御室 格納容器雰囲気モニタ酸素ガス濃度計」の精度逸脱について
2007/8/4	その他	【中越沖地震】タービン建屋 高電導度廃液系サンプ (B) オーバーフローについて
2007/8/4	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 ブロー水タンク南側壁面の筋交い変形について
2007/8/4	その他	【中越沖地震】海水熱交換器建屋 機器類のベース締め付けボルトの緩みについて
2007/8/5	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 排気処理装置BC間入口扉のインリークについて
2007/8/5	2号機	【中越沖地震】タービン建屋 A・SA計装ラック保護用アクリルカバーの損傷について
2007/8/5	4号機	【中越沖地震】スクリーン サイリスタ励磁装置盤裏の水溜まりについて
2007/8/5	5号機	【中越沖地震】サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系 (A)凝縮器冷却水出入口差圧計の指示不良について
2007/8/5	7号機	【中越沖地震】中央制御室 エリア放射線モニタCh.23の動作不良について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 A系配管スペース扉壁のひびについて
2007/8/5	その他	【中越沖地震】原子炉建屋附属棟 トレイスペース入口の塗装はく離について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 トレンチ通路スラッジタンク室入口付近の配管変形について
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 トレンチ通路側溝の水溜まりについて
2007/8/5	その他	【中越沖地震】雑固体廃棄物焼却設備 雑固体一時置き場西側壁面および側溝の結露水について
2007/8/7	1号機	【中越沖地震】南 66kV補助建屋 バッテリー室換気扇ダクトの外れについて
2007/8/7	その他	【中越沖地震】コンポスト処理建屋 北棟外壁のひび割れについて

4. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	1
B	0
C	126
D	342
対象外	1
総 計	470