

不適合管理状況(2月審査分)

平成21年3月12日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

1. Dグレード 6件

発見日	号機	件名
2009/1/13	5号機	【中越沖地震】復水器(B) 器内整流板の変形について
2009/1/26	6号機	【中越沖地震】低圧タービン(A) ダイアフラム(下半)の接触跡について
2009/1/28	5号機	【中越沖地震】復水器(A.C) 器内整流板の変形について
2009/2/9	1号機	【中越沖地震】タービン建屋 組合せ中間弁(No.6) タービン中間弁 弁体シート面の傷について
2009/2/13	1号機	【中越沖地震】主タービン潤滑油 補給用ピットの落込みに伴う弁配管の曲りについて
2009/2/16	3号機	【中越沖地震】碍子洗浄設備 弁入口配管サポートボルト抜けおよび基礎コンクリート割れについて

2. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	0
D	6
対象外	0
総計	6