


～ 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県中越沖地震に係わる不適合の処理状況 ～

**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別審議件数】(7月2日現在)**

運転状況 グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
	調整 運転中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	定期 検査中	運転中	調整 運転中		
総計	692	429	484	456	473	275	246	734	3,789
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	2	1	1	3	1	0	10
A	7	5	3	3	2	2	3	9	34
B	6	4	6	3	3	2	5	7	36
C	84	113	157	128	21	29	31	97	660
D	593	300	316	297	446	239	206	612	3,009
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.7.2審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	6	0	24	0	0	0	1	31
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**【新潟県中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況】(7月2日現在)**

グレード	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	その他	総計
完了率	100.0%	49.2%	56.8%	52.0%	100.0%	100.0%	100.0%	91.3%	81.3%
総計	692	211	275	237	473	275	246	670	3,079
～ H22.3.31審議の不適合									
As	1	1	1	1	1	3	1	0	9
A	7	2	2	2	2	2	3	8	28
B	6	2	3	1	3	2	5	7	29
C	84	25	31	29	21	29	31	77	327
D	593	181	238	190	446	239	206	570	2,663
対象外	1	0	0	0	0	0	0	8	9
H22.4.1～H22.7.2審議の不適合									
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	14	0	0	0	0	14
対象外	0	0	0	0	0	0	0	0	0

不適合処理を完了したものの又はプラントの運転に影響が無いことの評価を完了したものの。

**中越沖地震に係わる不適合 号機別処理状況**

