## 不適合管理状況(1月審議分)

## 1.G グレード 1件

発見日	号 機	件名
2010/5/31	2号機	【中越沖地震】高圧タービン車室(下半)および低圧タービン内部車室(下半)ノズルクラッシュピンの 接触痕について

## 2.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G	0
G	0
G	1
対象外	0
総計	1