福島第一原子力発電所の淡水化装置(逆浸透膜式)から濃縮水貯槽への移送配管における漏水に関するサンプリング結果(ガンマ線核種)

1.漏えい水(Cエリアたまり水)のサンプリング結果について

【試料採取場所】漏えい水(Cエリアたまり水)

【試料採取日時】平成24年4月5日(木)3:50

【測定結果】

| 核種 | 放射性物質濃度(Bq/cm³) | 検出限界値(Bq/cm³) | 半減期 |
|--------|--------------------------|---------------------------|------|
| I-131 | 検出限界未満 | 4 . 5 × 1 0 ⁻¹ | 約8日 |
| Cs-134 | 6 . 9 × 1 0 ° | 6 . 5 × 1 0 ⁻¹ | 約2年 |
| Cs-137 | 9 . 8 × 1 0 ° | 3 . 5 × 1 0 ⁻¹ | 約30年 |
| Sb-125 | 8 . 6 × 1 0 ¹ | 1 . 3 × 1 0 ° | 約3年 |

2.排水路下流側のサンプリング結果について

【試料採取場所】排水路下流側

【試料採取日時】平成24年4月5日(木)4:10

【測定結果】

| 核種 | 放射性物質濃度(Bq/cm³) | 検出限界値(Bq/cm³) | 半減期 |
|--------|--------------------------|-----------------------------------|------|
| I-131 | 検出限界未満 | 1 . 0 × 1 0 ⁻¹ | 約8日 |
| Cs-134 | 1 . 3 × 1 0 ° | 1 . 5 × 1 0 ⁻¹ | 約2年 |
| Cs-137 | 1 . 9 × 1 0 ° | 8 . 5 x 1 0 ^{- 2} | 約30年 |
| Sb-125 | 2 . 5 × 1 0 ¹ | 3 . 2 × 1 0 ⁻¹ | 約3年 |

3.排水路下流側堰 のサンプリング結果について

【試料採取場所】排水路下流側堰

【試料採取日時】平成24年4月5日(木)4:30

【測定結果】

| 核種 | 放射性物質濃度(Bq/cm³) | 検出限界値(Bq/cm³) | 半減期 |
|--------|--------------------------|----------------------------|------|
| I-131 | 検出限界未満 | 4 . 8 × 1 0 ^{- 2} | 約8日 |
| Cs-134 | 2 . 7 × 10 ⁻¹ | 7 . 5 × 1 0 ^{- 2} | 約2年 |
| Cs-137 | 3 . 6 × 10 ⁻¹ | 4 . 8 × 1 0 ^{- 2} | 約30年 |
| Sb-125 | 4 . 7 × 1 0 ° | 1 . 3 × 1 0 ⁻¹ | 約3年 |

4 . 排水路下流側堰 のサンプリング結果について

【試料採取場所】排水路下流側堰

【試料採取日時】平成24年4月5日(木)4:40

【測定結果】

| 核種 | 放射性物質濃度(Bq/cm³) | 検出限界値(Bq/cm³) | 半減期 |
|--------|---------------------------|----------------------------|------|
| I-131 | 検出限界未満 | 1 . 8 × 1 0 ^{- 2} | 約8日 |
| Cs-134 | 6 . 0 × 1 0 ⁻² | 3 . 0 × 1 0 ⁻² | 約2年 |
| Cs-137 | 5 . 6 × 10 ⁻² | 3 . 5 × 1 0 ⁻² | 約30年 |
| Sb-125 | 検出限界未満 | 4 . 4 × 1 0 ^{- 2} | 約3年 |

5 . 1 ~ 4 号機側南放水口付近のサンプリング結果について

【試料採取場所】1~4号機側南放水口付近

【試料採取日時】平成24年4月5日(木)6:15

【測定結果】

| 核種 | 放射性物質濃度(Bq/cm³) | 検出限界値(Bq/cm³) | 半減期 |
|--------|-----------------|----------------------------|------|
| I-131 | 検出限界未満 | 5 . 3 × 1 0 ⁻⁴ | 約8日 |
| Cs-134 | 検出限界未満 | 1.3×10 ⁻³ | 約2年 |
| Cs-137 | 検出限界未満 | 1 . 6 × 1 0 ^{- 3} | 約30年 |
| Sb-125 | 検出限界未満 | 1 . 6 × 10 ⁻³ | 約3年 |

主な 核種を記載

淡水化装置(逆浸透膜式)から濃縮水貯槽への 移送配管における漏水に関するサンプリング箇所について

● 4月5日分試料採取箇所

1~4号機側南放水口付近は毎日試料採取を実施

