号機	2 号機
計器名	計器名 : 残留熱除去系系統流量計計器種類:指示計
用途	残留熱除去系に流れる水の流量を監視している 【保安規定に定める運転上の制限値】 な し 【定例試験における判定値】 1,630 m³/h以上の流量が必要
安全性への 影響評価	点検データの詳細と定例試験データからの評価 点検の結果、本計器の校正点のうち、校正点(0%,25%,50%,75%)では許容精度内であったが、校正点100%のみ許容精度外であった。 詳細に点検したところ、校正点(80%,85%,90%,95%)では許容精度内であった。このことから、当該計器は、0~95%の間は精度内であったと言える。 一方、定例試験では当該計器の指示値を測定値として記録しており、定例試験時の系統流量の測定値は1,650~1,700 m³/h 程度と記録されている。当該計器の計測範囲は0~2,000 m³/h であることから、定例試験時の使用点は82.5~85.0%程度であり、この使用領域では、当該計器の指示は許容精度内であったと判断できる。

号 機	2 号機				
計器名	計器名 :原子炉水導電率計計器種類:変換器				
用途	原子炉水の電気の流れ易さを監視しているもの 【保安規定に定める運転上の制限値】 な し 【定例試験における判定値】 な し				
	計器単体の校正前データを用いた当該計器を含む系統単位における誤差計算の結果				
	測定範囲 (μS/cm)	系統単位における 許容精度	系統単位における 計算結果	結果	
安全性への 影響評価	0~0.1 μ S/cm (0~10%)	±2.13%	±0.76%	許容精度内	
	0.1~1.0 μ S/cm (10~100%)	±0.76%	±0.67%	許容精度内	
	系統単位における	誤差計算結果は許容精度	内に収まっており、安全	≧性への影響はな	

号 機	3 号機			
計器名	計器名 : 燃料取替エリア排気放射線モニタA , C 計器種類:記録計			
用途	燃料取替エリアの放射線量を監視している 【保安規定に定める運転上の制限値】 な し 【定例試験における判定値】 な し			
安全性への 影響評価	計器単体の校正前データを 結果 系統単位における 許容精度 ±2.73 %	T	当該計器を含む系統 統単位における 計算結果 ±0.95 % ±0.81 %	5単位における誤差計算の 結果 許容精度内
	系統単位における誤差計算 はない。	算結果は	許容精度内に収まっ	ており、安全性への影響

号 機	3 号機				
計器名	計器名 : 非常用ガス処理系乾燥装置(B)湿分除去装置差圧計 計器種類:指示計				
用途	非常用ガス処理系湿分除去装置の差圧を監視している 【保安規定に定める運転上の制限値】 な し 【定例試験における判定値】 な し				
	至近の定例試験(平成 24 年 2 月 10 日実施)の測定値 0.12kPa に対して、当該計器の校正前データから得られた最大誤差 - 4 %(許容精度 ± 3 %)を加味した場合でも、定例試験における参考値 0.25kPa 以下を満足する。				
安全性への 影響評価	定例試験における 定例試験測定値に 結果 参考値 最大誤差を加味した値				
	0.25kPa 以下 0.14kPa 参考値を満足する				
	過去の実績値や設計使用書等により求められた目安値 上記の通り、定例試験における参考値を満足するものであり、安全性への影響はない。				