



6号機 分離板・ケーブルの現場写真



正常な状態の例



不適切な状態の例(分離板の倒れ、ケーブル混在)