

# 構外駐車車両スクリーニング記録(平成27年12月)

(単位:台数)

| 日  | 測定台数 | スクリーニングレベル超過車 | 除染後退構可車 | 除染後退構不可車 |
|----|------|---------------|---------|----------|
| 1  | 65   | 0             | -       | -        |
| 2  | 65   | 0             | -       | -        |
| 3  | -    | -             | -       | -        |
| 4  | 130  | 0             | -       | -        |
| 5  | -    | -             | -       | -        |
| 6  | -    | -             | -       | -        |
| 7  | 65   | 0             | -       | -        |
| 8  | 65   | 0             | -       | -        |
| 9  | 65   | 0             | -       | -        |
| 10 | 65   | 0             | -       | -        |
| 11 | -    | -             | -       | -        |
| 12 | -    | -             | -       | -        |
| 13 | -    | -             | -       | -        |
| 14 | 130  | 0             | -       | -        |
| 15 | 65   | 0             | -       | -        |
| 16 | 65   | 0             | -       | -        |
| 17 | 65   | 0             | -       | -        |
| 18 | 65   | 0             | -       | -        |
| 19 | -    | -             | -       | -        |
| 20 | -    | -             | -       | -        |
| 21 | 65   | 0             | -       | -        |
| 22 | 65   | 0             | -       | -        |
| 23 | -    | -             | -       | -        |
| 24 | 65   | 0             | -       | -        |
| 25 | 65   | 0             | -       | -        |
| 26 | -    | -             | -       | -        |
| 27 | -    | -             | -       | -        |
| 28 | 65   | 0             | -       | -        |
| 29 | -    | -             | -       | -        |
| 30 | -    | -             | -       | -        |
| 31 | -    | -             | -       | -        |
| 合計 | 1235 | 0             | -       | -        |