

承認	審査	作成

平成28年 7月分

1号機 T／B

1階・地下1階

連続ダスト濃度監視

# 放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/7/6 10:41~10:58	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-268 F1-DM-83,86
測定条件	天候:曇り	区域区分	—

×:線量率

△:ダスト測定箇所

測定箇所③ 1号T/B南側 地下一階

ダスト濃度 2.7E-06 Bq/cm3


×:測定箇所① 1号T/B北側

雰囲気線量率 - mSv/h

\*測定器点検のため測定せず



1号機 タービン建屋 1階



×:ダストモニター②設置箇所  
(1号T/B南側)

雰囲気線量率 0.02 mSv/h

△:測定箇所① 1号T/B北側

ダスト濃度 - Bq/cm3

\*測定器点検のため測定せず

△:測定箇所② 1号T/B南側

ダスト濃度 1.2E-05 Bq/cm3

データ回収時に計測器表示部に  
表示された値を記載。




# 放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/7/13                      10:13~10:28	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-292 F1-DM-83,86
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

# 放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/7/20                      10:16~10:34	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-144 F1-DM-83,86
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。



# 放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側,	測定者	
測定日時	2016/7/27                      10:19~10:33	測定器 (換算定数)	ICW:1F-ICW-287 F1-DM-83,86
測定条件	天候: くもり	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所

測定箇所③ 1号T/B南側 地下一階

ダスト濃度	2.1E-06 Bq/cm3
-------	----------------


×: 測定箇所① 1号T/B北側

雰囲気線量率	—	mSv/h
--------	---	-------

\*測定器点検のため測定せず



1号機 タービン建屋 1階



×: ダストモニター②設置箇所  
(1号T/B南側)

雰囲気線量率	0.02	mSv/h
--------	------	-------

△: 測定箇所① 1号T/B北側

ダスト濃度	—	Bq/cm3
-------	---	--------


\*測定器点検のため測定せず

△: 測定箇所② 1号T/B南側

ダスト濃度	1.2E-06	Bq/cm3
-------	---------	--------

データ回収時に計測器表示部に  
表示された値を記載。

# 1号T／B南側地下一階





# 1号T/B一階南東側

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>]    ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]

