

局所排風機 維持確認記録（平成28年10月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績						備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.7	0.6	0.6	33.1	32.7	25.3	○	○	H28.10.15	—	—	—		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.2	0.7	0.7	33.8	36.9	26.6	○	○	H28.10.15	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.7	0.7	34.7	37.2	26.3	○	○	H28.10.15	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	0.8	0.8	35.8	36.8	27.1	○	○	H28.10.15	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	0.7	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.8	0.8	0.8	34.1	32.4	25.9	○	○	H28.10.15	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.7	0.7	0.7	31.8	29.6	24.5	○	○	H28.10.15	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	0.7	0.8	0.8	34.1	31.6	25.6	○	○	H28.10.15	—	—	—		
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.6	0.6	0.6	31.3	33.7	24.5	○	○	H28.10.15	—	—	—		
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	0.7	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.8	0.7	0.7	30.0	29.8	22.6	○	○	H28.10.15	—	—	—		
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.8	0.6	0.6	31.3	33.5	25.2	○	○	H28.10.15	—	—	—		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.1	1.1	1.1	32.3	34.8	24.5	○	○	H28.10.15	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	0.9	0.7	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電エドラム