

承認	審査	確認
H28.7.25	H28.7.25	H28.7.25

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 7月15日 (金) 13:30 ~ 13:50						
作業場所	MP-2						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーバイメーター交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-2	F1-ICW-234	0.03	2.2 μ Sv/h (13:30)	13:30 ~ 13:50	F1-ICW-230	0.03	2.0 μ Sv/h (13:50)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値	2.2 μ Sv/h (13:20)	—	—	—	2.1 μ Sv/h (13:51)	
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値	3349mV (13:20)	—	—	—	3349mV (13:52)	
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値	2.2 μ Sv/h (13:20)	—	—	—	2.0 μ Sv/h (13:50)	
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値	3349mV (13:20)	—	—	—	3349mV (13:50)	
			μ Sv/h (:)				μ Sv/h (:)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値	μ Sv/h (:)	—	—	—	μ Sv/h (:)	
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値	mV (:)	—	—	—	mV (:)	
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値	μ Sv/h (:)	—	—	—	μ Sv/h (:)	
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値	mV (:)	—	—	—	mV (:)	
—以下余白—							