

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H28)

| | | | |
|------|----------------------------|-------|------------|
| 測定者 | | 計測器番号 | F1-ICW-031 |
| 測定日時 | 平成29年2月7日 (8:00 ~ 11:30) | | |

| 測定 No. | 測定場所 | 保管物 | 空間線量当量率 (mSv/h) | 前回測定値 (H29. 1. 18) | 備考 |
|--------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 1 | 固体廃棄物貯蔵庫 第1棟 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 2 | 固体廃棄物貯蔵庫 第2棟 | 瓦礫類 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 3 | 固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟 | 瓦礫類 | 0.015 | 0.015 | |
| 4 | 一時保管エリアA1 Aテント | 瓦礫類 | 0.200 | 0.200 | |
| 5 | 一時保管エリアA2 Bテント | 瓦礫類 | 0.300 | 0.300 | |
| 6 | 一時保管エリアB テント西側ヤード | 瓦礫類 | 0.016 | 0.016 | |
| 7 | 一時保管エリアC Cヤード | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 8 | 一時保管エリアD 日立ヤード | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 9 | 一時保管エリアE1 五洋ヤード | 瓦礫類 | 0.020 | 0.025 | |
| 10 | 一時保管エリアE2 五洋ヤード南側 | 瓦礫類 | 0.020 | 0.020 | |
| 11 | 一時保管エリアF1, F2 ゲンボウヤード | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 12 | 一時保管エリアG 第3土捨場北側南入口 | 伐採木 (枝葉根) | 0.001 | 0.001 | |
| 13 | | | 0.001 | 0.001 | |
| 14 | 一時保管エリアH 旧ヘリポート北側北入口 | 伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.002 | 0.002 | |
| 15 | | | 0.002 | 0.002 | |
| 16 | 一時保管エリアI 旧ヘリポート | 伐採木 (幹根) | 0.003 | 0.003 | |
| 17 | 一時保管エリアJ 管理型最終処分場 | 瓦礫類 | 0.014 | 0.014 | |
| 18 | 一時保管エリアL Bヤード | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 19 | 一時保管エリアM 5/6号機西側ヤード西入口 | 伐採木 (幹根) | 0.003 | 0.003 | |
| 20 | | | 0.002 | 0.002 | |
| 21 | 一時保管エリアN 水処理制御室北側A | 瓦礫類 | 0.003 | 0.003 | |
| 22 | 一時保管エリアO 安定型処分場 | 瓦礫類 | 0.004 | 0.004 | |
| 23 | 一時保管エリアP1 エリア五洋ヤード東側 (低線量) | 瓦礫類 | 0.010 | 0.010 | |
| 24 | 一時保管エリアP2 エリア五洋ヤード東側 (高線量) | 瓦礫類 | 0.014 | 0.014 | |
| 25 | 一時保管エリアQ 研修棟駐車場 | 瓦礫類 | 0.090 | 0.090 | |
| 26 | 一時保管エリアR メンテナンス建屋西側 | 伐採木 (枝葉根) | — | — | 保管されていないため省略 |
| 27 | 一時保管エリアS 水処理制御室北側B | 伐採木 (枝葉根) | — | — | 保管されていないため省略 |
| 28 | 一時保管エリアT 旧展望台 | 伐採木 (枝葉根) | 0.003 | 0.003 | |
| 29 | 一時保管エリアU 旧展望台北側 | 瓦礫類 | 0.002 | 0.002 | |
| 30 | 一時保管エリアV 安定型処分場南側 | 伐採木 (枝葉根・幹根) | 0.012 | 0.012 | |
| 31 | 一時保管エリアW 固体庫1, 2棟南側 (W1) | 瓦礫類 | 0.012 | 0.012 | |
| 32 | | 瓦礫類 | 0.050 | 0.050 | |
| 33 | 一時保管エリアa 固体庫トラックヤード | 使用済保護衣等 | 0.012 | 0.012 | |
| 34 | 一時保管エリアb 金属材専用置場 | 使用済保護衣等 | 0.012 | 0.012 | |
| 35 | 一時保管エリアc No. 2資材倉庫 | 使用済保護衣等 | 0.009 | 0.009 | |
| 36 | 一時保管エリアd 海生物処理建屋海側 | 使用済保護衣等 | 0.008 | 0.008 | |
| 37 | 一時保管エリアe 東電工業エリア | 使用済保護衣等 | 0.030 | 0.030 | |
| 38 | 一時保管エリアf 廃コンクリート置場 | 使用済保護衣等 | 0.002 | 0.002 | |
| 39 | 一時保管エリアg ABテント西側 | 使用済保護衣等 | 0.008 | 0.008 | |
| 40 | 一時保管エリアh 新設焼却炉北側 | 使用済保護衣等 | — | — | 保管されていないため省略 |
| 41 | 一時保管エリアi Bヤード海側 | 使用済保護衣等 | 0.002 | 0.002 | |
| 42 | 一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間 | 使用済保護衣等 | 0.010 | 0.010 | |
| 43 | 一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA | 使用済保護衣等 | 0.003 | 0.003 | |
| 44 | 一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB | 使用済保護衣等 | 0.003 | 0.003 | |
| 45 | 一時保管エリアm 1, 2号開閉所周辺 東側 | 使用済保護衣等 | 0.004 | 0.004 | |
| 46 | 一時保管エリアm 1, 2号開閉所周辺 西側 | 使用済保護衣等 | 0.005 | 0.005 | |
| 47 | 一時保管エリアn 固体庫1, 2棟建屋周り | 使用済保護衣等 | 0.010 | 0.010 | |
| 48 | 一時保管エリアo 新設焼却炉南側 | 使用済保護衣等 | 0.001 | 0.001 | |

