

日付	2017年2月1日	タンクNo.	H5-C3タンク				作業内容	底板遮蔽養生	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時30分	北		タンク内	2.86E-06	8.08E-06	8.08E-06	合	
作業中	13時30分	南		東	2.85E-06	8.06E-06	8.06E-06	合	
				西	2.86E-06	4.32E-06			
				南	2.86E-06	4.32E-06			
				北	2.89E-06	5.45E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時50分	南		東	2.85E-06	6.45E-06	7.55E-06	合	
				西	2.86E-06	6.47E-06			
				南	2.86E-06	7.55E-06			
				北	2.89E-06	3.27E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月8日	タンクNo.	H5-C3タンク				作業内容	側板1段目、底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	北西		タンク内	2.86E-06	5.39E-06	5.39E-06	合	
作業中	12時30分	北西		東	2.85E-06	9.67E-06	1.03E-05	合	
				西	2.86E-06	7.01E-06			
				南	2.86E-06	1.03E-05			
				北	2.89E-06	7.64E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時50分	北西		東	2.85E-06	9.67E-06	9.67E-06	合	
				西	2.86E-06	9.17E-06			
				南	2.86E-06	8.09E-06			
				北	2.89E-06	8.18E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月13日	タンクNo.	H5-C4タンク				作業内容	天蓋解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時00分	北西		タンク内	2.86E-06	9.16E-06	9.16E-06	合	
作業中	10時00分	北西		東	2.85E-06	1.02E-05	2.00E-05	合	
				西	2.86E-06	2.00E-05			
				南	2.86E-06	1.24E-05			
				北	2.89E-06	9.17E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	西		東	2.85E-06	6.99E-06	8.09E-06	合	
				西	2.86E-06	7.55E-06			
				南	2.86E-06	8.09E-06			
				北	2.89E-06	5.40E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月14日	タンクNo.	H5-C4タンク				作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	北西		タンク内	2.86E-06	9.16E-06	9.16E-06	合	
作業中	10時20分	北西		東	2.85E-06	8.06E-06	8.06E-06	合	
				西	2.86E-06	3.24E-06			
				南	2.86E-06	5.40E-06			
				北	2.89E-06	6.55E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時00分	北		東	2.85E-06	8.06E-06	8.06E-06	合	
				西	2.86E-06	3.78E-06			
				南	2.86E-06	4.86E-06			
				北	2.89E-06	6.00E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年2月15日	タンクNo.	H5-C4タンク			作業内容	3段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時00分	北西		タンク内	2.86E-06	1.19E-05	1.19E-05	合	
作業中	10時00分	北西		東	2.85E-06	6.99E-06	8.09E-06	合	
				西	2.86E-06	3.24E-06			
				南	2.86E-06	8.09E-06			
				北	2.89E-06	6.55E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時00分	北西		東	2.85E-06	1.02E-05	1.02E-05	合	
				西	2.86E-06	7.01E-06			
				南	2.86E-06	9.17E-06			
				北	2.89E-06	3.27E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月16日	タンクNo.	H5-C4タンク			作業内容	2段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	西		タンク内	2.86E-06	9.16E-06	9.16E-06	合	
作業中	9時30分	西		東	2.85E-06	9.14E-06	1.25E-05	合	
				西	2.86E-06	1.08E-05			
				南	2.86E-06	1.24E-05			
				北	2.89E-06	1.25E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時30分	西南		東	2.85E-06	1.24E-05	1.29E-05	合	
				西	2.86E-06	9.71E-06			
				南	2.86E-06	1.29E-05			
				北	2.89E-06	1.15E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月21日	タンクNo.	H5-C4タンク			作業内容	1段目側板、底板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	北東		タンク内	2.86E-06	3.23E-06	3.23E-06	合	
作業中	9時30分	北東		東	2.85E-06	1.18E-05	1.53E-05	合	
				西	2.86E-06	1.24E-05			
				南	2.86E-06	7.55E-06			
				北	2.89E-06	1.53E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時30分	北東		東	2.85E-06	8.06E-06	8.06E-06	合	
				西	2.86E-06	7.01E-06			
				南	2.86E-06	7.01E-06			
				北	2.89E-06	6.55E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月24日	タンクNo.	H5-A4タンク			作業内容	天蓋撤去		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時30分	北東		タンク内	2.86E-06	1.45E-05	1.45E-05	合	
作業中	9時30分	北東		東	2.85E-06	6.45E-06	6.55E-06	合	
				西	2.86E-06	4.86E-06			
				南	2.86E-06	5.40E-06			
				北	2.89E-06	6.55E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時00分	北東		東	2.85E-06	5.91E-06	6.47E-06	合	
				西	2.86E-06	5.94E-06			
				南	2.86E-06	6.47E-06			
				北	2.89E-06	5.45E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年2月27日	タンクNo.	H5-A4タンク			作業内容	4段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:30～7:40	北		タンク内	2.86E-06	1.72E-05	1.72E-05	合	
作業中	9:30～9:40	北		東	2.85E-06	9.14E-06	9.14E-06	合	
				西	2.86E-06	6.47E-06			
				南	2.86E-06	5.94E-06			
				北	2.89E-06	6.00E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:30～11:40	北		東	2.85E-06	5.91E-06	7.09E-06	合	
				西	2.86E-06	6.47E-06			
				南	2.86E-06	7.01E-06			
				北	2.89E-06	7.09E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月28日	タンクNo.	H5-A4タンク			作業内容	3段目側板解体		
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7:30～7:40	北		タンク内	2.86E-06	1.45E-05	1.45E-05	合	
作業中	9:30～9:40	北		東	2.85E-06	1.07E-05	1.07E-05	合	
				西	2.86E-06	8.09E-06			
				南	2.86E-06	9.71E-06			
				北	2.89E-06	9.82E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11:30～11:40	北		東	2.85E-06	6.45E-06	1.13E-05	合	
				西	2.86E-06	6.47E-06			
				南	2.86E-06	1.13E-05			
				北	2.89E-06	7.09E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					