

| 日 付 | 2017年4月1日 | | タンクNo. | H4 - D4 | | | 作業内容 | 4段目側板解体 | |
|-----------------------|-----------|----|--------|----------|----------|----------|----------|---------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時00分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時30分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時20分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2017年4月4日 | | タンクNo. | H4 - D4 | | | 作業内容 | 3段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時00分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時10分 | 北 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | 東 | | | | | | |
| | | | 西 | | | | | | |
| | | | 南 | | | | | | |
| | | | 北 | | | | | | |
| 作業後 | 10時20分 | 北 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2017年4月5日 | | タンクNo. | H4 - D4 | | | 作業内容 | 2段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時00分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時25分 | 北 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時30分 | 北 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2017年4月6日 | | タンクNo. | H4 - D4 | | | 作業内容 | タンク内間引き | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時20分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時35分 | 北 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 9時05分 | 北 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |

| 日 付 | 2017年4月7日 | | タンクNo. | H4 - D4 | | | 作業内容 | 1段目側板・底板解体 | |
|-----------------------|------------|----|--------|---------|----------|----------|----------|------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時20分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時40分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時30分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2017年4月19日 | | タンクNo. | H4 - D7 | | | 作業内容 | 4段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時00分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時00分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 11時10分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2017年4月20日 | | タンクNo. | H4 - D7 | | | 作業内容 | 3段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時20分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時20分 | 南 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時00分 | 南 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2017年4月21日 | | タンクNo. | H4 - D7 | | | 作業内容 | 2段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時20分 | 一 | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時15分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時20分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |

| 日 付 | 2017年4月22日 | タンクNo. | H4 - D7 | | | | 作業内容 | タンク内ホルム間引き | |
|-----------------------|------------|--------|---------|------|----------|----------|----------|------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時00分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時20分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 9時10分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2017年4月24日 | タンクNo. | H4 - D7 | | | | 作業内容 | 1段目側板・底板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時15分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時00分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時40分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |