

業務車両の放射線管理業務 週報

平成29年 11月6日 ～ 平成29年 11月10日 実施台数:5台 累計:5台

| | | 管理No. | 清掃前、 汚染の有無 ※1 | 清掃後、 汚染の有無 ※1 | 清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応 | 放置保護衣袋数 ※2 | 瓦礫類廃棄袋数 ※2 |
|-------|---|--------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 11/6 | 月 | 1F-003 | 無 | 無 | — | 無 | 無 |
| 11/7 | 火 | 1F-168 | 無 | 無 | — | 無 | 無 |
| 11/8 | 水 | 1F-174 | 有 | 無 | — | 無 | 無 |
| 11/9 | 木 | 1F-005 | 有 | 無 | — | 無 | 無 |
| 11/10 | 金 | 1F-163 | 無 | 無 | — | 無 | 無 |

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋

業務車両の放射線管理業務 週報

平成29年 11月13日 ～ 平成29年 11月17日 実施台数:5台 累計:10台

| | | 管理No. | 清掃前、汚染の有無 ※1 | 清掃後、汚染の有無 ※1 | 清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応 | 放置保護衣袋数 ※2 | 瓦礫類廃棄袋数 ※2 |
|-------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 11/13 | 月 | | | | | | |
| 11/14 | 火 | 1F-169 | 有 | 無 | — | 無 | 無 |
| 11/15 | 水 | 1F-171 | 有 | 有 | 汚染部位(トランクルーム床面)をフロアマットにて養生実施。 | 無 | 無 |
| 11/16 | 木 | 1F-172 | 有 | 無 | — | 無 | 無 |
| 11/16 | 木 | 1F-170 | 無 | 無 | — | 無 | 無 |
| 11/17 | 金 | 1F-175 | 有 | 無 | — | 無 | 無 |

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋