

日 付	2017年12月4日		タンクNo.	G6-D6			作業内容	5段目・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	7時55分	—		タンク内	1.59E-05	1.59E-05	1.59E-05	合	
作業中	10時55分	南西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時25分	北		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年12月6日		タンクNo.	G6-D7			作業内容	3段目・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.59E-05	1.59E-05	1.59E-05	合	
作業中	10時40分	北西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時30分	西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年12月11日		タンクNo.	G6-D6			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.72E-05	1.72E-05	1.72E-05	合	
作業中	10時55分	—		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	13時10分	—		東	1.83E-05	1.83E-05	1.83E-05	合	
				西	1.72E-05	1.72E-05			
				南	1.73E-05	1.73E-05			
				北	1.67E-05	1.67E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年12月12日		タンクNo.	G6-D8			作業内容	天板・5段目・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時55分	—		タンク内	1.72E-05	1.72E-05	1.72E-05	合	
作業中	10時55分	西		東	1.72E-05	1.72E-05	1.96E-05	合	
				西	1.73E-05	1.96E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	14時10分	北西		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					

日 付	2017年12月14日		タンクNo.	G6-D8			作業内容	3段目・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.72E-05	2.34E-05	2.34E-05	合	
作業中	10時25分	西		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	13時35分	北		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年12月18日		タンクNo.	G6-D8			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.58E-05	1.58E-05	1.58E-05	合	
作業中	10時50分	西		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	13時15分	西		東	1.72E-05	1.72E-05	3.11E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	3.11E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年12月20日		タンクNo.	G6-D9			作業内容	天板・5・4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.72E-05	2.15E-05	2.15E-05	合	
作業中	10時25分	北西		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	14時05分	東		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年12月21日		タンクNo.	G6-D9			作業内容	3段目・2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	1.72E-05	1.72E-05	1.72E-05	合	
作業中	10時50分	北		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	13時20分	北西		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					

日付	2017年12月21日	タンクNo.	G6-C1				作業内容	鋼製天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	9時40分	—		タンク内	3.10E-05	1.82E-05	1.82E-05	合	
作業中	11時15分	北		東	1.59E-05	1.59E-05	1.82E-05	合	
				西	1.82E-05	1.82E-05			
				南	1.71E-05	1.71E-05			
				北	1.57E-05	1.57E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	14時50分	北		東	1.59E-05	1.59E-05	1.82E-05	合	
				西	1.82E-05	1.82E-05			
				南	1.71E-05	1.71E-05			
				北	1.57E-05	1.57E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
日付	2017年12月22日	タンクNo.	G6-C1				作業内容	鋼製天板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.98E-05	3.38E-05	3.38E-05	合	
作業中	10時10分	東		東	1.73E-05	1.73E-05	1.98E-05	合	
				西	1.98E-05	1.98E-05			
				南	1.86E-05	1.86E-05			
				北	1.71E-05	1.71E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	14時00分	東		東	1.73E-05	1.73E-05	1.98E-05	合	
				西	1.98E-05	1.98E-05			
				南	1.86E-05	1.86E-05			
				北	1.71E-05	1.71E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
日付	2017年12月26日	タンクNo.	G6-D9				作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.72E-05	1.72E-05	1.72E-05	合	
作業中	9時55分	南東		東	1.72E-05	1.72E-05	2.16E-05	合	
				西	1.73E-05	2.16E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					
作業後	12時55分	西		東	1.72E-05	1.72E-05	1.83E-05	合	
				西	1.73E-05	1.73E-05			
				南	1.67E-05	1.67E-05			
				北	1.83E-05	1.83E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東				合	
				西					
				南					
				北					