

身体汚染発生状況報告(平成29年7月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	2	2
2	1	1
3	14	14
4	4	4
5	8	8
6	3	3
7	6	6
8	0	0
9	0	0
10	4	4
11	8	8
12	7	7
13	17	17
14	8	8
15	2	2
16	0	0
17	3	3
18	13	13
19	9	9
20	7	7
21	12	12
22	2	2
23	0	0
24	13	13
25	12	12
26	6	6
27	4	4
28	6	6
29	5	5
30	1	1
31	3	3
合計	180	180

身体汚染発生状況報告(平成29年7月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水車