

身体汚染発生状況報告(平成29年8月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	14	14
2	7	7
3	10	10
4	8	8
5	3	3
6	0	0
7	8	8
8	8	8
9	2	2
10	3	3
11	1	1
12	1	1
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	1	1
17	0	0
18	3	3
19	1	1
20	0	0
21	1	1
22	6	6
23	7	7
24	6	6
25	6	6
26	0	0
27	0	0
28	4	4
29	7	7
30	10	10
31	8	8
合計	125	125

身体汚染発生状況報告(平成29年8月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水車