

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

測定者		計測器番号	F1-ICW-031
測定日時	平成29年4月11日	(8:00 ~ 11:00)	

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (μSv/h)	前回測定値 (H29. 4. 4)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	0.015	0.015 ✓	
4	一時保管エリアA1 Aテント	瓦礫類	0.190	0.190 ✓	
5	一時保管エリアA2 Bテント	瓦礫類	0.300	0.300 ✓	
6	一時保管エリアB テント西側ヤード	瓦礫類	0.015	0.015 ✓	
7	一時保管エリアC Cヤード	瓦礫類	—	—	
8	一時保管エリアD ヤード	瓦礫類	—	—	
9	一時保管エリアE1 ヤード	瓦礫類	0.015	0.015 ✓	
10	一時保管エリアE2 ヤード南側	瓦礫類	0.020	0.020 ✓	
11	一時保管エリアF1, F2 ヤード	瓦礫類	—	—	
12	一時保管エリアG 第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001 ✓	
13		第3土捨場北側北入口	0.001	0.001 ✓	
14		第3土捨場北西側	0.002	0.002 ✓	
15	一時保管エリアH 旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.002	0.002 ✓	
16		旧ヘリポート北側南入口	0.002	0.002 ✓	
17		旧ヘリポート北西側	0.001	0.001 ✓	
18	一時保管エリアI 旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	—	保管されていないため省略
19	一時保管エリアJ 管理型最終処分場	瓦礫類	—	—	
20	一時保管エリアL Bヤード	瓦礫類	0.002	0.002 ✓	
21	一時保管エリアM 5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (枝葉根)	0.003	0.003 ✓	
22		5/6号機西側ヤード東入口	0.002	0.002 ✓	
23	一時保管エリアN 水処理制御室北側A	瓦礫類	—	—	
24	一時保管エリアO 安定型処分場	瓦礫類	—	—	
25	一時保管エリアP1 エリア ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.010	0.010 ✓	
26	一時保管エリアP2 エリア ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	0.015	0.015 ✓	
27	一時保管エリアQ 研修棟駐車場	瓦礫類	0.090	0.090 ✓	
28	一時保管エリアT 旧展望台	伐採木 (枝葉根)	—	—	
29	一時保管エリアU 旧展望台北側	瓦礫類	—	—	
30	一時保管エリアV 安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	—	—	
31	一時保管エリアW 固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	0.012	0.012 ✓	
32		研修棟北側 (W2)	0.050	0.040 ✓	近傍に高線量 (μSv/h) のコンテナが置いてある為増
33	一時保管エリアX 固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	0.002	0.002 ✓	
34	一時保管エリアAA 覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
35	一時保管エリアa 固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.012	0.015 ✓	
36	一時保管エリアb 金属材専用置場	使用済保護衣等	0.007	0.007 ✓	
37	一時保管エリアc No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	—	—	
38	一時保管エリアd 海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.008	0.008 ✓	
39	一時保管エリアe エリア	使用済保護衣等	0.030	0.030 ✓	
40	一時保管エリアf 廃コンクリート置場	使用済保護衣等	—	—	
41	一時保管エリアg ABテント西側	使用済保護衣等	0.008	0.008 ✓	
42	一時保管エリアi Bヤード海側	使用済保護衣等	0.001	0.001 ✓	
43	一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.010	0.010 ✓	
44	一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	
45	一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	
46	一時保管エリアm 1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	—	—	
47	一時保管エリアn 1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	—	—	
48	一時保管エリアo 固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	0.010	0.010 ✓	
49	一時保管エリアo 新設焼却炉南側	使用済保護衣等	—	—	

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H29)

測定者		計測器番号	F1-ICW-031
測定日時	平成29年4月12日 (8:00 ~ 11:00)		

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (H29. 4. 4)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	—	—	
4	一時保管エリアA 1 Aテント	瓦礫類	—	—	
5	一時保管エリアA 2 Bテント	瓦礫類	—	—	
6	一時保管エリアB テント西側ヤード	瓦礫類	—	—	
7	一時保管エリアC Cヤード	瓦礫類	0.002	0.002	
8	一時保管エリアD ヤード	瓦礫類	0.004	0.004	
9	一時保管エリアE 1 ヤード	瓦礫類	—	—	
10	一時保管エリアE 2 ヤード南側	瓦礫類	—	—	
11	一時保管エリアF 1, F 2 ヤード	瓦礫類	0.004	0.004	
12	一時保管エリアG 第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	—	—	
13		第3土捨場北側北入口	—	—	
14		第3土捨場北西側	—	—	
15	一時保管エリアH 旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	—	
16		旧ヘリポート北側南入口	—	—	
17		旧ヘリポート北西側	—	—	
18	一時保管エリアI 旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	—	保管されていないため省略
19	一時保管エリアJ 管理型最終処分場	瓦礫類	0.014	0.014	
20	一時保管エリアL Bヤード	瓦礫類	—	—	
21	一時保管エリアM 5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	—	—	
22		5/6号機西側ヤード東入口	—	—	
23	一時保管エリアN 水処理制御室北側A	瓦礫類	0.005	0.005	
24	一時保管エリアO 安定型処分場	瓦礫類	0.004	0.004	
25	一時保管エリアP 1 エリア五洋ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	—	—	
26	一時保管エリアP 2 エリア五洋ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	—	—	
27	一時保管エリアQ 研修棟駐車場	瓦礫類	—	—	
28	一時保管エリアT 旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.003	0.003	
29	一時保管エリアU 旧展望台北側	瓦礫類	0.002	0.002	
30	一時保管エリアV 安定型処分場南側	瓦礫類・伐採木 (枝葉根・幹根)	0.012	0.012	
31	一時保管エリアW 固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	—	—	
32		研修棟北側 (W2)	—	—	
33	一時保管エリアX 固体庫1, 2棟東側	瓦礫類	—	—	
34	一時保管エリアAA 覆土式一時保管施設東側	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
35	一時保管エリアa 固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	—	—	
36	一時保管エリアb 金属材専用置場	使用済保護衣等	—	—	
37	一時保管エリアc No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	0.009	0.009	
38	一時保管エリアd 海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	—	—	
39	一時保管エリアe エリア	使用済保護衣等	—	—	
40	一時保管エリアf 廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.002	0.002	
41	一時保管エリアg ABテント西側	使用済保護衣等	—	—	
42	一時保管エリアi Bヤード海側	使用済保護衣等	—	—	
43	一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	—	—	
44	一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	—	—	
45	一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	—	—	
46	一時保管エリアm 1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	0.004	0.004	
47	一時保管エリアn 1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	0.005	0.005	
48	一時保管エリアo 固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	—	—	
49	一時保管エリアo 新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.001	0.001	

