

# 入退域管理棟の放射線管理(環境モニタリングサーベイ)：平成30年 4月

## 1. 線量当量率 (単位：μSv/h)

| No. | 測定場所         | 1 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7 | 8 | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14 | 15 | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21 | 22 | 23    | 24    | 25    | 26    | 27    | 28 | 29 | 30    |
|-----|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|
| 1   | 装備品倉庫        | — | 0.15  | 0.14  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | — | — | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | —  | —  | 0.15  | 0.15  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | —  | —  | 0.14  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | —  | —  | 0.15  |
| 2   | 保護衣準備室       | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 3   | PPゲート室 北側出入口 | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 |
| 4   | PPゲート室 南側出入口 | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.080 |
| 5   | 監視室(週一回)     | — | 0.070 | —     | —     | —     | —     | — | — | 0.060 | —     | —     | —     | —     | —  | —  | 0.060 | —     | —     | —     | —     | —  | —  | 0.060 | —     | —     | —     | —     | —  | —  | 0.070 |
| 6   | 委託員詰所室       | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.070 |
| 7   | ロッカー室        | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 8   | 大型休憩所出入口前    | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 9   | VIP更衣室       | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 10  | 計測器貸出室       | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.080 | —  | —  | 0.080 |
| 11  | 放射線監視事務室     | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 12  | 西側階段         | — | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | — | — | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.090 | 0.090 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | —  | —  | 0.090 |
| 13  | 医療室          | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 14  | 保安員監視室・控室    | — | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 15  | 化学分析棟1階 階段   | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 16  | 化学分析棟地下 階段   | — | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | — | — | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | —  | —  | 0.060 |
| 17  | 化学分析棟地下 EV前  | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 18  | 化学分析棟1階 EV前  | — | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.12  | 0.12  | — | — | 0.13  | 0.12  | 0.13  | 0.13  | 0.12  | —  | —  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.13  | 0.13  | —  | —  | 0.13  | 0.14  | 0.13  | 0.13  | 0.13  | —  | —  | 0.12  |
| 19  | 装備貸出エリア      | — | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | —  | —  | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.080 | —  | —  | 0.090 |
| 20  | マスク貸出エリア     | — | 0.18  | 0.17  | 0.18  | 0.18  | 0.17  | — | — | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  | —  | —  | 0.18  | 0.17  | 0.17  | 0.18  | 0.17  | —  | —  | 0.18  | 0.18  | 0.17  | 0.18  | 0.18  | —  | —  | 0.18  |
| 21  | 装備脱衣エリア      | — | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.15  | — | — | 0.14  | 0.14  | 0.14  | 0.15  | 0.15  | —  | —  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.14  | —  | —  | 0.15  | 0.15  | 0.14  | 0.15  | 0.15  | —  | —  | 0.15  |
| 22  | 汚染検査エリア前室    | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | — | — | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 23  | 視察者入口前室      | — | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | — | — | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | —  | —  | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.070 | —  | —  | 0.070 |
| 24  | 一般服出入口       | — | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.21  | 0.21  | — | — | 0.21  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | —  | —  | 0.22  | 0.22  | 0.21  | 0.21  | 0.22  | —  | —  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | —  | —  | 0.22  |

## 2. スミア測定 (単位：Bq/cm<sup>2</sup>)

| No. | 測定場所          | 1 | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7 | 8 | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14 | 15 | 16       | 17       | 18       | 19       | 20       | 21       | 22 | 23 | 24       | 25       | 26       | 27       | 28       | 29 | 30 |          |
|-----|---------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|
| 1   | 装備品倉庫         | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 2   | 保護衣準備室        | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 3   | PPゲート室(北側出入口) | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 4   | PPゲート室(南側出入口) | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 5   | 監視室(週一回)      | — | <1.9E-01 | —        | —        | —        | —        | — | — | <1.9E-01 | —        | —        | —        | —        | —  | —  | <1.9E-01 | —        | —        | —        | —        | —        | —  | —  | <1.9E-01 | —        | —        | —        | —        | —  | —  | <1.9E-01 |
| 6   | 委託員詰所室        | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 7   | ロッカー室         | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 8   | 大型休憩所出入口前     | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 9   | VIP更衣室        | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 10  | 計測器貸出室        | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 11  | 放射線監視事務室      | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 12  | 西側階段          | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 13  | 医療室           | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 14  | 保安員監視室・控室     | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 15  | 化学分析棟1階 階段    | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 16  | 化学分析棟地下 階段    | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 17  | 化学分析棟地下 EV前   | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 18  | 化学分析棟1階 EV前   | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 19  | 装備貸出エリア       | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 20  | マスク貸出エリア      | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 21  | 装備脱衣エリア       | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 22  | 汚染検査エリア前室     | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 23  | 視察者出入口前室      | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |
| 24  | 一般服出入口        | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | — | — | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | <1.9E-01 | —  | —  | <1.9E-01 |