

平成30年 7月分

1号機 R／B

1階・中間地下階

連続ダスト濃度監視


# 放射線サーベイ記録

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> $\gamma$ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機R/B 1階 南東側 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/8/7      10:36    ~    10:51	測定器	F1-ICW-305



× : 線量率

△ : ダスト測定箇所



△ : 採取箇所⑤  
(1号R/B中間地下階南東コーナー)

× : ダストモニタ⑤ 設置場所

空間線量当量率	0.051	mSv/h
---------	-------	-------


× : ダストモニタ④ 設置場所

雰囲気線量率	0.016	mSv/h
--------	-------	-------

△ : 採取箇所④  
(1号R/B 1階 南東側)

# ④1号機 R/B-階南東

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:00	12:15	0:25	12:40	0:50	13:05	1:15	13:30	1:45	13:55	2:10	14:20	2:35	14:45	3:00	15:10	3:25	15:35	3:50	16:00	4:15	16:26	4:41	16:51	5:06	17:16	5:31	17:46	5:56	18:11	6:21	18:36	6:46	19:01	7:11	19:26	7:36	19:51	8:01	20:16	8:26	20:41	8:51	21:06	9:16	21:31	9:47	21:57	10:12	22:22	10:37	22:47	11:02	23:12	11:27	23:37	11:52	0:02	12:17	0:27	12:42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

# ⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]

