

# 身体汚染発生状況報告(平成27年9月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	8	8
2	2	2
3	2	2
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	4	4
8	11	11
9	4	4
10	13	13
11	3	3
12	0	0
13	0	0
14	4	4
15	2	2
16	3	3
17	0	0
18	0	0
19	4	4
20	1	1
21	1	1
22	3	3
23	0	0
24	5	5
25	3	3
26	2	2
27	0	0
28	2	2
29	3	3
30	4	4
31		
合計	84	84

# 身体汚染発生状況報告(平成27年9月)

場所：企業センター厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位:件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	1	1
3	0	0
4	1	1
5	1	1
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	1	1
10	2	2
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	1	1
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31		
合計	7	7

# 身体汚染発生状況報告(平成27年9月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	1	1
11	1	1
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31		
合計	2	2

# 身体汚染発生状況報告(平成27年9月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所