

海底土分析結果＜放水口付近＞（Pu）

採取地点	採取日時	分析項目	
		Pu-238 (Bq/kg・乾土)	Pu-239+240 (Bq/kg・乾土)
1 F 5.6号機放水口北側 (T-1)	2025/07/07 07:20	< 1.5E-02	8.2E-02
1 F 南放水口付近 (T-2)※	2025/07/07 08:10	< 1.3E-02	5.8E-02
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成11年度～平成20年度) ※ ¹			1.7E-01 ～ 5.6E-01
国内における過去の測定値の範囲 (平成18年度～平成22年度) ※ ²		ND ～ 6.0E-02	

- ・不等号（<：小なり）は、検出限界値未満（ND）を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「－」と記す。
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E－01は3.1×10^{－1}で0.31と読む。
- ・分析機関：（公財）日本分析センター

※¹ 出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」（福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会）

※² 出典 原子力規制庁．“環境放射線データベース”．<https://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>，（参照 2017-04-01）．

※試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。