

管理対象区域の出入管理箇所に係る報告 (平成27年10月)

(作業件名 : 1F港湾内海底土被覆工事(その2))

(単位:件数)

日	スクリーニングレベル超え(身体)	除染措置	スクリーニングレベル超え(物品等)	除染措置
1	0	0	0	0
2	—	—	—	—
3	0	0	0	0
4	—	—	—	—
5	0	0	0	0
6	—	—	—	—
7	—	—	—	—
8	—	—	—	—
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11	—	—	—	—
12	0	0	0	0
13	—	—	—	—
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	—	—	—	—
18	—	—	—	—
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	—	—	—	—
23	0	0	0	0
24	0	0	0	0
25	—	—	—	—
26	0	0	0	0
27	—	—	—	—
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	—	—	—	—
31	0	0	0	0
合計	0	0	0	0