

局所排風機 維持確認記録（平成28年2月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.7	0.8	0.9	29.6	23.8	21.5	○	○	H28.2.15	－	－	－	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.8	1.0	1.0	30	25.9	20.8	○	○	H28.2.15	－	－	－	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.9	1.1	1.2	30.2	23.8	22.5	○	○	H28.2.15	－	－	－	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.0	1.1	1.2	30.8	26.4	23.2	○	○	H28.2.15	－	－	－	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		/	0.9	1.0	1.0	/	/	/	/	/	－	－	－	－	停止中(故障中、マスク脱衣エリア仮置)
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	1.1	1.2	1.3	31.6	24.3	21.6	○	○	H28.2.15	－	－	－	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.8	0.9	0.9	29.4	24.8	21.8	○	○	H28.2.15	－	－	－	
8	登録センター休憩所	喫煙室		○	0.9	1.0	1.2	29.1	21.7	20.3	○	○	H28.2.15	－	－	－	
9				/				/	/	/	/	/	－	－	－	－	1/28(木)に譲渡。撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.9	1.0	1.2	24.6	19.8	17.8	○	○	H28.2.15	－	－	－	
11	登録センター休憩所	共用エリア		/	0.8	1.0	1.0	/	/	/	/	/	－	－	－	－	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.7	0.8	0.9	29.6	27.4	22.1	○	○	H28.2.15	－	－	－	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.8	1.0	1.0	29.8	23.4	21.2	○	○	H28.2.15	－	－	－	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.1	1.3	1.3	29.8	24.3	22.0	○	○	H28.2.15	－	－	－	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		/	0.7	0.8	0.8	/	/	/	/	/	－	－	－	－	停止中

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや、電エドラム