

日付	2017年1月30日		タンクNo.	B-C3			作業内容	天板解体・仮天板復旧	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時10分	西		タンク内	1.31E-05	1.31E-05	1.31E-05	合	
作業中	9時50分	西		東	1.33E-05	1.33E-05	1.33E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.29E-05	1.29E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時20分	西		東	1.33E-05	1.33E-05	1.33E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.29E-05	1.29E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年1月31日		タンクNo.	B-C3			作業内容	5段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時05分	北		タンク内	1.30E-05	1.30E-05	1.30E-05	合	
作業中	10時20分	北		東	1.23E-05	1.23E-05	1.31E-05	合	
				西	1.30E-05	1.30E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時00分	北		東	1.23E-05	1.23E-05	1.31E-05	合	
				西	1.30E-05	1.30E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月1日		タンクNo.	B-C3			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時10分	南		タンク内	1.31E-05	1.31E-05	1.31E-05	合	
作業中	11時20分	南		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時20分	南		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月3日		タンクNo.	B-C3			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	西		タンク内	1.31E-05	1.31E-05	1.31E-05	合	
作業中	9時10分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時50分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.31E-05	1.31E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年2月6日		タンクNo.	B-C3			作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時10分	西		タンク内	1.30E-05	1.30E-05	1.30E-05	合	
作業中	9時50分	西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.31E-05	合	
				西	1.30E-05	1.30E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	11時20分	西		東	1.23E-05	1.23E-05	1.31E-05	合	
				西	1.30E-05	1.30E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月7日		タンクNo.	B-C3			作業内容	1段目側板・底板解体準備	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時50分	—		タンク内	1.31E-05	1.31E-05	1.31E-05	合	
作業中	9時50分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.42E-05	1.42E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時40分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.42E-05	1.42E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月8日		タンクNo.	B-C3			作業内容	1段目側板・底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時00分	—		タンク内	1.31E-05	1.31E-05	1.31E-05	合	
作業中	9時00分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.42E-05	1.42E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時15分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.42E-05	1.42E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月10日		タンクNo.	B-C4			作業内容	天板解体・仮天板復旧	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	9時30分	—		タンク内	1.31E-05	1.31E-05	1.31E-05	合	
作業中	10時05分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.42E-05	1.42E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時30分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.47E-05	合	
				西	1.42E-05	1.42E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.31E-05	1.31E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年2月13日		タンクNo.	B-C4			作業内容	5段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時25分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時20分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月14日		タンクNo.	B-C4			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時25分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時20分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月15日		タンクNo.	B-C4			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時55分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時15分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時55分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月16日		タンクNo.	B-C4			作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時00分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時50分	南		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時50分	南		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年2月17日		タンクNo.	B-C4			作業内容	1段目側板・底板解体準備	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時50分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	8時30分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時50分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月20日		タンクNo.	B - C4			作業内容	1段目側板、底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	6時50分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時00分	北		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時20分	西		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月22日		タンクNo.	B - C5			作業内容	本天板、5段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時00分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時10分	東		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時50分	東		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)									
日付	2017年2月24日		タンクNo.	B - C5			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時00分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時20分	東		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時55分	東		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)									

日付	2017年2月27日		タンクNo.	B - C5			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	6時55分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時20分	北		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時00分	北		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年2月28日		タンクNo.	B - C5			作業内容	2段目側板解体	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)		最大値	判定
作業前	6時50分	—		タンク内	1.42E-05	1.42E-05	1.42E-05	合	
作業中	9時10分	北		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	9時50分	北		東	1.35E-05	1.35E-05	1.42E-05	合	
				西	1.36E-05	1.36E-05			
				南	1.27E-05	1.27E-05			
				北	1.42E-05	1.42E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					