

承認	審査	作成

平成29年 11月分

1号機 R／B

1階・中間地下階


連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア ■ ダスト □ 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/11/1 10:42 ~ 11:01	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア ■ ダスト □ 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/11/8 10:33 ~ 10:44	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/11/15 10:33 ~ 10:44	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所



ダストモニター⑤採取箇所
(1号R/B中間地下階南東コーナー)

ダスト濃度	1.5E-04	Bq/cm ³
-------	---------	--------------------

×: ダストモニター⑥ 設置場所
(1号RW/B 1F)

雰囲気線量率	0.05	mSv/h
--------	------	-------

×: ダストモニター④ 設置場所
(1号RW/B 1階 通路)

雰囲気線量率	0.02	mSv/h
--------	------	-------

ダストモニター④採取箇所
(1号R/B 1階 南東側)

ダスト濃度	6.0E-05	Bq/cm ³
-------	---------	--------------------


データ回収時に計測器表示部
に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/11/20 10:26 ~ 10:33	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所




データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B 1階 南東側, 1号機RW/B 1階 通路, 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2017/11/29 10:34 ~ 10:48	測定器	F1-ICW-349 F1-DM-94 F1-DM-95
測定条件	天候: 晴れ	区域区分	—


×: 線量率
 △: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に表示された値を記載。

1号機 R/B一階南東

● 合計 / β [Bq/cm³]



1号機 R/B中間地下階

● 合計 / β [Bq/cm³]

