

日 付	2017年11月27日	タンクNo.		G6-D7			作業内容	5段目/4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.53E-05	1.53E-05	1.53E-05	合	
作業中	10時30分	北西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時30分	北西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年11月28日	タンクNo.		G6-D7			作業内容	3段目/2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時35分	—		タンク内	1.53E-05	1.53E-05	1.53E-05	合	
作業中	10時50分	南西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時30分	南西		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.59E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年11月30日	タンクNo.		G6-D7			作業内容	1段目側板/底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	1.59E-05	1.75E-05	1.75E-05	合	
作業中	11時00分	南東		東	1.58E-05	1.58E-05	1.68E-05	合	
				西	1.59E-05	1.62E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時45分	南西		東	1.58E-05	1.58E-05	4.14E-05	合	
				西	1.59E-05	4.14E-05			
				南	1.53E-05	1.53E-05			
				北	1.68E-05	1.68E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					