

確 認	確 認	確 認
		H29.7.28

## サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成29年 7月21日 (金) 10:30 ~ 12:20						
作業場所	MP-2, 8						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-2	F1-ICW-377	0.03	2.5 $\mu$ Sv/h (10:33)	10:30 ~ 11:30	F1-ICW-227	0.03	2.0 $\mu$ Sv/h (11:10)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		線量 指示値	2.4 $\mu$ Sv/h (10:33)	—	—	—	2.0 $\mu$ Sv/h (11:10)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		バッテリー 指示値	3349mV (10:33)	—	—	—	3349mV (11:10)
		線量 指示値	$\mu$ Sv/h ( : )	—	—	—	$\mu$ Sv/h ( : )
		バッテリー 指示値	mV ( : )	—	—	—	mV ( : )
MP-8	F1-ICW-378	0.03	2.0 $\mu$ Sv/h (11:50)	11:48 ~ 12:20	F1-ICW-239	0.03	1.5 $\mu$ Sv/h (12:13)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		線量 指示値	1.7 $\mu$ Sv/h (11:49)	—	—	—	1.4 $\mu$ Sv/h (12:13)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (新事務本館)		バッテリー 指示値	3349mV (11:49)	—	—	—	3349mV (12:13)
		線量 指示値	$\mu$ Sv/h ( : )	—	—	—	$\mu$ Sv/h ( : )
		バッテリー 指示値	mV ( : )	—	—	—	mV ( : )
備 考							
・通信機器(NICE)収納BOX及びICW収納BOX内のシリカゲル交換実施。							