

# 身体汚染発生状況報告(平成28年12月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	3	3
2	1	1
3	0	0
4	0	0
5	1	1
6	0	0
7	1	1
8	2	2
9	3	3
10	0	0
11	0	0
12	1	1
13	4	4
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	1	1
20	0	0
21	1	1
22	1	1
23	1	1
24	0	0
25	0	0
26	1	1
27	0	0
28	1	1
29	1	1
30	0	0
31	0	0
合計	23	23

# 身体汚染発生状況報告(平成28年12月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	1	1
4	0	0
5	1	1
6	1	1
7	2	2
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	1	1
13	1	1
14	1	1
15	2	2
16	3	3
17	0	0
18	0	0
19	3	3
20	1	1
21	2	2
22	0	0
23	2	2
24	1	1
25	0	0
26	1	1
27	3	3
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	26	26

# 身体汚染発生状況報告(平成28年12月)

場所: 厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	1	1
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	1	1
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	0	0
合計	2	2

## 身体汚染発生状況報告(平成28年12月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所