

身体汚染発生状況報告(平成29年3月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	1	1
4	1	1
5	0	0
6	2	2
7	0	0
8	2	2
9	2	2
10	2	2
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	1	1
16	0	0
17	5	5
18	1	1
19	0	0
20	0	0
21	2	2
22	0	0
23	3	3
24	3	3
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	1	1
29	1	1
30	5	5
31	2	2
合計	34	34

身体汚染発生状況報告(平成29年3月)

場所: 企業棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	2	2
3	1	1
4	5	5
5	0	0
6	3	3
7	4	4
8	3	3
9	1	1
10	2	2
11	0	0
12	0	0
13	3	3
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	1	1
18	0	0
19	0	0
20	1	1
21	1	1
22	1	1
23	3	3
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	2	2
29	0	0
30	1	1
31	0	0
合計	34	34

身体汚染発生状況報告(平成29年3月)

場所: 厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	1	1
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	4	4
9	4	4
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	1	1
14	1	1
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	1	1
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	1	1
30	0	0
31	0	0
合計	13	13

身体汚染発生状況報告(平成29年3月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所