

測定場所：北側造成施工エリア（破砕ヤード）

承認	審査	作成
129.4.17	129.4.13	129.4.13

## 一時保管エリア状況確認 サーベイ記録


件名	伐採木サーベイ（減容前における測定）		
測定日時	平成29年4月13日 10:00 ~ 10:20		
測定者		計測器番号	F1-ICW-349

1 F 構内 全体図



(C)GeoEye / 日本スペースイメージング

北側造成施工エリア（破砕ヤード）  
チップ化作業場所



入口線量率 (BG) :  $2.0 \mu\text{Sv/h}$

A1 ~ B33 の測定結果は別紙参照

備考 測定前準備 ■ バッテリーチェック ■ ゼロ点チェック

場所 北側造成施工エリア (破砕ヤード)

別紙

單位： $\mu\text{Sv/h}$

[illegible]