

実施場所：免震重要棟/事務本館

局所排風機 維持確認記録（平成29年11月）

（ 1 / 2 ）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施						備考
		エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
免震-1	免震棟前 プレハブ	第4工区空調室	○	10.0	8.0	8.5	23.8	17.1	18.0	○							11/10	
免震-2	〃	〃															H28.12/10切替停止	
免震-3	〃	〃															H29.4/9切替停止	
免震-4	〃	〃															H29.8/17切替停止	
免震-5	〃	第3工区空調室	○	13.0	7.5	7.0	27.9	19.3	21.8	○							11/10	
免震-6	〃	〃															H28.12/10切替停止	
免震-7	〃	〃															H29.4/9切替停止	
免震-8	〃	〃															H29.8/17切替停止	
免震-9	〃	第1工区空調室	○	13.0	8.5	6.5	26.9	19.5	19.4	○							11/10	
免震-10	〃	〃															H28.12/10切替停止	
免震-11	〃	〃															H29.4/9切替停止	
免震-12	〃	〃															H29.8/17切替停止	
免震-13	〃	第4工区休憩エリア															H26.2.19停止 緊急時起動対応	
免震-14	〃	〃															H27.2/3 停止	
免震-15	〃	〃	○	3.5	4.0	4.0	30.9	26.6	26.4	○							11/10	
免震-16	〃	第4工区トイレ前通路	○	3.0	3.5	3.5	28.9	20.9	21.7	○							11/10	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

No.	設置場所		製造	確認結果									フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μSv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
免震-17	免震棟前 プレハブ	第4工区喫煙所	○	3.0	3.5	3.0	30.0	22.5	21.1	×	×	11/10	11/10		11/10	11/10		
免震-18	〃	第3工区クールベスト 配備エリア前通路	○	2.5	3.0	3.0	31.1	25.9	26.3	○						11/10		
免震-19	〃	第3工区クールベスト 配備エリア														H27.5/1 停止		
免震-20	〃	第3工区 G装備脱衣エリア	○	5.0	5.5	5.0	26.5	17.9	20.5	×	○	11/10				11/10		
免震-21	〃	第3工区 G靴配備エリア	○	12.0	9.5	7.5	25.7	18.2	19.6	×	○	11/10				11/10		
免震-22	〃	第2工区 Y装備脱衣エリア	○	16.0	7.0	7.5	21.4	21.3	20.5	×	○	11/10				11/10		
免震-23	〃	第2工区 Y靴配備エリア	○	10.0	7.5	8.0	20.6	19.8	20.1	×	○	11/10				11/10		
免震-24	〃	第1工区保護衣配備エリア														停止中		
免震-25	〃	〃														H27.5/1 停止		
免震-26	免震重要棟1階	出入口 二重自動扉内	○	3.5	4.0	5.0	29.7	26.8	22.6	○						11/10		
免震-27	免震棟前 プレハブ	一般ゴミ集積所	○	4.5	5.0	4.5	19.1	17.8	17.4	○						11/10		
免震-28	免震棟前 プレハブ	資材搬出入口	○	6.0	7.5	6.5	19.9	19.6	18.8	○						11/10		
免震-29	〃	第1工区脇保護衣 貯蔵エリア	○	7.0	8.0	7.5	20.6	20.9	21.4	○						11/10		
(備考)		※ACTレイン:5台、アララベンチ:5台 → 2工区連絡通路に保管。																

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

実施場所：1/2号機サービス建屋

局所排風機 維持確認記録（平成29年11月）

（ 1 / 1 ）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施					備考
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】.オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール	
12号-1	1/2号S/B ヤード	外気取込用 ユニットハウス															11/8切替停止
12号-2	〃	〃															10/11切替停止
12号-3	〃	〃															9/13切替停止
12号-4	〃	〃		○	50	50	50	12.5	13.6	12.3	○						11/8切替運転
12号-5	1/2号S/B 休憩所	休憩エリア															11/8切替停止
12号-6	〃	〃															11/8切替停止
12号-7	〃	〃		○	3.0	3.5	3.5	25.4	21.9	20.7	○						11/8切替運転
12号-8	〃	〃															11/8切替停止
12号-9	〃	〃		○	3.0	3.0	3.5	31.3	25.3	23.7	○						11/8切替運転
12号-10	〃	〃		○	3.0	3.0	2.5	26.6	20.9	22.4	○						11/8切替運転
12号-11	〃	〃		○	3.0	3.0	3.5	31.2	36.1	24.0	○						11/8

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

実施場所：3/4号機サービス建屋

局所排風機 維持確認記録（平成29年11月）

（ 1 / 1 ）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実施				備考	
	建屋	エリア		外観/異音/ 異臭 (○or×)	線量率[μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧(○or×) 【基準】オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		プレ	HEPA		チャコール
34号-1	3/4号S/B 休憩所	3/4号 S/B 3FL															11/15切替停止
34号-2	〃	〃		○	30.0	24.0	25.0	19.4	16.3	15.1	○						11/15切替運転
34号-3	〃	〃															11/15切替停止
34号-4	〃	〃															11/15切替停止
34号-5	〃	〃															停止中
34号-6	〃	休憩エリア															11/15切替停止
34号-7	〃	〃		○	7.0	7.0	7.0	32.3	24.0	24.0	○						11/15切替運転
34号-8	〃	〃															11/15切替停止
34号-9	〃	〃		○	8.0	7.0	7.0	30.6	24.4	24.2	○						11/15
34号-10	〃	〃		○	6.0	6.0	7.0	32.8	23.4	22.9	○						11/15切替運転
34号-11	〃	〃															11/15切替停止
34号-12	〃	〃		○	7.0	7.0	9.0	32.9	22.5	23.4	○						11/15切替運転

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

実施場所：工作建屋

局所排風機 維持確認記録 (平成29年11月)

(1 / 1)

[illegible]

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面

※2 コンセントや、電エドラム

(1 / 1)

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外観面
※2 コンセントや, 電エドラム