

業務車両の放射線管理業務 週報

平成30年 1月8日 ～ 平成30年 1月12日 実施台数:4台 累計:4台

		管理No.	清掃前、汚染の有無 ※1	清掃後、汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付「放射線管理記録」No.
1/8	月							
1/9	火	1F-171	無	無	—	無	無	No. 9-1
1/10	水	1F-170	無	無	—	無	無	No. 10-1
1/11	木	1F-169	有	有	汚染部位(トランクルーム床面)をフロアマットにて養生実施。 ※ろ布の値はBG以下です。	無	無	No. 11-1
1/12	金	1F-174	無	無	—	無	無	No. 12-1

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

平成30年 1月15日 ~ 平成30年 1月19日 実施台数:5台 累計:9台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付 「放射線管理記録」 No.
1/15	月	1F-163	無	無	—	無	無	No. 15-1
1/16	火	1F-005	無	無	—	無	無	No. 16-1 (1/2)(2/2)
1/17	水	1F-172	無	無	—	無	無	No. 17-1 (1/2)(2/2)
1/18	木	1F-175	無	無	—	無	無	No. 18-1
1/19	金	1F-003	無	無	—	無	無	No. 19-1 (1/2)(2/2)

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

平成30年 1月22日 ~ 平成30年 1月26日 実施台数:3台 累計:12台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2	添付 「放射線管理記録」 No.
1/22	月							
1/23	火							
1/24	水	1F-167	無	無	—	無	無	No. 24-1
1/25	木	1F-168	無	無	—	無	無	No. 25-1
1/26	金	1F-367	無	無	—	無	無	No. 26-1

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用